

Low Voltage
Basse Tension
Baja Tensión
Низкое напряжение

VarSet

Installation and operation manual
Guide d'installation et de mise en service
Guía de instalación y de puesta en servicio
Руководство по монтажу и эксплуатации

Cubicles
Armoires
Armarios
Конденсаторные установки

VLVAF5N / VLVAF6P / VLVAF7N / VLVAF8P



Schneider
 **Electric**

Energy Efficiency



Immediate
Saving

General contents

Sommaire général

Indice general

Общее содержание

(en)

English 3

(fr)

Français 43

(es)

Español 83

(ru)

Русский 123

Safety instructions



General points

Introduction	6
List of documents and accessories supplied	7
Technical characteristics	8
Dimensions and weights of the equipment	11
Architecture diagram	13
Characteristics of the installation premises	14
Characteristics of the installation upstream of the equipment	17
Characteristics of customer cables and connection capacities	18

Installation

Reception and handling of the equipment	21
Unpacking of the equipment	22
Storage of the equipment	23
Floor-standing installation	24
Connection methods	26
Electrical connections	29
Power-up	36
Controller set up	38

Operation

Controller management	40
-----------------------	----

Maintenance

Preventive and corrective maintenance	41
---------------------------------------	----

Important information

Please read these instructions carefully and examine the equipment to become familiar with its operation before installing or servicing it. The following special messages that you will come across in this document or on the device are designed to warn you about potential hazards or draw your attention to information that will clarify or simplify a procedure.



The addition of one of these two symbols to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that there is an electrical hazard that can result in injury if the instructions are not followed.



This is the safety warning symbol. It warns you of potential risks of personal injury. You must comply with all safety messages that follow this symbol in order to avoid the risk of injury or death.

⚠ DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result** in death or serious injury.

⚠ WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result** in death or serious injury.

⚠ CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result** in minor or moderate injury or equipment damage.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury. The safety alert symbol is not used with this signal word.

NOTE: Provides additional information to clarify or simply a procedure.

Please note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel. Schneider Electric will not accept any liability for consequences arising from the use of this material.

A qualified person is a person who has the skills and know-how relating to the construction, installation and operation of electrical equipment and who has received a safety training which enables him to recognize and avoid risks.

Before you begin

■ This manual cannot be used to define or determine the suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

■ When devices are used for applications with technical safety requirements, the relevant instructions must be followed.

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or equivalent local standards.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Before touching any live parts, allow at least 5 minutes for the equipment to self-discharge and then short-circuit each capacitor terminal together and ground.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

■ The equipment is factory-assembled and does not require any action during the installation except those indicated below.

⚠️ CAUTION

RISK OF DEGRADATION OF EQUIPMENT PERFORMANCE

Do not modify the mechanical or electrical parts.

Failure to follow this instruction can result in minor or moderate injury or equipment damage.

⚠️ CAUTION

RISK OF BURNS

During operation and for a few minutes after stopping, equipment components may be very hot.

Before any intervention, check that metal parts have cooled down sufficiently to be touched.

Failure to follow this instruction can result in minor or moderate injury or equipment damage.


You have just received your low voltage energy-efficiency equipment designed and manufactured by Schneider Electric. To help you make the best use of it, we have prepared this manual with the utmost care. It provides all the information you need to prepare for the installation, to install and operate your equipment.

We urge you to read it attentively and follow its recommendations.

- No part of this document may be reproduced in any form or by any means, whether electronic or mechanical, including photocopying, without the express written authorisation of Schneider Electric.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing and using this product.
- For safety reasons and in order to guarantee compliance with documented system data, only the manufacturer is authorised to carry out repairs on the components.
- If you have any suggestions for improving this publication, do not hesitate to inform us using the contact details given at the end of this manual.

List of documents and accessories supplied

DB41961.eps



Documents

Reception guide: unpacking, handling, storage (available on the package).

In the document holder on the inside of the equipment door, you will find the following documents:

- Installation and operation manual
- Maintenance guide
- Power circuit diagram
- Auxiliary circuit diagram
- Auxiliary terminal connection diagram
- Technical data sheet
- The regulator simplified user manual (user manual of regulator VarPlusLogic & Modbus are to download on the website www.schneider-electric.com)
- Main incoming protection circuit breaker manual (depending on model).

Once the installation is complete, it is recommended to keep this manual in the document holder provided, on the inside of the equipment door.

en



Standard:
IEC 61439-1/2




Standard:
IEC 61921

en



Standard:
IEC 60831-1/2



Location of the rating plate.

General characteristics

- Voltage, frequency, power, as per rating plate
- Insulation voltage: up to 690 V (depending on model)
- 50 Hz, 1 min withstand: 2.5 kV.
- Permissible rated short-time current: 35/65 kA (depending on model).
- Communication: Modbus RS485 2 wires.
- Auxiliary power supply: 220/230 V 50/60 Hz.
- IP protection rating: IP31/IP54 (depending on model).
- Equipped with generator set (terminals Xa1 - Xa2).
- Colour:
- cubicle: RAL 9003
- base: RAL 7022.
- Compliant with IEC 61439-1/2 and IEC 61921.
- IK10.
- Contact for capacitor bank alarm annunciation (terminals XA3 - XA4).


Characteristics of the capacitors

- Rating tolerance: -5 to +10 %.
- Permissible voltage overload
(8 hours out of 24 hours as defined in IEC 60831-1/2): 10 %.

Operating limits

- Indoor use only.
- Power supply: 400 V/50 Hz - 400 V/60 Hz - 415 V/50 Hz.

Rating plate




Composition of the equipment


Type	Circuit breaker	Detuned reactor	Wiring diagrams
VLVAF5N	with/without	without	
VLVAF6P	with/without	with	

Wiring diagrams automatic version

VLVAF5N




VLVAF6P




- (2) For variant with incoming circuit breaker.
- (3) For variant with transformer.

**Wiring diagrams automatic version
VLVAF7N (without detuned reactor)**




VLVAF8P (with detuned reactor)




Dimensions and weights of the equipment

VLVAF5N cubicle



en

VLVAF6P cubicle




Dimensions (mm) and maximum weight (kg)


Type	Cubicle	
	VLVAF5N	VLVAF6P
H	2200	2200
W	800	1400
D	600	600
D1	1361	1361
Weight	434	952

Dimensions and weights of the equipment

VLVAF7N cubicle



VLVAF8P cubicle




Dimensions (mm) and maximum weight (kg)

Type	Cubicle	
	VLVAF7N	VLVAF8P
H	2200	2200
L	1600	2800
P	600	600
P1	1361	1361
Weight	868	1904

Typical architecture

DB41955_EN.pdfs

en



VLVAF6P cubicle.

- Customer power cables
(not supplied by Schneider Electric)
- Connection plates
- Main incoming circuit breaker
- Rotary handle
- Outgoing busbar main protection circuit breaker
- Linergy busbar
- Modules

- Power cables
- Module protection circuit breaker
- Contactor
- Detuned reactors
- Capacitors
- Protection circuit breaker and terminal blocks of the auxiliary circuit
- Auxiliary circuit transformer

- Auxiliary circuit cables
- Varlogic controller
- Document holder
- Ventilation grill
- Partition
- Ventilators
- Thermostats

Configuration of Master/Slave architecture

VarSet VLVAF7N and VLVAF8P products are based on the same construction as VLVAF5N and VLVAF6P capacitor banks. They comprise two distinct cabinets, one with VarLogic (Master equipment), the other without it (Slave equipment).

Characteristics of the installation premises



General characteristics

- Temperatures:
 - maximum temperature: 45 °C
 - average temperature over 24h : 35 °C
 - minimum temperature: -5 °C.
- Ventilation: place the equipment in well-ventilated premises
- Pollution:
 - degree of pollution 2 (IEC 61010-1).
- Humidity: ≤ 95 %.
- Altitude: ≤ 2,000 m.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Do not install the equipment in a dirty or dusty environment regardless of the type of dirt or dust.
- Do not install the equipment in areas where risks of fluid leakage are probable (passage of pipelines close to the equipment, etc.).
- Do not install this equipment in ATEX-classified areas (explosive atmosphere).

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

WARNING

RISK OF HEATING INSIDE THE EQUIPMENT

Do not install the equipment on heated floors (underfloor heating, heating elements, heating pipes for heat transfer fluids).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Operating limits

- Indoor use only.
- Power supply:
 - mains supply voltage fluctuations: -10 % to +10 % of the nominal voltage
 - Transient overvoltage for the mains supply: installation category III (IEC 61010-1)
 - distortion and harmonics:
 - without detuned reactor: THDu ≤ 5 %
 - with detuned reactors: 5 % ≤ THDu ≤ 8 %
 - or
 - without detuned reactor: Gh/Sn ≤ 20 %
 - with detuned reactors: 20 % ≤ Gh/Sn ≤ 50 %.

Cleanliness

- The place where the equipment is to be installed must be clean.
- As the equipment is highly sensitive to dust, it is recommended to apply an anti-dust paint on the floor in order to limit the risk of dust accumulation inside the equipment.

Other operating conditions

For any installation not compliant with these characteristics, please contact Schneider Electric.


Characteristics of the installation premises

en

Free space around the equipment

Provide:

- space necessary for the proper ventilation of the equipment
- sufficient space for incoming low-current and high-current cables
- sufficient space around the equipment for future extensions
- sufficient space for maintenance operations
- sufficient space for opening the doors
- free space near the air inlets and outlets.



⚠ WARNING

RISK OF HEATING INSIDE THE EQUIPMENT

- Provide the minimum spacing distances specified around the ventilation inlets and outlets.
- Provide a spacing of at least 200 mm between 2 ventilation outlets located opposite each other.
- Do not place any heat source opposite a ventilation inlet.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

⚠ WARNING

RISK OF OBSTRUCTING ESCAPE ROUTES


Provide the safety distances to allow passage in the event of evacuation of the premises, in accordance with applicable regulations.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Characteristics of the installation premises


en

Preparation of floors

Evenness and horizontality of the floors



Level check



Level check


Evenness of the walls



No element must press against the rear side of the equipment.

Characteristics of the installation upstream of the equipment


DB416341.eps



Protection upstream of the equipment.

en

DB418332 FR.eps



Location of the CT on the power circuit.

Protection upstream of the equipment

You must protect your upstream equipment using a suitable protective device.
This device allows you to:

- lockout your equipment
- protect your installation from the main switchboard of your equipment
- connect the high temperature alarm with this upstream protective device in case of a fixed power factor correction version without a main protection circuit breaker included.

Current measurement for automatic power factor correction

Characteristics of the current transformer

- Ensure it has a 5 A secondary.
- Ensure it has a power rating greater than 10 VA.
- Ensure that the CT's class is cl1.

Location of the current transformer

- You must install the CT upstream of the equipment and the receivers (motors, etc.) ; see diagram on the left.

Do not make any branching

The current transformer must be dedicated to the equipment.

- Risk of sending incorrect information to the controller.
- Risk of losing the advantage of using the equipment.

Current transformer secondary earth connection

The current transformer must be connected to earth. Refer to the manufacturer's instructions to ensure proper installation.

Characteristics of customer cables and connection capacities

Characteristics of customer power cables (400-415 V)

Recommended cable type: 1000 V, 105 °C.

The cables must be sized for a current of 1.5 In minimum.

The cross-sections given in the tables are given for information only.

They do not take into account:

- the lengths to be used
- the installation method: cable trays or ducts
- the ambient temperature around the conductor.

⚠ WARNING

RISK OF INSULATION LOSS AND SHORT-CIRCUIT

Size the power cables according to IEC 60439-1 and IEC 61921.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Recommended cross-sections for customer power cables												
Frequency Hz	Detuned reactor tuning order	Power kvar	Cable sizing current In A	Min. cross-section of copper connection		Maximal connection capacity						
				no. of cables	mm ²	with circuit breaker	no. of cables mm ²	without circuit breaker	no. of cables mm ²			
Without detuned reactor												
Cubicles												
50	Not applicable	350	757	2	240	4	300 ⁽¹⁾	3	300			
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700			see 400 kvar + 300 kvar							
		900			see 500 kvar + 400 kvar							
		1000			see 500 kvar + 500 kvar							
		1150			see 550 kvar + 600 kvar							
60	Not applicable	350	757	2	240	4	300* ⁽¹⁾	3	300			
		400	865	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		600	1299	3	240							

⁽¹⁾ According to the connection accessories used.

Characteristics of customer cables and connection capacities

Recommended cross-sections for customer power cables

Frequency Hz	Detuned reactor tuning order	Power kvar	Cable sizing current In A	Min. cross-section of copper connection		Maximal connection capacity										
				no. of cables	mm ²	with circuit breaker		without circuit breaker								
Cubicles																
With detuned reactor																
50	4.2	225	487	2	150	4	300	3	300							
		250	541	2	185											
		275	595	2	185											
		300	649	2	240											
		350	757	2	240											
		400	865	3	185											
		425	921	3	185											
		450	975	3	185											
		500	1083	3	185											
		550	1191	3	240											
		600	1299	3	240											
		700			see 500 kvar + 225 kvar											
		800			see 500 kvar + 300 kvar											
		900			see 500 kvar + 400 kvar											
		1000			see 500 kvar + 500 kvar											
		1100			see 500 kvar + 600 kvar											
		1150			see 550 kvar + 600 kvar											
	3.8	225	487	2	150	4	300	3	300							
		250	541	2	185											
		275	595	2	185											
		300	649	2	240											
		350	757	2	240											
		400	865	3	185											
		425	921	3	185											
		450	975	3	185											
		500	1083	3	185											
		550	1191	3	240											
		600	1299	3	240											
		700			see 500 kvar + 225 kvar											
		800			see 500 kvar + 300 kvar											
		900			see 500 kvar + 400 kvar											
		1000			see 500 kvar + 500 kvar											
		1100			see 500 kvar + 600 kvar											
		1150			see 550 kvar + 600 kvar											
	2.7	225	487	2	150	4	300	3	300							
		250	541	2	185											
		275	595	2	185											
		300	649	2	240											
		350	757	2	240											
		400	865	3	185											
		425	1030	3	185											
		450	975	3	185											
		500	1083	3	185											
		550	1191	3	240											
		600	1299	3	240											
60	4.2	300	649	2	240	4	300	3	300							
		400	865	3	185											
		500	1083	3	185											
		600	1299	3	240											
		300	649	2	240	4	300	3	300							
		400	865	3	185											
		500	1083	3	185											
		600	1299	3	240											
		300	649	2	240	4	300	3	300							
		400	865	3	185											
		500	1083	3	185											
		600	1299	3	240											

en

Characteristics of customer cables and connection capacities

Characteristics of the protective earthing conductor

⚠ WARNING

RISK OF INSULATION LOSS AND SHORT-CIRCUIT

Size the cross-section of the protective earthing conductor according to IEC 60364-5-54.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Connection capacity of earthing conductor:

- 4 holes for M12 screws.

Characteristics of the auxiliary cables

Recommended cable type: 1000 V, 105 °C.

The values are given for information only; the cross-section must be adapted to the environment and cable length.

Device	Cross-section mm ²	Cross-section maxi mm ²	Nbr of terminals	Nbr of conductors per terminal (Flexible/rigid wire)
Current transformer	2.5	4	2	1
Auxiliary protection when the auxiliary transformer is not supplied	2.5	2.5	2	1
Generator set	1	2.5	2	1
Controller alarm	1	2.5	2	1
Temperature alarm	1	2.5	2	1
Cos φ2 control	0.6	1	2	1

For all other cross-sections to be used, please contact Schneider Electric departments.

Equipment necessary for connecting the communication module

Not included in the equipment.

- Recommended wire: Belden 3106A shielded cable AWG22 3 wires.

Reception and handling of the equipment

en

The addressee is always responsible for the risks and perils of transporting our goods. Schneider Electric declines all responsibility for missing items or damage incurred during the transport of the equipment, and shall not bear the costs thereof. Send your complaints about any damage or missing items by registered mail to the transport company by indicating the reference of the delivery slip.

Reception

- Check whether the information on the parcels and the delivery slip matches with that of the purchase order: equipment reference, number of parcels.
- When the equipment arrives, and before any handling it in anyway, make sure that the packing cases and packaging used for transport are in perfect condition.
- Even if a package appears to be in good condition, do not hesitate to start unpacking whilst an authorised agent from the transport company is present (see section unpacking of the equipment below).

⚠ WARNING

RISK OF EQUIPMENT MALFUNCTION

Do not install the equipment in case of damage.


Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

Handling

⚠ WARNING


RISK OF FALL OR TILTING OF THE EQUIPMENT DURING HANDLING

- Strictly follow the recommended lifting method and zones (see table below).
 - Take into account the position of the centre of gravity when handling the equipment.
 - Use handling equipment suitable for the dimensions and weight of the equipment.
 - Position the handling equipment correctly.
 - Move the equipment with utmost caution.
 - Check that this position is maintained when moving the equipment.
 - Avoid shocks and deformation to the equipment.
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.**



Position of the centre of gravity (standard packaging).

All the devices are mounted on pallet and can be handled from underneath. It is preferable to use a forklift.



Unpacking.

- Preferably unpack the equipment where it is to be installed.
- Be careful not to damage the equipment with the tool used for cutting the packaging.

⚠ WARNING

RISK OF FALL OR TILT OF THE EQUIPMENT WHILE UNPACKING

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE).
- Handle the equipment with utmost caution.
- Take into account the label indicating the centre of gravity.
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.**

- Cut off the links and remove the protective cartons or films.

The packing materials of this device can be recycled. Recycle them and contribute to environmental protection by putting them in appropriate containers. Thank you for doing your part to protect the environment.

- Closely examine the equipment to make sure that its insulation and its ability to operate have not been damaged:
 - absence of broken parts
 - damaged or incorrectly positioned electrical components
 - operation of the door and its lock
 - problem in the internal connections

⚠ WARNING

RISK OF EQUIPMENT MALFUNCTION

- Do not install the equipment in case of damage.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

- Remove the equipment from its transport pallet using appropriate mean and according to table below.

Master/Slave cubicle

- One VLVAF7N capacitor bank comprises 2 distinct VLVAF5N banks.
- One VLVAF8P capacitor bank comprises 2 distinct VLVAF6P banks.

Type	VLVAF5N, VLVAF7N cubicles		VLVAF6P, VLVAF8P cubicles	
Angle	Solution 1	Another option (1) (2)	Solution 1 (2)	Another option
(α)	Maximum weight (kg)			
45°	1160	580	1100	-
60°	830	415	-	-
90°	480	240	-	1360

(1) Take necessary precautions while lifting to avoid tilting the equipment (see indicated position of the centre of gravity).

(2) In case slings are used, it is advisable to use all the hoisting rings on the equipment.

Storage

NOTICE

RISK OF EQUIPMENT DAMAGE

- Store the equipment in a dry and well-ventilated place, sheltered from rain, bad weather and dust.
 - If the equipment is stored pending its installation, make sure that the storage temperature ranges between -20 and 40 °C.
 - Do not store the equipment outdoors, even if covered by a tarp.
 - The equipment must preferably remain packed until final installation.
- Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**


 en

Cubicles installation

⚠ WARNING


RISK OF TILTING OF THE CUBICLE

- Fix the equipment using the fixing points indicated below.
 - Use fasteners adapted to the type of support and the weight of the equipment (see "Dimensions and weights of the equipment", page 11).
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.





Floor-standing dimensions (mm)

VLVAF5N



VLVAF6P



Corner mounting: case of two modules.

Key:

- Position of the screw.


Floor-standing

- Position the equipment at the chosen location.
- Unclip the covers from the corners of the base.
- Mark the fixing points; see dimensions above.
- Remove the equipment.
- Drill holes into the floor and position the mounting brackets.
- Position the equipment in its location and tighten the mounting screws.

⚠ WARNING

RISK OF TILTING OF THE CUBICLE


- Fix the equipment using the indicated fixing points.
- Use fasteners adapted to the type of support and the weight of the equipment (see "Dimensions and weights of the equipment", page 11).
- Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.**



Marking of fixing points on the floor.


Connection

By the top




With raceway or with cable tray.

By the top or bottom - circuit breaker version



Connection height.

By the top or bottom - clamping range version



In case of a bottom connection, for VLVAF5N, VLVAF6P, VLVAF7N and VLVAF8P cubicles, take the connection height into account when choosing cables so as to obtain the correct bending radius (see above).

Each cabinet must be connected to the main network independently, as per the example showing correct connection.

It is prohibited to divert power from the Master equipment to the Slave equipment, as per the example showing prohibited connection.

Each item of equipment must be protected by a suitable protective device.


⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRICAL SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH


- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or equivalent local standards.
 - This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
 - Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
 - Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
 - Before touching any live parts, allow at least 5 minutes for the equipment to self-discharge and then short-circuit each capacitor terminal together and ground.
 - Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Connection of VLVAF7N and VLVAF8P cubicles

Correct connection



Unauthorised connection




Installation of the cables

Bending radius

en

DB413610.eps




Bending radius.

The standards stipulate a bending radius 6 to 8 times the diameter. Refer to the bending radius given by the cable supplier.

Maximum number of power cables of the gland plate

DB418609.eps



Cubicles	Quantity
VLVAF5N, VLVAF6P	12
VLVAF7N, VLVAF8P	12 + 12


Preparation of the cables for connection

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH


Keep away from the enclosure or the cubicle when drilling, so as to prevent shavings from falling into the equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.




Removal of the gland plate.

- Remove the gland plate.



Drilling of the gland plate.


- Use drills or punches depending on the diameters of the holes to be made to allow the routing of:
 - power cables
 - the 2 wires of the current transformer (for models with automatic power factor correction)
 - the earthing cable
 - the supply cable to communication module (depending on the version)
 - the communication cable (depending on the version).




Routing of the cables and installation of cable glands.

- Run the cables through the plate by placing cable glands (not supplied) with a performance equivalent to the protection index of the equipment.


Note: to route the cables from below, proceed in the same manner with the lower gland plate.



Connection with earth bar.



Connection with copper ranges.



Connection to busbar.

Earthing connection

- Unscrew protection cap located on earthing stud.
- Make the link using a cable with suitable cross-section; see section "Characteristics of customer power cables (400-415 V)" on page 18 for information on protection cables
- The link is made using a nut with contact washer on either side.
- Apply a tightening torque of: 75 N.m (M12 screw class 8.8) for earth bar.

Connection of customer power cables

- Screw the lugs on the terminals and connection pads as shown below.
- The order of the phases L1, L2, L3 must match the order of the phases on the terminal block or the protective device of the equipment.
- Tighten the screws with the defined torque. See table below.
- Mark the connection using a suitable varnish.
- Secure the cables on the holders.

Type of protection circuit breakers dependent on configuration

Equipment	Input protection
Cubicles	
VLVAF5N	NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF6P	NS630b N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H
VLVAF7N	Master NS1000 N/H NS1250 N/H Slave NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF8P	Master NS1000 N/H NS1250 N/H Slave NS630B N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H

Tightening torque


Compact NS	Busbar connection ranges
50 N.m	M10 = 50 N.m

⚠️ DANGER


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- See tables of power cable cross-sections.
 - Refer to the protection circuit breaker's manual provided with your equipment for the type of connection to be made (lug, end covers).
 - Connect the cables using bolts and contact washers.
 - Observe the tightening torques.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Auxiliary connections




Auxiliary terminal block.



Description of the terminals.

Equipment	Controller current measurement	Generator set	Controller alarm	Temperature alarm information
Caractéristiques				
	Current input 5 A Power 5 V AC	Secondary current input 415 V, ≤ 50 mA	Secondary current output, NF contact, Presence of alarm = closed contact 2 A / 250 V AC	Failure contact of main breaker 4 A / 240 V AC or 2 A / 440 V AC
Cubicle				
VLVAF5N	K L	1 2	3 4	5 6
VLVAF6P				

See the section "Characteristics for auxiliary cables" on page 20 for information on auxiliary cables.




Connection when the auxiliary transformer is not supplied.

Connection when the auxiliary transformer is not supplied

For equipment without voltage transformer, make the connection to the terminals of the 2-pole iC60 protection circuit breaker.

- Characteristics of the transformer: 400 V/230 V, power depending on the configuration.



Connection with the generator set

NOTICE

RISK OF DEGRADATION OF SYSTEM PERFORMANCE

It is essential to disconnect the capacitor bank when the generator set is running.


Failure to follow these instructions will prevent the generator set from starting up and cause the loss of power supply.

If a generator set is present, connect the wires coming from the generator set to the terminals 1 and 2.


Characteristics

- Dry contact, normally closed (closed contact = the generator set is off)
- Contact specifications: 415 V AC, ≤ 50 mA.

Remove the jumper.



Removal of the jumper from the generator set connection terminal block.




Connection of the generator set.

Connect the 2 wires coming from the generator set to the terminals 1 and 2.


When the generator set starts up, power to the terminal block is cut off, the battery stops working.

DB418386 EN.eps




Location of the CT on the power circuit.

DB418333 EN.eps




Connection of the CT.

DB413675 sps



Connection of a CT.

DB413643.eps



Removal of the jumper from the CT's connection terminal block.

For automatic power factor correction only

Installation of the current transformer (CT) on the network

- You must install the CT upstream of the equipment and the receivers (motors, etc.); see diagram on the left.

Connection of the current transformer

- You must install the CT upstream of the equipment and the receivers (motors, etc.); see diagram on the left.
 - Connect the terminal P1 to the terminal K of the terminal block and P2 to the terminal L of the terminal block.
- For more information, refer to the CT manual (not supplied by Schneider Electric).
- Remove the jumper after connecting the CT to the terminal block. See below.

If any work needs to be done on the CT's secondary circuit, retain the Schneider Electric jumper, ref. AB1RRAL42.

The current transformer must be placed on phase 1 of the power circuit.

Connection of the current transformer (CT) to the controller

The aim is to connect the controller to the customer network's current measurement.

This operation is relevant only to models with automatic power factor correction.

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Never open the secondary circuit of a current transformer when the primary circuit is powered.
- Before any work on the secondary circuit, the secondary terminals of the current transformer must be short circuited using appropriate jumper Schneider Electric ref. AB1RRAL42.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Do not make any branching

The current transformer must be dedicated to the equipment.


- Risk of sending incorrect information to the controller.
- Risk of losing the advantage of using the equipment.

Connection of the control part of a master/slave cabinet


The Slave equipment control (XAs connection terminal) must be connected to the Master equipment (XAm connection terminal) according to the plan EAV1886000, supplied with the equipment.

Recommended cable type (not supplied):

- 1000 V isolation, 105 °C, cross section between 1 mm² and 2.5 mm².



Master equipment.



Slave equipment.


Connection of auxiliaries (XA connection terminal)

The table below gives the function of the various connection terminals available in the cabinets.

Terminals K and L and terminals from 1 to 6 are in the Master equipment. Terminals 9 and 10 are in the Slave equipment and can be connected to the Master equipment (see plans EAV1886000 and S1B9989700 supplied with the equipment for more details).

See page 18 of the manual for more details on the recommended cables.

Function	Terminal marking
Controller current measurement	K, L
Generator set	1, 2
Controller alarm	3, 4
Master temperature alarm information	5, 6
Slave temperature alarm information	9, 10



Connection of the module.

Communication connecting

Equipment needed (not included in the equipment)

- Recommended wire: Belden 3106A shielded AWG22 3 wires.

Connection to regulator

- Pin assignments:
 - 0 V signal and power supply common
 - modbus shield pin
(no internal connection to 0 V or PFC controller ground terminal)
 - D0- transceiver terminal 0
 - D1+ transceiver terminal 1.
- Insulation voltage: 1.3 kV
- Wire section: 0.2 to 1 mm² (30-19 AWG)
- Recommended cable Belden 3106A (shielded, AWG22 3 wires)
- Torque: 0.5 to 5 Nm.

Refer to the communication module documentation Modbus VL6/12 7EN02-0376.

Function cos φ 2 connection

■ Charactéristiques:

- Self powered input (5V-10mA) for NO or NC dry contact.
- Dry contact status can be change in the PFC Controller setup menu.

Default value is NO

- contact open: cos φ 1 target
- contact closed: cos φ 2 target.

■ Cross section 0.2 to 1 mm², lenght max 100 m.

For a lenght > 50 m, use a cross section at least 0.6 mm².

Installation of communication or cos φ 2 cable into the capacitor bank

From the cable gland plate join the controller following the wiring harness. See § Preparation of the cables for connection page 29.

The cable must provide the insulation or creepage distances into the equipment.

Depending to the equipment supplied, use adhesive mount to hold the cable since the gland plate to wiring harness.


Hold the cable on the wiring harness with additional cable ties.

Place cable ties at regular interval, the cable must not be free in the capacitor bank.


The cable must not prevent the opening or closing door, neither be caught during closing door.

Final operations after making the connections

- Replace the gland plate and its fastening screws, tightening torque: $1.3^{+0.5}$ N.m.
- Tighten the cable glands.



Closing of the gland plate.



Tightening of the cable glands.



Preliminary checks

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- All work must be carried out by qualified and authorised electrical personnel.
- The equipment power supply must be switched off before cleaning.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Cleaning

Prior to commissioning, dust or debris that might have entered the equipment must be removed in order guarantee the clearance distances and creepage. In particular, check the filters, ventilation grates, busbars and their supports and the electrical connections.

The space around the equipment must also be cleared of accumulations of dust or fine particles.

- Use a vacuum cleaner for this cleaning.
- Never clean using compressed air to avoid the displacement of dirt to other surfaces.
- Use dry cloths.

Checks

- Check that there are no foreign bodies in the equipment (tools, etc.).
- Check the integrity of the protection of power cables upstream of and inside the installation.
- Check the integrity of the protective earth conductor and its connection.
- Check the tightening torques.
- Check the installation of the current transformer: positioning on phase 1, mechanical fastening and electrical connections.
- Check the connections and the integrity of the optical fibre cable between the communication module and the NRC12 controller (depending on version).
- Check the configuration of the communication network: polarization resistor, terminating resistor.
- Check that the network voltage matches the equipment voltage rating.

Power-up

DANGER


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- All work must be carried out by qualified and authorised electrical personnel.
 - Wait for 50 s after switching off power supply before carrying out any work on the equipment (time needed for the capacitors to discharge).
 - The controller is not a safety device; it cannot be used to check the absence of voltage.
 - The equipment must be switched off prior to any installation or maintenance operation.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

en

Checks during operation

- Prior to any operation, you must check that there is no voltage. The controller cannot be used to check the absence of voltage.
- Check the unwanted commands triggered by the controller. Define a threshold for the number of reconnections in a determined period by modifying the controller parameter.
- If operating on full load, check that the switched stepping functions correctly.
- After a few hours of operation, measure the temperature change in the premises.




External view of the NRC12 controller

DANGER**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

Never reduce the steps' connection time under 50s.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**NOTICE****RISK OF DEGRADATION OF EQUIPMENT PERFORMANCE**

The controller is configured in the factory for normal or optimal operation. The user is liable for any modification of these parameters.

Failure to follow these instructions will lead to the total or partial loss of the equipment and non-availability of the installation.


Display

Although the regulator installed in your VarSet capacitor bank had been pre-configured with your equipment it remains following settings to define:

- target cos φ setting
- current transformer ratio value (allows to display the measured value correctly).

*Note: For more detailed information on the controller, please refer to the device manual supplied with the equipment.***Important**

- If supplied by a summing CT (installation with several CTs), the sum of the ratios of the different CTs must be taken into consideration.
- For an installation equipped with a generator set, the capacitor bank must be taken out of circuit, by breaking the supply to the controller, before switching to the generator set.



Navigation keys

1 Display

11 Flashing indicates alarm is activated

2 Navigation keys

12 Step number illuminated when activated

3 Digital display for measurement

13 Displayed measurement

4 Displacement Power Factor (DPF)

14 Indicates exporting power to grid

5 Inductive or capacitive DPF (lagging or leading)

15 Indicates secondary DPF target is activated

6 Units of measurement

16 ■ Increase Values

7 Step information

■ Select Menu Items

8 Indicates automatic mode

17 ■ Open Menu

9 Indicates manual operation of steps mode

■ Move Cursor Right

10 Indicates set up menu mode

■ Settings

18 ■ Decrease Values

■ Select Menu Items

19 ■ Exit Menu

■ Move Cursor Left



For controller operation, refer to the instructions supplied with the product.

Simple Commissioning of VarPlus Logic controller

Before configuring the controller, please ensure that the jumper on KL terminals is removed.

Go to SETUP 100:

1. Setup CT ratio (Ct), cos φ (CP1).
2. If the controller display is showing PFC OFF, set the PFC parameter to ON, before launching Ai.
3. Launch automatic initialization (Ai) by pressing “Ai” from “OFF” to “ON.”

The Ai automatically detects the capacitor steps connected and checks if the phase connection (angle between voltage and CT position) is correct. The Ai sequence switches the steps on and off several times. It will take several minutes to complete this process, and later the relay will stabilize.

During this sequence the controller will display “Ai.”

en

Minimum requirements to launch an Ai	For a successful Ai step detection
<ul style="list-style-type: none"> ■ Voltage must be within tolerance ■ CT must be connected ■ Capacitor protection must be close ■ Input current not too low. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CT ratio dimensioning must be in accordance with the transformer dimension ■ Size of the smallest step not too small ■ Level of loading when Ai is launched ■ Load variation during the Ai sequence.

At end of “Ai,” the controller will move to “Auto” mode.

Successful Ai sequence info	Unsuccessful Ai sequence [“Abrt” (abort) error]
<ul style="list-style-type: none"> ■ If phase wiring is swapped (incorrectly wired), the controller automatically corrects the phase angle internally and moves to normal mode. “Auto” is displayed. ■ Final check of step detection: <ul style="list-style-type: none"> □ Go to SETUP 100 -> OUT -> open (right arrow) and check if the status of all steps are correct according to the PFC bank configuration (FIX OFF = Step not detected. AUTO = Step detected) □ If necessary, change the OUT status to expected value. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ If unsuccessful, run the Ai again. If the Ai aborts again, the phase connection (angle between voltage and CT position) cannot be detected. The control will move to PFC off mode and phase connection must be set manually. See user manual.

Messages displayed by the regulator and solutions

The diagnosis of a problem, during equipment commissioning, generally can be done from the display of the regulator

- ALARM flashes when there is a alarm.
- Alarm menu lists the 5 last alarms logged.

Alarm	Cause	Solution
AI/Abt ALARM	Abort of auto-initialization	Variations in the load or too small measured current signals may abort Auto initialisation.
U ALARM	Measured voltage is outside the voltage tolerance.	Check settings for nominal voltage and voltage transformer.
I LO ALARM	Measured current is too low (CT current < 15 mA).	Connection error of CT; short-link of CT is not removed; CT ratio is too high compared to real current; no current.
I Hi ALARM	Measured current is too high.	Load is too high or Improper CT selection.
PFC ALARM	The controller cannot achieve the target cos φ. Over or under compensation.	Check if all steps are correctly defined and working. Check if sizing of the PFC bank is enough compare to KVAR required by the load.
HAr ALARM	THDU limit is exceeded. Controller disconnects the steps to correct THDU.	Check installation, THD U too high or possible resonance.
Step/Fity ALARM (faulty step is blinking)	One or more steps are defective (detected as faulty after connecting the step 3 times without any measurements).	Check steps connection, molded-case circuit breakers (MCCBs) or fuses position and capacitor status.
SPL/Nr ALARM	Step detected with remaining power less > 75 % of initial value.	Check settings and check capacitance of the capacitor.
Thi ALARM	The alarm temperature limit is exceeded.	Check fans and ambient temperature.
OPH ALARM	Set limit for max. allowable operation hours limit is exceeded.	Check the MCCBs/Fuses, contactors and capacitors in the step. Check the capacitance value and replace capacitors if the capacitance has fallen below tolerance limit.
OPC/Nr ALARM	Set limit for max. allowable operation cycles limit is exceeded.	Check the MCCBs/Fuses, contactors and capacitors in the PFC Bank. Check the capacitance value and replace capacitors if the capacitance has fallen below tolerance limit.
OL ALARM	Limit of Capacitor overload current ratio (based on THDU calculation) is exceeded.	Check installation, THD U too high, or possible resonance.
HU ALARM	One or more steps are detected in hunting mode. Step number and error code will flash.	
Anomaly	Cause	Solution
No indication AUTO	Relays do not switch.	In SETUP/100 menu, the selection for PFC is set to OFF or HOLD; CT ratio is not set; temperature is too high; current is < 15 mA; voltage, THD U, or overload current ratio is out of tolerance.
EXPORT	kW export.	If there is no real kW export, check the voltage and current connections to the controller.
Wrong Cos φ indication	Wiring does not correspond to controller settings.	Check voltage and current connections to the controller.
Frequent switching of steps	Size of capacitors is not completely detected / capacitors are inoperable.	Check size of capacitor in INFO menu.
All steps are set to "Fix off"	CT not correctly located or connected, short link not removed.	Check CT connection and position.

Preventive and corrective maintenance

Preventive maintenance

Annual preventive maintenance operations are required to ensure your equipment works correctly.

Contact your Schneider Electric representative to perform these preventive maintenance operations.

Corrective maintenance

Contact your Schneider Electric representative.

en

Consignes de sécurité	44
-----------------------	----

Généralités

Introduction	46
Liste des documents et accessoires fournis	47
Caractéristiques techniques	48
Dimensions et masses des équipements	51
Principe d'architecture	53
Caractéristiques des locaux d'installation	54
Caractéristiques de l'installation en amont de l'équipement	57
Caractéristiques des câbles client et des capacités de raccordement	58

fr

Installation

Réception et manutention de l'équipement	61
Déballage de l'équipement	62
Stockage de l'équipement	63
Installation au sol	64
Modes de raccordement	66
Raccordements électriques	69
Mise sous tension	76
Configuration du régulateur	78

Exploitation

Gestion du régulateur	80
-----------------------	----

Maintenance

Maintenance préventive et corrective	81
--------------------------------------	----

Informations importantes

Lisez attentivement ces directives et examinez l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de "Danger" ou d'"Avertissement" indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, **provoquera** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut provoquer** la mort, des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut provoquer** des blessures mineures, modérées ou des dommages matériels.

AVIS

AVIS est utilisé pour aborder des pratiques ne concernant pas les blessures. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce mot de signal.

REMARQUE : Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Veuillez noter

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Une personne qualifiée est une personne qui a les compétences et le savoir-faire relatifs à la construction, l'installation et l'exploitation d'équipements électriques et qui a reçu une formation à la sécurité lui permettant de reconnaître et d'éviter les risques encourus.

Avant de commencer

- Ce manuel ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application.
- Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Porter un équipement de protection individuel (EPI) et suivre les règles de sécurité liées aux travaux d'électriques. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou normes locales équivalentes.
- Cet équipement doit être installé et entretenu par du personnel qualifié.
- Couper toutes les alimentations de cet équipement avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
- Utiliser toujours un dispositif au bon calibre et approprié à la détection de tension pour confirmer la coupure de l'alimentation.
- Avant de toucher toute partie active, attendre au moins 5 minutes pour que l'équipement s'autodécharge puis mettre en court-circuit les bornes de chaque condensateur et les mettre à la terre.
- Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de remettre cet équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.

- Les équipements sont assemblés en usine et ne nécessitent pas d'intervention lors de l'installation hormis celles indiquées ci-dessous.

ATTENTION

RISQUE DE DÉGRADATION DE PERFORMANCES DE L'EQUIPEMENT

Ne pas modifier les parties mécaniques ou électriques.

Le non-respect de cette instruction peut provoquer des blessures mineures, modérées ou des dommages matériels.

ATTENTION

RISQUE DE BRÛLURES

En fonctionnement et pendant plusieurs minutes après arrêt, des pièces de cet équipement peuvent atteindre des températures élevées. Avant toute intervention, s'assurer que les parties métalliques ont atteint une température acceptable au touché.


Le non-respect de cette instruction peut provoquer des blessures mineures, modérées ou des dommages matériels.

Vous venez de recevoir votre équipement de solution d'efficacité énergétique basse tension conçu et fabriqué par Schneider Electric. Afin de vous accompagner au mieux lors de sa mise en oeuvre, nous avons apporté le plus grand soin à la réalisation de ce manuel. Il présente toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre équipement. Nous vous conseillons de le lire attentivement et de suivre ses recommandations.

- Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans l'autorisation écrite expresse de Schneider Electric.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.
- Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.
- Si vous avez des suggestions d'amélioration de cette publication, n'hésitez pas à nous en informer en utilisant les coordonnées indiquées à la fin de ce guide.

Liste des documents et accessoires fournis

DB413951.eps



Documents

Guide de réception : déballage, manutention, stockage (disponible sur l'emballage).

Vous trouverez dans le porte-document situé sur la face interne de la porte de l'équipement les documents suivants :

- ce guide d'installation, de mise en service
- le guide de maintenance
- le schéma du circuit de puissance
- le schéma du circuit auxiliaire
- le plan de raccordement des borniers
- la fiche de caractéristiques techniques
- la notice simplifiée du régulateur (les notices du régulateur VarPlus et du Modbus sont à télécharger sur le site www.schneider-electric.com)
- la notice du disjoncteur de protection principale (selon modèle).

Une fois l'installation terminée, il est conseillé de laisser ce manuel à disposition dans le porte-documents prévu à cet effet, situé sur la face interne de la porte de l'équipement.

fr



fr



Caractéristiques générales


- Tension, fréquence, puissance, selon les indications de la plaque signalétique.
- Tension d'isolement : jusqu'à 690 V (selon modèle)
- tenue 50 Hz 1 min : 2,5 kV.
- Courant assignée de courte durée admissible : 35/65 kA (selon modèle).
- Communication : Modbus RS485 2 fils.
- Alimentation auxiliaire : 220/230 V 50/60 Hz.
- Indice de protection : IP31/IP54 (selon modèle).
- Fonction présence groupe électrogène (bornes XA1 - XA2).
- Couleur :
- tôle : RAL 9003
- socle : RAL 7022.
- Conforme aux normes CEI 61439-2 et CEI 61921.
- IK10.
- Contact alarme pour remontée de défaut batterie (bornes XA3 - XA4).

Caractéristiques des condensateurs

- Tolérance sur les capacités : -5 à +10 %.
- Surcharges admissibles en tension
(8 h sur 24 h suivant CEI 831-1/2) : 10 %.

Limites de fonctionnement

- Usage intérieur exclusivement.
- Alimentación : 400 V/50 Hz - 400 V/60 Hz - 415 V/50 Hz.





Localisation de la plaque signalétique.

DB418334eps




Constitution des équipements


Type	Disjoncteur	Self anti-harmonique	Schémas électriques
VLVAF5N VLVAF7N	avec / sans	sans	
VLVAF6P VLVAF8P	avec / sans	avec	

Schémas électriques version automatique

VLVAF5N



VLVAF6P




(1) Non fourni par Schneider Electric.


(2) Pour variante avec disjoncteur d'entrée.

(3) Pour variante avec transformateur.

**Schémas électriques version automatique
VLVAF7N (sans self)**




VLVAF8P (avec self)




Dimensions et masses des équipements

Armoire VLVAF5N



Armoire VLVAF6P




Dimensions (mm) et masse maximum (kg)


Type	Armoire	
	VLVAF5N	VLVAF6P
H	2200	2200
L	800	1400
P	600	600
P1	1361	1361
Masse	434	952

Dimensions et masses des équipements

Armoire VLVAF7N



Armoire VLVAF8P




Dimensions (mm) et masse maximum (kg)

Type	Armoire	
	VLVAF7N	VLVAF8P
H	2200	2200
L	1600	2800
P	600	600
P1	1361	1361
Masse	868	1904

Architecture typique

DB419455.eps



- | | | |
|---|--|--|
| ■ Câbles de puissance client
(non fournis par Schneider Electric) | ■ Câbles de puissance | ■ Câbles circuits auxiliaires |
| 1 Plages de raccordement | 7 Disjoncteur de protection Module | 13 Régulateur Varlogic |
| 2 Disjoncteur d'entrée | 8 Contacteur | 14 Porte documents |
| 3 Commande rotative | 9 Self anti-harmonique | 15 Grille d'aération |
| 4 Jeu de barres départ disjoncteur
de protection principale | 10 Condensateurs | 16 Cloisonnement |
| 5 Jeu de barres Linergy | 11 Disjoncteur de protection et borniers
de raccordement du circuit auxiliaire | 17 Ventilateurs |
| 6 Modules | 12 Transformateur circuit auxiliaire | 18 Thermostats |

Configuration de l'architecture Maître/Eclave

Les produits VarSet de type VLVAF7N et VLVAF8P sont basés sur la même construction que les batteries VLVAF5N et VLVAF6P. Ils sont constitués de deux armoires distinctes, l'une avec un Varlogic (équipement Maître), l'autre sans (équipement Esclave).

Caractéristiques des locaux d'installation



Caractéristiques générales

- Températures :
 - température maximum : 45 °C
 - température moyenne sur 24 h : 35 °C
 - température minimum : -5 °C.
- Ventilation : placer l'équipement dans un local ventilé.
- Pollution :
 - degré de pollution 2 (CEI 61010-1).
- Humidité : ≤ 95 %.
- Altitude : ≤ 2000 m.

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Ne pas installer l'équipement dans un environnement sale ou poussiéreux quelque soit les types ou natures de saletés ou poussières.
- Ne pas installer l'équipement dans des zones où des risques de fuite de fluide sont probables (passage de canalisations à proximité de l'équipement...).
- Ne pas installer cet équipement dans une zones classée ATEX (atmosphère explosive).

Le non respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉCHAUFFEMENT A L'INTÉRIEUR DE L'ÉQUIPEMENT

Ne pas installer sur un sol chauffant (infracâbles, résistances chauffantes, tuyaux de chauffage pour fluides caloriforeurs).

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Limite de fonctionnement

- Usage intérieur exclusivement.
- Alimentation :
 - fluctuations de la tension du réseau d'alimentation : -10 % à +10 % de la tension nominale
 - surtensions transitoires pour le réseau d'alimentation : catégorie d'installation III (CEI 61010-1)
 - distorsion et harmonique :
 - sans selfs anti-harmoniques : THDu ≤ 5 %
 - avec selfs anti-harmoniques : 5 % ≤ THDu ≤ 8 %
 - ou
 - sans selfs anti-harmoniques : Gh/Sn ≤ 20 %
 - avec selfs anti-harmoniques : 20 % ≤ Gh/Sn ≤ 50 %.

Propreté

- L'emplacement destiné à l'installation de l'équipement doit être propre.
- L'équipement étant très sensible à la poussière, l'application sur le sol d'une peinture anti-poussière est recommandée afin de limiter le risque de dépôt de poussière à l'intérieur de l'équipement.

Autres conditions d'utilisation


Pour toute installation en dehors de ces caractéristiques, consulter Schneider Electric.

Caractéristiques des locaux d'installation

Réserve d'espace autour de l'équipement

Prévoir :

- un espace nécessaire à une ventilation correcte des équipements
- un espace suffisant pour permettre l'arrivée des câbles courant faible et courant fort
- un espace suffisant autour de l'équipement pour les futures extensions
- un espace suffisant pour permettre la maintenance
- un espace suffisant pour permettre l'ouverture des portes
- un espace libre à proximité des entrées et sorties d'air.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉCHAUFFEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'ÉQUIPEMENT

- Respecter les distances d'espace minimales spécifiées autour des entrées et sorties de ventilation.
 - Espacer de 200 mm minimum 2 sorties de ventilation situées en vis à vis.
 - Ne placer aucune source de chaleur en face d'une entrée de ventilation.
- Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

AVERTISSEMENT



RISQUE D'OBSTRUCTION DES VOIES D'ÉVACUATION

Respecter les distances de sécurité pour permettre le passage en cas d'évacuation des locaux, conformément à la réglementation applicable.


Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Préparation des sols

Planéité et horizontalité des sols




Planéité des murs



Aucun élément ne doit appuyer contre la face arrière de l'équipement.

Caractéristiques de l'installation en amont de l'équipement

DB418341.eps



Protection en amont de l'équipement


Protection en amont de l'équipement

Vous devez protéger votre équipement en amont à l'aide d'un dispositif de protection adéquat.

Ce dispositif vous permet de :

- faire la consignation de votre équipement
- protéger votre installation du tableau principal à votre équipement
- relier l'alarme de température excessive à ce dispositif de protection amont dans le cas d'une version à compensation fixe sans disjoncteur de protection principale inclus.

DB418332.FR.eps



Emplacement du TC sur le circuit de puissance.

Mesure de courant pour la compensation automatique

Caractéristiques du transformateur de courant

- S'assurer que son secondaire est bien de 5 A.
- S'assurer que la puissance est supérieure à 10 VA.
- S'assurer que la classe du TC est cl1.

Emplacement du transformateur de courant

- Installer le TC impérativement en amont de l'équipement et des récepteurs (moteurs...) ; voir schéma ci-contre.

Ne pas réaliser de dérivation

Le transformateur de courant doit être dédié à l'équipement.

- Risque d'envoi de mauvaises informations au niveau du régulateur.
- Risque de perte de bénéfice de l'utilisation de l'équipement.

Connexion de terre du secondaire du transformateur de courant

Le transformateur de courant doit être connecté à la terre. Se référer à la notice du fabricant pour sa bonne installation.

fr

Caractéristiques des câbles client et des capacités de raccordement

Caractéristiques des câbles de puissance client (400-415 V)

Type de câbles préconisés : 1000 V, 105 °C.

Les câbles doivent être dimensionnés pour un courant de 1,5 In minimum.

Les sections fournies dans les tableaux sont données à titre indicatif.

Elles ne tiennent pas compte :

- des longueurs à mettre en œuvre
- du mode de pose : goulotte ou caniveau
- de la température ambiante autour du conducteur.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE PERTE D'ISOLEMENT ET DE COURT-CIRCUIT

Dimensionner les câbles de puissance selon les normes CEI 60439-1 et CEI 61921.

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Sections recommandées pour les câbles de puissance client

Fréquence Hz	Rang d'accord self anti-harmonique	Puissance kvar	Courant de dimensionnement des câbles In A	Section mini. de raccordement en cuivre mm ²		nb de câbles	Capacité maxi. de raccordement Avec disjoncteur		Sans disjoncteur					
				mm ²	nb de câbles		nb de câbles	mm ²	nb de câbles	mm ²				
Sans self anti-harmonique														
Armoires														
50	Pas applicable	350	757	2	240	4	300 ⁽¹⁾	3	300					
		400	865	3	185									
		425	921	3	185									
		450	975	3	185									
		500	1083	3	185									
		550	1191	3	240									
		600	1299	3	240									
		700			voir 400 kvar + 300 kvar									
		900			voir 500 kvar + 400 kvar									
		1000			voir 500 kvar + 500 kvar									
		1150			voir 550 kvar + 600 kvar									
60	Pas applicable	350	757	2	240	4	300* ⁽¹⁾	3	300					
		400	865	3	185									
		450	975	3	185									
		500	1083	3	185									
		600	1299	3	240									

(1) Suivant les accessoires de raccordement utilisés.

Caractéristiques des câbles client et des capacités de raccordement

Sections recommandées pour les câbles de puissance client

Fréquence Hz	Rang d'accord self anti-harmonique	Puissance kvar	Courant de dimensionnement des câbles In A	Section mini. de raccordement en cuivre mm ²		Capacité maxi. de raccordement Avec disjoncteur		Capacité maxi. de raccordement Sans disjoncteur				
				nb de câbles	nb de câbles mm ²	nb de câbles	nb de câbles mm ²	nb de câbles	nb de câbles mm ²			
Avec self anti-harmonique												
Armoires												
50	4,2	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
		350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700			voir 500 kvar + 225 kvar							
		800			voir 500 kvar + 300 kvar							
		900			voir 500 kvar + 400 kvar							
		1000			voir 500 kvar + 500 kvar							
		1100			voir 500 kvar + 600 kvar							
		1150			voir 550 kvar + 600 kvar							
60	3,8	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
		350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700			voir 500 kvar + 225 kvar							
		800			voir 500 kvar + 300 kvar							
		900			voir 500 kvar + 400 kvar							
		1000			voir 500 kvar + 500 kvar							
		1100			voir 500 kvar + 600 kvar							
		1150			voir 550 kvar + 600 kvar							
60	2,7	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
		350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	1030	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700			voir 500 kvar + 225 kvar							
		800			voir 500 kvar + 300 kvar							
		900			voir 500 kvar + 400 kvar							
		1000			voir 500 kvar + 500 kvar							
		1100			voir 500 kvar + 600 kvar							
		1150			voir 550 kvar + 600 kvar							
60	4,2	300	649	2	240	4	300	3	300			
		400	865	3	185							
		500	1083	3	185							
		600	1299	3	240							
	3,8	300	649	2	240	4	300	3	300			
		400	865	3	185							
		500	1083	3	185							
		600	1299	3	240							
	2,7	300	649	2	240	4	300	3	300			
		400	865	3	185							
		500	1083	3	185							
		600	1299	3	240							

fr

Caractéristiques des câbles client et des capacités de raccordement

Caractéristiques du conducteur de mise à la terre

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE PERTE D'ISOLEMENT ET DE COURT-CIRCUIT

Dimensionner la section du conducteur de protection de terre selon la norme CEI 60364-5-54.

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Capacité de raccordement du conducteur mise à la terre :

- 4 trous pour vis M12.

Caractéristiques des câbles auxiliaires

Type de câbles préconisés : 1000 V, 105 °C.

Les valeurs sont données à titre indicatif ; il convient d'adapter la section d'après l'environnement, la longueur des câbles.

Matériel	Section mm ²	Section maxi mm ²	Nb de bornes	Nb de conducteurs par borne (Fil souple/rigide)
Transformateur de courant	2,5	4	2	1
Protection des auxiliaires en version sans transformateur de tension	2,5	2,5	2	1
Groupe électrogène	1	2,5	2	1
Alarme régulateur	1	2,5	2	1
Alarme température	1	2,5	2	1
Commande cos φ2	0,6	1	2	1

Pour toutes autres sections à mettre en œuvre, consulter les services de Schneider Electric.

Matériel à prévoir pour le raccordement du module de communication

Non inclus dans l'équipement.

- Câble recommandé : Belden 3106A blindé AWG22 3 brins.

Réception et manutention de l'équipement

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. La société Schneider Electric décline toute responsabilité quand aux manquants ou aux dommages survenus lors du transport de l'équipement, et ne saurait en aucun cas en supporter les frais. En cas d'avarie ou d'élément manquant, adresser les réserves d'usage sous pli recommandé au transporteur en rappelant la référence du bordereau de livraison.

Réception


- Vérifier la correspondance des informations des colis et du bon de livraison avec celles du bon de commande : référence de l'équipement, nombre de colis.
- S'assurer à l'arrivée du matériel et avant toute manipulation que les caisses et emballages ayant servi au transport sont en parfait état.
- Malgré le bon état apparent de l'emballage, ne pas hésiter à procéder au déballage en présence d'un agent autorisé de la compagnie de transport (voir section "Déballage de l'équipement" en page suivante).

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Ne pas installer l'équipement en cas de détérioration constatée.

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.



Position centre de gravité (emballage standard).

Manutention

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE OU DE BASCULEMENT DE L'ÉQUIPEMENT LORS DE LA MANUTENTION

- Respecter rigoureusement le mode et les zones de levage préconisés (voir tableau ci-dessous).
 - Tenir compte de la position du centre de gravité pour manutentionner les équipements.
 - Utiliser des moyens de manutention adaptés aux dimensions et à la masse de l'équipement.
 - Positionner correctement les moyens de manutention.
 - Déplacer l'équipement avec beaucoup de précautions.
 - Vérifier que cette position est conservée lors du déplacement de l'équipement.
 - Eviter les chocs et les déformations.
- Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

Tous les équipements sont montés sur palette et peuvent être manutentionnés par le bas. Utiliser de préférence un chariot élévateur.



Déballage.

- Déballer de préférence les équipements sur leur lieu d'installation.
- Attention à ne pas détériorer l'équipement avec l'outil utilisé pour découper l'emballage.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE OU DE BASCULEMENT DE L'ÉQUIPEMENT LORS DU DÉBALLAGE.

- Porter les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.
- Manipuler l'équipement avec beaucoup de précautions.
- Tenir compte de l'étiquette indiquant le centre de gravité.
Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

- Couper les liens et retirer les cartons ou plastiques de protection.

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs prévus à cet effet.

Nous vous remercions de votre collaboration à la protection de l'environnement.

- S'assurer en examinant minutieusement le matériel qu'il n'a pas reçu de choc nuisible à son isolement et à son fonctionnement :

- absence de pièces cassées
- composants électriques détériorés ou mal positionnés
- fonctionnement de la porte et de sa serrure
- problème sur les raccordements internes.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT




Ne pas installer l'équipement en cas de détérioration constatée.

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

- Retirer l'équipement de la palette de transport à l'aide d'outils appropriés et conformément au tableau ci-dessous.

Armoire Maître/Esclave

- Une batterie VLVAF7N est constituée de 2 batteries distinctes VLVAF5N.
- Une batterie VLVAF8P est constituée de 2 batteries distinctes VLVAF6P.

Type	Armoires VLVAF5N et VLVAF7N	Armoires VLVAF6P et VLVAF8P
Angle	Solution 1  <small>DB413832.eps</small>	Autre possibilité (1) (2)  <small>DB413833.eps</small>
	Solution 1 (2)  <small>DB413834.eps</small>	Autre possibilité  <small>DB413835.eps</small>
(a)	Masse maximale (kg)	
45°	1160	580
60°	830	415
90°	480	240
		1100
		-
		-
		1360

(1) Prendre les précautions nécessaires lors du levage pour éviter le basculement de l'ensemble (voir position indiquée du centre de gravité).

(2) En cas d'élingage, utiliser de préférence tous les anneaux de levage présents sur l'équipement.

Stockage

AVIS

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL

- Stocker dans un local sec, aéré, à l'abri de la pluie, des intempéries et de la poussière.
- Dans le cas où le matériel est stocké en attendant son installation, respecter une température de stockage comprise entre -20 et 40 °C.
- Ne pas stocker les équipements à l'extérieur même sous une bâche.
- L'équipement doit de préférence rester emballé jusqu'à son installation finale.

Le non respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

fr

Installation des armoires

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT DE L'ARMOIRE

- Fixer l'équipement en utilisant les points de fixation indiqués ci-dessous.
- Utiliser des fixations adaptées à la nature du support et à la masse de l'équipement (voir "Dimensions et masses des équipements", page 51).


Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

DB419457.eps



Armoire VLVAF5N.


DB419458.eps




Armoire VLVAF6P.

Cotes de fixation au sol (mm)


VLVAF5N



VLVAF6P



DB414475.eps



Fixation en angle : cas de deux modules

Légende :

- Position de la vis.

Fixation au sol

- Positionner l'équipement à l'emplacement choisi.
- Déclipser les caches des angles du socle.
- Repérer les points de fixation, voir cotes ci-contre.
- Retirer l'équipement.
- Percer le sol et positionner les éléments de fixation.
- Positionner l'équipement dans son emplacement et visser les vis de fixation.


AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT DE L'ARMOIRE

- Fixer l'équipement en utilisant les points de fixation indiqués.
- Utiliser des fixations adaptées à la nature du support et à la masse de l'équipement (voir "Dimensions et masses des équipements", page 51).

Le non respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.


DB415462.eps



Repérage des points de fixation au sol.


Raccordement

Par le haut




Avec chemin de câble ou avec goulotte.

Par le haut ou le bas - version disjoncteur



Hauteur de raccordement.

Par le haut ou le bas - version plage de raccordement



Dans le cas d'un raccordement par le bas, pour les armoires VLVAF5N, VLVAF6P, VLVAF7N et VLVAF8P, prendre en compte la hauteur des raccordements lors du choix des câbles afin d'obtenir un rayon de courbure correct (voir ci-dessous).

Le raccordement de chaque armoire au réseau principal doit être indépendant comme illustré sur l'exemple du raccordement correct. Il est interdit de dériver la puissance depuis l'équipement Maître vers l'équipement Esclave comme illustré sur l'exemple du raccordement interdit. Chaque équipement doit être protégé par un dispositif de protection adéquat.


⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Porter un équipement de protection individuel (EPI) et suivre les règles de sécurité liées aux travaux d'électriques. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou normes locales équivalentes.
 - Cet équipement doit être installé et entretenu par du personnel qualifié.
 - Couper toutes les alimentations de cet équipement avant de travailler sur ou à l'intérieur de l'équipement.
 - Utiliser toujours un dispositif au bon calibre et approprié à la détection de tension pour confirmer la coupure de l'alimentation.
 - Avant de toucher toute partie active, attendre au moins 5 minutes pour que l'équipement s'autodécharge puis mettre en court-circuit les bornes de chaque condensateur et les mettre à la terre.
 - Replacer tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de remettre cet équipement sous tension.
- Le non respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

Raccordement des armoires VLVAF7N et VLVAF8P

Raccordement correct




Raccordement interdit



Mise en œuvre des câbles

Rayon de courbure

DB413610.eps




Rayon de courbure.

Les normes préconisent un rayon de courbure de 6 à 8 fois le diamètre.
Se référer au rayon de courbure donné par le fournisseur de câbles.

fr

Capacité maxi de la plaque passe-câbles pour les câbles de puissance

DB418609.eps




Equipement	Quantité
Armoires	
VLVAF5N, VLVAF6P	12
VLVAF7N, VLVAF8P	12 + 12

Préparation des câbles pour raccordement


DANGER**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

Se tenir à l'écart du coffret ou de l'armoire lors du perçage, afin d'éviter toute chute de copeaux dans les équipements.

Le non respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.




Retrait de la plaque passe-câbles.



Perçage de la plaque passe-câble.

- Retirer la plaque passe-câbles.


- Utiliser des forets ou des emporte-pièce selon les diamètres des trous à réaliser pour permettre le passage :
 - des câbles de puissance
 - des 2 fils du transformateur de courant (pour les modèles à compensation automatique)
 - du câble de mise à la terre
 - du câble d'alimentation du module Modbus ou de communication (selon modèle)
 - du câble de communication (selon modèle).




Passage des câbles et mise en place des presse-étoupes.

- Passer les câbles à travers la plaque en plaçant des presse-étoupes (non fournis) de performance équivalente à l'indice de protection de l'équipement.


Nota : pour une entrée des câbles par le bas, procéder de même avec la plaque passe-câble basse.



Raccordement avec barre de terre.



Raccordement sur disjoncteur Compact NS630b-1600.



Raccordement avec plages cuivre.

Raccordement à la terre

- Dévisser le capuchon de protection situé sur le goujon de terre.
- Réaliser la liaison en utilisant un câble de section appropriée ; voir paragraphe "Caractéristiques des câbles client" en page 58 pour la section des câbles de protection.
- La liaison se fait à l'aide d'un écrou avec rondelle de contact de chaque côté.
- Appliquer un couple de serrage de : 75 N.m (vis M12 classe 8-8) pour une barre de terre.

Raccordement des câbles de puissance client

- Visser les cosses sur les bornes et plages de raccordement comme indiqué ci-dessous.
- L'ordre des phases L1, L2, L3 doit correspondre à l'ordre des phases sur le bornier ou l'appareil de protection de l'équipement.
- Serrer les vis au couple défini, voir tableau ci-dessous.
- Marquer la connexion à l'aide d'un vernis adapté.
- Fretter les câbles sur les maintiens.

Type de disjoncteurs de protection selon configuration

Equipement	Protection d'entrée
Armoires	
VLVAF5N	NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF6P	NS630b N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H
VLVAF7N	Maître NS1000 N/H NS1250 N/H
	Esclave NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF8P	Maître NS1000 N/H NS1250 N/H
	Esclave NS630B N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H

Couple de serrage



Compact NS	Plages de raccordement sur jeu de barre
50 N.m	M10 = 50 N.m

⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE


- Voir tableau de section des câbles de puissance.
 - Se référer à la notice du disjoncteur de protection fournie avec votre équipement pour le type de liaison à réaliser (cosse, embout).
 - Connecter les câbles avec les rondelles et écrous vis.
 - Respecter les couples de serrage.
- Le non respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

Raccordement auxiliaires





Equipement	Mesure courant régulateur	Groupe électrogène	Alarme régulateur	Information alarme température
Caractéristiques				
	Entrée courant 5 A Puissance 5 VA	Entrée contact sec. 415 V, ≤ 50 mA	Sortie contact sec. Contact NF Alarme présente = contact fermé 2 A / 250 V AC	Contact défaut du disjoncteur principal 4 A / 240 V AC ou 2 A / 440 V AC
Armoire				
VLVAF5N	K L	1 2	3 4	5 6
VLVAF6P				


Consulter le paragraphe "Caractéristiques des câbles auxiliaires" en page 60 pour la section des câbles auxiliaires.



Connection when the auxiliary transformer is not supplied



Retrait du cavalier du bornier de raccordement du groupe électrogène.



Raccordement du groupe électrogène.

Raccordement dans le cas du transformateur auxiliaire non fourni

Pour un équipement sans transformateur de tension, réaliser le raccordement sur les bornes des disjoncteurs de protection iC60 2 pôles.

- Caractéristiques du transformateur : 400 V/230 V, puissance selon configuration.

Raccordement avec groupe électrogène

AVIS

RISQUE DE DÉGRADATION DE PERFORMANCE DE L'INSTALLATION

Il est indispensable de déconnecter la batterie lors du fonctionnement du groupe électrogène.

Le non-respect de ces instructions entraînera le non démarrage du groupe électrogène et la perte de disponibilité de l'installation.

Dans le cas de présence d'un groupe électrogène, raccorder les fils provenant du groupe électrogène sur les bornes 1 et 2.


Caractéristiques

- Contact sec, normalement fermé (contact fermé = groupe électrogène à l'arrêt).
- Caractéristique du contact : 415 V CA, ≤ 50 mA.


Retirer le cavalier.

Raccorder sur les bornes 1 et 2 les 2 fils provenant du groupe électrogène.


Au démarrage du groupe électrogène, l'alimentation du bornier est coupée, la batterie cesse de fonctionner.




Emplacement du TC sur le circuit de puissance.



Raccordement du TC.



Raccordement d'un TC.



Retrait du cavalier sur le bornier de raccordement du TC.

Pour la compensation automatique uniquement.

Installation du transformateur de courant (CT) sur le réseau

- Installer le TC impérativement en amont de l'équipement et des récepteurs (moteurs...) ; voir schéma ci-contre.
 - Raccorder la borne S1 sur la borne K du bornier et S2 sur la borne L du bornier.
- Pour plus d'informations, se référer à la documentation du TC (non fourni par Schneider Electric).
- Retirer le cavalier après avoir relié le TC au bornier, voir ci-dessous. En cas d'intervention sur le circuit secondaire du TC, conserver le cavalier Schneider Electric, réf. AB1RRAL42.

fr

Le transformateur de courant doit être placé sur la phase 1 du circuit de puissance.

Le circuit secondaire du transformateur de courant doit être connecté à la terre.

Installation de transformateur de courant (TC) sur le régulateur

Le but est de relier le régulateur à la mesure de courant du réseau client. Cette opération concerne uniquement les modèles à compensation automatique.

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Ne jamais ouvrir le circuit secondaire d'un transformateur de courant lorsque le circuit primaire est sous tension
- Avant toute intervention sur le circuit secondaire, les bornes secondaires du transformateur de courant doivent être court-circuitées en utilisant le cavalier Schneider Electric ref. AB1RRAL42.

Le non respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Ne pas réaliser de dérivation

Le transformateur de courant doit être dédié à l'équipement.


- Risque d'envoi de mauvaises informations au niveau du régulateur.
- Risque de perte de bénéfice de l'utilisation de l'équipement.

Raccordement de la partie commande d'une armoire maître esclave

La commande de l'équipement Esclave (borne de raccordement XAs) doit être raccordée à l'équipement Maître (borne de raccordement XAm) conformément au plan EAV1886000 fourni avec l'équipement.

Type de câble préconisé (non fourni):

- isolation 1000 V, 105 °C, section comprise entre 1 mm² et 2,5 mm².



Equipement maître.

Equipement esclave.

Raccordement des auxiliaires (borne de raccordement XA)


Le tableau ci-dessous donne la fonction des différentes bornes de raccordement disponible dans les armoires.

Les bornes K et L et les bornes de 1 à 6 se situent dans l'équipement Maître.


Les bornes 9 et 10 se situent dans l'équipement Esclave et peuvent être rapportées dans l'équipement Maître (cf. plans EAV1886000 et S1B9989700 fournis avec l'équipement pour plus de détails).

Se reporter à la page 58 de la notice pour plus de détails sur les câbles préconisés.

Fonction	Repère de borne
Mesure courant régulateur	K, L
Groupe électrogène	1, 2
Alarme régulateur	3, 4
Information alarme température Maître	5, 6
Information alarme température Esclave	9, 10



Raccordement du module.



Raccordement de la communication

Matériel à prévoir (non inclus dans l'équipement)

- Câble recommandé : Belden 3106A blindé AWG22 3 brins.

Raccordement sur le régulateur

- Ordre des fiches
- 0 V communication
- Blindage de la communication
(pas de liaison avec le 0 V, ni avec la masse du contrôleur)
- Signal D0-
- Signal D1+.
- Tension d'isolement 1,3 kV
- Section de câble : 0,2 à 1 mm² (30-19 AWG)
- Câble recommandé : Belden 3106A blindé AWG22 3 brins
- Couple de serrage D1+ = B' / Rx+ , B / Tx+ 0,5 to 5 Nm.

Se référer à la documentation du module de communication Modbus VL6/12 7EN02-0376.

Raccordement de la fonction cos φ 2

■ Caractéristiques :

- Entrée auto-alimentée (5 V-10 mA) pour contact sec. NO ou NF
- L'état est paramétrable dans le contrôleur, par défaut NO
- contact ouvert : cos φ 1
- contact fermé : cos φ 2.
- Section 0,2 à 1 mm², long maxi 100 m.
Pour une longueur > 50 m, utiliser une section d'au moins 0,6 mm².

Installation du câble de communication ou cos φ 2 à l'intérieur de l'équipement

Depuis la plaque passe câble rejoindre le régulateur en suivant le faisceau des câbles de commande. Voir § Préparation des câbles pour raccordement page 69.

Le câble doit respecter les distances d'isolement et ligne de fuite à l'intérieur de l'équipement.

Selon l'équipement fourni, utiliser des embases de frettage autocollantes pour maintenir le câble depuis la plaque passe câble jusqu'au faisceau des câbles de commande.


Maintenir le câble sur le faisceau de câbles de commande à l'aide de colliers de frettage supplémentaires.

Positionner les colliers à intervalles réguliers, le câble ne doit pas être libre à l'intérieur de l'équipement.


Le câble ne doit pas gêner la rotation de la porte, ni être coincé lors de la fermeture de celle-ci.

Dernières opérations après la réalisation des raccordements

- Remettre en place la plaque passe-câbles et ses vis de fixation, couple de serrage : 1.3^{+0.5} N.m.
- Visser les presse-étoupes.



Remise en place de plaque passe-câbles.



Visseage des presse-étoupes.



Contrôles préliminaires

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Toute intervention doit être menée par du personnel électricien qualifié et habilité.
 - L'équipement doit être placé hors tension avant nettoyage.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

Nettoyage

Avant de procéder à sa mise en service et afin de garantir les distances d'isolement et les lignes de fuite, l'équipement doit être débarrassé de poussière ou débris introduits lors de l'installation. Contrôler en particulier les filtres, les grilles de ventilation, les jeux de barre et leurs supports et les connexions électriques.

L'espace autour de l'équipement doit également être débarrassé des accumulations de poussière ou de particules fines.

- Utiliser un aspirateur pour réaliser ce nettoyage.
- Ne jamais nettoyer à l'aide d'air comprimé afin d'éviter le déplacement des saletés vers d'autres surfaces.
- Utiliser des chiffons secs.

Vérifications

- Vérifier l'absence de tout objet étranger dans l'équipement (outils, ...).
- Vérifier l'intégrité de la protection des câbles de puissance en amont et en interne de l'installation.
- Vérifier l'intégrité du conducteur de protection de terre et son raccordement.
- Vérifier les couples de serrage.
- Contrôler la mise en œuvre du transformateur de courant : le positionnement sur la phase 1, les fixations mécaniques et les raccordements électriques.
- Contrôler les connexions et l'intégrité du câble de fibre optique entre le module de communication et le régulateur NRC12 (selon versions).
- Vérifier la configuration du réseau de communication : résistance de polarisation, résistance de fin de ligne.
- Vérifier que la valeur de tension réseau est identique à celle de l'équipement.

Mise sous tension

DANGER


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Toute intervention doit être menée par du personnel électricien qualifié et habilité.
 - Respecter le délai de 50 s après mise hors tension avant toute intervention sur l'équipement (durée nécessaire à la décharge des condensateurs).
 - Le régulateur n'est pas un dispositif de sécurité ; il ne permet pas la vérification de l'absence de tension.
 - L'équipement doit être placé hors tension avant toute opération d'installation ou de maintenance.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**




Vérifications en exploitation


- En cas d'intervention, vérifier obligatoirement l'absence de tension.
Le régulateur ne permet pas de vérifier l'absence de tension.
- Vérifier les commandes intempestives provoquées par le régulateur.
Définir un seuil du nombre de reconnexions sur une durée déterminée en modifiant le paramètre du régulateur.
- En cas de fonctionnement en pleine charge, vérifier le bon enclenchement des gradins.
- Après quelques heures de fonctionnement, mesurer l'évolution de la température du local.



Vue extérieure du régulateur VL6/VL12



Ecran du régulateur



Touche de navigation du régulateur



Pour le réglage du régulateur, se reporter à la notice livrée avec le produit.

DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Ne jamais réduire le délai d'enclenchement des gradins à un délai inférieur à 50 s.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

RISQUE DE DÉGRADATION DE PERFORMANCES DE L'ÉQUIPEMENT

Le régulateur est paramétré en usine pour un fonctionnement normal et optimal. Toute modification de ces paramètres se fera sous la responsabilité de l'utilisateur.

Le non-respect de ces instructions entraînera la perte totale ou partielle de l'équipement et la non disponibilité de l'installation.

Bien que le régulateur installé dans votre batterie VarSet ait été pré-configuré pour fonctionner avec votre équipement, il reste les réglages suivants à paramétriser :

- la valeur de consigne du paramètre cos φ
- la valeur du rapport du transformateur de courant (permet l'affichage correct des grandeurs mesurées).

Nota : Pour des informations détaillées sur le régulateur se référer à la notice de l'appareil livrée avec le matériel.

Important

- En cas d'alimentation via un TC sommateur (installations comportant plusieurs TC), le rapport à prendre en compte est la somme des rapports des différents TC.
- Pour une installation équipée d'un groupe électrogène, il est nécessaire de déclencher la batterie avant de basculer sur le groupe, en coupant l'alimentation du régulateur.

1 Ecran

11 Le clignotement indique que l'alarme est activée

2 Touches de navigation

12 Numéro de gradin allumé si activé

3 Affichage numérique pour les mesures

13 Mesure affichée

4 Cosinus phi (DPF)

14 Indique un flux de puissance exporté vers le réseau

5 Cosinus (φ) inductif ou capacitif (en retard ou en avance)

15 Indique qu'une deuxième cible de cosinus (φ) est activée

6 Unités de mesure

16 ■ Augmenter les valeurs
■ Sélectionner des éléments de menu

7 Informations sur les gradins

17 ■ Ouvrir le menu
■ Déplacer le curseur vers la droite
■ Paramètres

8 Indique le mode automatique

18 ■ Diminuer les valeurs
■ Sélectionner des éléments de menu

9 Indique le mode de fonctionnement manuel des gradins

19 ■ Quitter le menu
■ Déplacer le curseur vers la gauche

10 Indique le mode menu de configuration

Mise en service simple d'un contrôleur VarPlus Logic

Avant de paramétrier le contrôleur, veuillez vous assurer que le cavalier sur les bornes KL soit retiré.

Allez dans SETUP 100 :

1. Configurez le rapport de TC (Ct) et le cosinus (ϕ) (CP1).
2. Si l'écran du contrôleur affiche PFC OFF, réglez le paramètre PFC sur ON avant de lancer la fonction Ai.
3. Lancez l'initialisation automatique en faisant passer l'option "Ai" de OFF à ON.

La fonction Ai détecte automatiquement les gradins de condensateur connectés et vérifie si la connexion de phase (angle entre la tension et la position du TC) est correcte. La séquence Ai consiste à activer puis désactiver les gradins plusieurs fois. Ce processus dure plusieurs minutes, puis le relais se stabilise.

Pendant cette séquence, le contrôleur affiche "Ai".

fr

Critères minimum pour lancer Ai	Pour une détection de gradin réussie avec Ai
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tension conforme à la tolérance ■ TC connecté ■ Protection des condensateurs fermées ■ Courant d'entrée suffisant. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rapport de TC proportionnel à la dimension du transformateur ■ Taille du plus petit gradin suffisante ■ Niveau de charge au lancement de la séquence Ai suffisant ■ Faible variation de la charge pendant la séquence Ai.

À la fin de la séquence Ai, le contrôleur passe en mode automatique.

Réussite de la séquence Ai	Échec de la séquence Ai [erreur "A brt"]
<ul style="list-style-type: none"> ■ En cas d'inversion du câblage de phase, le contrôleur effectue automatiquement une correction interne de l'angle de phase et passe en mode normal. Le message "Auto" s'affiche. ■ Vérification finale de la détection de gradin : □ Allez dans SETUP 100 > OUT > flèche droite (pour ouvrir) et vérifiez que l'état de tous les gradins correspond bien à la configuration du groupe PFC. (FIX OFF = gradin non détecté. AUTO = gradin détecté.) □ Si nécessaire, remplacez l'état OUT par la valeur attendue. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ En cas d'échec, relancez la séquence Ai. Si la séquence Ai échoue de nouveau, la connexion de phase (angle entre la tension et la position du TC) ne peut être détectée. La commande PFC se désactive et vous devez régler la connexion de phase manuellement. Reportez-vous au manuel d'utilisation.

Messages affichés par le régulateur et solutions

Le diagnostic d'un problème de fonctionnement, à la mise en service d'un équipement, peut généralement se faire à partir des affichages de l'écran du régulateur.

- L'indicateur ALARM clignote lorsqu'une alarme est active.
- Le menu d'alarme liste les 5 dernières alarme consignées.

Alarme	Cause	Solution
AI/Abt	Auto-initialisation annulée	En cas de variations de la charge ou si les signaux de courant mesurés sont trop faibles, l'initialisation automatique peut être annulée
U	La tension mesurée se situe hors de la tolérance de tension.	Vérifiez les paramètres pour la tension nominale et le transformateur de tension.
I LO	Le courant mesuré est trop faible (courant de TC < 15 mA).	Erreur de connexion du TC ; court-circuit du TC non déconnecté ; rapport de TC trop élevé par rapport au courant réel ; absence de courant.
I Hi	Le courant mesuré est trop élevé.	La charge est trop élevée ou la sélection du TC est incorrecte.
PFC	Le contrôleur ne peut atteindre le cosinus(ϕ) cible. Compensation excessive ou insuffisante.	Vérifiez que le dimensionnement de l'équipement de compensation est suffisant pour la valeur de puissance réactive exigée par la charge.
HAr	La limite de THDU a été dépassée. Le contrôleur va déconnecter les gradins afin de corriger le THDU.	Vérifiez l'installation : THDU trop élevé ou résonance possible.
Step/Fly (le gradin défectueux clignote)	Au moins un gradin est défectueux. (Les gradins sont détectés comme défectueux au bout de trois connexions sans mesure.)	Vérifiez la connexion des gradins, la position des disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) ou des fusibles et l'état des condensateurs.
SPL/Nr	Détection d'un gradin avec moins de 75 % de puissance restante par rapport à la valeur initiale.	Vérifiez les paramètres et vérifiez la capacitance du condensateur.
Thi	La limite de température d'alarme a été dépassée.	Vérifiez les ventilateurs et la température ambiante.
OPH	La limite maximale d'heures de fonctionnement a été dépassée.	Vérifiez les fusibles ou disjoncteurs MCCB et les condensateurs dans le gradin. Vérifiez la valeur de capacitance et remplacez les condensateurs si la valeur est en deçà du seuil de tolérance.
OPC/Nr	La limite maximale de cycles de fonctionnement a été dépassée.	Vérifiez les fusibles ou disjoncteurs MCCB et les condensateurs dans le groupe PFC. Vérifiez la valeur de capacitance et remplacez les condensateurs si la valeur est en deçà du seuil de tolérance.
OL	Limite du ratio de surcharge en courant dans les condensateurs (d'après le calcul du THDU) a été dépassé.	Vérifiez l'installation : THDU trop élevé ou résonance possible
HU	Au moins un gradin a été détecté en battement. Le numéro de gradin clignote avec un code d'erreur	
Anomalie	Cause	Solution
Sans indication (AUTO)	Les relais ne commutent pas.	Dans le menu SETUP/100, la sélection pour le PFC est réglée sur OFF ou sur HOLD ; le rapport de TC n'est pas défini ; la température est trop élevée ; le courant est < 15 mA ; la tension, le THDU ou le rapport de surintensité est hors tolérance.
EXPORT	Exportation kW	S'il n'y a pas réellement d'exportation de puissance active (kW), vérifiez le raccordement de la tension et du courant au contrôleur.
Indication erronée du cosinus(ϕ)	Le câblage ne correspond pas aux réglages du contrôleur.	Vérifiez le raccordement de la tension et du courant au contrôleur.
Commutation fréquente des gradins	La puissance des gradins n'a pas été totalement détectée ou les condensateurs ne sont pas utilisables.	Vérifiez la puissance des gradins dans le menu INFO.
Tous les gradins sont réglés sur "Fix off".	TC mal positionné ou mal connecté ; court-circuit non éliminé.	Vérifiez la connexion et la position du TC.

Maintenance préventive et corrective

Maintenance préventive

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre équipement des opérations de maintenance préventives annuelles sont nécessaires.

Consulter votre agent Schneider Electric pour effectuer ces opérations de maintenance préventives.

Maintenance corrective

Consulter votre agent Schneider Electric.

fr



Consignas de seguridad	84
<hr/>	
General	
Introducción	86
Lista de documentos y accesorios suministrados	87
Características técnicas	88
Dimensiones y pesos de los equipos	91
Principio de los componentes	93
Características de los locales de instalación	94
Características de la instalación aguas arriba del equipo	97
Características de los cables cliente y de las capacidades de conexión	98
<hr/>	
Instalación	
Recepción y manipulación del equipo	101
Desembalaje del equipo	102
Almacenamiento del equipo	103
Instalación al suelo	104
Modos de conexión	106
Conexiones eléctricas	109
Puesta en tensión	116
Configuración del regulador	118
<hr/>	
Operación	
Gestión del regulador	120
<hr/>	
Mantenimiento	
Mantenimiento preventivo y curativo	121

Informaciones importantes

Lea atentamente estas instrucciones e examine el aparato para acostumbrarle con su funcionamiento antes de la instalación o del mantenimiento. Los mensajes especiales siguientes pueden aparecer en estas instrucciones o en el equipo para advertir al usuario de peligros potenciales o para llamar la atención sobre informaciones que aclaran o simplifican un procedimiento.



Si uno de estos dos símbolos aparece en una etiqueta de seguridad de "Peligro" o de "Advertencia", es para indicar un peligro eléctrico que puede provocar lesiones corporales si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle de potenciales peligros de lesiones corporales. Cumpla con todos los mensajes de seguridad que representan este símbolo para evitarle una lesión o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **puede provocar** la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **puede provocar** la muerte, lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN

ATENCIÓN indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **puede provocar** lesiones menores, moderadas o daños en el equipo.

AVISO

AVISO se utiliza para prácticas que no ocasionan los lesiones. El símbolo de alerta de seguridad no se utiliza con la palabra de señal.

NOTA: Provee informaciones complementarias para aclarar o simplificar un procedimiento.

Importante

Sólo un personal cualificado debe realizar la instalación, la explotación y el mantenimiento del equipo eléctrico. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad de posibles consecuencias derivadas del uso de esta documentación.

Una persona cualificada es una persona que tiene las competencias y la habilidad en relación con la construcción, la instalación y la explotación de equipos eléctricos. Ha recibido una formación en cuanto a la seguridad, permitiéndole reconocer y evitar los riesgos incurridos.

Antes de empezar

- Este manual no puede ser utilizado para definir o determinar la adecuación o la fiabilidad de estos equipos para aplicaciones específicas del usuario. Incumbe a cada usuario o integrador realizar un análisis de riesgos completo y apropiado, la evaluación y los ensayos correspondientes a los equipos utilizados para esta aplicación de la misma.
- Cuando el equipo se utilice en aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, hay que seguir las instrucciones apropiadas

⚠️ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA FLASH, EXPLOSION O ARCO

- Utilice un equipo de protección personal (EPP) y siga las reglas de seguridad de trabajo eléctrico. Ver la NFPA 70E, CSA Z462 o las normas equivalentes locales.
- Este equipo debe ser instalado y mantenido por personal cualificado.
- Corte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
- Utilice siempre un voltímetro con el calibre adecuado para confirmar que el equipo está sin energía.
- Antes de tocar cualquier parte activa, esperar por lo menos 5 minutos para que el equipo se auto descargue y luego poner en cortocircuito los bornes de cada condensador y conectarlos a tierra.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y tapas antes de energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o lesiones graves.

- Los equipos están ensamblados en fábricas y no necesitan ninguna intervención durante la instalación excepto para los indicados más abajo.

⚠️ ATENCIÓN

RIESGO DE DEGRADACIÓN DE RESULTADOS DEL EQUIPO

No se deben modificar las partes mecánicas o eléctricas.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar lesiones menores, moderadas o daños en el equipo.

⚠️ ATENCIÓN

RIESGO DE QUEMADURAS

En funcionamiento y durante varios minutos después de una parada, determinadas piezas del equipo pueden alcanzar temperaturas elevadas.

Antes de cualquier intervención, asegúrese de que las piezas metálicas hayan alcanzado una temperatura aceptable al tacto.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar lesiones menores, moderadas o daños en el equipo.

Acaba de recibir su batería de condensadores (solución de eficiencia energética) baja tensión diseñada y fabricada por Schneider Electric. Para acompañarle durante la implementación, hemos realizado este manual con gran cuidado. Contiene todas las informaciones necesarias para la preparación de la instalación.


Le aconsejamos leer atentamente y respetar estas instrucciones.

- Ninguna parte de este documento puede ser reproducida de cualquiera forma o cualquier medio que sea, electrónico, mecánico o con fotocopia, sin la autorización escrita expresa de Schneider Electric.
- Todas las reglamentaciones locales, regionales y nacionales pertinentes deben ser respetadas durante la instalación y la utilización de este producto.
- Por seguridad y con el fin de garantizar la conformidad y características del equipo, soló el fabricante está habilitado a realizar las reparaciones sobre los diferentes componentes que conforman el equipo.
- Si tiene propuestas para mejorar esta publicación, no dude en informarnos utilizando los datos de contacto indicados al final de este documento.



Lista de documentos y accesorios suministrados

DB413961.eps



Documentos


Guía de recepción: desembalaje, manipulación, almacenamiento (disponible en el embalaje).

Encontrará en el maletín colocado en la cara interna de la puerta del equipo, los documentos siguientes:

- el guía de instalación, de puesta en servicio
- el guía de mantenimiento
- el esquema del circuito de potencia
- el esquema del circuito auxiliar
- el plano de conexión de los regleteros
- la ficha de características técnicas
- La noticia simplificada del regulador (las noticias del regulador VarplusLogic y del Modbus se pueden descargar en la pagina web www.schneider-electric.com)
- el manual del interruptor automático de protección principal (según modelo).

Una vez la instalación acabada, le aconsejamos dejar este manual a disposición en el maletín.

es



Localización de la placa de características.

DB418334eps

Características generales

- Tensión, frecuencia, potencia, según las indicaciones de la placa de características.
- Tensión de aislamiento: hasta 690 V (según modelo)
- resistencia 50 Hz 1 min: 2,5 kV.
- Corriente nominal de corta duración admisible: 35/65 kA (según modelo).
- Comunicación: Modbus RS485 2 cables.
- Alimentación auxiliar: 220/230 V 50/60 Hz.
- Índice de protección: IP31/IP54 (según modelo).
- Función presencia grupo electrógeno (bornes XA1 - XA2).
- Color:
- chapa: RAL 9003
- base: RAL 7022.
- Conforme a las normas IEC 61439-2 y IEC 61921.
- IK10.
- Contacto para anuncio de alarma de batería de condensadores (bornes XA3 - XA4).


Características de los condensadores

- Tolerancia sobre las capacidades: -5 hasta +10 %.
- Sobre cargas admisibles en tensión (8 h sobre 24 h siguiendo IEC 831-1/2): 10 %.



Límites de funcionamiento

- Uso interior exclusivamente.
- Alimentación: 400 V/50 Hz - 400 V/60 Hz - 415 V/50 Hz.

Placa de características




Constitución de los equipos


Tipo	Interruptor automático	Inductancias antiarmónicas	Esquemas eléctricos
VLVAF5N	con / sin	sin	
VLVAF6P	con / sin	con	

Esquemas eléctricos versión automática


VLVAF5N




VLVAF6P y VLVAF4P



**Esquemas eléctricos versión automática
VLVAF7N (sin inductancia antiarmónica)**




VLVAF8P (con inductancia antiarmónica)




Dimensiones y pesos de los equipos

Armario VLVAF5N

DB419447_ES.eps




DB419448_ES.eps




Armario VLVAF6P

DB419449_ES.eps



DB419450_ES.eps




Dimensiones (mm) y peso máximo (kg)


Tipo	Armario	
	VLVAF5N	VLVAF6P
H	2200	2200
L	800	1400
P	600	600
P1	1361	1361
Peso	434	952

Dimensiones y pesos de los equipos

VLVAF7N cubicle



VLVAF8P cubicle




Dimensiones (mm) y peso máximo (kg)

Tipo	Armario	
	VLVAF7N	VLVAF8P
H	2200	2200
L	1600	2800
P	600	600
P1	1361	1361
Peso	868	1904

Arquitectura típica

DB41945_ES.eps



El armario VLVAF6P.

- Cables de potencia cliente (no suministrados por Schneider Electric)
- 1 Terminales de conexión
- 2 Interruptor automático de protección entrada principal
- 3 Mando rotativo
- 4 Juego de barras salida interruptor automático de protección principal
- 5 Juego de barras Linergy
- 6 Módulos

- Cables de potencia
- 7 Interruptor automático de protección Módulo
- 8 Contactor
- 9 Inductancia antiarmónica
- 10 Condensadores
- 11 Interruptor automático de protección y tableros de bornes de conexión del circuito auxiliar
- 12 Transformador circuito auxiliar
- 13 Regulador Varlogic
- 14 Cajetín
- 15 Reja de ventilación
- 16 Separación
- 17 Ventiladores
- 18 Termostatos

Configuración de la arquitectura maestro/esclavo

Los productos VarSet de tipo VLVAF7N y VLVAF8P se basan en la misma construcción que las baterías VLVAF5N y VLVAF6P. Constan de dos armarios distintos: uno con un Varlogic (equipo maestro) y otro sin dicho elemento (equipo esclavo).

Características de los locales de instalación

Características generales

- Temperaturas:
 - temperatura máxima: 45 °C
 - temperatura media durante 24 h: 35 °C
 - temperatura mínima: -5 °C.
- Ventilación: colocar el equipo en un local ventilado.
- Contaminación:
 - grado de contaminación 2 (IEC 61010-1).
- Humedad: ≤ 95 %.
- Altitud: ≤ 2000 m.

⚠ PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO

- No instalar el equipo en un entorno sucio o polvoriento, independientemente del tipo o naturaleza de la suciedad o polvo.
- No instalar el equipo en zonas donde puedan producirse riesgos de escape de fluidos (paso de canalizaciones cerca del equipo...).
- No instalar el equipo en una zona clasificada ATEX (atmósfera explosiva).

Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE CALENTAMIENTO DENTRO DEL EQUIPO

No instalar el equipo en una superficie/pared o suelo con riesgo de calentarse (infracables, resistencias calefactoras, tubos de calefacción para fluidos termoportadores).

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Límites de funcionamiento

- Uso interior exclusivamente.
- Alimentación:
 - fluctuaciones de la tensión de la red de alimentación: -10 % hasta +10 % de la tensión nominal
 - sobretensiones transitorias para la red de alimentación: categoría de instalación III (IEC 61010-1)
 - distorsión y armónica:
 - sin inductancias antiarmónicas: THDu ≤ 5 %
 - con inductancias antiarmónicas: 5 % ≤ THDu ≤ 8 %
 - - sin inductancias antiarmónicas: Gh/Sn ≤ 20 %
 - con inductancias antiarmónicas: 20 % ≤ Gh/Sn ≤ 50 %.

Limpieza

- El emplazamiento dedicado a la instalación del equipo debe estar limpio.
- Dado que el equipo es muy sensible al polvo, la aplicación en el suelo de una pintura antipolvo es recomendable para limitar el riesgo de sedimento de polvo dentro del equipo.

Otras condiciones de uso

Para toda instalación fuera de estas características, consultar Schneider Electric.


Características de los locales de instalación

Reserva de espacio alrededor del equipo

Prever:

- un espacio necesario para una ventilación correcta de los equipos
- un espacio suficiente para permitir la entrada de los cables de potencia y auxiliares
- un espacio suficiente alrededor del equipo para las futuras extensiones
- un espacio suficiente para permitir el mantenimiento
- un espacio suficiente para permitir la apertura de las puertas
- un espacio libre cerca de las entradas y salidas de aire.

DB419456_ES.eps



es

ADVERTENCIA

RIESGO DE CALENTAMIENTO DENTRO DEL EQUIPO

- Respetar las distancias de espacio mínimas especificadas alrededor de las entradas y salidas de ventilación.
 - Espaciar de 200 mm mínimo 2 salidas de ventilación situadas frente a frente.
 - No colocar ninguna fuente de calor enfrente de una entrada de ventilación.
- Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

ADVERTENCIA

RIESGO DE OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Respetar las distancias de seguridad para permitir el paso en caso de evacuación de los locales, conforme a la reglamentación aplicable.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.



Características de los locales de instalación

Características de los suelos


El suelo debe tener una planicidad correcta. La tolerancia aceptada es de ± 2 mm/m. En el caso contrario, utilizar soportes perfilados U, T, I verificando la rectitud y el nivel conseguidos en los 2 ejes.

Preparación de los suelos

Planicidad y horizontalidad de los suelos




Planicidad de las paredes



Ningún elemento debe empujar contra la parte de atrás del equipo.


Características de la instalación aguas arriba del equipo

DB418341.eps



Protección aguas arriba del equipo

DB418332.FR.es



Emplazamiento del IT en el circuito de potencia.

Protección aguas arriba del equipo

Deba proteger su equipo aguas arriba con un dispositivo de protección adecuado.

Este dispositivo le permitirá:

- consignar su equipo
- proteger su instalación desde el cuadro principal hasta su equipo
- unir la alarma de temperatura excesiva a este dispositivo de protección arriba en caso de una versión de compensación fija sin interruptor automático de protección principal incluido.

Corriente medida para la compensación automática

Características del transformador de corriente

- Asegurarse que su secundario sea de 5 A.
- Asegurarse que la potencia sea superior a 10 VA.
- Asegurarse que la clase del IT sea de cl1.

Emplazamiento del transformador de corriente

- Instalar el IT imperativamente aguas arriba del equipo y de los receptores (motores...) ; ver esquema contiguo.

No realizar derivación

El transformador de corriente debe ser dedicado (uso exclusivo) al equipo.

- Riesgo de envío de informaciones incorrectas al nivel del regulador.
- Riesgo de pérdida de beneficio del uso del equipo.

Toma de tierra secundaria del transformador de intensidad

El transformador de intensidad debe conectarse a una toma de tierra. Consultar las instrucciones del fabricante para garantizar una correcta instalación.

es

Características de los cables cliente y de las capacidades de conexión

Características de los cables de potencia cliente (400-415 V)

Tipo de cables recomendados: 1000 V, 105 °C.

Los cables deben estar dimensionados para una corriente de 1,5 In mínimo.

Las secciones provistas en los cuadros se indican a título informativo.

No tienen en cuenta:

- las longitudes a implementar
- el modo de instalación: conducto o paso de cables
- la temperatura ambiente alrededor del conductor.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE PERDIDA DE AISLAMIENTO Y DE CORTOCIRCUITO

Dimensionar los cables de potencia según las normas IEC 60439-1 y IEC 61921.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Secciones recomendadas para los cables de potencia cliente

Frécuencia Hz	Frecuencia de sintonía	Potencia Q (kvar)	Corriente de dimensionado de los cables In A	Sección mín. de conexión de cobre		Capacidad de conexión máxima con interruptor		sin interruptor				
				nº de cables	mm ²	nº de cables	mm ²	nº de cables	mm ²			
Sin inductancia antiarmónica												
Armarios												
50	No aplicable	350	757	2	240	4	300 ⁽¹⁾	3	300			
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700				ver 400 kvar + 300 kvar						
		900				ver 500 kvar + 400 kvar						
		1000				ver 500 kvar + 500 kvar						
		1150				ver 550 kvar + 600 kvar						
60	No aplicable	350	757	2	240	4	300* ⁽¹⁾	3	300			
		400	865	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		600	1299	3	240							

⁽¹⁾ Según los accesorios de conexión usados.

Características de los cables cliente y de las capacidades de conexión

Secciones recomendadas para los cables de potencia cliente

Frecuencia Hz	Frecuencia de sintonía	Potencia Q (kvar)	Corriente de dimensionado de los cables In A	Sección mín. de conexión de cobre		Capacidad de conexión máxima con interruptor		Capacidad de conexión máxima sin interruptor				
				nº de cables	mm ²	nº de cables	mm ²	nº de cables	mm ²			
Con inductancia antiarmónica												
Armarios												
50	4,2	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
		350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700				ver 500 kvar + 225 kvar						
		800				ver 500 kvar + 300 kvar						
		900				ver 500 kvar + 400 kvar						
		1000				ver 500 kvar + 500 kvar						
		1100				ver 500 kvar + 600 kvar						
		1150				ver 550 kvar + 600 kvar						
60	4,2	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
		350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	921	3	185							
		450	975	3	185							
		500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700				ver 500 kvar + 225 kvar						
		800				ver 500 kvar + 300 kvar						
		900				ver 500 kvar + 400 kvar						
		1000				ver 500 kvar + 500 kvar						
		1100				ver 500 kvar + 600 kvar						
		1150				ver 550 kvar + 600 kvar						
60	4,2	225	487	2	150	4	300	3	300			
		250	541	2	185							
		275	595	2	185							
		300	649	2	240							
	3,8	350	757	2	240							
		400	865	3	185							
		425	1030	3	185							
		450	975	3	185							
	2,7	500	1083	3	185							
		550	1191	3	240							
		600	1299	3	240							
		700				ver 500 kvar + 225 kvar						
	3,8	800										
		900				ver 500 kvar + 300 kvar						
		1000				ver 500 kvar + 400 kvar						
		1100				ver 500 kvar + 500 kvar						
	2,7	1150				ver 550 kvar + 600 kvar						

Características de los cables cliente y de las capacidades de conexión

Características del conductor de protección de tierra

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE PÉRDIDA DE AISLAMIENTO Y DE CORTOCIRCUITO

Dimensionar la sección del conductor de protección de tierra según la norma IEC 60364-5-54.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Capacidad de conexión del conductor de conexión a tierra:

- 4 agujeros para tornillo M12.

Características de los cables auxiliares

Tipo de cables recomendados 105 °C.

Los valores se indican a título informativo ; es conveniente adaptar la sección según el entorno, la longitud de los cables.

Material	Sección mm ²	Sección máximo mm ²	nº de bornes	nº de conductores por borne (Hilo flexible/rígido)
Transformador de corriente	2,5	4	2	1
Protección de los auxiliares en versión sin transformador de corriente	2,5	2,5	2	1
Grupo electrógeno	1	2,5	2	1
Alarma regulador	1	2,5	2	1
Alarma temperatura	1	2,5	2	1
Mando cos φ2	0,6	1	2	1

Para todas otras secciones a implementar, consultar los servicios de Schneider Electric.

Material a prever para conectar el módulo de comunicación

No incluido en el equipo.

- Cable recomendado: Belden 3106A blindado AWG22 3 filamentos.

Las mercancías siempre viajan por la cuenta y riesgo del destinatario. Schneider Electric declina toda responsabilidad en cuanto a pérdidas o si daños han sido observados durante el transporte del equipo, y no podría en ningún caso asegurar los gastos incurridos.

En caso de avería o si falta un elemento, enviar las disconformidades observadas en un sobre certificado al transportador, especificando la referencia indicada en el orden de entrega.

Recepción

- Verificar que las informaciones de los paquetes y de la orden de entrega correspondan con las del orden de pedido: referencia del equipo, número de paquetes.
- Asegurarse, durante la entrega del material y antes de toda manipulación, que las cajas y los embalajes que ha suministrado el transporte estén en perfecto estado.
- A pesar del buen estado aparente del embalaje, no dudar en desembalar los productos en la presencia de un agente autorizado de la empresa de transporte (ver sección "Desembalaje del equipo" abajo).

▲ ADVERTENCIA


RIESGO DE DISFUNCIÓN DEL EQUIPO

No instalar el equipo en caso de deterioro visible.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

es

DBA13685.eps



Posición centro de gravedad (embalaje estándar).

Manipulación


▲ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA O DE BALANCEO DEL EQUIPO DURANTE LA MANIPULACIÓN

- Respetar rigurosamente el modo y las zonas de levantamiento recomendados (ver cuadro más abajo).
- Tener en cuenta la posición del centro de gravedad para manipular los equipos.
- Utilizar medios de manipulación adaptados a las dimensiones y al peso del equipo.
- Colocar correctamente los medios de manipulación.
- Desplazar el equipo con mucho cuidado.
- Verificar que esta posición se mantiene durante el desplazamiento del equipo.
- Evitar los choques y las deformaciones.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

Todos los equipos se entregan sobre un palet y pueden ser manipulados por la parte inferior. El uso de una carretilla elevadora es recomendable.



Desembalaje.

- Es preferible desembalar los equipos en su lugar de instalación.
- Cuidado con no estropear el equipo con la herramienta utilizada para cortar el embalaje.

▲ ADVERTENCIA

RIESGO DE CAÍDA O DE BALANCEO DEL EQUIPO DURANTE EL DESEMBALAJE.

- Llevar los equipos de protección individual (EPI) adecuados.
- Manipular el equipo con mucho cuidado.
- Tener en cuenta la etiqueta indicando el centro de gravedad.
- Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

- Cortar las ataduras y sacar las cajas de protección.

Los materiales de embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y contribuya entonces a la protección del entorno al ponerlos en los contenedores previstos. Le agradecemos por su colaboración a la protección del medio ambiente.

- Asegurarse que el material no ha recibido ningún choque dañino a su aislamiento y a su funcionamiento examinándolo minuciosamente:
 - ausencia de piezas rotas
 - componentes eléctricos deteriorados o mal colocados
 - funcionamiento de la puerta y de su cerradura
 - problema de conexiones internas.

▲ ADVERTENCIA

RIESGO DE DISFUCIÓN DEL EQUIPO

No instalar el equipo en caso de deterioro visible.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.

- Sacar el equipo de su paleta de transporte usando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones debajo.

Armario maestro/esclavo

- Una batería VLVAF7N está formada por dos baterías distintas VLVAF5N.
- Una batería VLVAF8P está formada por dos baterías distintas VLVAF6P.

Tipo	Armarios VLVAF5N y VLVAF7N		Armarios VLVAF6P y VLVAF8P					
Ángulo	Solución 1	Otra posibilidad (1) (2)	Solución 1 (2)	Otra posibilidad				
(α)	Peso máximo (kg)							
45°	1160		580					
60°	830		415					
90°	480		240					
<small>(1) Tomar las precauciones necesarias durante el levantamiento para evitar el balanceo del conjunto (ver posición del centro de gravedad indicada).</small>								
<small>(2) En caso de eslingado, es recomendado utilizar todas las anillas de elevación del equipo.</small>								

(1) Tomar las precauciones necesarias durante el levantamiento para evitar el balanceo del conjunto (ver posición del centro de gravedad indicada).

(2) En caso de eslingado, es recomendado utilizar todas las anillas de elevación del equipo.

Almacenamiento

AVISO

RIESGO DE DETERIORO DEL MATERIAL

- Almacenar en un local seco, aireado, al abrigo de la lluvia, de los inclemencias y del polvo.
- Si el material está almacenado esperando su instalación, respetar una temperatura de almacenamiento incluida entre -20 y 40 °C.
- No almacenar los equipos al exterior, debajo de una cubierta de lona.
- Es recomendado que el equipo se quede embalado hasta su instalación final.

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar daños en el equipo.


Instalación de los armarios

▲ ADVERTENCIA**RIESGO DE BALANCEO DEL ARMARIO**


■ Fijar el equipo utilizando los puntos de fijación indicados más abajo.

■ Utilizar fijaciones adaptadas a la naturaleza del soporte y al peso del equipo (ver Dimensiones y pesos de los equipos en la página 91).

Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.




Armario VLVAF5N.





Armario VLVAF6P.

Cotas de fijación al suelo (mm)

VLVAF5N



VLVAF6P



Fijación en ángulo: caso de dos módulos.

Leyenda:

- Posición del tornillo.

Fijación al suelo


- Colocar el equipo en el emplazamiento elegido.
- Desenganche las protecciones de los ángulos de la base.
- Localizar los puntos de fijación, ver cotas contiguos.
- Sacar el equipo.
- Perforar el suelo y colocar los elementos de fijación.
- Colocar el equipo en su emplazamiento y atornillar los tornillos de fijación.

ADVERTENCIA

RIESGO DE BALANCEO DEL ARMARIO


- Fijar el equipo utilizando los puntos de fijación indicados.
- Utilizar fijaciones adaptadas a la naturaleza del soporte y al peso del equipo (ver Dimensiones y pesos de los equipos en la página 91).
- Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar la muerte, lesiones graves o daños en el equipo.**

DB419462.eps




Localización de los puntos de fijación al suelo.


es

Conexión**Por arriba**

Con paso de cable o con conducto.

Por arriba o debajo - Interruptor versión

Altura de conexión.

Por arriba o debajo - versión de intervalo de conexión

En el caso de una conexión inferior, para los armarios VLVAF5N, VLVAF6P, VLVAF7N y VLVAF8P tener en cuenta la altura de las conexiones durante la selección de los cables para obtener un radio de curvatura correcto (ver contiguo).

La conexión de cada armario a la red principal debe ser independiente, tal y como se muestra en el ejemplo de conexión correcta, abajo. Está prohibido derivar la potencia del equipo maestro al equipo esclavo, tal y como se muestra en el ejemplo de conexión prohibida. Cada equipo debe estar protegido por medio de un dispositivo de protección adecuado.

⚠️ PELIGRO


PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA FLASH, EXPLOSION O ARCO

- Utilice un equipo de protección personal (EPP) y siga las reglas de seguridad de trabajo eléctrico. Ver la NFPA 70E, CSA Z462 o las normas equivalentes locales.
 - Este equipo debe ser instalado y mantenido por personal cualificado.
 - Corte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.
 - Utilice siempre un voltímetro con el calibre adecuado para confirmar que el equipo está sin energía.
 - Antes de tocar cualquier parte activa, esperar por lo menos 5 minutos para que el equipo se auto descargue y luego poner en cortocircuito los bornes de cada condensador y conectarlos a tierra.
 - Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y tapas antes de energizar el equipo.
- El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones graves.**

Conexión de los armarios VLVAF7N y VLVAF8P

Conexión correcta


DB418506 ES eps



es

Conexión prohibida


DB418507 ES eps



Implementación de los cables

Radio de curvatura

DB413610.eps




Radio de curvatura.

Las normas recomiendan un radio de curvatura desde 6 hasta 8 veces el diámetro.

Referirse al radio de curvatura dado por el proveedor de cables.

Nombre máximo de cables de potencia de la placa pasacables

DB418609.eps



Equipo	Cantidad
Armarios	
VLVAF5N, VLVAF6P	12
VLVAF7N, VLVAF8P	12 + 12

Preparación de los cables para la conexión


PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO


■ Dejarse fuera del cofret o del armario durante la perforación para evitar caída de virutas dentro de los equipos.

Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.

- Sacar la placa pasacables.




Retirada de la placa pasacables.



Perforación de la placa pasacables.


- Utilizar un taladro para realizar los agujeros para permitir el paso:
 - de los cables de potencia
 - de los 2 hilos del transformador de corriente (para los modelos de compensación automática)
 - del cable de tierra
 - del cable de alimentación del módulo Modbus o de comunicación (según versión)
 - del cable de comunicación (según versión).




Paso de los cables y colocación de las prensaestopas.

- Pasar los cables a través de la placa al colocar prensaestopas (no suministradas) de resultado equivalente al índice de protección del equipo.


Nota: para una entrada de los cables por debajo, proceder de la misma manera con la placa pasacables boca abajo.



Conexión con barra de tierra.



Conexión a un interruptor automático Compact NS630b-1600.



Conexión directa a un juego de barras.

Conexión a tierra

- Desatornillar el tapón situado en los pasadores de tierra.
- Realizar la conexión utilizando un cable de sección apropiado ; ver párrafo "Características de los cables de potencia cliente (400-415 V)", page 98 para la sección de los cables de protección.
- La conexión se hace con una tuerca con arandela de contacto.
- Aplicar un par de apriete de: 75 N.m (tornillo M12 categoría 8-8) para una barra de tierra.

Conexión de los cables de potencia cliente

- Atornillar los terminales de conexión en los bornes como indicado más abajo.
- El orden de las fases L1, L2, L3 debe corresponder al orden de las fases en el bornero o en el aparato de protección del equipo.
- Apretar los tornillos al par de apriete definido, ver cuadro más abajo.
- Marcar la conexión con un barniz adaptado.
- Ensamblar los cables y los mantenimientos colocando una abrazadera.

Tipo de disyuntores de protección según la configuración

Equipo	Protección de entrada
Armarios	
VLVAF5N	NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF6P	NS630b N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H
VLVAF7N	Maestro NS1000 N/H NS1250 N/H Esclavo NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF8P	Maestro NS1000 N/H NS1250 N/H Esclavo NS630B N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H

Tipo de conexión y pare de apriete


Compact NS	Intervalos de conexión en embarrado
50 N.m	M10 = 50 N.m

⚠️ PELIGRO


RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO

- Ver cuadro de sección de los cables de potencia.
 - Referirse al manual del interruptor automático de protección suministrado con su equipo para el tipo de conexión a realizar (terminal, contera).
 - Conectar los cables con las arandelas y los tuercas-tornillos.
 - Respetar los pares de apriete.
- Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.**

Conexiones auxiliares




Terminal de conexiones auxiliares.



Designación de los bornes.

Equipo	Entrada señal de intensidad (TI)	Grupo electrógeno	Alarma del regulador	Información alarma temperatura
Características				
	Entrada de corriente 5 A Potencia 5 V AC	Entrada de corriente secundaria 415 V, y 50 mA	Toma de corriente secundaria, contacto NF, presencia de alarma = contacto cerrado 2 A / 250 V AC	Fallo en el contacto del disyuntor principal 4 A / 240 V AC or 2 A / 440 V AC
Armario				
VLVAF5N	K L	1 2	3 4	5 6
VLVAF6P				

Consultar el párrafo "Características de los cables cliente y de las capacidades de conexión", page 100 para la sección de los cables auxiliares.




Conexión sin el transformador auxiliar suministrado

Conexión sin el transformador auxiliar suministrado

Para un equipo sin transformador de tensión, realizar la conexión en los bornes de los interruptores automáticos de protección iC60 2 polos.

- Características del transformador: 400 V/230 V, potencia según configuración.




Conexión con un grupo electrógeno

AVISO

RIESGO DE DEGRADACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Es importante desconectar la batería de condensadores cuando el grupo electrógeno está en funcionamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones impedirá que el grupo electrógeno arranque y provocará la pérdida de suministro de corriente.




Retirada del elemento de unión del regletero de conexión del grupo electrógeno.

Para una instalación equipada con un grupo electrógeno, conectar sus hilos a los bornes 1 y 2.

Características

- Contacto seco, normalmente cerrado (contacto cerrado = el grupo electrógeno está desactivado)
- Especificaciones de contacto: 415 V CA, ≤ 50 mA.


Sacar el elemento de unión.



Conexión del grupo electrógeno.

Conegar los 2 hilos del grupo electrógeno a los bornes 1 y 2.

Al arrancar el grupo electrógeno, la alimentación del regletero está cortada, la batería para de funcionar.




Para la compensación automática únicamente.

Instalación del transformador de corriente (IT) en la red

- Instalar imperativamente el IT aguas arriba del equipo y de los receptores (motores...) ; ver esquema contiguo.
 - Conectar el borne P1 al borne K del regletero y el borne P2 al borne L del regletero.
- Para más informaciones, referirse a la documentación del IT (no suministrada por Schneider Electric).


- Sacar el elemento de unión después de conectar el IT al regletero, ver más abajo.

En caso de intervención en el circuito secundario del IT, conservar el elemento de unión Schneider Electric, ref. AB1RRAL42.



El transformador de corriente debe estar colocado en la fase 1 del circuito de potencia.

El circuito secundario del transformador de intensidad debe estar conectado a tierra.



Conexión del transformador de corriente (IT) al regulador

El objetivo es de conectar el regulador a la medida de corriente de la red cliente.


Esta operación concierne únicamente los modelos de compensación automática.

PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO

- Nunca abrir el circuito secundario de un transformador de corriente cuando el circuito primario está en tensión.
- Antes de cada intervención en el circuito secundario, los bornes secundarios del transformador de corriente deben estar puestas en cortocircuito al usar el elemento de unión Schneider Electric ref. AB1RRAL42.

Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.



Retirada del elemento de unión en el regletero de conexión del IT.

No realizar ninguna derivación

El transformador de corriente debe ser dedicado al equipo.

- Riesgo de envío de informaciones incorrectas al nivel del regulador.
- Riesgo de pérdidas de beneficio del uso del equipo.


Conexión de la parte de control de un armario maestro esclavo

El control del equipo esclavo (terminal de conexión XAs) debe estar conectado al equipo maestro (terminal de conexión XAm) según el plano EAV1886000 suministrado con el equipo.

Tipo de cable recomendado (no suministrado):


- aislamiento 1000 V, 105 °C, sección comprendida entre 1 y 2,5 mm².

DB418602_ES.eps



Equipo maestro.

DB418603_ES.eps



Equipo esclavo.

Conexión de los auxiliares (terminal de conexión XA)



En la tabla siguiente se indica la función de los diferentes terminales de conexión disponibles en los armarios.

Los terminales K y L y los terminales del 1 al 6 se encuentran en el equipo maestro.

Los terminales 9 y 10 se encuentran en el equipo esclavo y se pueden vincular al equipo maestro (cf. planos EAV1886000 y S1B9989700 suministrados con el equipo para obtener información adicional).

Consulte en la página 98 del manual para obtener información adicional sobre los cables recomendados.

Función	Referencia del terminal
Entrada señal de intensidad	K, L
Grupo electrógeno	1, 2
Alarma del regulador	3, 4
Información alarma temperatura Maestro	5, 6
Información alarma temperatura Esclavo	9, 10



Conexión de la comunicación

Material a prever (no incluido en el equipo)

- Cable recomendado: Belden 3106A blindado AWG22 3 filamentos.

Conexión al regulador

- Orden de las fichas:
- 0V comunicación
- Blindaje de la comunicación
(No hay conexión interna con el 0 V ni con la tierra del controlador)
- Señal D0-
- Señal D1+
- Tensión de aislamiento 1,3 kV
- Sección de cable: 0,2 à 1 mm² (30-19 AWG)
- Cable recomendado: Belden 3106A blindado AWG22 3 filamentos
- Par de apriete 0,5 a 5 Nm.

Consultar la documentación del módulo de comunicación Modbus VL6/12 7EN02-0376.

Conexión de la función cosino φ 2

■ Características:

- Entrada auto alimentada (5 V - 10 mA) para contacto seco NA o NC
- El estado se puede parametrizar en el controlador, por defecto está en NO
 - contacto abierto: cosino φ 1
 - contacto cerrado: cosino φ 2.
- Sección de cable de 0,2 a 1 mm², longitud máxima 100 m.
Para una longitud superior a 50 m, utilizar una sección 0,6 mm² por lo menos.

Instalación del cable de comunicación o cos φ 2 en el interior de la batería.

Desde la placa pasacables y siguiendo la manguera del cableado de control, ir hacia el regulador.

Ver § Preparación de los cables para la conexión de la página 109.

El cable deberá cumplir las distancias de aislamiento y líneas de fuga en el interior de la batería.



Dependiendo del equipo suministrado utilizar bases adhesivas para bridas con el fin de sujetar el cable hasta la manguera de los cables de control. Sujete el cable, junto a la manguera del cableado de control, utilizando las bridas que considere necesarias.

Coloque las bridas a intervalos regulares, el cable no debe de quedar suelto.

El cable no debe interferir con la apertura de la puerta, ni debe de ser presionado al cerrarse la misma.

Últimas operaciones después de realizar las conexiones

- Volver a colocar la placa pasacables y sus tornillos de fijación, par de apriete: $1.3^{+0.5}$ N.m.
- Atornillar las prensaestopas.



Controles preliminares

DANGER

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO

- Todo el trabajo debe ser realizado por personal cualificado y autorizado.
- El suministro de corriente del equipo debe cortarse antes de la limpieza.

Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves..

Limpieza

Antes de proceder a su puesta en servicio y para garantizar las distancias de aislamiento y las líneas de fuga, el equipo no debe tener polvo o restos introducidos durante la instalación. Controlar en particular los filtros, las rejillas de ventilación, los juegos de barras y sus soportes así que las conexiones eléctricas.

El espacio alrededor del equipo tampoco debe tener acumulaciones de polvo o partículas finas.

- Utilizar una aspiradora para realizar esta limpieza.
- Nunca limpiar con aire comprimido para evitar el desplazamiento de las suciedades hacia otras superficies.
- Utilizar trapos secos.

Verificaciones

- Verificar la ausencia de todo objeto extraño en el equipo (herramientas, ...).
- Verificar la integridad de la protección de los cables de potencia aguas arriba y abajo de la instalación.
- Verificar la integridad del conductor de protección de tierra y su conexión.
- Verificar los pares de apriete.
- Controlar la implementación del transformador de corriente: el posicionamiento en la fase 1, las fijaciones mecánicas y las conexiones eléctricas.
- Controlar las conexiones y la integridad del cable de fibra óptica entre el módulo de comunicación y el regulador NRC12 (según versiones).
- Verificar la configuración de la red de comunicación: resistencia de polarización, resistencia de fin de línea.
- Verifique que la tensión de red coincida con la tensión del equipo.

Puesta en tensión


⚠️ PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO


- Cada intervención debe estar realizada por un personal electricista cualificado y habilitado.
 - Respetar el plazo de 50 s después de la puesta fuera tensión antes de cada intervención sobre el equipo (duración necesaria a la descarga de los condensadores).
 - El regulador no es un dispositivo de seguridad ; no permite la verificación de la ausencia de tensión.
 - El equipo debe estar colocado fuera de tensión antes de cada operación de instalación o de mantenimiento.
- Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.**

Verificaciones en explotación


- En caso de intervención, verificar obligatoriamente la ausencia de tensión. El regulador no permite verificar la ausencia de tensión.
- Verificar las maniobras intempestivas provocadas por el regulador. Definir un umbral del número de reconexiones de un mismo escalón, mínimo 50 segundas; valor predefinido en el regulador.
- En caso de funcionamiento a plena carga, verificar la conexión correcta de los escalones.
- Tras unas horas de funcionamiento, calcular la evolución de temperatura del local.



Vista exterior del regulador NRC12



Pantalla



Teclas de navegación



Para las acciones de controlador, consulte las instrucciones suministradas con el producto.

⚠️ PELIGRO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DE EXPLOSIÓN O DE ARCO ELÉCTRICO

Nunca reducir el tiempo desconexión de los escalones jebajo de 50 segundos

Si no se siguen estas instrucciones, provocará la muerte o lesiones graves.

AVISO

RIESGO DE DEGRADACIÓN DE RESULTADOS DEL EQUIPO

El regulador está configurado de fábrica para un funcionamiento normal y óptimo. Cualquier modificación de esta configuración se realizará bajo responsabilidad del usuario.

El incumplimiento de estas instrucciones impedirá la pérdida total o parcial del equipo y la no disponibilidad de la instalación.

Aunque el regulador instalado en su batería VarSet este configurado en fabrica para funcionar correctamente con el equipo, quedan los siguientes parámetros a configurar:

- el valor de consigna del parametro de coseno φ
- el valor de ratio de sobrecarga en corriente (permite la correcta visualización de los valores medidos).

Nota: Para mas informaciones sobre el regulador, referirse a las instrucciones des aparato suministrado con el material.

Importante

- En caso de alimentación a través de un IT sumador (instalación con varios transformadores de entrada), la relación a tener en cuenta es la suma de las relaciones de los diferentes IT.
- Para una instalación equipada con un grupo electrógeno, es necesario poner en marcha la batería antes de bascular al grupo, cortando la alimentación del regulador.

1 Pantalla

11 Si parpadea indica que la alarma se ha activado

2 Teclas de navegación

12 Cuando se activa, se ilumina el número de paso

3 Pantalla digital de medición

13 Medición mostrada

4 Factor de potencia total de desplazamiento (DPF)

14 Indica que se está exportando un flujo de potencia a la red

5 DPF inductivo o capacitivo (en retraso o en avance)

15 Indica que se ha activado una previsión secundaria de DPF

6 Unidades de medida

16 ■ Aumentar valores
■ Seleccionar elementos del menú

7 Información de paso

17 ■ Abrir menú
■ Mover cursor a la derecha
■ Configuraciones

8 Indica el modo automático

18 ■ Reducir valores
■ Seleccionar elementos del menú

9 Indica el modo de funcionamiento manual de los pasos

19 ■ Salir del menú
■ Mover cursor a la izquierda

10 Indica el modo del menú SETUP (configuración)

Puesta en servicio sencilla del controlador VarPlus Logic

Antes de configurar el regulador, asegúrense de que el elemento de unión en las bornas KL este quitado.

Vaya a SETUP 100:

1. Configure la relación del TI (Ct) y el cos φ (CP1).
2. Si la pantalla del controlador muestra PFC OFF, configure el parámetro PFC en ON, antes de ejecutar la Ai.
3. Ejecute la autoinicialización (Ai) pulsando “Ai” de “OFF” a “ON”.

La Ai detecta automáticamente los pasos del condensador conectados y comprueba si la conexión de fase (el ángulo entre la tensión y la posición del TI) es correcto. La secuencia de Ai activa y desactiva los pasos varias veces. Se tardará varios minutos en completar este proceso y, a continuación, el relé se estabilizará.

Durante esta secuencia, el controlador mostrará “Ai” en la pantalla.

Requisitos mínimos para ejecutar una Ai	Para lograr una detección de pasos de Ai correcta
<ul style="list-style-type: none"> ■ La tensión deberá estar en el intervalo de tolerancia ■ El TI deberá estar conectado ■ La protección de los condensadores deberá estar cerrada ■ La intensidad de entrada no es demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ El dimensionamiento de la relación del TI deberá adecuarse a las dimensiones del transformador ■ La potencia del paso más pequeño no es excesivamente pequeña. ■ Nivel de carga suficiente cuando se ejecuta Ai ■ Pequeña variación de carga durante la secuencia de Ai.

Al final de la “Ai”, el controlador se pondrá en modo “Auto”.

Información de secuencia de Ai correcta	Secuencia de Ai incorrecta [error “Abrt” (anular)]
<ul style="list-style-type: none"> ■ Si se cambia el cableado de fase (y se cablea de forma incorrecta), el controlador corrige automáticamente el ángulo de fase de manera interna y cambia al modo normal. “Auto” aparecerá en pantalla. ■ Comprobación final de la detección de pasos: □ Vaya a SETUP 100 -> OUT -> abrir (flecha a la derecha) y compruebe que el estado de todos los pasos es correcto según la configuración de la batería de PFC (FIX OFF = paso no detectado; AUTO = paso detectado) □ Si fuera necesario, cambie el estado OUT al valor esperado. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si la secuencia fuera incorrecta, vuelva a ejecutar la Ai. Si se anula otra vez la Ai, no se podrá detectar la conexión de fase (el ángulo entre la tensión y la posición del TI). El control se desplazará al modo desactivado de PFC, y la conexión de fase deberá realizarse manualmente. Consulte el manual del usuario.

Mensajes visualizados por el regulador y soluciones

El diagnóstico de un problema, durante la puesta en marcha del equipo, se puede hacer generalmente desde la pantalla del regulador.

- ALARM parpadea cuando hay una alarma.
- El menú de alarmas enumera las 5 últimas alarmas registradas.

Alarma	Causa	Solución
ALARMA AI/Abt	Autoinicialización anulada.	La autoinicialización puede anularse por variaciones de la carga o por señales de intensidad medida demasiado pequeñas.
ALARMA U	La tensión medida se encuentra fuera de la tolerancia de tensión.	Compruebe la configuración de la tensión nominal y del transformador de tensión.
ALARMA I LO	La intensidad medida es demasiado baja (el TI actual es < 15 mA).	Error de conexión del TI; no se ha quitado la conexión de cortocircuitos del TI; la relación del TI es demasiado alta en comparación con la intensidad real; no hay intensidad.
ALARMA I Hi	La intensidad medida es demasiado alta.	Carga demasiado elevada o selección incorrecta del TI.
ALARMA PFC	El controlador no puede alcanzar el cos φ previsto. Sobrecompensación o subcompensación.	Compruebe que todos los pasos están bien definidos y funcionan correctamente. Compruebe que el dimensionamiento de la batería de PFC es suficiente en comparación con los kVAR que precisa la carga.
ALARMA HAr	Se ha superado el límite de THD U. El controlador desconectará pasos para corregir la THD U.	Compruebe la instalación y verifique si se da un valor demasiado alto de la THD U o si hay una posible resonancia.
ALARMA Step/FltY (el paso no operativo está parpadeando)	Uno o varios pasos no están operativos (se detectan como no operativos después de conectar con el paso 3 veces sin obtener ninguna medida).	Compruebe la conexión de los pasos, la posición de los fusibles o los interruptores compactos (MCCB) y el estado del condensador.
ALARMA SPL/Nr	Uno o varios pasos se encuentran por debajo del 75 % de la potencia inicial.	Compruebe la configuración y la capacidad eléctrica del condensador.
ALARMA Thi	Se ha superado el límite de temperatura de alarma.	Compruebe los ventiladores y la temperatura ambiente.
ALARMA OPH	Se ha superado el límite establecido de horas de funcionamiento máximas admisibles.	Compruebe los interruptores/fusibles MCCB, los contactores y los condensadores que componen el paso. Compruebe el valor de capacidad eléctrica y sustituya los condensadores si la capacidad ha caído por debajo del límite de tolerancia.
ALARMA OPC/Nr	Se ha superado el límite establecido de ciclos de funcionamiento máximos admisibles.	Compruebe los interruptores/fusibles MCCB, los contactores y los condensadores que componen la batería de PFC. Compruebe el valor de capacidad eléctrica y sustituya los condensadores si la capacidad ha caído por debajo del límite de tolerancia.
ALARMA OL	Límite del ratio de sobrecarga en intensidad del condensador superado (basado en el cálculo de la THD U).	Compruebe la instalación y verifique si se da un valor demasiado alto de la THD U o si hay una posible resonancia.
ALARMA HU	Se ha detectado que uno o varios pasos se encuentran en modo de inestabilidad. El número de paso y el código de error parpadearán.	
Anomalía	Causa	Solución
No aparece la indicación AUTO	Los relés no comutan.	En el menú SETUP/100, la selección de PFC es OFF o HOLD; no se ha configurado la relación del TI; la temperatura es demasiado elevada; la intensidad es <15 mA; la tensión, la THD U o el ratio de sobrecarga en intensidad están fuera del límite de tolerancia.
EXPORT	Exportación de kW	Si no hay una verdadera exportación de potencia activa (kW), compruebe las conexiones de intensidad y tensión del controlador.
Indicación incorrecta de cos φ	El cableado no se corresponde con la configuración del controlador.	Compruebe las conexiones de intensidad y tensión del controlador.
Comutación frecuente de los pasos	No se ha detectado completamente la potencia de los condensadores, o bien los condensadores están inutilizados.	Compruebe la potencia del condensador en el menú INFO.
Todos los pasos están configurados como "Fix off"	No se ha localizado o no se ha conectado correctamente el TI; no se ha quitado la conexión de cortocircuitos.	Compruebe la conexión y la posición del TI.

Mantenimiento preventivo y curativo

Mantenimiento preventivo

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, será necesario llevar a cabo anualmente una serie de operaciones de mantenimiento preventivo.

Contacte con Schneider Electric para realizar estas operaciones.

Mantenimiento curativo

Contacte con Schneider Electric.



Меры безопасности	124
-------------------	-----

Общая информация

Введение	126
Перечень документов и спецификация	127
Технические характеристики	128
Размеры и масса оборудования	131
Компоновка оборудования	133
Требования к помещению для монтажа	134
Требования к оборудованию, расположенному со стороны источника питания	137
Требования к кабелям, устанавливаемым заказчиком	138

Монтаж

Приёмка и погрузочно-разгрузочные работы	141
Распаковка оборудования	142
Хранение оборудования	143
Установка на полу	144
Способы подключения	146
Электрические соединения	149
Подача напряжения	156
Настройка контроллера	158

ru

Эксплуатация

Работа контроллера по управлению конденсаторной установкой	160
--	-----

Обслуживание

Профилактическое и восстановительное обслуживание	161
---	-----

Важная информация

Прежде чем приступить к монтажу, эксплуатации или обслуживанию, внимательно изучите эти правила и ознакомьтесь с изделием. В настоящем документе и на оборудовании имеются специальные символы, предупреждающие о потенциальных опасностях или привлекающие внимание к информации, которая поясняет или упрощает порядок действий.



Эти символы используются совместно или вместо предупреждающих надписей DANGER (ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!) или WARNING (ВНИМАНИЕ!) и указывают на то, что несоблюдение предписанных требований может привести к поражению электрическим током.

Это знак предупреждения. Предупреждает о потенциальной опасности получения травмы. Выполнайте все требования, указанные после этого знака. Несоблюдение этих требований может привести к получению травм или к смерти.

⚠ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Надпись "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!" предупреждает о наличии опасности, которая, если не принять соответствующих мер, **приведёт** к тяжелой травме или смертельному исходу.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Надпись "ВНИМАНИЕ" предупреждает о наличии потенциальной опасности, которая, если не принять соответствующих мер, **может привести** к тяжелой травме или к смертельному исходу.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Надпись "ОСТОРОЖНО" указывает на возможную опасность получения незначительных телесных повреждений или травм средней тяжести, а также повреждения оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Надпись "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" обозначает опасность, не связанную с получением травмы. Эта надпись не используется с символом опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит дополнительную информацию, объясняющую или упрощающую выполнение операций.

Обратите внимание

Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты. Компания Schneider Electric не несет ответственности за любые последствия выполнения требований настоящего документа.

Квалифицированным является специалист, обладающий навыками и знаниями, связанными с конструкцией, правилами эксплуатации и монтажа электрического оборудования и мерами электробезопасности.

Перед началом работ

■ Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности описанных в нём изделий для решения конкретных задач и их надёжности в указанных областях применения и не может служить для такого определения. Потребитель или интегратор обязан выполнить надлежащий полный анализ рисков, оценку и испытание изделий с учетом соответствующей области применения.

■ При использовании оборудования в электроустановках с повышенными требованиями к безопасности необходимо соблюдать соответствующие инструкции.

⚠️ ⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА

- Строго соблюдайте меры электробезопасности, работайте в средствах индивидуальной защиты. См. NFPA 70E, CSA Z462 или аналогичные национальные правила.
 - К монтажу и техническому обслуживанию данного оборудования допускается только квалифицированный персонал.
 - Перед выполнением любых работ как снаружи, так и внутри оборудования, отсоедините его от всех источников электропитания.
 - После отключения электропитания убедитесь в отсутствии напряжения с помощью соответствующего индикатора напряжения.
 - Перед производством работ выдержите не менее 5 минут для саморазрядки конденсаторов и наложите заземление на каждый проводник, соединяя их тем самым между собой и с землей.
 - Перед возобновлением подачи напряжения установите на место все снятые компоненты, изолирующие перегородки и дверцы.
- Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.**

■ Оборудование не требует других операций по монтажу, кроме описанных ниже.

⚠️ ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запрещается изменять конструкцию механических или электрических компонентов изделия.

Несоблюдение указанных требований может привести к смерти, серьёзным травмам и повреждению оборудования.

⚠️ ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Во время работы оборудования и в течение нескольких минут после отключения компоненты могут сильно нагреваться. Перед выполнением любых работ удостоверьтесь, что металлические детали остывли.


Несоблюдение указанных требований может привести к смерти, серьёзным травмам и повреждению оборудования.

Вы приобрели энергосберегающее оборудование низкого напряжения, разработанное и изготовленное компанией Schneider Electric. Руководствуясь настоящим документом, Вы можете обеспечить максимальную энергоэффективность Вашей электроустановки. Документ содержит всю необходимую информацию по подготовке, монтажу и работе с оборудованием. Настоятельно рекомендуем внимательно изучить этот документ и следовать всем его рекомендациям.

- Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена ни в какой форме и никакими средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, без письменного разрешения компании Schneider Electric.
- Монтаж и эксплуатацию устройств, описанных в настоящем руководстве, следует производить в строгом соответствии с требованиями международных, национальных и местных нормативных документов.
- По соображениям безопасности и с целью поддержания задокументированных технических характеристик, ремонтировать оборудование и его компоненты разрешается только изготовителю.
- Предложения по изменению настоящего документа направляйте в компанию Schneider Electric (см. контактные данные в конце документа).



DB41961_en



Документация



Руководство по приёмке: распаковка, погрузка-выгрузка, хранение (информация доступна на упаковке).

На внутренней стороне дверцы шкафа прикреплен держатель, в котором находится следующая документация:

- Руководство по монтажу и эксплуатации VarSet
- Руководство по обслуживанию конденсаторных батарей
- Электрическая схема силовых цепей
- Схема вспомогательных цепей
- Схема подключений к клеммным выводам вспомогательных цепей
- Техническое описание
- Руководства пользователя для контроллера KM VarPluslogic и Modbus модуля Вы можете скачать с официального сайта www.schneider-electric.com
- Руководство по эксплуатации защитного автоматического выключателя (в зависимости от модели)

После ввода в эксплуатацию настоящее Руководство рекомендуется хранить в держателе документации внутри конденсаторной установки.

ru

Стандарт
МЭК 61439-1/2Стандарт
МЭК 61921Стандарт
МЭК 60831-1/2

Общие характеристики

- Номинальное напряжение, мощность и частота указаны на заводской табличке.
- Напряжение изоляции: 690 В (в зависимости от модели)
 2,5 кВ в течение 1 мин. при частоте 50 Гц.
- Допустимый номинальный кратковременный ток 35/65 кА (в зависимости от модели).
- Передача данных: Modbus RS485 2 проводный.
- Вспомогательный источник питания 220/230 В, 50/60 Гц.
- Степень защиты IP31/IP54 (в зависимости от модели).
- Входы для подключения сигнала от генераторной установки (клетмы XA1 - XA2).
- Цвет:
 оболочка: RAL 9003;
 основание: RAL 7022.
- Соответствие стандартам: МЭК 61439-1/2 и МЭК 61921.
- Стойкость к внешнему механическому воздействию IK10.
- Контакт для аварийной сигнализации (клетмы XA3 - XA4).


Характеристики конденсаторов

- Допустимое отклонение значения ёмкости: от -5 до +10 %.
- Допустимая перегрузка по напряжению:
(8 ч в сутки в соответствии с МЭК 60831-1/2): 10 %.

Ограничения по использованию

- Установка только внутри помещения.
- Питание: 400 В / 50 Гц, 400 В / 60 Гц, 415 В / 50 Гц.

DB418334.eps



Расположение заводской таблички



Расшифровка серийного номера

PP YYYY www D xxx

PP: код завода-изготовителя

YYYY: год производства

www: неделя производства

D: день недели производства

xxx: порядковый номер изделия

Состав оборудования




Тип	Автоматический выключатель	Защитный реактор (антирезонансный дроссель)	Схемы подключений
VLVAF5N	есть/нет	нет	
VLVAF6P	есть/нет	есть	

Схема подключений конденсаторных установок с автоматическим регулированием

VLVAF5N

VLVAF6P




(1) Не поставляется Schneider Electric.


(2) Для установок с вводным автоматическим выключателем.

(3) Для установок с вспомогательным трансформатором напряжения.

Схема подключений конденсаторных установок с автоматическим регулированием VLVAF7N (без антирезонансных дросселей)




VLVAF8P (с антирезонансными дросселями)




Шкаф VLVAF5N


DB419447_EN.eps




DB419446_EN.eps

**Шкаф VLVAF6P**

DB419449_EN.eps





DB419450_EN.eps



ru

Размеры (мм) и максимальная масса (кг)


Тип	Шкаф	
	VLVAF5N	VLVAF6P
H	2200	2200
W	800	1400
D	600	600
D1	1361	1361
Масса	434	952

Шкаф VLVAF7N**Шкаф VLVAF8P****Размеры (мм) и максимальная масса (кг)**

Тип	Шкаф VLVAF7N	VLVAF8P
H	2200	2200
L	1600	2800
P	600	600
P1	1361	1361
Масса	868	1904

Типовая архитектура

DB419455_RU.eps



Тип VLVAF6P

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| Вводные силовые кабели (не поставляются Schneider Electric) | Силовые кабели | Кабели вспомогательной цепи |
| 1 Контактные пластины | 7 Автоматический выключатель модуля КРМ | 13 Контроллер Varlogic |
| 2 Вводной силовой автоматический выключатель | 8 Контакторы | 14 Держатель документации |
| 3 Поворотная рукоятка | 9 Защитные реакторы (антирезонансные дроссели) | 15 Вентиляционная решетка |
| 4 Система шин на выходе вводного силового автоматического выключателя | 10 Конденсаторы | 16 Перегородка |
| 5 Сборные шины Linergy | 11 Автоматический выключатель и клеммные блоки вспомогательной цепи | 17 Вентилятор |
| 6 Модули компенсации реактивной мощности | 12 Трансформатор вспомогательной цепи | 18 Терmostаты |

Конфигурация УКРМ с архитектурой Master/Slave

УКРМ VarSet VLVAF7N и VLVAF8P основаны на той же компоновке, что и типы VLVAF5N и VLVAF6P соответственно. Типы VLVAF7N и VLVAF8P состоят из двух отдельностоящих шкафов: один с контроллером Varlogic (Master/ведущий), другой - без (Slave/ведомый).

Общие характеристики

- Температура:
 - максимальная: 45 °C
 - среднесуточная: 35°C
 - минимальная: -5 °C.
- Вентиляция: устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых помещениях.
- Загрязнение:
 - степень загрязнения 2 (согласно МЭК 61010-1).
- Относительная влажность воздуха: ≤ 95 %.
- Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА

- Запрещается устанавливать оборудование в грязных или пыльных помещениях независимо от состава пыли и грязи.
- Запрещается устанавливать оборудование в местах возможных протечек жидкости (рядом с трубопроводами и т.п.).
- Запрещается устанавливать оборудование во взрывоопасных зонах (классифицированных АTEX).

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА ОБОРУДОВАНИЯ

Запрещается устанавливать оборудование на обогреваемые поверхности (электрические или водяные тёплые полы).

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

Ограничения по использованию

- Только для внутренней установки.
- Питание:
 - отклонение сетевого напряжения: от -10 % до +10 % номинального значения;
 - кратковременные коммутационные перенапряжения в сети: категория установки III (согласно МЭК 61010-1);
 - гармонические искажения синусоидальности напряжения:
 - без защитного реактора: THDu ≤ 5 %;
 - с защитным реактором: 5 % ≤ THDu ≤ 8 %
 - или
 - без защитного реактора: Gh/Sn ≤ 20 %;
 - с защитным реактором: 20 % ≤ Gh/Sn ≤ 50 %.

Чистота помещения

- Место установки оборудования необходимо содержать в чистоте.
- Конденсаторная установка очень чувствительна к пыли, поэтому рекомендуется обработать полы антипылевым покрытием, чтобы уменьшить оседание пыли на изделие.

Прочие требования


Проконсультируйтесь в компании Schneider Electric, если оборудование нужно установить в месте, которое не соответствует настоящим требованиям.

Требования к свободному пространству вокруг изделия

Следует обеспечить:

- достаточную вентиляцию оборудования;
- удобство ввода силовых и слаботочных кабелей;
- будущее расширение оборудования;
- удобство выполнения технического обслуживания;
- свободное открывание дверей;
- беспрепятственный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям и решеткам.

DB419456_RU.eps



⚠ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА ОБОРУДОВАНИЯ

- Обеспечьте указанное выше минимально допустимое свободное пространство рядом с вентиляционными отверстиями.
- Расстояние между расположенными напротив друг друга вытяжными вентиляционными отверстиями должно быть не менее 200 мм.
- Запрещается размещать источники тепла перед приточными вентиляционными отверстиями.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

⚠ ВНИМАНИЕ!

НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Обеспечьте безопасные расстояния на путях эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов.


Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

Требования к стенам


Полы должны быть ровными, их допустимая плоскостность: ± 2 мм/м.
Если это не так, то устанавливайте изделие на опоры U-, Т- или
I-образного сечения, выровненные по уровню в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.

Подготовка поверхностей перед установкой УКРМ

Пол должен быть ровным и горизонтальным



Проверка по уровню.




Проверка по уровню.

Стены должны быть ровными и вертикальными




Между стеной и изделием не должно находиться ничего, что могло бы оказывать на него давление сзади.

DB416341.eps



Устройство защиты на вводе изделия.

DB416332.eps



Местоположение трансформатора тока в силовой цепи.

Устройство защиты со стороны источника питания

На вводе конденсаторной установки следует установить автоматический выключатель.

Данное устройство защиты позволяет:

- обесточить конденсаторную установку;
- изолировать конденсаторную установку от главного распределительного щита;
- отключить конденсаторную установку в случае перегрева.

Термореле конденсаторной установки подключается к независимому расцепителю автоматического выключателя.

Измерение тока для автоматической коррекции коэффициента мощности

Требуемые характеристики трансформатора тока

- Ток вторичной обмотки: 5 А.
- Номинальная мощность: более 10 ВА.
- Класс TT: cl1.

Местоположение трансформатора тока

- Трансформатор тока подключается к общей линии питания конденсаторной установки и потребителя (электродвигателя и т.п.), см. схему слева.

Запрещается разветвлять вторичную цепь трансформатора тока
Трансформатор тока предназначен для использования исключительно с конденсаторной установкой.

- В противном случае контроллер будет получать некорректную информацию.
- Возможно ухудшение эффективности компенсации реактивной мощности.

Заземление вторичных обмоток трансформатора

Вторичные обмотки трансформатора должны быть заземлены. Для правильного подключения обратитесь к инструкции производителя трансформатора тока.

ru

Требования к кабелям, устанавливаемым заказчиком

Требования к силовым кабелям (400-415 В)

Рекомендованный тип кабеля: 1000 В, 105 °С.

Сечение кабеля должно быть рассчитано на ток в полтора раза выше номинального тока установки.

Сечения кабелей, представленные в таблицах ниже, даны исключительно в ознакомительных целях.

Они не учитывают:

- длину используемых кабелей;
- способ прокладки: кабельный лоток или канал;
- температуру окружающей среды.

▲ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Сечение кабеля должно соответствовать стандартам МЭК 60439-1 и МЭК 61921.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

Рекомендованное сечение силовых кабелей

Частота Гц	Коэффиц. расстройки дросселя	Мощность кВАр	Номинальный ток In А	Мин. сечение медного проводника кол-во кабелей	Минимальные допустимые пределы с автоматическим выключателем кол-во кабелей	Минимальные допустимые пределы без автоматического выключателя кол-во кабелей
Без антирезонансного дросселя						
Шкафы						
50	Не применяется	350	757	2	240	4
		400	865	3	185	
		425	921	3	185	
		450	975	3	185	
		500	1083	3	185	
		550	1191	3	240	
		600	1299	3	240	
		700			см. 400 кВАр + 300 кВАр	
		900			см. 500 кВАр + 400 кВАр	
		1000			см. 500 кВАр + 500 кВАр	
		1150			см. 550 кВАр + 600 кВАр	
60	Не применяется	350	757	2	240	4
		400	865	3	185	
		450	975	3	185	
		500	1083	3	185	
		600	1299	3	240	

(1) В соответствии с типом используемых коммутационных принадлежностей.

Требования к кабелям, устанавливаемым заказчиком

Рекомендованное сечение силовых кабелей

Частота Гц	Коэффициент расстройки дросселя	Мощность кВАр	Номинальный ток In А	Мин. сечение медного проводника кол-во кабелей	Минимальные допустимые пределы с автоматическим выключателем кол-во кабелей	без автоматического выключателя кол-во кабелей	мм ²
С антирезонансным дросселем							
Шкафы							
50	4.2	225	487	2	150	4	300
		250	541	2	185		
		275	595	2	185		
		300	649	2	240		
		350	757	2	240		
		400	865	3	185		
		425	921	3	185		
		450	975	3	185		
		500	1083	3	185		
		550	1191	3	240		
		600	1299	3	240		
		700			см. 500 кВАр + 225 кВАр		
		800			см. 500 кВАр + 300 кВАр		
		900			см. 500 кВАр + 400 кВАр		
		1000			см. 500 кВАр + 500 кВАр		
		1100			см. 500 кВАр + 600 кВАр		
		1150			см. 550 кВАр + 600 кВАр		
	3.8	225	487	2	150	4	300
		250	541	2	185		
		275	595	2	185		
		300	649	2	240		
		350	757	2	240		
		400	865	3	185		
		425	921	3	185		
		450	975	3	185		
		500	1083	3	185		
		550	1191	3	240		
		600	1299	3	240		
		700			см. 500 кВАр + 225 кВАр		
		800			см. 500 кВАр + 300 кВАр		
		900			см. 500 кВАр + 400 кВАр		
		1000			см. 500 кВАр + 500 кВАр		
		1100			см. 500 кВАр + 600 кВАр		
		1150			см. 550 кВАр + 600 кВАр		
	2.7	225	487	2	150	4	300
		250	541	2	185		
		275	595	2	185		
		300	649	2	240		
		350	757	2	240		
		400	865	3	185		
		425	1030	3	185		
		450	975	3	185		
		500	1083	3	185		
		550	1191	3	240		
		600	1299	3	240		
60	4.2	300	649	2	240	4	300
		400	865	3	185		
		500	1083	3	185		
		600	1299	3	240		
	3.8	300	649	2	240	4	300
		400	865	3	185		
		500	1083	3	185		
		600	1299	3	240		
	2.7	300	649	2	240	4	300
		400	865	3	185		
		500	1083	3	185		
		600	1299	3	240		

Требования к кабелям, устанавливаемым заказчиком

Требования к проводнику защитного заземления

▲ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Сечение проводника защитного заземления должно соответствовать стандарту МЭК 60364-5-54.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

Подключение проводника заземления:

- 4 отверстия под шурупы M12.

Требования к кабелям вспомогательных цепей

Рекомендованный тип кабеля: 1000 В, 105 °C.

Значения из таблицы ниже приведены только для информации.

Сечение жилы выбирается с учетом температуры окружающей среды и длины кабеля.

Устройство	Сечение мм ²	Макс. сечение мм ²	Количество зажимов	Количество присоединений к 1 зажиму (гибкий/ жёсткий провод)
Трансформатор тока	2,5	4	2	1
Устройство защиты вспом. цепи (при отсутствии трансформатора вспом. цепи)	2,5	2,5	2	1
Генератор	1	2,5	2	1
Цепи контроллера	1	2,5	2	1
Цепи термореле	1	2,5	2	1
Цепи контроля cos φ	0,6	1	2	1

По поводу других значений сечения проконсультируйтесь в компании Schneider Electric.

Оборудование для подключения модуля связи

Не поставляется в комплекте с конденсаторной установкой.

- Рекомендуемый тип кабеля: экранированный трех-проводный кабель Belden 3106A AWG22.

Ответственность за риски и ущерб при перевозке несет получатель груза. Компания Schneider Electric не берет на себя никакой ответственности за пропажи или повреждения оборудования в процессе транспортировки. Укажите обнаруженные недостачи или повреждения в транспортной накладной и сообщите о них заказным письмом в компанию-транспортировщик.

Приёмка

- Проверьте соответствие полученного груза накладной и заказу: каталожный номер оборудования и количество упаковок.
- По прибытии груза в первую очередь проверьте, что заводская упаковка и транспортная тара не повреждены.


- Даже если упаковка не нарушена, распакуйте оборудование в присутствии уполномоченного представителя компании-перевозчика (см. раздел «Распаковка оборудования» ниже).

⚠ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запрещается монтировать поврежденное оборудование.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.



Положение центра тяжести (стандартная упаковка).

Погрузка и разгрузка

⚠ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

- Строго следуйте рекомендованным способам подъёма (см. таблицу ниже). Не допускайте нахождения людей в опасной зоне.
 - В процессе такелажных работ принимайте во внимание положение центра тяжести перемещаемого оборудования.
 - Используйте подъёмное оборудование, рассчитанное на вес и размер перемещаемого оборудования.
 - Правильно перемещайте оборудование.
 - Перемещайте оборудование со всеми необходимыми предосторожностями.
 - Придерживайте оборудование во время перемещения.
 - Не допускайте ударов, способных деформировать оборудование.
- Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.**

Все единицы оборудования поставляются установленными на поддонах. Для перемещения оборудования рекомендуем использовать вилочный погрузчик.



Unpacking.

- Распаковывать оборудование рекомендуется на месте монтажа.
- Снимая упаковку, будьте осторожны, чтобы не повредить оборудование инструментами.

▲ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РАСПАКОВКЕ

- Работайте в средствах индивидуальной защиты.
- Перемещайте оборудование со всеми необходимыми предосторожностями.
- Учитывайте положение центра тяжести, обозначенное специальным знаком.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

- Срежьте обвязку и удалите защитную картонную коробку или пленку.

Упаковочные материалы пригодны к вторичной переработке. Разложите части упаковки в контейнеры по видам отходов. Этим Вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды.

- Чтобы убедиться в том, что оборудование исправно и его изоляция не нарушена, тщательно осмотрите его на предмет:
 - отсутствия сломанных частей;
 - отсутствия повреждений и смещений электрических компонентов;
 - возможности открывать и запирать дверцы;
 - исправности внутренних соединений.

▲ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Запрещается монтировать поврежденное оборудование.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

- Снимите оборудование с поддона одним из указанных ниже способов.

Архитектура Master/Slave

- Один УКРМ VLVAF7N состоит из 2 отдельностоящих шкафов типа VLVAF5N.
- Один УКРМ VLVAF8P состоит из 2 отдельностоящих шкафов типа VLVAF6P.

Тип	Шкаф VLVAF5N, VLVAF7N	Шкаф VLVAF6P, VLVAF8P
Угол	Способ № 1	Способ № 2 ① ②
(α)	Максимальная масса (кг)	
45°	1160	580
60°	830	415
90°	480	240
① Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время подъёма оборудования (учтывайте положение центра тяжести, обозначенное специальным знаком).		
② Стропы следует заводить за все подъёмные кольца, имеющиеся на оборудовании.		

① Соблюдайте необходимые меры предосторожности во время подъёма оборудования (учтывайте положение центра тяжести, обозначенное специальным знаком).

② Стропы следует заводить за все подъёмные кольца, имеющиеся на оборудовании.

Хранение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, защищённом от воздействия погодных факторов и пыли.
- Температура хранения оборудования от -20 °C до +40 °C.
- Оборудование следует хранить в помещении, даже если оно накрыто водонепроницаемым чехлом.
- Оборудование рекомендуется оставлять в упаковке до момента монтажа.

Несоблюдение указанных требований может привести к повреждению оборудования.


Монтаж шкафов

▲ ВНИМАНИЕ!


ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ШКАФА

- Закрепите шкаф в точках, показанных на схеме ниже.
- Используйте крепёжные приспособления, соответствующие типу опоры и весу оборудования (см. раздел "Размеры и масса оборудования", страница 131).

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования




Шкаф VLVAF5N





Шкаф VLVAF6P

Схема крепления к полу (мм)

VLVAF5N



VLVAF6P



Конфигурация с двумя модулями и креплением по углам

Условные обозначения:

- точка крепления.

Крепление к полу

- Расположите оборудование на выбранном месте.
- Снимите крышки с торцов основания шкафа.
- Разметьте крепёжные отверстия (см. схему выше).
- Отодвиньте оборудование от места установки.
- Высверлите в полу отверстия диаметром 15 мм и установите в них дюбеля. Вставьте в дюбеля анкеры диаметром 12 мм.
- Поставьте оборудование на его место и затяните гайки на анкерах.







⚠ ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ШКАФА

- Зафиксируйте шкаф в указанных точках крепления.
- Используйте крепёжные приспособления, соответствующие типу опоры и весу оборудования (см. раздел «Размеры и масса оборудования» страница 131).

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода или к повреждению оборудования.

DB419462.eps




Порядок крепления шкафа к полу

ru


Подключение

Сверху




Ввод кабелей из лотка или короба.

Сверху или снизу - с вводным автоматическим выключателем



Высота подключения

Сверху или снизу - без вводного автоматического выключателя



Выбирая кабель для подключения снизу (шкафы VLVAF5N, VLVAF6P, VLVAF7N и VLVAF8P), учитывайте необходимую высоту подключения, чтобы обеспечить минимальный радиус изгиба (см. рис. выше).

Каждый шкаф должен быть независимо подключен к электрораспределительной сети так, как показано на рисунке ниже. Отведение питания от ведущего УКРМ (Master) к ведомому (Slave) строго запрещено (см. рисунок ниже). Каждый УКРМ должен быть защищен соответствующим устройством.

⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!


ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА

- Странно соблюдайте меры электробезопасности, работайте в средствах индивидуальной защиты. См. NFPA 70E, CSA Z462 или аналогичные национальные правила.
- К монтажу и техническому обслуживанию данного оборудования допускается только квалифицированный персонал.
- Перед выполнением любых работ как снаружи, так и внутри оборудования, отсоедините его от всех источников электропитания.
- После отключения электропитания убедитесь в отсутствии напряжения с помощью соответствующего индикатора напряжения.
- Перед производством работ выдержите не менее 5 минут для саморазрядки конденсаторов и наложите заземление на каждый проводник, соединяя их тем самым между собой и с землей.
- Перед возобновлением подачи напряжения установите на место все снятые компоненты, изолирующие перегородки и дверцы. Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

Подключение УКРМ типов VLVAF7N и VLVAF8P

Верное подключение


DB41896 RU.eps



ru

Запрещенное подключение


DB41897 RU.eps



Прокладка кабелей

Радиус изгиба

DB413610.eps




Радиус изгиба.

Минимальный радиус изгиба кабеля равен 6-8 диаметрам.
Уточните минимальный радиус изгиба у поставщика кабеля.

DB419609.eps

Максимальное количество силовых кабелей, пропускаемых через плату кабельного ввода



Шкафы	Количество
VLVAF5N, VLVAF6P	12
VLVAF7N, VLVAF8P	12 + 12


Подготовка к присоединению кабелей

⚠️ ⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
ВОЗНИКОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА**

Во избежание попадания металлической стружки в изделие, запрещается просверливать отверстия поблизости от шкафа или внутри него.


Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

DB418606.eps




Снятие платы кабельного ввода.

DB413660.eps



Просверливание отверстий в плате кабельного ввода.

DB413672.eps



Установка сальников и ввод кабелей.


- Снимите плату кабельного ввода.

- Используя дрель или пробойник (в зависимости от диаметра) проделайте вводные отверстия для:
 - силовых кабелей;
 - двух проводов от трансформатора тока (для моделей с автоматической КРМ);
 - заземляющего проводника;
 - кабеля питания модуля связи (в зависимости от модели);
 - кабеля связи (в зависимости от модели).

- Пропустите кабели сквозь сальники на плате кабельного ввода (сальники приобретаются отдельно в соответствии со степенью защиты оборудования).

Примечание: для ввода кабелей снизу выполните аналогичную процедуру с нижней платой кабельного ввода.

ru



Подключение к шине заземления

Подключение заземления


- Открутите защитный колпачок заземляющей клеммы.
- Соедините провод заземления подходящего сечения с заземляющей шиной шкафа (для информации по защитным кабелям см. раздел "Требования к кабелям, устанавливаемым заказчиком", страница 138).
- Контактное соединение выполняется с помощью гайки и контактных шайб с обеих сторон соединяемых элементов
- Момент затяжки соединения с шиной заземления: 75 Нм (болт M12 класса 8.8).

Подключение кабелей питания


- Прикрепите винтом наконечник кабеля к контактной пластине, как показано ниже.
- При подключении силового кабеля к автоматическому выключателю следует соблюдать порядок чередования фаз.
- Затяните винты с указанным моментом затяжки (см. таблицу ниже).
- Нанесите сигнальную окраску на соединение согласно требованиям действующих правил.
- Закрепите кабели на держателях.

Тип защитного автоматического выключателя зависит от конфигурации и типа оборудования

Оборудование	Устройство защиты на вводе
Шкафы	
VLVAF5N	NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF6P	NS630b N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H
VLVAF7N	Master (ведущий) NS1000 N/H NS1250 N/H Slave (ведомый) NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H NS1600 N/H
VLVAF8P	Master (ведущий) NS1000 N/H NS1250 N/H Slave (ведомый) NS630b N/H NS800 N/H NS1000 N/H NS1250 N/H



Подключение медными проводниками



Подключение к автоматическому выключателю Compact NS630b-1600.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

Compact NS	Подключение медными проводниками
50 Нм	M10 = 50 Нм


⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА


- Сечение кабеля должно соответствовать указанному в таблице "Рекомендованное сечение силовых кабелей".
- Для уточнения типа подключения (наконечники, контактные пластины) см. Руководство по эксплуатации устанавливаемого автоматического выключателя.
- Присоединяйте кабели болтами с контактными шайбами.
- Соблюдайте указанный момент затяжки.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

Соединения вспомогательных цепей




Клеммный блок вспомогательных цепей.





Выходы клеммного блока.

Оборудование	Измерение тока контроллером	Генератор	Сигнализация на контроллер	Сигнал термореле
Характеристики				
VLVAF5N	Токовый вход 5 A Питание 5 V AC	Токовый вход вторичной цепи 415 V, ≤ 50 mA	Выход вторичной цепи Контакт, аварийная сигнализация = замкнутый контакт 2 A / 250 V AC	Контакт аварийного срабатывания вводного автоматического выключателя 4 A / 240 V AC или 2 A / 440 V AC
Шкафы				
VLVAF5P	K L	1 2	3 4	5 6


Сведения о кабелях вспомогательных цепей см. в разделе "Требования к кабелям вспомогательных цепей", страница 140.



Подключение при отсутствии трансформатора вспомогательной цепи.



Извлечение перемычки из зажимов для подключения сигнала от генератора.



Подключение генератора.

Подключение при отсутствии трансформатора вспомогательной цепи

Для конденсаторных установок без трансформатора вспомогательной цепи питание следует подключить через двухполюсный автоматический выключатель типа iC60.

- Характеристики трансформатора: 400 В / 230 В (мощность зависит от конфигурации оборудования).

Подключение с установленным генератором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РИСК СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ

Необходимо отключать конденсаторную установку при включенной генераторной установке.

Невыполнение данных инструкций может помешать нормальному старту генераторной установки и, как следствие, приведет к потере питания.

При наличии генератора присоедините сигнальные провода от генератора к зажимам 1 и 2 клеммного блока.

Характеристики


- Сухой контакт, нормально закрытый (замкнутый контакт = генераторная установка выключена)
- Технические характеристики контакта: 415 V AC, ≤ 50 mA.

Извлеките перемычку.

Присоедините два провода от генератора к зажимам 1 и 2.

При запуске генератора выдается сигнал, который поступает на зажимы 1 и 2 клеммного блока. По этому сигналу конденсаторная батарея отключается и компенсация реактивной мощности прекращается.

DB419193.eps



Местоположение трансформатора тока в силовой цепи.

Только для установок с автоматической компенсацией реактивной мощности.

Место установки трансформатора тока

- Трансформатор тока подключается к общей линии питания конденсаторной установки и потребителя (электродвигателя и т.п.), см. схему слева.

DB419192.eps




Схема подключения трансформатора тока в силовой цепи.


Подключение трансформатора тока

- Трансформатор тока подключается к общей линии питания конденсаторной установки и потребителя (электродвигателя и т.п.), см. схему слева.
- Подключите соответственно зажимы Р1 и Р2 трансформатора тока к зажимам К и Л клеммного блока
Для дополнительной информации см. Руководство по эксплуатации трансформатора тока (не поставляется компанией Schneider Electric).
- Извлеките перемычку после присоединения ТТ к клеммному блоку, см. ниже.

Если нужно выполнить какие-либо работы на вторичных цепях ТТ, то сначала установите перемычку Schneider Electric (№ по каталогу AB1RRAL42).

Трансформатор тока устанавливается на фазу 1 ("A") силовой цепи.

DB413675.eps



Подключение трансформатора тока.

Подключение трансформатора тока к контроллеру

Цель: подать на контроллер сигнал от цепи измерения тока.
Данная операция выполняется только для установок с автоматическим регулированием коэффициента мощности.

⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА


- Запрещается работать на вторичных цепях трансформатора тока, если первичная цепь находится под напряжением!
- Перед производством работ на вторичных цепях трансформатора тока их необходимо замкнуть накоротко соответствующей перемычкой Schneider Electric (№ по каталогу AB1RRAL42).
Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

Запрещается разветвлять вторичную цепь трансформатора тока!

Трансформатор тока предназначен для использования исключительно с конденсаторной установкой.

- В противном случае контроллер будет получать некорректную информацию.
- Возможно ухудшение эффективности компенсации реактивной мощности.

DB413643.eps




Извлечение из клемм для подключения ТТ.

Подключение управляемых цепей оборудования из двух шкафов Master/Slave

Управляющие цепи ведомого (Slave) УКРМ (клеммный блок XAs) должны быть соединены с ведущим УКРМ (Master) (клеммный блок XAm) в соответствии со схемой подключения EAV1886000, входящей в комплект поставки.

Рекомендуемый тип кабеля (не входит в комплект поставки):
 ■ прочность изоляции 1000 В, 105 С, сечение от 1 мм² до 2,5 мм².



Ведущий УКРМ (Master)



Ведомый УКРМ (Slave)

Подключение вспомогательных цепей (клеммный блок XA)

В таблице ниже представлено назначение различных клемм, доступных в УКРМ.

Клеммы K, L и клеммы от 1 до 6 находятся в ведущем УКРМ (Master). Клеммы 9 и 10 находятся в ведомом УКРМ (Slave) и могут быть подключены к ведущему (Master) (см. схемы подключения EAV1886000 и S1B9989700, входящие в комплект поставки). См. стр. 138 руководства для более подробной информации по кабелям, рекомендуемым к использованию.

Назначение	Маркировка клемм
Измерение тока	K, L
Генераторная установка	1, 2
Сигнализация контроллеров	3, 4
Сигнализация при перегреве ведущего УКРМ (Master)	5, 6
Сигнализация при перегреве ведомого УКРМ (Slave)	9, 10



Подключение линии передачи данных:

Необходимо дополнительное оборудование (не включено в комплект поставки УКРМ VarSet)

- Рекомендуемый тип кабеля: экранированный трех-проводный кабель Belden 3106A AWG22.

Подключение к контроллеру КМ

- Назначение контактов:
 - 0 В сигнал и общий провод питания
 - контакт modbus экрана (без внутреннего соединения к 0 В контакту или заземлению контроллера КМ)
 - D0- приемопередающая клемма 0
 - D1+ приемопередающая клемма 1.
- Изоляция: 1,3 кВ
- Сечение кабеля: от 0,2 до 1 мм² (30-19 AWG)
- Рекомендуемый тип кабеля: экранированный трех-проводный кабель Belden 3106A AWG22
- Момент затяжки: от 0,5 до 5 Нм.

См. в документации на Modbus модуль VL6/12 7EN02-0376.

Подключение контакта целевого cos φ 2

- Характеристики:
 - Ввод с собственным источником питания (5 В-10 мА) для НО или НЗ сухого контакта
 - Состояние сухого контакта может быть установлено в меню настроек контроллера КМ. Значение по умолчанию - НО
 - контакт открыт: целевое значение cos φ 1
 - контакт закрыт: целевое значение cos φ 2.
- Сечение кабеля от 0,2 до 1 мм², макс. длина 100 м.

Для длины более 50 м, используйте сечение кабеля не меньше 0,6 мм².

Подключение кабеля передачи данных или второго целевого значения cos φ 2 к УКРМ

Подключение должно выполняться жгутом проводов через сальниковую панель ввода кабеля к контроллеру.

См. главу "Подготовка кабелей к подключению", стр. 149.

Кабель должен обеспечить изоляционное расстояние и путь утечки тока к оборудованию.

В зависимости от поставляемого оборудования используйте клейкий крепеж для фиксации кабеля в сальниковой панели.


Закрепите кабель к жгуту кабельной стяжкой.

Расположите кабельные стяжки равномерно по жгуту, чтобы избежать его провисание внутри УКРМ.


Кабель не должен мешать открытию или закрытию дверцы шкафа.

Заключительные операции после подключения

- Установите на место платы кабельного ввода и затяните винты с моментом: $1.3^{+0.5}_0$ Нм.
- Затяните кабельные сальники.



Установка платы кабельного ввода.



Затяжка кабельных сальников.

Предварительная проверка

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА**

- Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий уровень допуска.
- Оборудование должно быть обесточено перед очисткой.
- Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

Чистка

Перед вводом в эксплуатацию удалите из установки всю пыль и грязь. Это поможет избежать появления токов утечки и гарантирует соблюдение указанного безопасного расстояния. Тщательным образом проверьте фильтры, вентиляционные решетки, шины и их держатели, а также все электрические соединения.

Очистите зону вокруг оборудования от пыли и мелких частиц мусора.

- Для удаления пыли используйте пылесос.
- Запрещается продувать оборудование сжатым воздухом, поскольку пыль может осесть в другом месте.
- Используйте сухую ветошь.

Проверки

- Проверьте, что внутри установки отсутствуют посторонние предметы (инструменты и т.п.).
- Проверьте состояние силовых кабелей питания внутри и снаружи установки.
- Проверьте состояние проводников защитного заземления и их подключение.
- Проверьте моменты затяжки резьбовых соединений.
- Проверьте, как установлен трансформатор тока: его положение на фазном проводнике (фаза "A"), механическое крепление и электрические соединения.
- Проверьте подсоединение и целостность оптоволоконного кабеля между модулем связи и контроллером NRC12 (в зависимости от версии).
- Проверьте конфигурацию сети связи: подключения резисторов оконечной нагрузки и защитного смещения.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению оборудования.

Подача напряжения

⚠️ ⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА


- Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами-электриками, имеющими соответствующий допуск.
- Перед выполнением работ на оборудовании следует выждать не менее 50 с после отключения питания (время, необходимое для разрядки конденсаторов).
- Контроллер – это не устройство безопасности, он не может быть использован для проверки отсутствия напряжения.
- Конденсаторная установка должна быть обесточена перед выполнением на ней любых работ.

Несоблюдение указанных требований может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

Контроль во время работы


- Перед проведением любых операций на установке убедитесь, что она обесточена. Не используйте контроллер для определения отсутствия напряжения.
- Проверяйте, не выдаёт ли контроллер нежелательные команды. В меню настроек контроллера задайте максимальное количество команд на переключение, которые он может выдать за определенный период времени.
- При работе на полную нагрузку проверьте правильность работы функции ступенчатого регулирования.
- Измерьте температуру в помещении после нескольких первых часов работы.

DB419376.eps




Внешний вид контроллера NRC12

DB419377.eps



Дисплей

DB419378.eps



Клавиши навигации



Подробная информация по контроллеру изложена в прилагаемом к нему Руководстве по эксплуатации.

⚠️ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗНИКОВЕНИЯ ДУГИ ИЛИ ВЗРЫВА

Запрещено устанавливать время включения ступени менее 50 с. Несоблюдение указанного требования может привести к серьёзным травмам вплоть до летального исхода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РИСК УХУДШЕНИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

По умолчанию контроллер настроен на нормальную или оптимальную программу включения ступеней. Пользователь несет ответственность при внесении любых изменений в программу настройки контроллера.

Любые изменения заводских параметров могут привести к снижению эффективности работы оборудования или его полного выхода из строя.

Несмотря на то, что контроллер, установленный в Вашей УКРМ VarSet, был преднастроен на заводе-изготовителе, необходимо ввести дополнительные настройки во время ввода в эксплуатацию:

- Целевое значение cos φ
- Коэффициент трансформатора тока (для корректного отображения измеренных значений).

Примечание: подробная информация по контроллеру изложена в прилагаемом к нему Руководстве по эксплуатации.

Важная информация

- При подключении к контроллеру суммирующего ТТ (в установке с несколькими трансформаторами на вводах) следует учесть суммарный коэффициент трансформации различных измерительных ТТ.
- Если подстанция укомплектована генератором, то при включении генератора следует отключить конденсаторную установку, отключив питание контроллера.

1 Дисплей

11 Мигание указывает, что активирован аварийный сигнал

2 Клавиши навигации

12 Подсвечивается номер ступени при активации

3 Цифровой дисплей для измерения

13 Отображаемое измерение

4 Коэффициент мощности (cosφ)

14 Указывает на экспорт энергии в энергосистему

5 Индуктивный или емкостной коэффициент мощности (cosφ) (задержка или опережение)

15 Указывает, что активировано вторичное заданное значение коэффициента мощности (cosφ)

6 Единицы измерения

16 ■ Увеличить значения
■ Выбрать пункты меню

7 Информация о ступени

17 ■ Открыть меню
■ Сдвинуть курсор вправо
■ Настройки

8 Указывает на автоматический режим

18 ■ Уменьшить значения
■ Выбрать пункты меню

9 Указывает на ручную операцию режима ступеней

19 ■ Выйти из меню
■ Сдвинуть курсор влево

10 Указывает на режим меню настройки

Простой ввод в эксплуатацию контроллера VarPlus Logic

Перед настройкой контроллера, пожалуйста, убедитесь, что перемычка на клеммах KL удалена.

Перейдите в меню SETUP 100:

1. Настройка коэффициента ТТ (Ct), cos φ (CP1).
2. Если дисплей контроллера показывает PFC OFF, установите параметр PFC на ON, перед запуском Ai.
3. Запустите автоматическую инициализацию (Ai) нажатием "Ai" с "OFF" на "ON".

Ai автоматически обнаруживает подсоединенные ступени конденсатора и проверяет, правильное ли фазное соединение (угол между напряжением и позицией ТТ). В последовательности Ai ступени несколько раз включаются и выключаются. Для завершения этого процесса потребуется несколько минут, и затем произойдет стабилизация реле.

Во время этой последовательности контроллер будет отображать на дисплее "Ai".

Минимальные требования для запуска Ai

- Напряжение должно быть в пределах допуска
- ТТ должен быть подсоединен
- Защита конденсатора должна быть закрыта
- Входной ток не слишком низкий.

Для успешного обнаружения ступени Ai

- Определение параметров коэффициента ТТ должно производиться в соответствии с размерами трансформатора
- Мощность самой малой ступени не слишком малая
- Уровень нагрузки при запуске Ai
- Изменение нагрузки во время последовательности Ai.

В конце "Ai" контроллер перейдет в режим "Auto".

Информация об успешной последовательности Ai

- Если подключение фаз выполнено неверно, контроллер автоматически корректирует угол сдвига фаз внутренним образом и переходит в нормальный режим. На дисплее отображается "Auto".
- Окончательная проверка обнаружения ступени:
 - Перейдите в меню SETUP 100 -> OUT -> открыть (стрелка вправо) и проверьте, правильное ли состояние всех ступеней, согласно конфигурации батареи ККМ (FIX OFF = Ступень не обнаружена. AUTO = Ступень обнаружена)
 - При необходимости, измените состояние OUT в соответствии с расчетным значением.

**Неудачная последовательность Ai
[ошибка «Abort» (аварийное прекращение)]**

- При неудачной последовательности снова запустите Ai. Если снова происходит аварийное прекращение Ai, фазное соединение (угол между напряжением и позицией ТТ) невозможно обнаружить. Управление перейдет в режим PFC off, и фазное соединение должно настраиваться вручную. См. руководство пользователя.



Работа контроллера по управлению конденсаторной установкой

Аварийные сигналы, отображаемые контроллером КМ, и возможные решения

Диагностика возникшей проблемы во время ввода в эксплуатацию может быть осуществлена с дисплея контроллера КМ

- Аварийная сигнализация (ALARM) мигает, когда появляется аварийный сигнал.
- В меню аварийной сигнализации перечислены 5 последних зарегистрированных аварийных сигналов.

Ав. сигнализация	Причина	Решение
AB. СИГНАЛ AI/Abrt	Аварийное прекращение автоинициализации.	Изменения нагрузки или слишком слабые сигналы измеренного тока могут привести к аварийному прекращению автоинициализации.
AB. СИГНАЛ U	Измеренное напряжение за пределами допуска напряжения.	Проверить настройки для номинального напряжения и трансформатора напряжения.
AB. СИГНАЛ I LO	Измеренный ток слишком низкий (ток ТТ < 15 mA).	Ошибка при подключении ТТ; закорачивающая перемычка ТТ не удалена; коэффициент ТТ слишком высокий по сравнению с фактическим током; нет тока.
AB. СИГНАЛ I Hi	Измеренный ток слишком высокий.	Слишком высокая нагрузка или неверный выбор ТТ.
AB. СИГНАЛ PFC	На контроллере невозможно получить расчетный Cos φ. Избыточная или недостаточная компенсация.	Проверить, все ли ступени правильно определены и работают. Проверить, достаточно ли определение мощности батареи ККМ по сравнению со значением кВАр, требуемым нагрузкой.
AB. СИГНАЛ HAr	Превышено пороговое значение THDU. Контроллер отключает необходимые ступени компенсации, чтобы скорректировать THDU.	Проверить установку, слишком высокое значение THD U или возможный резонанс.
AB. СИГНАЛ Step/FltY (мигает неисправная ступень)	Одна или несколько ступеней дефектные (ступень определяется как неисправная после ее 3-х кратного подключения без любых измерений).	Проверить соединение ступеней, позицию выключателей в литом корпусе (МССВ) или предохранителей и состояние конденсаторов.
AB. СИГНАЛ SPL/Nr	Обнаружена ступень с остаточной мощностью ниже > 75 % от начального значения.	Проверить настройки и проверить емкость конденсатора.
AB. СИГНАЛ Thi	Превышен аварийный предел температуры.	Проверить вентиляторы и окружающую температуру.
AB. СИГНАЛ OPH	Превышен заданный предел для макс. допустимого количества рабочих часов.	Проверить выключатели МССВ/ предохранители, контакторы и конденсаторы в ступени. Проверить значение емкости и заменить конденсаторы, если емкость упала ниже допустимого предела.
AB. СИГНАЛ OPC/Nr	Превышен заданный предел для макс. допустимого количества рабочих циклов.	Проверить выключатели МССВ/ предохранители, контакторы и конденсаторы в батарее ККМ. Проверить значение емкости и заменить конденсаторы, если емкость упала ниже допустимого предела.
AB. СИГНАЛ OL	Превышен предел коэффициента тока перегрузки конденсатора (на основе расчета THDU).	Проверить установку, слишком высокое значение THD U или возможный резонанс.
AB. СИГНАЛ HU	Одна или несколько ступеней находятся в неустановившемся режиме. Номер ступени и код ошибки будут выведены на табло.	
Отклонение	Причина	Решение
Нет индикации AUTO	Реле не переключаются.	В меню SETUP/100 выбор для PFC настроен на OFF или HOLD; коэффициент ТТ не задан; температура слишком высокая; ток < 15 mA; напряжение, THD U, или коэффициент тока перегрузки за пределами допуска.
ЭКСПОРТ	Экспорт кВт.	Если нет реального экспорта кВт, проверить подключения напряжения и тока к контроллеру.
Неверная индикация Cosφ	Подключение не соответствует настройкам контроллера.	Проверить подключения напряжения и тока к контроллеру.
Частое переключение ступеней	Мощность конденсаторов не полностью определена / конденсаторы не работают.	Проверить мощность конденсатора в меню INFO.
Все ступени настроены на "Fix off"	Трансформатор тока неправильно расположен или подсоединен, закорачивающая перемычка не удалена.	Проверить соединение и позицию трансформатора тока.

Профилактическое и восстановительное обслуживание

Профилактическое обслуживание

Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, необходимо выполнять ежегодное профилактическое обслуживание. Обратитесь в компанию Schneider Electric за подробной информацией.

Восстановительное обслуживание

Обратитесь к представителю Schneider Electric.

Notes / Notes / Notas / Примечания



Notes / Notes / Notas / Примечания

ru



Уполномоченный поставщик в РФ

АО «Шнейдер Электрик»
127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Факс: +7 (495) 777 99 92
<http://www.schneider-electric.com>

Қазақстан Республикасында уәкіл жеткізуші

«Шнейдер Электрик» ЖШС-и
050009, Қазақстан, Алматы қ.,
Абай даңғ., 151/115, 12 қабат
Тел.: +7 (727) 397 04 00
Факс: +7 (727) 397 04 02
<http://www.schneider-electric.com>

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS 30323
92506 Rueil Malmaison Cedex
France

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Publication: Schneider Electric Industries SAS
Design: Ameg
Photos: Schneider Electric
Printed:

 This document has been printed on ecological paper.

