


OpenAir™

Accessoires et pièces de rechange pour servomoteurs de volet d'air

ASK.., ASC..











Vue d'ensemble, fonctions et application des références GMA.., GEB.., GNP.., GAP.. et GNA..

Cette vue d'ensemble présente les accessoires destinés à étendre les fonctions des servomoteurs pour volets d'air des séries de références GMA.., GEB.., GNP.., GAP.. et GNA... Les pièces de rechange des servomoteurs rotatifs y figurent également.


Pour des exemples d'application et les dimensions principales, consultez les instructions de montage correspondantes (voir numéro de document/de classification).

Accessoires pour servomoteurs rotatifs



Référence Code article N° document (N° de classifica- tion)	Désignation / étendue de livraison	Domaines d'application	
		Servomo- teur	Fonction
ASK71.9 BPZ:ASK71.9 7431902360 (M4614.1)	Levier universel 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la conversion du mouvement linéaire en mouvement rotatif ; pour montage sur un axe de volet déporté du servomoteur. • Peut être utilisé avec les ASK71.11, ASK71.13 et ASK71.14. • Articulations sphériques pour bielle $\varnothing$ 8 mm
ASK71.11 BPZ:ASK71.11 7431902370 (M4614.2)	Kit de conversion rotatif/ linéaire pour montage au sol et au mur 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire ; pour montage au sol, sur gaine ou mural (sur un cadre). • Articulations sphériques pour bielle $\varnothing$ 8 mm
ASK71.13 BPZ:ASK71.13 7431902380 (M4614.3)	Kit de conversion rotatif / linéaire avec levier 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire. Convient pour: <ul style="list-style-type: none"> – Montage direct au sol ou au mur (cadre) du servomoteur avec fixation à l'arrière – Montage du servomoteur sur le volet avec fonction de conversion rotatif/linéaire supplémentaire • Articulations sphériques pour bielle $\varnothing$ 8 mm
ASK71.14 BPZ:ASK71.14 7431902390 (M4614.4)	Kit de conversion rotatif/linéaire avec levier et support 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire. • Le montage du servomoteur sur le support permet un montage au sol ou mural (cadre) côté servomoteur. • Articulations sphériques pour bielle $\varnothing$ 8 mm




Référence Code article N° document (N° de classifica- tion)	Désignation / étendue de livraison	Domaines d'application	
		Servomo- teur	Fonction
ASK74.7 BPZ:ASK74.7 7431904750 (M4614.7)	Prolongateur d'axe 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> Sert à prolonger l'axe du volet jusqu'à environ 240 mm. Convient pour: <ul style="list-style-type: none"> Axes de volets ronds, $\varnothing$ 8...25,6 mm Axes de volets à 4 pans, 6...18 mm Longueur d'axe minimum 40 mm Ne peut pas être utilisé en combinaison avec la réglette anti-torsion ASK71.07
ASK75.3 BPZ:ASK75.3 7431902400 (M4614.5)	Capot de protection 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	<ul style="list-style-type: none"> Sert de protection supplémentaire d'un servomoteur rotatif contre la poussière et les projections d'eau en intérieur.
ASK75.6 BPZ:ASK75.6 7431906630 (M4614.8)	Capot de protection pour servomoteur rotatif 	GMA.. GEB..	<ul style="list-style-type: none"> Apporte une protection supplémentaire à un servomoteur rotatif en position de montage quelconque.
ASC77.1E BPZ:ASC77.1E ASC77.2E BPZ:ASC77.2E 7431904130 (M4615)	Contacts auxiliaires externes 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	<ul style="list-style-type: none"> ASC77.1E = 1 contact ASC77.2E = 2 contacts

Accessoires pour servomoteurs de volets coupe-feu et de désenfumage

Référence Code article N° document (N° de classifica- tion)	Désignation / étendue de livraison	Domaines d'application	
		Servomo- teur	Fonction
ASK79.4 <i>BPZ:ASK79.4</i> ASK79.5 <i>BPZ:ASK79.5</i> 7431908350 (M4610)	Pointe de mesure pour unité de contrôle de la tempéra- ture 	GNA..	<ul style="list-style-type: none"> ASK79.4 : 72 °C ASK79.5 : 95 °C

Pièces de rechange

Référence Code article	Désignation / étendue de livraison	Domaines d'application	
		Servomo- teur	Fonction
ASK74.12 <i>S55859-Z103</i>	Adaptateur d'axe standard complet 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	<ul style="list-style-type: none"> A autocentrage Convient aux axes de volets ronds, $\varnothing$ 8...20,5 mm
ASK74.13 <i>S55859-Z104</i>	Fixation d'axe complète 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	15 mm
ASK74.14 <i>S55859-Z105</i>			12 mm
ASK74.15 <i>S55859-Z106</i>			10 mm
ASK74.16 <i>S55859-Z107</i>			8 mm
ASK74.22 <i>S55859-Z113</i>	Bouchon 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	<ul style="list-style-type: none"> Sert à fixer l'indicateur de position sur l'adaptateur en plastique. Jeu de 10 pièces.
ASK71.01 <i>S55859-Z101</i>	Kit d'accessoires	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	Comprenant : <ul style="list-style-type: none"> Support axial [a]: Fixe l'adaptateur d'axe sur le servomo- teur.

Référence Code article	Désignation / étendue de livraison	Domaines d'application	
		Servomoteur	Fonction
			<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur en plastique pour indicateur de position [b]: Nécessaire en cas d'axe de volet court; il se fixe sur l'adaptateur d'axe et porte l'indicateur de position. Indicateur de position [c]: se fixe sur l'adaptateur d'axe ou l'adaptateur en plastique et sert à visualiser la position de du volet d'air. Bouchon [d]: Sert à fixer l'indicateur de position sur l'adaptateur en plastique.
ASK71.07 S55859-Z118	Réglette anti-torsion 	GMA.. GEB.. GNP.. GAP..	<ul style="list-style-type: none"> Protège le servomoteur contre des torsions. Se fixe à l'aide de 2 vis acier 4,8 x 13 mm (DIN 7981). Flexible Jeu de 10 pièces.
ASK71.20 S55859-Z122	Clé manivelle pour commande manuelle 	GMA.. GNA..	<ul style="list-style-type: none"> Sert à régler manuellement l'adaptateur d'axe. Jeu de 10 pièces.