

Über dieses Dokument

In diesem Dokument finden Sie alle Informationen für eine sichere Montage.

Sie finden weiterführende Produktinformationen im Internet -> Siehe QR-Code.

Für Ihre Sicherheit**GEFAHR!**

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Explosion oder Lichtbogen.

Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken
- Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Sicherheitshinweise

Montage und Anschluss elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Das Gerät darf nicht geöffnet und außerhalb der technischen Spezifikation betrieben werden.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Bei der Installation auf ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung und Bus achten. Mindestabstand zwischen Bus- und Netzspannungsader von mindestens 4 mm einhalten.

Gefahr durch elektrischen Schlag an der KNX-Installation. An die Eingänge keine externen Spannungen anschließen. Gerät kann beschädigt werden und das SELV-Potential auf der KNX-Busleitung ist nicht mehr gegeben.

Sollen mehrere Motoren an einem Ausgang parallelgeschaltet werden, unbedingt Angaben der Hersteller beachten, gegebenenfalls Trennwandschaltern verwenden. Motoren können zerstört werden.

Nur Jalousiemotoren mit mechanischen oder elektronischen Endlagenabschaltern verwenden. Endlagenabschalter auf korrekte Justierung prüfen. Angaben der Motorenhersteller beachten. Gerät kann beschädigt werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Funktion**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Betrieb in KNX Anlagen
- Schalten elektrischer Verbraucher über Relaiskontakte mit gemeinsamen Bezugspotential
- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge
- Einlesen von Schaltzuständen von Installationschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1...3
- Erfassen von Temperaturwerten über NTC-Temperaturfühler an Eingang 3 (siehe Zubehör)
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073

Informationen für Elektrofachkräfte**GEFAHR!**

Bei Anschließen der Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungsader in einer gemeinsamen Gerätedose kann die KNX Busleitung mit Netzspannung in Berührung kommen.

Die Sicherheit der gesamten KNX Installation wird gefährdet. Personen können auch an entfernten Geräten einen elektrischen Schlag erhalten.

• Bus-/Nebenstellen- und Netzspannungs-klemmen nicht in einem gemeinsamen Anschlussraum platzieren. Gerätedose mit fester Trennwand oder separate Ge-rätedosen verwenden.

Gerät anschließen und montieren

Bei Secure-Betrieb (Voraussetzungen):

- Sicherer Inbetriebnahme ist in der ETS aktiviert.
- Gerät-Zertifikat eingegeben/eingescannt bzw. dem ETS-Projekt hinzugefügt. Es wird empfohlen, den Scannen des QR-Codes eine hochauflösende Kamera zu verwenden.
- Alle Passwörter dokumentieren und sicher aufbewahren.

Montage in geeigneter Gerätedose (Empfehlung: Elektronik-Gerätedose mit Trennwand), Leitungsführung und -abstand beachten (Bild 1).

- (5) Gerätedose
- (6) Trennwand
- (7) potentialfreie Kontakte (z. B. Serientaster)
- (8) NTC-Temperaturfühler (optional)

Mindestabstand zwischen Netzspannung und Bus-/Nebenstellenadern: min. 4 mm (Bild 2)

Umgebungstemperatur beachten. Für ausreichende Kühlung sorgen.

- Gerät polungssichtig an KNX anschließen.
- Last gemäß Anschlussbeispiel anschließen (Bild 3).

▪ Bedarfsweise potentialfreie Kontakte an Eingänge 1...3, oder NTC-Temperaturfühler an Eingang 3 anschließen (Bild 4).

▪ Gerät in Gerätedose montieren.

Bei Secure-Betrieb: Das Gerät-Zertifikat vom Gerät entfernen und sicher aufbewahren.

The COM reference potential must not be connected together with COM connections of other devices!

About this document

You can find all the information required for safe installation in this document.

More detailed product information is available on the Internet -> See QR code.


For your safety**DANGER!**

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Connecting and establishing KNX networks
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Safety instructions

Electrical devices may only be mounted and connected by electrically skilled persons.

The device may not be opened or operated outside the technical specifications.

Danger of electric shock. Device is not suitable for disconnection from supply voltage.

Danger of electric shock. Make sure during the installation that there is always sufficient insulation between the mains voltage and the bus. A minimum distance of at least 4 mm must be maintained between bus conductors and mains voltage cores.

Danger of electric shock on the KNX installation. Do not connect any external voltage to the inputs. The device might be damaged, and the SELV potential on the KNX bus line will no longer be available.

For parallel connection of several motors to an output it is essential to observe the corresponding instructions of the manufacturers, and to use a cut-off relay if necessary. The motors may be destroyed.

Use only venetian blind motors with mechanical or electronic limit switches. Check the limit switches for correct adjustment. Observe the specifications of the motor manufacturers. Device can be damaged.

These instructions are an integral part of the product, and must remain with the end customer.

Function**Intended use**

- Operating in KNX systems
- Switching electrical loads via relay contacts with common reference potential
- Switching of electrically-driven Venetian blinds, roller shutters, awnings and similar hangings
- Reading in switching states of installation switches or push-buttons and other potential-free contacts at inputs 1...3
- Acquisition of temperature values via NTC temperature sensor at input 3 (see accessories)
- Mounting in appliance boxes according to DIN 49073

Information for electrically skilled persons**DANGER!**

When connecting the bus/extensions and mains voltage wires in a shared appliance box, the KNX bus line may come into contact with the mains voltage.

This endangers the safety of the entire KNX installation. People at remote devices may also receive an electric shock.

- Do not place bus/extensions and mains voltage terminals in a shared connection compartment. Use an appliance box with a fixed partition wall or separate appliance boxes.

Connecting and fitting the device

In secure operation (preconditions):

- Secure commissioning is activated in the ETS.
- Device certificate entered/scanned or added to the ETS project. A high resolution camera should be used to scan the QR code.
- Document all passwords and keep them safe.

Mounting in suitable appliance box (recommendation: electronic device box with partition). Observe cable routing and spacing (Figure 1)!

- (5) Appliance box

- (6) Partition

- (7) potential-free contacts (e.g. series push-button)

- (8) NTC temperature sensor (optional)

Minimum spacing between the mains voltage and bus/extension wires: 4 mm (Figure 2)

Observe ambient temperature. Ensure adequate cooling.

- Connect the device to KNX with the correct polarity.

- Connect load as shown in the connection example (Figure 3).

- If required, connect potential-free contacts to inputs 1...3, or NTC temperature sensors to input 3 (Figure 4).

- Install the device in the appliance box.

- In secure operation: The device certificate must be removed from the device and stored securely.

- The COM reference potential must not be connected together with COM connections of other devices!

About this document

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à une installation sécurisée.

Des informations plus détaillées sur le produit sont disponibles sur Internet voir le code QR.

Pour votre sécurité**DANGER!**

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSITON OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux électriques KNX
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

La non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Indicazioni di sicurezza**DANGER!**

RISICO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

Un'installazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. I professionisti qualificati devono dimostrare una profonda conoscenza nelle seguenti aree :

- Connessione a reti di installazione
- Collegamento di diversi apparecchi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Standard di sicurezza, norme e regolamenti locali sui cablaggi

La mancata osservanza di queste istruzioni può determinare la morte o lesioni gravi.

Per la vostra sicurezza**DANGER!**

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

Un'applicazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. I professionisti qualificati devono dimostrare una profonda conoscenza nelle seguenti aree :

- Connessione a reti di installazione
- Collegamento di diversi apparecchi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Standard di sicurezza, norme e regolamenti locali sui cablaggi

La mancata osservanza di queste istruzioni può determinare la morte o lesioni gravi.

Over uw veiligheid**DANGER!**

GEVAAR! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLOSIË, OF OVERSLAG

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende :

- Tislutting til installationsnet
- Tislutting af flere elektriske anordninger
- Elektrisk kabelføring
- Tislutting og oprettelse af KNX-netværker

Manglende overhedsels af disse anvisninger vil kunne resultere i alvorlig personskade og endda døden.

Veiligheidsinstructies**DANGER!**

Elétrica apparecchi devono essere eseguiti da elettronici.

L'apparecchio non deve essere aperto e non deve essere azionato en dehors des spécifications techniques.

- Pericolo di scossa elettrica. L'apparecchio non è adatto alla messa fuori tensione.
- Pericolo di scossa elettrica. In fase d'installazione, accertarsi che l'isolante tra la tensione di rete e bus sia sufficiente. Mantenere una distanza minima di 4 mm tra i fili di tensione bus e di rete.
- Pericolo di scossa elettrica sull'installazione KNX. Non collegare tensioni esterne agli ingressi. Si potrebbero creare danni all'impianto e non è più assicurato il potenziale SELV sul cavo bus KNX.
- Se più motori sono collegati in parallelo alla medesima uscita, osservare le istruzioni del costruttore e

Idrifttagning af enheden



BEMÆRK!

Forkert belastningsstyring som følge af udefineret relætilstand ved udleveringen.

Fare for ødelæggelse af tilsluttede drevmotorer.

• Kontroller ved idrifttagning om alle relækontakter er åbnet som følge af aktivering af KNX Bus-spænding inden belastningen bliver tilkoblet. Vær opmærksom på idrifttagningsrækkefølgen.

nl

- Indien nodig potentiaalvrije contacten op ingangen 1...3, of NTC-temperatuursensor op ingang 3 aansluiten (Afbeelding 4).
- Aanpassen in apparatuurdoos monteren.
- Bij Secure-brief: het apparaatcertificaat van het apparaat verwijderen en op een veilige plek bewaren.
- Het COM-referentiepotentiaal mag niet met COM-aansluitingen van andere apparaten worden samengeschakeld!

Apparaat in bedrijf nemen



WENKI!

Onjuiste belastingscontrole door ongedefinieerde relaistoe stand bij levering.

Risico op vernieling van aangesloten aandrijfmotoren.

- Tijdens de inbedrijfstelling moet ervoor worden gezorgd dat alle relaiscontacten open zijn voordat de belasting wordt ingeschakeld door aansluiting van de busspanning. Let op de volgorde van de inbedrijfstelling!

KNX-busspanning inschakelen.

Ca. 10 s wachten.

Laststroomcircuit bijschakelen.

- Afleveringstoestand: de uitgang is als jaloezie-uitgang ingesteld. Bediening van de jaloezie-uitgang via ingang 1 (OMHOOG) en ingang 2 (OMLAAG) mogelijk. Ingang 3 heeft geen functie.

Technische gegevens

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur

Opslag-/ transporttemperatuur

Afmetingen (B x H x D)

KNX

KNX-medium

Idrifttagningstilstand

Nominel spænding KNX

Stromforbrug KNX

Tilslutningsart KNX

Udgange

Tilslutningsart

Belastningsspænding

Brydestrom pr. enhed

Belastningsstrøm

Tilkoblingsstrøm 200

µs

Tilkoblingsstrøm 20

ms

Tilslutningseffekt pr. udgang (Billed 5)

Reduktion af brydestrom pr. enhed

(baseret på Σ 16 A)

pr. 5 °C overskridelse fra 35 °C

-10%

ved montering i træ- eller mørteflriftele-

-15%

mentbygger

ved montering med multible kombinationer

-20%

Ledningstværsnit som kan tilslutes (Billed 6)

Tilspændingsmoment skruem-

klemmer

Indgange

Styreledding (forkonfektoreret)

Indgangstype

Antal

Samlet længde udvidelsesledning

Ledningstype (foretrukket)

Afslutningsspænding udvidelse-

sindgange

Tilbehør

Fjernføler til måling af stuetempe-

ratur

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har

tekniske spørgsmål.

se.com/contact

it

- Se necessario, collegare contatti privi di potenziale sull'ingresso 1...3 o ai sensori di temperatura NTC sull'ingresso 3 (Figura 4).
- Montare l'apparecchio nella relativa scatola.
- Con modalità Secure: il certificato deve essere rimosso dall'apparecchio e conservato in modo sicuro.
- Il potenziale di riferimento COM non può essere collegato a collegamenti COM di altri apparecchi!

Messa in funzione dell'apparecchio



NOTA!

Controllo del carico errato a causa di uno stato del relè non definito alla consegna.

Rischio di danni irreparabili dei motori di azionamento collegati.

- Tuttavia la messa in servizio è necessaria assicurarsi che tutti i contatti del relè siano aperti prima dell'inserimento del carico applicando la tensione del bus KNX. Osservare la sequenza di messa in servizio!

Azione della tensione bus KNX.

Attendere ca. 10 s.

Collegare il circuito di carico.

- Impostazione di fabbrica: l'uscita è impostata come uscita veneziana. Controllo dell'uscita veneziana sull'ingresso 1 (SU) e sull'ingresso 2 (GIU) possibile. L'ingresso 3 non ha alcuna funzione.

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

Temperatura di stoccaggio / di

trasporto

Dimensioni (L x H x P)

KNX

KNX medium

Inbedrijfnamemodus

Nominale spanning KNX

Opgenomen stroom

Soort aansluiting KNX

Aansluitklem op stuurbak-

bel

Uitgangen

Aansluitwijze

Schakelspanning

Schakelstroom per

apparaat

Schakelstroom

16 AX, IEC 60669-1 §19.2

10 A, IEC 60669-2-5

maks. 800 A

Tilkoblingsstrøm 200

µs

Tilkoblingsstrøm 20

ms

Tilslutningseffekt pr. udgang (Billed 5)

Reduktion af brydestrom pr. enhed

(baseret på Σ 16 A)

pr. 5 °C overskridelse fra 35 °C

-10%

ved montering i træ- eller mørteflriftele-

-15%

mentbygger

ved montering med multible kombinationer

-20%

Klembare leidingdoorsneds (Afbeelding 6)

Aanhaalmoment schroefklem-

men

Ingangen

Stuurkabel (prefab)

Ingangstype

Aantal

Total længde kabel nevenaanslui-

tning

Kabeltype (voordeur)

Vraagspanning nevenaansluitings-

ingangen

Toebehoren

Sensor op afstand voor de kamer-

temperatuurmeting

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klan-

tenservice in uw land.

se.com/contact

fr

Tenir compte de la température ambiante. Assurer un refroidissement suffisant.

- Raccorder l'appareillage sur KNX en respectant la polarité.
- Raccorder la charge selon l'exemple de raccordement (Figure 3).
- Si besoin, raccorder les contacts libres de potentiel aux entrées 1...3, ou la sonde de température NTC à l'entrée 3 (Figure 4).
- Monter l'appareil: dans le boîtier d'appareil...
- En fonctionnement Secure : retirer le certificat de périphérique de l'appareil et le conserver précieusement.

- Il potenziale di riferimento COM non può essere collegato a collegamenti COM di altri apparecchi!

Mettre l'appareil en service



AVIS!

Mauvais contrôle de la charge en raison de l'état indéfini du relais à la livraison.

Risque de destruction des moteurs d'entraînement connectés.

- Lors de la mise en service, il faut s'assurer que tous les contacts de relais sont ouverts avant que la charge ne soit mise en marche en appliquant la tension du bus KNX. Observer la séquence de mise en service !

- Activer la tension du bus KNX.
- Attendre env. 10 s.
- Activer le circuit de charge.

- État de livraison : la sortie est réglée comme sortie de store. Commande de sortie de store via entrée 1 (OUVRIR) et entrée 2 (FERMER). L'entrée 3 n'est affectée d'aucune fonction.

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Température ambiante

Température de stockage/ di

transport

Dimensions (L x H x P)

KNX

KNX medium

Inbedrijfnamemodus

Nominale spanning KNX

Opgenomen stroom

Soort aansluiting KNX

Aansluitklem op stuurbak-

bel

Uitgangen

Aansluitwijze

Schakelspanning

Schakelstroom per

apparaat

Schakelstroom

16 AX, IEC 60669-1 §19.2

10 A, IEC 60669-2-5

maks. 800 A

Tilkoblingsstrøm 200

Tietoja täästä asiakirjasta

Tässä julkaisussa on kaikki turvalliseen asennukseen tarvittavat tiedot.

Tarkempia tuotetietoja on saatavilla internetistä -> katso QR-koodi.

Käyttäjän turvallisuus

VAARA!
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VÄLOKAAREN VAARA

Turvallisuusohjeet saavat suorittaa vain pätevä ammattilaiset. Pätevillä ammattilailla täytyy olla perustellisesti tiedot seuraavilla alueilla:

- asennusverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaiteiden yhdistäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- KNX-verkkoihin kytkeminen ja niiden luo-minen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johd-tussäätöt ja määräy kset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

Turvallisuusohjeet

Sähkölaiteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Laitetta ei saa avata ja käyttää teknisen spesifika-tion ulkopuolella.

Sähköiskun vaara. Kojeta ei voi kyteä irti valais-tuvitapilistä.

Risk för elstörar! Frånkoppla inte bara enheten, det räcker inte.

Risk för elstörar! Se till att det finns tillräcklig isolering mellan nätspanning och buss vid installationen.

Håll et minimaavstånd på min. 4 mm mellan buss- och nätspänningssledarna.

Fara p.g.a. elektriska störar vid KNX-installationen.

Anslut inga extrema spänningar till utgångarna.

Enheter kan skadas och SELV klemmingspoten-tialen på KNX-bussledningen finns inte kvar.

Följ ovillkorligen tillverkarens anvisningar om flera motorer är parallellkopplade till en utgång och an-vänd vid behov ett brytrelä. Motorerna kan förf-storas.

Använd endast jalusimotorer med mekaniska eller elektroniska åtändningsbrytare. Kontroller att åtändningsbrytare är korrekt justerad. Beakta uppgifterna från motor tillverkaren.

Käytä vain sälekahtimien moottoreita tällä sähkötoimisilla päätytikimillä. Tarkasta pää-tekytimen oikea säätö. Noudatta moottorin valmi-stajan ohjeita. Laite voi vahingoittua!

Tämä ohje on osa tuotetta ja se on tarkoitettu lop-pukäytäjälle.

Toiminto

Määräysten mukainen käyttö

- Käyttö KNX-laitteistossa
- Sähköisten kuluttajien kytkentä releskettimi-en kautta yhteisellä vertailupotentialla
- Sähkömoottoriilla toimivien kaihtimien, rullaver-hojen, markisien ja muiden verhojen kytkentä
- Asennuskatkaisimien tai -painikeiden ja muiden potentiaalivapaiden koskettimien kytkentä-tilojen lukemisen tulosta 1...3
- Lämpöärvonkeräämisen NTC-lämpöanturin avulla tulosta 3 (ks. lisävaruste)
- Asennus kojerasioihin normin DIN 49073 mukaisesti

Tietoja valtuutetuille sähköasentajille

VAARA!

Kun väylä-/alaliitymä- ja verkkojännitejohtimet liitetään samaan laiteresaan, KNX-väljäyhtö voi jouttaa kosketuksiin verkko-jännitteeseen kanssa.

Tällöin vaarantuu koko KNX-asennuksen turvallisuus. Myös laitteita kaukana käyt-tävät henkilöt voivat saada sähköiskun.

• Älä sijoita väylän/alaliitymän ja verkkojän-nitteeseen liittimiä yhteenliittäntäälään. Käytä laiteresaasia, jossa on kiinteä väli-seinä tai eriliset rasiat.

Laitteen liittäntä ja asennus

Secure-käyttö (edellytykset):

- Turvallinen käytöönotto on aktivoitu ETS-projektista.
- Laitesertifikaatti syötetty/skannattu tai lisätty ETS-projektiin. Suosittelemme QR-koodin skannaamiseen kameran korkeaa resoluutiota.
- Dokumentoi ja säälytä kaikki salasanat.

Asennus sopivin laiteresaioihin (suositus: elektroni-kalaitteiden rasiat välineinä). Huomioi johtojen asennus ja etäisyys (Kuva 1)!

(5) Rasia

(6) Välineinä

(7) potentiaalivapaat koskettimet (esim. sarjapai-nike)

(8) NTC-lämpöanturin (valinnainen)

Verkkojännitteen ja väylän/alaliitymän johtimien vä-himmaiseltäisyys: 4 mm (Kuva 2)

Huomioi ympäristönlämpötila. Huolehdi riittävästi jäähdystämistä.

■ Liitä laite napauksiin huomioiden KNX-kompo-nenttiin.

■ Liitä kuorma liittäntäesimerkin mukaan (Kuva 3).

■ Liitä tarvittaessa potentiaalivapaat koskettimet tuloihin 1...3, tai NTC-lämpöanturin tuloon 3 (Kuva 4).

■ Asenna laite kojerasiaan.

■ Secure-käyttö: Laitesertifikaatti on irrotettava laiteesta ja sitä on säälytetävä hyvin.

■ COM-vertailupotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-vertailupotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

■ COM-referansipotentiointia ei saa kyteä muiden laitteiden COM-liittöjen kanssa yhteen!

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ τάσης δικτύου και κλώνων καλώδινων διαιώνων/βοηθητικών συστημάτων: 4 mm (Εικόνα 2)
Εξασφαλίστε επαρκή ύψη.

- Συνδέστε τη συσκευή στο KNX τηρώντας τη σωστή πολικότητα.
- Συνδέστε το φορτίο σύμφωνα με το παράδειγμα σύνδεσης (Εικόνα 3).
- Αν χρειάζεται, συνδέστε της εκτός τάσης επαφές στις εισόδους 1...3, ή την αισθητήρα θερμοκρασίας NTC στην εισόδου 3 (Εικόνα 4).
- Συναρμολογείστε τη συσκευή στη μπρίζα.
- Για τη λειτουργία Secure: Αφαιρέστε το πιστοποιητικό συσκευής από τη συσκευή και φύλαξτε το σε ασφαλές μέρος.
- Το δυναμικό αναφοράς COM δεν επιτρέπεται να συνδέεται σε συνδεσίες COM άλλων συσκευών.

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εσφαλμένη ενεργοποίηση φορτίου λόγω μη καθορισμένης κατάστασης ρελέ κατά την παράδοση.

Κινδυνός καταστροφής συνδεδεμένων μοτέρ μετάδοσης κίνησης.
• Κατά την έναρξη λειτουργίας, πριν από την ενεργοποίηση του φορτίου μέσω ενεργοποίησης της τάσης διαιώνου KNX, βέβαιωσθείτε ότι όλες οι επαφές ρελέ είναι ανοιχτές. Τηρείτε τη σειρά έναρξης λειτουργίας!

- Ενεργοποιήστε την τάση διαιώνου KNX.
- Περιμένετε περ. 10 s.
- Ενεργοποιήστε το κύκλωμα φορτίου.
- Κατάσταση παράδοσης: Η έξοδος είναι ρυθμισμένη ως έξοδος περαδίων. Δυνατότητα χειρισμού της εξόδου περαδίων μέσω της εισόδου 1 (ΑΝΟΔΟΣ) και της εισόδου 2 (ΚΑΘΟΔΟΣ). Η εισόδου 3 δεν λειτουργεί.

Τεχνικά σποικεία

Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5 ... +45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης/ μεταφοράς	-25 ... +70°C
Διαστάσεις (Π x Y x B)	48 x 50 x 28 mm
KNX	TP256
Μέσο KNX έναρξης λειτουργίας	Μέθοδος S
Ομοναστική τάση KNX Κατανάλωση ρεύματος KNX	DC 21 ... 32 V SELV 5 ... 18 mA
Τύπος σύνδεσης KNX	Ακροδέκτης σύνδεσης καλώδιου ελέγχου
Έξοδοι Τύπος σύνδεσης	Βιδωτές κλέμες AC 250 V ~ 16 A
Τάση διακόπτη	
Ρεύμα μεταγωγής ανά συσκευή	
Ρεύμα μεταγωγής	16 AX, IEC 60669-1 §19.2 10 A, IEC 60669-2-5
Ρεύμα ενεργοποίησης	μέγ. 800 A 200 μs
Ρεύμα ενεργοποίησης	μέγ. 165 A 20 ms

Ισχύς σύνδεσης ανά έξοδο (Εικόνα 5)	
Μείωση ρεύματος μεταγωγής ανά συσκευή (ως προς Σ 16 A)	
ανά 5 °C υπέρβαση θερμοκρασίας 35 °C για εγκατάσταση σε ξύλινο τοίχο ή τοίχο ξηράς δόμησης για εγκατάσταση σε πολλαπλούς συνδυασμούς	-10% -15% -20%
Διατομές καλώδιων με δυνατότητα σύσφιξης (Εικόνα 6)	
Ροπή σύσφιξης βιδωτών κλειδών	μέγ. 0.8 Nm

Είσοδοι Καλώδιο ελέγχου (προκατασκευασμένο)	YY6x0.6
Τύπος εισόδου Αριθμός	εκτός τάσης 3
Συνολικό μήκος βοηθητικού αγωγού	μέγ. 10 m
Τύπος καλωδίου (κατά προτίμηση)	J-Y(St)Y περ. 5 V
Τάση απόκρισης βοηθητικών εισόδων	

Εξαρτήματα
Ασύρματος αισθητήρας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας διωματίου

MTN616790

Schneider Electric Industries SAS
Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπέρτησης Πελατών στη χώρα σας.

se.com/contact

- Em caso de necessidade, ligar contactos livres de potencial às entradas 1...3 ou o sensor de temperatura NTC à entrada 3 (Imagem 4).
- Montar o aparelho na tomada do aparelho.
- No modo Secure: deve remover o certificado do aparelho e guardá-lo num local seguro.
- O potencial de referência COM não pode ser ligado em conjunto com ligações COM de outros aparelhos!

Colocar o aparelho em funcionamento

NOTA!

Control de carga incorrecto devido ao estado indefinido do relé no fornecimento.

Perigo de destruição dos motores de acionamento ligados.

- Durante a colocação em funcionamento, deve assegurar-se que todos os contactos do relé estão abertos antes de a carga ser ligada, aplicando a tensão do bus KNX. Ter em atenção a ordem da colocação em funcionamento!

Ligar a tensão de bus KNX.

Aguardar aprox. 10 seg.

Ligar o circuito de carga.

- Estado da entrega: a saída é definida como uma saída persiana. É possível operar a saída persiana através da entrada 1 (PARA CIMA) e entrada 2 (PARA BAIXO). A entrada 3 não possui qualquer função.

Dados técnicos

Condições ambientais Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 ... +70 °C
Dimensões (L x A x P)	48 x 50 x 28 mm
KNX	TP256
Fluido KNX	Modo S
Modo de colocação em funcionamento	DC 21 ... 32 V MBTS
Tensão nominal KNX	5 ... 18 mA
Consumo de corrente KNX	
Tipo de ligação KNX	Terminal de ligação no cabo de comando
Saidas	Terminais rosados
Tensão de comutação	AC 250 V ~ 16 A
Corrente de comutação por aparelho	
Corrente de comutação	16 AX, IEC 60669-1 §19.2 10 A, IEC 60669-2-5
Corrente de conexão	máx. 800 A 200 μs
Corrente de conexão	máx. 165 A de 20 ms
Potência instalada por saída (Imagen 5)	
Redução da corrente de comutação por aparelho (com referência a Σ 16 A)	
por 5 °C acima dos 35 °C	-10%
em caso de montagem em parede de madeira ou de construção a seco	-15%
na montagem em combinações múltiplas	-20%
Possibilidade de fixação de secções transversais (Imagen 6)	
Binário de aperto dos terminais rosados	máx. 0,8 Nm
Entradas	
Cabo de comando (pronto a instalar)	YY6x0,6
Tipo de entrada	sem voltagem
Quantidade	3
Comprimento total do cabo de rama	máx. 10 m
Tipo de cabo (preferencial)	J-Y(St)Y
Tensão de consultas entradas de extensão	aprox. 5 V

Acessórios

Sensor remoto para medição da temperatura interior MTN616790

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país. se.com/contact

- Conectar la carga según el ejemplo de conexión (Imagen 3).
- Si se requiere, conectar contactos sin potencial en las entradas 1...3, o sensores de temperatura NTC en la entrada 3 (Imagen 4).
- Montar el equipo en la caja para mecanismos.
- En el modo Secure: durante el montaje debe retirarse el certificado del dispositivo y guardarse en un lugar seguro.
- El potencial de referencia COM no debe conectarse junto con conexiones COM de otros equipos!

Colocar o aparelho em funcionamento

NOTA!

Control de carga incorrecto debido a un estado de relé indefinido en la entrega.

Riesgo de destrucción de los motores de accionamiento conectados.

- Durante la puesta en funcionamiento, hay que asegurarse de que todos los contactos de relés estén abiertos antes de que se conecte la carga aplicando la tensión del bus KNX. ¡Observe la secuencia de puesta en marcha!

Ligar la tensión de bus KNX.

Auardar aprox. 10 s.

Conectar el circuito de carga.

- Estado de entrega: la salida está definida como salida de persiana. Es posible controlar la salida de persiana a través de la entrada 1 (SUBIR) y la entrada 2 (BAJAR). La entrada 3 no tiene ninguna función.

Datos técnicos

Condiciones ambientales Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 ... +70 °C
Dimensiones (AN x AL x PR)	48 x 50 x 28 mm
KNX	TP256
Modo de colocación em funcionamento	Modo S
Tensão nominal KNX	DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corrente KNX	5 ... 18 mA
Tipo de ligação KNX	Terminal de ligação no cabo de comando
Saidas	Terminais rosados
Tensão de comutação	AC 250 V ~ 16 A
Corrente de comutação	
Corrente de comutação	16 AX, IEC 60669-1 §19.2 10 A, IEC 60669-2-5
Corrente de conexão	máx. 800 A 200 μs
Corrente de conexão	máx. 165 A de 20 ms
Potência instalada por saída (Imagen 5)	
Redução da corrente de comutação por aparelho (com referência a Σ 16 A)	
por 5 °C acima dos 35 °C	-10%
em caso de montagem em parede de madeira ou de construção a seco	-15%
na montagem em combinações múltiplas	-20%
Possibilidade de fixação de secções transversais (Imagen 6)	
Secciones de conductor enchufables (Imagen 6)	
Par de apriete de los terminales rosados	máx. 0,8 Nm
Entradas	
Cabo de comando (pronto a instalar)	YY6x0,6
Tipo de entrada	sem voltagem
Quantidade	3
Comprimento total do cabo de rama	máx. 10 m
Tipo de cabo (preferencial)	J-Y(St)Y
Tensão de consultas entradas de extensão	aprox. 5 V

Accesorios

Sensor de temperatura para medição de la temperatura ambiente MTN616790

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.



MTN603-0012

NINZ4267-03/09/23

62409238

Техника безопасности



ОПАСНО!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными电工们.

Запрещено открывать устройство и эксплуатировать его в условиях, не указанных в технической спецификации.

Опасность удара током. Устройство не предназначено для безопасного отключения нагрузки.

Опасность удара током. Во время установки не забудьте обеспечить достаточную изоляцию между сетевым напряжением и шиной bus.

Соблюдайте минимальное расстояние между шиной bus и жилами сетевого напряжения не менее 4 mm.

Опасность удара током при установке систем KNX. Не подсоединяйте к входам внешнее напряжение. Прибор может быть поврежден и на шине KNX может пропасть потенциал SELV.

Если к одному двигателю параллельно подключаются несколько двигателей, обязательно соблюдать указания производителя, при необходимости использовать разделительное реле. Двигатели могут быть повреждены.

Использовать двигатели жалюзи с механическими или электронными конечными выключателями. Проверить, правильно ли отыстрированы конечные выключатели.

Учитывать указания производителей двигателей. Устройство может быть повреждено.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

Функция

Использование по назначению

- Режим в установках KNX
- Включение электрических потребителей с помощью контактов реле с общим опорным потенциалом
- Переключение электрических жалюзи, рольставней, маркиз и сходных видов занавесов
- Считывание состояний коммутации с электроустановочных выключателями или кнопок и прочих беспотенциальных контактах на входах 1...3
- Регистрация значений температуры с помощью датчика температуры NTC на входе 3 (см. принадлежности)
- Монтаж в монтажных коробках согласно DIN 49073

Информация для специалистов-электриков



ОПАСНО!
При подключении жил шины, вспомогательных узлов локальной сети и сетевого напряжения в одной общей монтажной коробке линия шины KNX может сконтактировать с сетевым напряжением.

Ставится под угрозу безопасность всей проводки шин KNX. Даже на удаленных приборах люди могут получить электрический удар.

• Не размещайте в одном корпусе клеммной коробки клеммы для подключения шин, вспомогательных узлов локальных сетей и сетевого напряжения. Используйте монтажные коробки с клеммами перегородками или отдельные монтажные коробки.




Подключение и монтаж прибора

В режиме эксплуатации Secure (необходимые условия):

- Надежный ввод в эксплуатацию активирован в ETS.
- Сертификат на прибор введен/отсканирован или добавлен в комплект поставки по проекту ETS. Рекомендуется для сканирования QR-кода использовать камеру с высоким разрешением.
- Все пароли должны быть зарегистрированы и должны храниться в надежном месте.

Технические данные

环境条件	
周围温度	-5 ... +45 °C 时
储存/运输温度	-25 ... +70 °C 时
规格 (B x H x T)	48 x 50 x 28 mm
KNX	
KNX 介质	
调试模式	TP256
	S 模式



Об этом документе

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете -> см. QR-код.

Техника безопасности



ОПАСНО!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Если не соблюдать эти указания, это приведет к смерти или серьезным травмам.

Правила техники безопасности



Монтаж и подключение электрических приборов должны выполняться только профессиональными电工们.

Запрещено открывать устройство и эксплуатировать его в условиях, не указанных в технической спецификации.

Опасность удара током. Устройство не предназначено для безопасного отключения нагрузки.

Опасность удара током. Во время установки не забудьте обеспечить достаточную изоляцию между сетевым напряжением и шиной bus.

Соблюдайте минимальное расстояние между шиной bus и жилами сетевого напряжения не менее 4 mm.

Опасность удара током при установке систем KNX. Не подсоединяйте к входам внешнее напряжение. Прибор может быть поврежден и на шине KNX может пропасть потенциал SELV.

Если к одному двигателю параллельно подключаются несколько двигателей, обязательно соблюдать указания производителя, при необходимости использовать разделительное реле. Двигатели могут быть повреждены.

Использовать двигатели жалюзи с механическими или электронными конечными выключателями. Проверить, правильно ли отыстрированы конечные выключатели.

Учитывать указания производителей двигателей. Устройство может быть повреждено.

Данное руководство является неотъемлемым компонентом изделия и должно оставаться у конечного потребителя.

Функция

Использование по назначению

- Режим в установках KNX
- Включение электрических потребителей с помощью контактов реле с общим опорным потенциалом
- Переключение электрических жалюзи, рольставней, маркиз и сходных видов занавесов
- Считывание состояний коммутации с электроустановочных выключателями или кнопок и прочих беспотенциальных контактах на входах 1...3
- Регистрация значений температуры с помощью датчика температуры NTC на входе 3 (см. принадлежности)
- Монтаж в монтажных коробках согласно DIN 49073

Информация для специалистов-электриков



ОПАСНО!
При подключении жил шины, вспомогательных узлов локальной сети и сетевого напряжения в одной общей монтажной коробке линия шины KNX может сконтактировать с сетевым напряжением.

Ставится под угрозу безопасность всей проводки шин KNX. Даже на удаленных приборах люди могут получить электрический удар.

• Не размещайте в одном корпусе клеммной коробки клеммы для подключения шин, вспомогательных узлов локальных сетей и сетевого напряжения. Используйте монтажные коробки с клеммами перегородками или отдельные монтажные коробки.

Подключение и монтаж прибора

В режиме эксплуатации Secure (необходимые условия):

- Надежный ввод в эксплуатацию активирован в ETS.
- Сертификат на прибор введен/отсканирован или добавлен в комплект поставки по проекту ETS. Рекомендуется для сканирования QR-кода использовать камеру с высоким разрешением.
- Все пароли должны быть зарегистрированы и должны храниться в надежном месте.

Технические данные

环境条件	
周围温度	-5 ... +45 °C 时
储存/运输温度	-25 ... +70 °C 时
规格 (B x H x T)	48 x 50 x 28 mm
KNX	
KNX 介质	
调试模式	TP256
	S 模式

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете -> см. QR-код.

Техника безопасности



ОПАСНО!
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Монтаж и подключение электрооборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности.

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Если не соблюдать эти указания, это приведет к смерти или серьезным травмам.

Правила техники безопасности



Электрическое оборудование должно быть установлено и подключено только квалифицированными电工们.

Запрещено открывать устройство и эксплуатировать его в условиях, не указанных в технической спецификации.

Опасность удара током. Устройство не предназначено для безопасного отключения нагрузки.

Опасность удара током. Во время установки не забудьте обеспечить достаточную изоляцию между сетевым напряжением и шиной bus.

Соблюдайте минимальное расстояние между шиной bus и жилами сетевого напряжения не менее 4 mm.

Опасность удара током при установке систем KNX. Не подсоединяйте к входам внешнее напряжение. Прибор может быть поврежден и на шине KNX может пропасть потенциал SELV.

Если к одному двигателю параллельно подключаются несколько двигателей, обязательно соблюдать указания производителя, при необходимости использовать разделительное реле.

hu

- Készülék szerelvényszabozba szerelése.
- Biztonságos üzemmódban: Távoítsa el a készülék tanúsítványát a készülékről, és tartsa biztonságos helyen.
- A COM referenciajelentéssel nem kapcsolható össze más készülékek COM csatlakozásával!

A készülék üzembe helyezése

MEGJEGYZÉS!

Helytelen terhelésszabolyozás a szállítás-kor meghatározottan reléállapot miatt.

A csatlakoztatott hajtómotorok tökremehetnek.

- Az üzembe helyezés során, a terhelés csatlakoztatása előtt, a KNX buszeszükség alkalmazásával biztosítani kell, hogy minden reléérintkező nyitva legyen. Vegye figyelembe az üzembe helyezési sorrendet!

- Kapcsolja be a KNX buszeszükséget.
- Várjon kb. 10 másodperct.
- Csatlakoztassa a terhelő áramkört.

- Szállítási állapot: A kimenet redőnykimenetétől vezérelt. A redőnykimenetet az 1. (EL) és a 2. (LE) bemeneten keresztül lehet működtetni. A 3. bemenetnek nincs funkciója.

Műszaki adatok

Környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet -5 ... +45 °C
Tárolási/szállítási hőmérséklet -25 ... +70 °C
Méretek (Sz x Ma x Mé) 48 x 50 x 28 mm

KNX
KNX médium TP256
Üzembe helyezési S üzemmód
Üzemmódtól
KNX névleges feszültség DC 21 ... 32 V SELV
KNX áramfelvétel 5 ... 18 mA
KNX csatlakoztatási mód Csatlakozókapocs a vezérlővezetéken

Kimenetek
Csatlakoztatási mód Csavaros kapcsok
Kapcsolófeszültség AC 250 V ~
Kapcsolási áram készülékenként Σ 16 A

Kapcsolási áram 16 AX, IEC 60669-1 §19.2
10 A, IEC 60669-2-5
Bekapsolási áram max. 800 A
200 μs

Bekapsolási áram 20 max. 165 A
ms

Csatlakozási teljesítmény kimeneteként (Kép 5)
Kapcsolási áram csökkenése készülékenként
(Σ 16 A értékre vonatkoztatva)

5 °C-onként a 35 °C tűlépésekkel -10%
fa vagy gipszkartonba föltérő telepítéskor -15%
többszörös kombinációba telepítve -20%

Rögzíthető vezetőkeresztmetszetek (Kép 6)
Csavaros kapcsok meghúzási max. 0,8 Nm
nyomatéka

Bemenetek
Vezérlővezeték (előkonfekciót) YY6x0,6
Bemenet típusa potenciálmenetes 3

Darabszám max. 10 m
Mellékállomás vezetékek teljes hossza

Vezeték típusa (lehetőség szerint) J-Y(St)Y
Mellékállomás bemenetelek kérdező feszültsége kb. 5 V

Tartozékok

Távirzékelő a helyiségi-hőmérséklet mérésehez MTN616790

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.
se.com/contact

ro

- Racordarea contactelor fără potențial la intrările 1...3, sau senzori de temperatură NTC la intrare 3 (Imagine 4) în mod corespunzător.
- Montați aparatul în doza de perete.
- La utilizarea sigură: Îndepărtați certificatul aparatului de la nivelul aparatului și păstrați-l într-un loc sigur.
- Potențialul de referință COM nu trebuie interconectat cu conexiuni COM de la alte apăra-

Punerea în funcțiune a aparatului



NOTIFICARE!

Control eronat al sarcinii ca urmare a stării nefinite a releeului la livrare.

Pericol de deteriorare a motoarelor de an-

- dare conectate la relee.
- La punerea în funcțiune, înainte de conectarea sarcinii prin aplicarea tensiunii magistralei KNX, asigurați-vă că toate contactele releeului sunt deschise. Respectați ordinea de punere în funcțiune!

- Activați tensiunea magistralei KNX.
- Așteptați aprox. 10 s.
- Conectați circuitul electric al sarcinii.

- I Starea de livrare: leiairea este setată ca ieșire pentru jaluzie. leiairea pentru jaluzie poate fi operată prin Intrarea 1 (PORNIT) și Intrarea 2 (OPRIT). Intrarea 3 nu are nicio funcție.

Date tehnice

Condiții privind mediu încorăjător
Temperatură ambientă -5 ... +45 °C
Temperatură de depozitare/de transport -25 ... +70 °C

Dimensiuni (l x l x a) 48 x 50 x 28 mm

KNX
KNX Medium TP256
Modul Punere în funcțiune S-Mode

Tensiune nominală KNX DC 21 ... 32 V SELV

Consumul de curent 5 ... 18 mA

Tip de conexiune KNX Csatlakozókapocs a ve-

zérővezetéken

Kimenetek
Csatlakoztatási mód Csavaros kapcsok

Kapcsolófeszültség AC 250 V ~

Kapcsolási áram készülékenként Σ 16 A

Kapcsolási áram 16 AX, IEC 60669-1 §19.2
10 A, IEC 60669-2-5
Bekapsolási áram max. 800 A
200 μs

Bekapsolási áram 20 max. 165 A
ms

Csatlakozási teljesítmény kimeneteként (Kép 5)
Kapcsolási áram csökkenése készülékenként
(Σ 16 A értékre vonatkoztatva)

5 °C-onként a 35 °C tűlépésekkel -10%
fa vagy gipszkartonba föltérő telepítéskor -15%
többszörös kombinációba telepítve -20%

Rögzíthető vezetőkeresztmetszetek (Kép 6)
Csavaros kapcsok meghúzási max. 0,8 Nm
nyomatéka

Bemenetek
Vezérlővezeték (előkonfekciót) YY6x0,6
Bemenet típusa potenciálmenetes 3

Darabszám max. 10 m
Mellékállomás vezetékek teljes hossza

Vezeték típusa (lehetőség szerint) J-Y(St)Y
Mellékállomás bemenetelek kérdező feszültsége kb. 5 V

Accesorii

Senzor la distanță pentru măsura- MTN616790
rea temperaturii camerei

Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Clienti din țara dumneavoastră.

se.com/contact

pl

- Podłączyć urządzenie do KNX, zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie biegunków.
- Podłączyć urządzenie obciążające według podanego przykładowo (rysunek 3).
- W razie potrzeby podłączyć zestynki bezpotencjalowe do wejść 1...3 lub czujnik temperatury KNX do wejścia 3 (rysunek 4).
- Podłączyć urządzenie do puszki połączeniowej.
- W trybie bezpiecznym: usunąć certyfikat z urządzenia i przechować w bezpiecznym miejscu.

- Nie podłączać potencjału odniesienia COM razem ze złączami COM innych urządzeń!

Uruchomienie urządzenia



WSKAZÓWKA!

Nieprawidłowe sterowanie obciążaniem z powodu niezdefiniowanego stanu przeźwisknika w chwili dostawy.

Niebezpieczne zniszczenia podłączonych silników napędowych.

- Podczas uruchamiania, przed podłączeniem urządzenia obciążającego należy się upewnić, że wszystkie styki przekaźnika są otwarte, przykładając napięcie magistrali KNX. Nie zmieniać kolejności uruchamiania!

- Podłączyć napięcie magistrali KNX.

Odczekać ok. 10 s.

- Podłączyć obwód prądu obciążenia.

- I Stan przy dostawie: wyściele jest ustalone jako wyściele żaluzji. Obsługa wyjścia żaluzji możliwa jest za pośrednictwem wejścia 1 (góra) i wejścia 2 (dół). Wejście 3 nie ma przyorządkowanej funkcji

Dane techniczne

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia -5 ... +45 °C

Temperatura składowania/transportu -25 ... +70 °C

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48 x 50 x 28 mm

KNX

Medium KNX TP 256

Moduł uruchomieniowy S-Mode

Napięcie znamionowe DC 21 ... 32 V SELV

KNX

Pobór mocy KNX 5 ... 18 mA

Rodzaj podłączenia KNX Zacisk przyłączeniowy

przewodu sterującego

Wyjścia

Rodzaj podłączenia Zaciski śrubowe

Napięcie sterujące AC 250 V ~

Prąd łączeniowy na Σ 16 A

Prąd sterujący 16 AX, IEC 60669-1 §19.2

10 A, IEC 60669-2-5

Prąd łączenia 800 A maks.

Prąd łączenia 20 maks. 165 A ms

Moc przyłączeniowa na wyjście (rysunek 5)

Redukcja prądu łączeniowego na urządze-

nie (w odniesieniu do Σ 16 A)

na każde 5°C powyżej 35°C -10%

przy montażu w ścianie z drewna lub płyt -15%

przy montażu w kombinacjach złożonych -20%

Możliwe do podłączenia przekroje przewodów

(rysunek 6)

Moment dokręcania zacisków maks. 0,8 Nm

śrubowych

Wejścia

Przewód sterujący (konf. wstępne) YY6x0,6

Signal wejściowy bezpoten-

cialowy

Ilość 3

Calkowita długość przewodów ste- maks. 10 m

rujących

Typ przewodu (preferowany) J-Y(St)Y

Napięcie robocze wejść dodat- ok. 5 V

Aksesoria

Czujnik zdalny pomiaru temperatu- MTN616790

Schneider Electric Industries SAS

W razie pytań natyż technicznej prosimy o kontakt z krajowym centrum obsługi klienta.

se.com/contact

zh

KNX 额定电压
电流消耗 KNX
KNX 连接类型
输出端
连接线
操作电压
每台设备的接通电流
接通电流

16 AX, IEC 60669-1 §19.2
10 A, IEC 60669-2-5

接通电流 200 μs
启动电流 20 ms

每个输出端的功耗 (图示 5)

减少每台设备的接通电流
(基于Σ16 A)

超过 35 °C 后每增加 5 °C

安装在木墙或干墙中

安装在多路组合中

可夹持导线截面 (图示 6)

螺栓端子拧紧力矩

最大