



(en) Original Instruction Sheet	(jp) オリジナル指示シートの翻訳	(ko) 지침 시트 원본 번역	(pt) Tradução da Folha de Instrução Original	(ru) Перевод оригинала инструкции по применению	(tr) Orijinal Talimat Sayfasi Çevirisi
---------------------------------	--------------------	------------------	--	---	--

## ⚠️ DANGER / 危険 / 위험 / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / TEHLİKE

(en) <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b>	(pt) <b>PERIGO DE CHOQUE ELETTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELETRICO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.</li> <li>Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.</li> <li>Where 24 Vdc or Vac is indicated, use PELV power supplies conforming to IEC 60204-1.</li> <li>Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to this equipment.</li> <li>Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desligar por completo a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados, antes de remover quaisquer tampas ou portas, ou da instalação ou remoção de quaisquer acessórios, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas indicadas no guia de hardware apropriado para este equipamento.</li> <li>Utilizar sempre um dispositivo de detecção de tensão em conformidade com os valores nominais para confirmar que a energia está desligada nos locais e momentos indicados.</li> <li>Nos casos em que haja indicação de 24 Vcc ou Vca, utilizar fontes de alimentação PELV em conformidade com a norma IEC 60204-1.</li> <li>Recolocar e prender todas as tampas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirmar a existência de ligação à terra adequada antes de fornecer energia a este equipamento.</li> <li>O operar este equipamento e quaisquer produtos associados, utilizar apenas a tensão especificada.</li> </ul> <p><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b></p>
(jp) <b>感電、爆発、アーカーフラッシュの危険性</b>	(ru) <b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГОВОГО РАЗРЯДА</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品の該当するドキュメントで規定されている特別な状況を除き、カバーまたはドアを取り外す前、またはアクセサリ、ハードウェア、ケーブルまたは電線の取り付け/取り外しを行う前に、接続されている機器を含めてすべての電源を切ってください。</li> <li>必要に応じて電圧検出装置を使用し、電源が切れていることを確認してください。</li> <li>DC 24VまたはAC 24Vが指示されている場合は、IEC 60204-1に適合するPELV電源を使用してください。</li> <li>本製品の電源を入れる前に、すべてのカバー、アクセサリ、ハードウェア、ケーブルおよび電線を元に戻して固定することとともに、適切にアース接続されていることを確認してください。</li> <li>本装置および関連製品を操作するときは、必ず指定された電圧を使用してください。</li> </ul> <p><b>上記の指示に従わず、誤った取り扱いをすると「人が死する」、または「重傷」を負うことになります。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прежде чем удалять какие-либо крышки или отключать двери, установившие или демонтируя какие-либо принадлежности, аппаратуру, кабели и проводку, отсоедините все виды энергии от всего оборудования и соединенных с ним устройств (за исключением специфических случаев, оговоренных в соответствующем руководстве по аппаратура).</li> <li>Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения, воспользовавшись тестером, рассчитанным на соответствующее напряжение.</li> <li>Если указано напряжение 24 Vdc или Vac, то в качестве его источника используйте блоки питания беззаслонного сверхнизкого напряжения (PELV) в соответствии с IEC 60204-1.</li> <li>Прежде чем подавать напряжение питания на это оборудование, установите на предусмотренные места и закрепите все крышки, принадлежности, аппаратуру, кабели и проводку, а также убедитесь в том, что имеется надлежащее заземление.</li> <li>При эксплуатации этого оборудования и любых связанных с ним устройств используйте только указанное напряжение.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>
(ko) <b>전기 쇼크, 폭발 또는 아크 플래시의 위험</b>	(tr) <b>ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI KAYNAKLARI HASARLARI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>본 장비의 해당 하드웨어 안내서에 지정된 특정 조건 상황을 제외하고 커버 또는 도어를 제거하거나 액세서리, 하드웨어, 케이블 또는 와이어를 설치 또는 제거하기 전에 연결된 장치를 포함한 모든 장비에서 모든 전원을 분리하십시오.</li> <li>항상 적절한 경계 전압 감지 장치를 사용하여 지시된 위치 및 시기에 전원이켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>24Vdc 또는 Vac가 표시된 경우 IEC 60204-1을 준수하는 PELV 전원 공급장치를 사용하십시오.</li> <li>모든 커버, 액세서리, 하드웨어, 케이블 및 와이어를 교체하고 고정한 다음 본 장비에 전원을 공급하기 전에 세대로 전지하여 연결했는지 확인하십시오.</li> <li>본 장비와 관련된 제품을 작동할 때 전지된 경계로 전압판 사용하십시오.</li> </ul> <p><b>이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망 또는 중상이 초래될 수 있습니다.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herhangi bir kapaklı veya kapiyi çikardan ya da bu donanım için uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar hariçinde herhangi bir aksesuar, donanım, kablo veya teli takmadan veya çikardıktan önce, bağlı cihazlar dahil olmak üzere tüm cihazların elektrik bağlantısını kesin.</li> <li>Güçün nerede ve ne zaman kapalı olduğunu onaylamak için daima uygun bir voltaj algılama cihazı kullanın.</li> <li>24 Vdc veya Vac söz konusu olduğunda, IEC 60204-1'e uygun PELV güç kaynaklarını kullanın.</li> <li>Tüm kapaklı, aksesuar, donanım, kablo ve teli değiştirin ve emniyet altına alın ve bu ekipmanla elektrik vermeden önce uygun bir topaklama bağlantısının olduğunu doğrulayın.</li> <li>Bu ekipmanı ve bununa ilişkili ürünlerin kullanım sırasında belirtilen voltajı kullanın.</li> </ul> <p><b>Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.</b></p>

## ⚠️ DANGER / 危険 / 위험 / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / TEHLİKE


(en) <b>POTENTIAL FOR EXPLOSION</b>	(pt) <b>POSSIBILIDADE DE EXPLOSÃO</b>
Install and use this equipment in non-hazardous locations only. <b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b>	Instalar e utilizar este equipamento apenas em locais não perigosos. <b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b>
(jp) <b>爆発のおそれ</b>	(ru) <b>ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА</b>
本製品は爆発性雰囲気の存在しない場所でのみ設置・使用してください。 <b>上記の指示に従わず、誤った取り扱いをすると「人が死する」、または「重傷」を負うことになります。</b>	Установливайте и используйте это оборудование только в безопасных зонах. <b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b>

(ko) <b>폭발 가능성</b>	(tr) <b>PATLAMA POTANSİY</b>
위험하지 않은 위치에서만 본 장비를 설치하고 사용하십시오. <b>이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망 또는 중상이 초래될 수 있습니다.</b>	Bu ekipmanı sadece tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın. <b>Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.</b>

## ⚠️ WARNING / 警告 / 경고 / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / UYARI

(en) <b>INSUFFICIENT AND/OR INEFFECTIVE SAFETY-RELATED FUNCTIONS</b>	(pt) <b>FUNÇÕES ASSOCIADAS À SEGURANÇA INSUFICIENTES E/OU INEFICIENTES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verify that a risk assessment as per ISO 12100 and/or other equivalent assessment has been performed before this product is used.</li> <li>Fully read and understand all pertinent manuals before performing any type of work on or with this product.</li> <li>Verify that modifications do not compromise or reduce the Safety Integrity Level (SIL), Performance Level (PL) and/or any other safety-related requirements and capabilities defined for your machine/process.</li> <li>After modifications of any type whatsoever, restart the machine/process and verify the correct operation and effectiveness of all functions by performing comprehensive tests for all operating states, the defined safe state, and all potential error situations.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antes da utilização deste produto, verificar se foi realizada uma avaliação de risco de acordo com as normas ISO 12100 e/ou outra avaliação equivalente.</li> <li>Ler e compreender todos os manuais aplicáveis antes de realizar qualquer tipo de trabalho no produto, ou com utilização do mesmo.</li> <li>Confirmar que as alterações não comprometem nem reduzem o Nível de Integridade de Segurança (SIL), o Nível de Desempenho (PL) e/ou quaisquer outros requisitos e recursos associados à segurança definidos para a sua máquina/processo</li> <li>Após alterações de qualquer tipo, reiniciar a máquina/processo e verificar o funcionamento correto e eficácia de todas as funções através da realização de testes abrangentes para todos os estados de funcionamento, estados de segurança definidos e todas as possíveis situações de erro.</li> </ul> <p><b>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</b></p>
(jp) <b>不十分および/または無効な安全関連機能</b>	(ru) <b>НЕДОСТАТОЧНЫЕ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СЕБЯ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>本製品を使用する前に、ISO 12100、および/またはその他の同等なアセムメントに準拠したリスクアセムントが実施されていることを確認してください。</li> <li>本製品を用いて作業を行う前に、該当する全てのマニュアルを十分に読んで理解してください。</li> <li>ご使用の機械/工程用に定義されている安全度・水準 (SIL) / パフォーマンスレベル (PL) および/またはその他の安全関連の要件および能力に支障を来たしたり、低下させたりしないことを確認してください。</li> <li>システムの変更を行った場合はその種類を問わず、機械/工程を再起動し、すべての動作状態、規定の安全状態、およびすべての潜在的エラー状態について包括的試験を実施することにより、すべての機能が正常に作動し有効であることを確認してください。</li> </ul> <p><b>上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または物的損害を負う可能性があります。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прежде чем использовать этот продукт, убедитесь в том, что выполнена оценка риска в соответствии с ISO 12100 и/или иная эквивалентная оценка.</li> <li>Прежде чем приступить к каким-либо работам с этим продуктом, полностью прочесть и понять все применимые к нему руководства.</li> <li>Убедитесь в том, что модификации не ставят под угрозу и не снижают уровень полноты безопасности (SIL), уровень эффективности защиты (PL) и/или любые иные связанные с безопасностью требования и показатели, предопределенные для вашей машины/процесса.</li> <li>После каких бы то ни было модификаций перезапустите машину/процесс и убедитесь в правильности работы и эффективности всех функций – выполнив обширные испытания для всех рабочих состояний, определенного безопасного состояния и всех потенциальных ошибочных ситуаций.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b></p>
(ko) <b>부족하거나 비효과적인 안전 관련 기능</b>	(tr) <b>YETERSİZ VE/VEYA ETKİSİZ GÜVENLİKLİ İLGİLİ FONKSİYONLAR</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품을 사용하기 전에 ISO 12100에 따른 위험 평가, 및/또는 기타 동등한 평가가 수행되었는지 확인하십시오.</li> <li>이 제품으로 어떤 이 제품으로 어떤 유형이든 작업을 수행하기 전에 모든 관련 매뉴얼을 충분히 읽고 숙지하십시오.</li> <li>변경 시 해당 기계/프로세스에 대해 정의된 안전 무결성 수준(SIL), 성능 수준(PL) 및 또는 기타 안전 관련 요건 및 능력이 순상 또는 저하되는지 확인하십시오.</li> <li>이번 유형이든 변경 후 기계/프로세스를 다시 시작하고 모든 작동 상태, 정의된 안전 상태 및 모든 잠재적 오류 상황에 대한 종합적 테스트를 수행하여 모든 기능의 올바른 작동 및 유효성을 확인하십시오.</li> </ul> <p><b>이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망, 중상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bu ürünü kullanmadan önce ISO 12100 ve/veya diğer değerden değerlendirme normalarına göre bir risk değerlendirmesinin yapılp yapılmadığını doğrulayın.</li> <li>Bu ürün üzerinde veya bu türünde herhangi bir çalışma yapmadan önce tüm ilgili kullanım kılavuzlarını tamamen okuyun ve anlayın.</li> <li>Bu değişikliklerin, Güvenlik Büyütlüğü Sevicesini (SIL), Performans Sevicesini (PL) ve/veya makineniz/processenin içine tamlanmış diğer güvenlik gereklilikleri ve kapasiteleri noksasına yaradılmadığını veya azaltılmaya yol açmadığını doğrulayın.</li> <li>Herhangi bir değişiklik yaptıkten sonra, tüm çalışma durumları, tanımlanmış emniyet durumu ve tüm olağan hata durumları için kapsamlı testler yaparak, makineyi/şımealı yeniden başlatın ve tüm fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığını doğrulayın.</li> </ul> <p><b>Bu talimatlara uymamasi ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</b></p>

(en) <b>Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.</b>	(pt) <b>O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, reparado e assistido apenas por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade por possíveis consequências decorrentes da utilização deste material.</b>
(jp) <b>電気機器の設置、操作、サービス、および保守は有資格担当者ののみが行うことができます。本製品の使用に起因するいかなる結果についても、弊社は一切責任を負いません。</b>	(ru) <b>Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать электрооборудование должен только квалифицированный персонал. Schneider Electric не несет ответственности ни за какие последствия, возникшие в связи с использованием этого материала.</b>
(ko) <b>전기 장비는 자격이 있는 직원만 설치, 작동, 정비 및 유지보수해야 합니다. 본 자료 사용에서 발생하는 모든 결과에 대해 Schneider Electric은 어떠한 책임도 지지 않습니다.</b>	(tr) <b>Elektrikli ekipman kurulumu, çalıştırılması, servisi ve bakımı sadece yetkilii personel tarafından yapılmalıdır. Bu ürünün kullanımından doğan herhangi bir sonuçtan dolayı Schneider Electric herhangi bir sorumluk kabul etmez.</b>



Device Overview		デバイス一覧	장치 개요	Visão geral do dispositivo	Обзор устройства	Cihaza Genel Bakış
1	Removable terminal blocks, top	着脱式端子台、上部	이동식 단자대, 상단	Blocos de terminais amovíveis, parte superior	Съемные клеммные блоки, верхние	Çıkarılabilir terminal blokları, üst
2	Removable terminal blocks, bottom	着脱式端子台、下部	이동식 단자대, 하단	Blocos de terminais amovíveis, parte inferior	Съемные клеммные блоки, нижние	Çıkarılabilir terminal blokları, alt
3	LED indicators	LED 表示	LED 표시기	Indicadores LED	Светодиодные индикаторы	LED göstergeler
4	Threshold selector for voltage threshold	電圧閾値セレクター	전압 임계값을 위한 임계값 선택기	Seletor de limites para o limite de tensão	Селектор порогового напряжения	Voltaj eşiği için eşik seçici
5	Activation delay selector	有効化遅延セレクター	활성화 지연 선택기	Seletor de retardamento da ativação	Селектор задержки активации	Aktivasyon gecitkirmeye seçici
6	Connector for optional output extension module (lateral)	オプションの出力拡張モジュール用コネクタ(側面)	옵션 출력 확장 모듈용 커넥터(측면)	Conector para módulo de extensão de saída opcional (lateral)	Разъем для опционального модуля расширения выходов (боковой)	Opsiyonel çıkış uzatma modülü konektörü (yanal)
7	Sealable transparent cover	設定変更禁止用透明カバー	유선 출력 확장 모듈용 커넥터(측면)	Tampa transparente selável	Герметизируемая прозрачная крышка	Sızdırmaz şeffaf kapak

## ⚠ DANGER / GEFAHR / PERICOLO / DANGER / PELIGRO / 危险

<b>(en) LOOSE WIRING CAUSES ELECTRIC SHOCK</b>	<b>(pt) FIOS SOLTOS CAUSAM CHOQUES ELÉTRICOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not insert more than one wire per connector of the spring terminal blocks unless using a double wire cable end (ferrule).</li> <li>Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as No Connection (N.C.).</li> </ul> <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p><b>(pt)</b> Não introduzir mais do que um fio por conector dos blocos de terminais de mola, a não ser que seja usado um terminal de cabo de fio duplo (casquilho).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não ligar nenhumas cablagem a conexões reservadas, não usadas ou com a indicação de "No Connection (N.C.)".</li> </ul> <p>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</p>
<b>(jp) ワイヤの緩みが感電を引き起こします。</b>	<b>(ru) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ИЗ-ЗА ОТСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРОВОДКИ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>二重ワイヤ用のケーブル端末（フェルール）を用いずに、スプリング端子ブロックのコネクタに複数のワイヤを挿入しないようにしてください。</li> <li>予備用の未使用の接続、未接続(N.C.)として指定された接続に配線を接続しないでください。</li> </ul> <p>上記の指示に従わず、誤った取り扱いをすると「人が死亡する」、または「重傷」を負うことになります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не вставлять более одного провода в одно гнездо пружинных клеммных блоков (это допускается только в случае, если оба провода опрессованы общим кабельным наконечником).</li> <li>Не подсоединять никакую проводку к зарезервированным и неиспользуемым соединениям, или к соединениям с обозначением "не подключается" (N.C.).</li> </ul> <p>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</p>
<b>(ko) 느슨한 배선은 감전의 원인</b>	<b>(tr) GEVSEK KABLO, ELEKTRİK ÇARPMASINA NEDEN OLUR</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 와이어 케이블 엔드(페루를) 사용하지 않는 한 스프링 단자대의 커넥터 당 하나의 배선만 삽입하십시오.</li> <li>예약된 비사용 연결부에, 또는 No Connection(N.C.)으로 지정된 연결부에 배선을 연결하지 마십시오.</li> </ul> <p>이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망 또는 중상이 초래될 수 있습니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çift telli kablo ucu (yüksek) kullanmadıkça, yaylı terminal bloklarının konektörlerine birden fazla kablo bağlamayın.</li> <li>Ayrılmış, kullanılmayan bağlantılar veya Bağlantı Yok (NC) olarak belirlenmiş bağlantılar kablo bağlamayın.</li> </ul> <p>Bu talimatlara uyulmaması, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.</p>

Types	タイプ	유형	Tipos	Типы	Tipler
XPSUVN11AC	Supply voltage   terminal type	電源電圧   端子タイプ	공급 전압   단자 유형	Tensão de alimentação   tipo de terminal	Напряжение питания   тип клеммы
XPSUVN11AP	Supply voltage   terminal type	電源電圧   端子タイプ	공급 전압   단자 유형	Tensão de alimentação   tipo de terminal	Напряжение питания   тип клеммы
XPSUVN31AC	Supply voltage   terminal type	電源電圧   端子タイプ	공급 전압   단자 유형	Tensão de alimentação   tipo de terminal	Напряжение питания   тип клеммы
XPSUVN31AP	Supply voltage   terminal type	電源電圧   端子タイプ	Tensione d'alimentazione   tipo di morsetto	Tensão de alimentação   tipo de terminal	Напряжение питания   тип клеммы
<b>C = Spring terminals, P = Screw terminals</b>	<b>C = スプリング端子, P =ねじ端子</b>	<b>C = スプリング端子, P =ねじ端子</b>	<b>C = 春端子, P = 螺栓端子</b>	<b>C = терминалы из моли, P = терминалы из винта</b>	<b>C = 張り子端子, P = 螺栓端子</b>

Functions	ファンクション
Standstill monitoring of a motor by measuring the residual voltage that is generated by remanent magnetization after power to the motor is removed.	モータへの電源投入後残留磁化によって生成された残余電圧を測定することにより、モータの監視が停止されます。
Types of motors: - Three-phase AC motors - Single-phase AC motors - DC motors	モーターのタイプ: - 三相交流モーター - 単相交流モーター - 直流モーター
<b>기능</b>	<b>Funções</b>
모터에 대한 정원이 제거된 후 잔류 전압을 측정함으로써 모터의 정지 모니터링. 모터의 유형: - 3상 AC 모터 - 단상 AC 모터 - DC 모터	모터가 정지되었을 때 발생하는 잔류 전압을 측정함으로써 모터의 정지 모니터링. 모터 유형: - Motoras CA trifásicos - Motoras CA monofásicos - Motores CC
<b>Функции</b>	<b>Fonksiyonlar</b>
Мониторинг неподвижного состояния двигателя путем измерения остаточного напряжения, вырабатываемого остаточной намагниченностью после отключения питания обмоток. Типы двигателей: - трехфазные двигатели переменного тока - однофазные двигатели переменного тока - двигатели постоянного тока	Motora giden güç kesildikten sonra artik miknatıslanma tarafından üretilen artik voltaj ölçmekle motorun durma izlemesi. Motor türleri: - Üç fazlı AC motorlar - Tek fazlı AC motorlar - DC motorlar

The graph shows the relationship between motor voltage (U12, U32) and output signals (Z2, 13, 14) over time. The motor voltage drops to zero and remains low. The output signals (Z2, 13, 14) show a pulse indicating the start of the monitoring process. The graph also highlights the threshold levels (a) and the monitoring time interval (t).

Explanation	説明	설명	Explicação	Разъяснение	Açıklama	
U12, U32	Voltages between L1/L2 (U12) and/or L3/L2 (U32) の間の電圧	L1/L2(U12) 및/또는 L3/L2(U32) 사이 전압	Tensões entre L1/L2 (U12) e/ou L3/L2 (U32)	Напряжения между L1/L2 (U12) и/или L3/L2 (U32)	L1/L2 (U12) ve/veya L3/L2 (U32) arasındaki voltajlar	
13, 14	Safety-related output	安全出力	안전 관련 출력	Saída relacionada com a segurança	Выход, связанный с безопасностью	Güvenlikle ilgili çıkış
Z2	Solid state output, not safety-related	ソリッドステート出力、遅延	솔리드 상태 출력, 비안전 관련	Saída de estado sólido, não relacionada com a segurança	Полупроводниковый выход, не связанный с безопасностью	Katı hal çıkış, emniyetle ilgili değil
x	Voltage threshold	電圧閾値	전압 임계값	Limite de tensão	Пороговое напряжение	Voltaj eşiği
y	Hysteresis	ヒステリシス	히스테리시스	Histerese	Гистерезис	Histeresis
1	Motor coasts down, measured voltage drops below voltage threshold (x). Activation delay (t) starts to elapse. No motor standstill detected (defined safe state).	モーターがコーストダウン運動し、測定された電圧が電圧しきい値 (x) を下回ります。アクティベーション遅延 (t) が経過し始めます。モーターの停止は未検出（既定の安全状態）。	モーター가 감속하고, 측정된 전압이 전압 임계값(x) 아래로 떨어집니다. 활성화 지연(t)이 경과하기 시작합니다. 감지된 모터 정지가 없습니다(정의된 안전 상태).	O motor desacelera, a tensão medida cai abaixo do limite de tensão (x). O retardamento da ativação (t) começa a correr. Nenhuma paragem do motor detetada (estado seguro definido).	Двигатель замедляется, вращаясь по инерции, и измеренное напряжение снижается ниже порогового напряжения (x). Начинается отсчет задержки активации (t). Неподвижное состояние двигателя не обнаружено (предопределено безопасное состояние).	Motor yavaşları, ölçülen voltaj voltaj eşinin (x) altına düşer. Aktivasyon gecikme süresi (t) gecmeye başlar. Motor durması algılanmadı (tanımlanmış güvenli durum).
2	Voltage increases above voltage threshold. Activation delay (t) has not fully elapsed and is reset to 0. No motor standstill detected.	電圧が電圧閾値を超えて増加します。有効化の遅延 (t) が完全に経過しておらず、0にリセットされています。モーターの停止は未検出。	전압이 전압 임계값 위로 증가합니다. 활성화 지연(t)이 완전히 경과되지 않았으며 0으로 재설정됩니다. 감지된 모터 정지가 없습니다.	A tensão sobe acima do limite de tensão. O retardamento da ativação (t) não decorreu integralmente e é reposto a 0. Nenhuma paragem do motor detetada.	Напряжение возрастает выше порогового напряжения. Отсчет задержки активации (t) еще не истекла. Она сбрасывается на 0. Неподвижное состояние двигателя не обнаружено.	Voltaj, voltaj eşinin üzerinde çıkarıyor. Aktivasyon gecikme süresi (t) tam olarak geçmedi ve 0'a sıfırlanıyor. Motor durması algılanmadı.
3	Voltage once again drops below voltage threshold. Activation delay (t) restarts. No motor standstill detected.	電圧が再度、電圧閾値以下に降下します。有効化の遅延 (t) が再びになります。モーター停止は未検出。	전압이 다시 한 번 전압 임계값 아래로 떨어집니다. 활성화 지연(t)이 다시 시작합니다. 감지된 모터 정지가 없습니다.	A tensão volta a cair abaixo do limite de tensão. O retardamento da ativação (t) recomeca. Nenhuma paragem do motor detetada.	Напряжение снова снижается ниже порогового напряжения. Отсчет задержки активации (t) возобновляется с начала. Неподвижное состояние двигателя не обнаружено.	Voltaj bir kez daha voltaj eşinin altına düşer. Aktivasyon gecikme süresi (t) yeniden başlar. Motor durması algılanmadı.
4	Voltage below voltage threshold (x) for duration of activation delay (t). Safety-related outputs are energized. Motor standstill detected (defined non-safe state).	有効化の遅延 (t) の間、電圧が電圧閾値 (x) を下回っています。安全関連の出力がオンになっています。モーターの停止が検出（規定された非安全状態）。	활성화 지연(t) 기간 동안 전압 임계값(x) 아래 전압. 안전 관련 출력이 높아집니다. 모터 정지가 감지됩니다(정의된 비안전 상태).	Tensão abaixo do limite de tensão (x) durante o retardamento da ativação (t). As saídas relacionadas com a segurança estão ligadas à tensão. Paragem do motor detetada (estado não seguro definido).	Напряжение ниже порогового напряжения (x) durante das задержки активации (t). Подается напряжение на выхды, связанные с безопасностью. Распознано неподвижное состояние двигателя (предопределено небезопасное состояние).	Aktivasyon gecikme süresi (t) boyunca gerilim eşği (x) altında voltaj. Güvenlikle ilgili çıkışlar enerji verilir. Motor durması alglandı (tanımlanmış güvenli olmayan durum).
5	Motor restarts and voltage increases above voltage threshold (x), but is still below hysteresis (y). Motor still considered to be at standstill.	モーターが再起動し、電圧が電圧閾値 (x) を超えて上昇しているが、ヒステリシス (y) を下回っています。モーターはまだ停止していると見なされます。	모터가 다시 시 작하고 전압이 전압 임계값(x) 위로 상승하지만, 아직 히스테리시스(y) 아래에 있습니다. 모터가 여전히 정지 상태인 것으로 간주됩니다.	O motor volta a arrancar e a tensão sobe acima do limite de tensão (x), mas continua abaixo da histerese (y). O motor ainda é considerado em paragem.	Двигатель перезапускается и напряжение возрастает выше порогового напряжения (x), однако еще находится в пределах гистерезиса (y). Двигатель все еще считается неподвижным.	Motor yeniden başlar ve voltaj, voltaj eşinin (x) üzerinde çıkar; ancak yine de histerezisin (y) altındadır. Motorun hala darduğu düşünüldür.
6	Voltage increases above voltage threshold plus hysteresis (y). Safety-related output is deactivated. Motor movement detected (defined safe state).	電圧は、電圧閾値にヒステリシス (y) を加えた値を超えて上昇。安全出力が無効になります。モーターの動きが検出（規定された安全な状態）	전압이 전압 임계값뿐만 아니라 히스테리시스(y) 위로 상승합니다. 안전 관련 출력이 비활성화됩니다. 모터 움직임이 감지됩니다(정의된 안전 상태).	A tensão sobe acima do limite de tensão e da histerese (x). A saída relacionada com a segurança é desativada. Movimento do motor detetado (estado seguro definido).	Напряжение возрастает выше порогового напряжения плюс гистерезис (y). Выход, связанный с безопасностью, деактивирован. Обнаружено движение двигателя (предопределено безопасное состояние).	Voltaj, voltaj eşği artı histerezis (y) üzerinde çıkar. Güvenlikle ilgili çıkış devre dışı bırakılır. Motor hareketi alglandı (tanımlanmış güvenli durum).

Voltage threshold selector	電圧閾値セレクター	전압 임계값 선택기	Seletor de limites de tensão	Селектор порогового напряжения	Voltaj eşği seçici	
Voltage thresholds for detection of motor standstill, peak-to-peak. Hysteresis of 100 % applies to detection of motor movement.	モーターの停止を検出するための電圧閾値(ピーカーピーク)。100%のヒステリシスは、モーターの動きの検出に適用されます。	モ터 정지 임계값을 위한 전압 임계값. 최고점간 100% 히스테리시스가 모터 움직임 감지에 적용됩니다.	Limites de tensão para detecção da paragem do motor, pico-a-pico. A histerese a 100 % aplica-se à detecção de movimento do motor.	Пороговые напряжения для детектирования неподвижного состояния двигателя, от пика до пика. Гистерезис 100% относится к распознанию движения двигателя.	Terpeden önce motor durma temposu için voltaj eşikleri. %100 histerezis, motor hareketinin algılanması için geçerlidir.	1 = 50 mV, 2 = 65 mV, 3 = 85 mV, 4 = 110 mV, 5 = 140 mV, 6 = 180 mV, 7 = 230 mV, 8 = 300 mV, 9 = 400 mV, 10 = 500 mV
Activation delay selector	有効化遅延セレクター	활성화 지연 선택기	Seletor de retardamento da ativação	Селектор задержки активации	Aktivasyon gecikme seçici	
Delay times for activation of safety-related output	安全出力 有効化の遅延時間	안전 관련 출력의 활성화를 위한 지연 시간	Tempos de retardamento para a ativação da saída relacionada com a segurança	Значения времени задержки для активации выхода, связанного с безопасностью	Güvenlikle ilgili çıkışın etkinleştirilmesi için gecikme süreleri	1 = 0.5 s, 2 = 1 s, 3 = 2 s, 4 = 3 s, 5 = 5 s, 6 = 8 s, 7 = 12 s, 8 = 20 s, 9 = 35 s, 10 = 60 s

NOTE:	メモ :	메모:	NOTA:	ПРИМЕЧАНИЕ:	NOT:
Perform a power cycle after changing the positions of selectors.	セレクター位置の変更した場合は、その後に電源の再投入を行ってください。	선택기의 위치들을 변경한 후 전원을 수령하십시오.	Desligar e voltar a ligar após a alteração das posições dos seletores.	После изменения положений переключателей выключить и снова включить питание.	Seçicilerin konumlarını değiştirdikten sonra bir güç çevrimi uygulayın.

## ! WARNING / WARNUNG / AVVERTIMENTO / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告







<p><b>(en) INSUFFICIENT AND/OR INEFFECTIVE SAFETY-RELATED FUNCTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In your risk assessment, consider all factors that can have an impact on the residual voltage measured by the device.</li> <li>Take all measures required to ensure that any voltage value measured when the device is not in the defined safe state actually corresponds to a physical standstill of the motor, for example, by removing all power to the motor or by using properly rated mechanical brakes.</li> <li>Verify that radiated and/or conducted electromagnetic interference at the installation site does not affect the measurement.</li> <li>Verify correct operation and effectiveness of all functions by performing comprehensive tests for all operating states, the defined safe state, and all potential error situations under all load, inertia, and friction conditions that can occur in your machine/process.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b></p>	<p><b>(pt) FUNÇÃO RELACIONADA COM A SEGURANÇA INSUFICIENTE /OU INEFICAZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na avaliação de riscos, considerar todos os fatores que possam ter impacto na tensão residual medida pelo dispositivo.</li> <li>Tomar todas as medidas necessárias para garantir que qualquer valor de tensão medida quando o dispositivo não se encontra no estado seguro definido corresponde efetivamente a uma paragem física do motor, por exemplo, desligando toda a alimentação do motor ou usando travões mecânicos devidamente calibrados.</li> <li>Certificar-se de que as interferências eletromagnéticas radiadas e/o conduzidas no local de instalação não afeta a medição.</li> <li>Certificar-se do bom funcionamento e da eficácia de todas as funções, realizando ensaios exaustivos para todos os estados operacionais, o estado seguro definido e todas as situações de erro potenciais, em todas as condições de carga, inércia e fricção que possam ocorrer na máquina/no processo.</li> </ul> <p><b>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</b></p>
<p><b>(jp) 不十分および/または無効な安全関連機能</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リスクアセスメントでは、デバイスが測定する残留電圧に影響を与える可能性のあるすべての要因を考慮してください。</li> <li>製品が規定された安全な状態にないときに測定された電圧値が実際にモーターの停止に対応するためには必要なすべての措置を講じてください。</li> <li>(例: モーターへの全ての電力を取り除く、適切な定格の機械式ブレーキを使用)</li> <li>設置場所での放射および伝導電磁干渉が測定に影響を与えないことを確認してください。</li> <li>全ての作動状態、規定の安全状態、および全ての潜在的エラー状況について包括的試験を実施することにより、すべての機能が正常に作動し有効であることを確認してください。</li> <li>全ての作動状態、規定の安全状態、そしてお客様の機械や作業プロセスで起こりうる様々な負荷、慣性条件、摩擦条件の下で考えられるエラー状況について包括的にテストを実施することにより、全ての機能を正確かつ効果的に操作できることを確認してください。</li> </ul> <p><b>上の指示に従わないと、死亡、重傷、または物的損害があります。</b></p>	<p><b>(ru) НЕДОСТАТОЧНАЯ ИЛИ НЕЭФЕКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выполняя собственную оценку риска, учтите все факторы, которые могут влиять на остаточное напряжение, измеряемое устройством.</li> <li>Примите все необходимые меры для того, чтобы любое значение напряжения, измеренное в то время как устройство не находится в предопределенному безопасному состоянии, действительно соответствовало физическому неподвижному состоянию двигателя – например, отключив от двигателя все виды энергии или используя механические тормоза соответствующей мощности.</li> <li>Убедитесь в том, что на измерение не влияют излучаемые и/или проводные электромагнитные помехи на месте установки устройства.</li> <li>Убедитесь в правильном функционировании и эффективности всех функций, выполнив обширные испытания для всех рабочих состояний, определенного безопасного состояния и всех потенциальных ошибочных ситуациях при всех условиях нагрузки, инерции и трения, которые могут иметь место в вашей машине/процессе.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b></p>

<p><b>(ko) 불충분하거나 비효과적인 안전 관련 기능</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>해당 위험 평가에서 장치로 측정한 잔류 전압에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인들을 고려하십시오.</li> <li>장치가 정의된 안전 상태에 있지 않을 때 측정된 전압 값이 예를 들어, 모터에 대한 모든 전원을 제거하거나 적절한 정적 기계 브레이크를 사용하여 모터의 물리적 정지에 실제로 일치하도록 필요한 모든 조치를 취하십시오.</li> <li>설치 현장에서 방사 및 또는 전도성 전자기 간섭이 측정에 영향을 주지 않는지 확인하십시오.</li> <li>모든 작동 상태, 정의된 안전 상태, 그리고 해당 기계/프로세스에서 발생할 수 있는 모든 부하, 관성 및 마찰 조건에서 모든 잠재적 오류 상황에 대한 종합적 테스트를 수행하여 모든 기능의 온보드를 강동 및 유효성을 확인하십시오.</li> </ul> <p>이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망, 중상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.</p>	<p><b>(tr) YETERSİZ VE/VEYEA ETKİSİZ GÜVENLİKLE İLGİLİ FONKSİYON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk değerlendirmenizde, cihaz tarafından ölçülen artık voltaj etkileyecek tüm faktörleri göz önünde bulundurun.</li> <li>Cihaz, tamamen güvenilir durumda olmadığından ölçülen herhangi bir voltaj değerinin fiziksel bir duruma karşılık geldiğinden emin olmak için, örneğin motora giden tüm gidiş keserek veya uygun şekilde deerecelendirilmiş mekanik frenler kullanarak motorun gücünü azaltarak olmak üzere gerekli tüm önlemleri alın.</li> <li>Kurulum yerinde yapılan ve/veya iletilen elektromanyetik parazitinin ölçümü etkilemediğini doğrulayın.</li> <li>Tüm makinelerde/şıiemde meydana gelen tüm yük, atalev ve sürünen koşulları altında tüm çalışma durumları, tımlanmış güvenilir durum ve tüm potansiyel olası hataları kapsamlı testler gerçekleştirerek tüm fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığı ve etkinliğini doğrulayın.</li> </ul> <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasar yol açabilir.</p>
---	---

Requirements	必要条件	요건	Requisitos	Требования	Gereksinimler
Terminals L1, L2, and L3 must be wired directly to the motor windings (for example, no transformers).	端子L1, L2, L3は、モーター巻線に直接配線する必要があります(例:変圧器なし)。	L1, L2 및 L3 단자는 모터 권선에 직접 연결되어야 합니다(예를 들어, 변압기 없음)。	Os terminais L1, L2 e L3 têm de ser diretamente cablados aos enrolamentos do motor (por exemplo, sem transformadores).	Клеммы L1, L2, и L3 должны быть соединены с обмотками двигателя непосредственно (например, без трансформаторов).	L1, L2 ve L3 terminalleri doğrudan motor sargılarına bağlanmalıdır (örneğin, transformatorlar yok).
The state of the connection of the motor windings must remain identical at all velocities and at standstill (for example, no interruption, no short circuits).	モーター巻線の接続状態は、全ての速度と停止状態で同じでなければなりません。例: 中断や短絡なし)。	모터 권선의 연결 상태가 모든 속도에서 그리고 정지 상태에서 동일하게 유지되어야 합니다(예를 들어, 중단 없음, 단락 없음)。	O estado da ligação dos enrolamentos do motor tem de permanecer idêntico em todas as velocidades e em paragem (por exemplo, sem interrupção, sem curto-circuitos).	Состояние соединения обмоток двигателя должно оставаться идентичным при всех скоростях и при неподвижном состоянии (например, без прерывания, без коротких замыканий).	Motor sargılarının bağlantı durumu tüm hızlarda ve dururken aynı kalmalıdır (örneğin, kesinti yok, kısa devre yok).
If conducted or radiated interference is present in your application, use shielded wires to connect the motor to the safety-related analog input of the safety module. Connect the shield to the motor. Route the wires to the safety-related analog input separately from cables that may cause interference.	アノニケーションに伝導干渉または放射干渉が存在する場合は、シールド線を使用してモーターを安全モジュールの安全アナログ入力に接続します。シールドをモーターに接続します。干渉の原因となる可能性のあるケーブルとは別に、安全アナログ入力にワイヤを配線します。	전도성 또는 방사 간섭이 해당 애플리케이션에 존재하는 경우 차폐 와이어를 사용하여 안전 모듈의 안전 관련 아날로그 입력에 모터를 연결하십시오. 차폐를 모터에 연결하십시오. 간섭을 일으킬 수 있는 케이블에서 분리하여 안전 관련 와이어고 그 입력에 와이어를 라우팅하십시오.	Se existirem interferências conduzidas ou radiadas na sua aplicação, usar fios blindados para ligar o motor à entrada analógica relacionada com a segurança do módulo de segurança. Ligar a blindagem ao motor. Conduzir os fios para a entrada analógica relacionada com a segurança em separado dos cabos suscetíveis de causar interferências.	Если в вашей установке имеются проводные или излучаемые помехи, то для соединения двигателя со связанным с безопасностью аналоговым входом модуля безопасности используйте экранированные провода. Соедините экран с двигателем. Проводку аналогового входа, связанного с безопасностью, проложите отдельно от кабелей, способных вызывать помехи.	Uygulamanızda iletilen veya yayılan parasit varsa, motor güvenlik modülünün güvenlikle ilgili analog girişini kullanmak için korumalı kabloları kullanın. Kalkanı motora bağlayın. Kabloları, parazite neden olabilecek kablolardan ayrı olarak güvenlikle ilgili analog girişe yönlendirin.
The safety module can be used with motors which are controlled by electronic motor control equipment such as variable speed drives (frequency inverters, servo drives), soft starters with soft stop, DC injection braking units, etc. under the following conditions:	安全モジュールは、以下の条件下で、可変速ドライブ(周波数インバーター、サーボドライブ)、ソフトストップ付きソフトスター、DCインバージョンブレーキユニットなどの電子制御機器によって制御されるモーターで使用できます。	안전 모듈은 가변 속도 드라이브(주파수 인버터, 서보 드라이브), 소프트 스타터, DC 분사 브레이크 소프트 스타터, DC 분사 브레이크 장치 등과 같은 전자 모터 제어 장비로 제어되는 모터와 함께 사용할 수 있습니다.	O módulo de segurança pode ser usado com motores controlados por equipamento de controlo eletrónico de motores, tais como variadores de velocidade (inversores de frequência, servodrivingos), arrancadores suaves com paragem suave, unidades de travagem por injecção CC, etc. nas seguintes condições:	Этот модуль безопасности можно использовать с двигателями, управляемыми электронными устройствами управления двигателем (например, преобразователями частоты, сервоприводами), устройствами плавного запуска и плавного останова, устройствами торможения постоянным током и т. п. при следующих условиях:	Güvenlik modülü, aşağıdaki koşullar altında değişik hızlı sürücüler (frekans invertörleri, servo sürücüler), yuvarlanan durdurmalı yumuşak başlatıcılar, DC enjeksiyon fren üniteleri vb. elektronik motor kontrol ekipmanı tarafından kontrol edilen motorlara kullanılabilir:
• A residual voltage resulting from the remanent magnetization of the motor windings is available and can drop below the voltage threshold that corresponds to motor standstill.	モーター巻線の残留磁化による残電圧が利用可能であり、モーターの停止に対応する電圧閾値を下回る可能性があります。	모터 권선의 잔류 자기화에 비롯된 잔류 전압을 사용할 수 있고 모터 정지에 해당되는 전압閾값 아래로 떨어질 수 있습니다.	• 모터 권선의 잔류 자기화에 의해 생성된 잔류 전압에 주가하여 DC 전압이 없습니다.	• • Uma tensão residual resultante da magnetização remanescente dos enrolamentos do motor está disponível e pode cair abaixo do limite de tensão que corresponde a uma paragem do motor.	• Motor sargılarının artık miknatışlaşmasından kaynaklanan artik voltaj mevcut veya motorun durumasına karşılık gelen voltaj esinin altına düşebilir.
• At motor standstill, there is no DC voltage in addition to the residual voltage generated by the remanent magnetization of the motor windings. If the safety module is in the defined safe state and DC voltage is detected at the safety-related analog input (for example, because a DC injection braking unit is used or a DC motor is connected), it can be detected as a wire break condition and the safety module does not exit the defined safe state.	モーターの停止時には、残電圧によって生成される残電圧に加えて直流電圧はありません。モーターの停止時に応じて電圧閾値を下回る場合、モーターが停止され、安全モジュールは規定された安全状態を終了しません。	모터 정지에서 모터 권선의 전류 자기화에 의해 생성된 잔류 전압에 주가하여 DC 전압이 없습니다.	• 모터 권선의 잔류 자기화에 의해 생성된 잔류 전압에 주가하여 DC 전압이 없습니다.	• • Na paragem do motor, não existe tensão CC para além da tensão residual gerada pela magnetização remanescente dos enrolamentos do motor.	• Motor dururken, motor sargılarının artık miknatışlaşmasından kaynaklanan artik voltaj mevcut veya motorun durumasına karşılık gelen voltaj esinin altına düşebilir.
If multiple motors are connected, the total of the residual voltages of the connected motors must not be zero while the motors are still coasting down.	複数のモーターが接続されている場合、モーターがコーストダウン運転している間は、接続されているモーターの残電圧の合計がゼロであつてはなりません。	여러 모터가 연결된 경우 연결된 모터들의 잔류 전압 합계는 모터가 여전히 감속하고 있는 동안 제로가 되지 않아야 합니다.	Se estiverem conectados vários motores, a tensão residual total dos motores conectados não pode ser zero enquanto os motores ainda estão a desacelerar.	• Eğer подключены несколько двигателей, то сумма остаточных напряжений подключенных двигателей не должна быть равна нулю, в то время как двигатели все еще врачаются по инерции.	Birden fazla motor bağılsa, motorların yavaşlaması sırasında bağlı motorların toplam artik gerilimlerinin sıfır olmasına gerekir.

Block Diagram	ブロックダイアグラム	블록 선도	Diagrama de blocos	Блок-схема	Blok Diyagramı
A1, A2	Power supply	電源	전원 공급장치	Alimentação elétrica	Электропитание
L1, L2, L3	Safety-related analog input	安全アナログ入力	안전 관련 아날로그 입력	Аналоговый вход, связанный с безопасностью	Güvenlikle ilgili analog giriş
13, 14	Safety-related output	安全入力	안전 관련 출력	Выход, связанный с безопасностью	Güvenlikle ilgili çıkış
EXT	Connector for optional extension module	オプションの拡張モジュール用コネクタ	옵션 확장 모듈용 커넥터	Разъем для опционального расширительного модуля	İsteğe bağlı genişletme modülü için konektör
B2	Common ground terminal	共通基準電位端子	일반 접지 단자	Общая клемма заземления	Ortak topraklama terminalı
Z1	Pulsed output for diagnostics, not safety-related	非安全の診断パルス出力	진단용 웨스 출력, 안전과 무관	Сигнал импульсов для диагностики, не связанный с безопасностью	Diagnostik için darbeli çıkış, emniyetle ilgili değil
Z2	Solid state output, not safety-related	非安全のソリッドステート出力	솔리드 상태 출력, 비안전 관련	Полупроводниковый выход, не связанный с безопасностью	Katıhal çıkış, emniyetle ilgili değil

Mounting	取り付け	장착	Montagem	Монтаж	Montaj
	Left: Mounting to DIN rail Right: Screw-mounting	左:DIN レールのモニタリング 右:ネジの取り付け	원쪽:DIN 레일에 장착 오른쪽:나사-장착	Esquerda: Montagem na calha DIN Direita: Montagem com parafusos	Слева: Монтаж на DIN-рейке Справа: Крепление винтами

Wiring Examples	配線例	배선 예제	Exemplos de cablagem	Примеры соединений	Kablolama Örnekleri		
							
Single-phase AC motor	単相交流モーター	단상 AC 모터	DC motor	直流モーター	DC 모터		
Motor CA monofásico	Однофазный двигатель переменного тока	Tek fazlı AC motor	Motor CC	Двигатель постоянного тока	DC motor		
							
Three-phase AC motor	三相交流モーター	3상 AC 모터					
Motor CA trifásico	Трехфазный двигатель переменного тока	Üç fazlı AC motor					
							
Three-phase AC motor with frequency inverter with STO (Safe Torque Off) by inverter	STO (安全トルク遮断)による周波数インバーターの付いた三相交流モーター	주파수 인버터를 포함하는 3상 AC 모터, 안전 토크 차단(Safe Torque Off: STO) 장착	Three-phase motor, star-delta. After power has been removed from the motor, the star contactor (KM2) must be activated.	三相モーター、スター・デルタ。モーターの電源を切った後、スター・コンタクター (KM2) を有効化する必要があります。	3상 모터, 스타 デルタ(star-delta), 모터에서 전원이 제거된 후 스타 접촉기(KM2)가 활성화되어야 합니다.		
Motor CA trifásico com inversor de frequência com função de segurança STO (Safe Torque Off)	Трехфазный двигатель переменного тока с преобразователем частоты, оснащенным функцией STO (безопасное отключение крутящего момента)	STO (Güvenli Moment Kapatma) özellikli frekans invertörülü üç fazlı AC motor	Motor trifásico, estrela-trângulo. Depois de cortar a energia do motor, o contato em estrela (KM2) tem de ser ativado.	Трехфазный двигатель с переключением со звезды на треугольник. После отключения энергии от двигателя должен быть активирован контактор "звезды" (KM2).	Üç fazlı motor, yıldız üçgen. Motordan güç kesildikten sonra, yıldız kontaktör (KM2) etkinleştirilmelidir.		
LED	State	Explanation	説明	설명	Explicação	Разъяснение	İçinleme
POWER	○	Power supply on	電源供給あり	전원 공급장치켜짐	Alimentação ligada	Питание вкл.	Güç kaynağı açık
	●	No power supply	電源供給なし	전원 공급장치 없음	Alimentação desligada	Питание отсутствует	Güç kaynağı yok
L12, L32	○	Motor standstill detected: L12: U12 below voltage threshold and activation delay time fully elapsed. L32: U32 below voltage threshold and activation delay time fully elapsed.	モーターの停止を検出: L12: U12が電圧閾値を下回り、有効化遅延時間が経過。 L32: U32が電圧閾値を下回り、有効化遅延時間が経過。	モーター 정지 감지됨: L12: 전압 임계값 아래 U12 및 활성화 지연 시간 완전히 경과됨. L32: U32가 전압 임계값 아래 U32 및 활성화 지연 시간 완전히 경과됨.	Paragem do motor detetada: L12: U12 abaixo do limite de tensão e tempo de retardamento da ativação integralmente decorrido. L32: U32 abaixo do limite de tensão e tempo de retardamento da ativação integralmente decorrido.	Распознано неподвижное состояние двигателя: L12: U12 напряжение ее ниже порогового напряжения и время задержки активации полностью истекло. L32: U32 напряжение ее ниже порогового напряжения и время задержки активации полностью истекло.	Motor durmazı algılandı: L12: U12 voltaj eşinin altında ve aktivasyon gecikme süresi tamamen geçti. L32: U32 voltaj eşinin altında ve aktivasyon gecikme süresi tamamen geçti.
	●	No motor standstill detected: L12: U12 above voltage threshold, or voltage U12 below voltage threshold, but activation delay time not fully elapsed. L32: U32 above voltage threshold, or voltage U32 below voltage threshold, but activation delay time not fully elapsed.	モーターの停止を未検出: L12: 電圧閾値を超えるU12、または電圧しきい値を下回る電圧U12が、有効化遅延時間が経過していません。 L32: U32が電圧閾値を超えていても、電圧U32が電圧閾値を下回っていませんが、有効化遅延時間が経過していません。	감지된 모터 정지 없음: L12: 전압 임계값 위 U12, 또는 전압 임계값 아래 전압 U12, 하지만 활성화 지연 시간이 완전히 경과되지 않음. L32: 전압 임계값 위 U32, 또는 전압 임계값 아래 전압 U32, 하지만 활성화 지연 시간이 완전히 경과되지 않음.	Nenhuma paragem do motor detetada: L12: U12 acima do limite de tensão, ou tensão U12 abaixo do limite de tensão, mas o tempo de retardamento da ativação não decorreu integralmente. L32: U32 acima do limite de tensão, ou tensão U32 abaixo do limite de tensão, mas o tempo de retardamento da ativação não decorreu integralmente.	Неподвижное состояние двигателя не распознано: L12: U12 выше порогового напряжения, или напряжение U12 ниже порогового напряжения, но время задержки активации еще не истекло полностью. L32: U32 выше порогового напряжения, или напряжение U32 ниже порогового напряжения, но время задержки активации еще не истекло полностью.	Motor durmazı algılanmadı: L12: U12 voltaj eşinin üstünde veya voltaj U12 voltaj eşinin altında, ancak aktivasyon gecikme süresi tam olarak geçmedi. L32: U32 voltaj eşinin üstünde veya voltaj U32 voltaj eşinin altında, ancak aktivasyon gecikme süresi tam olarak geçmedi.
STATE	○	Safety-related output activated	安全関連出力が有効	안전 관련 출력 활성화됨	Saída relacionada com a segurança ativada	Выход, связанный с безопасностью, активирован	Güvenlikle ilgili çıkış etkinleştirildi
	●	Safety-related output deactivated	安全関連出力が無効	안전 관련 출력 비활성화됨	Saída relacionada com a segurança desativada	Выход, связанный с безопасностью, деактивирован	Güvenlikle ilgili çıkış devre dışı bırakıldı
ERROR L12, L32	○ ●	Wire break (L12: U12; L32: U32; L12 and L32 synchronously: U12 and U32)	断線 (L12 : U12; L32 : U32; L12와 L32 동시에: U12 및 U32)	외이어 파손 (L12: U12; L32: U32; L12와 L32 동시에: U12 및 U32)	Rotura de fio (L12: U12; L32: U32; L12 e L32 de forma síncrona: U12 e U32)	Обрыв проводки (L12: U12; L32: U32; L12 и L32 синхронно: U12 и U32)	Tel kopması (L12: U12; L32: U32; L12 ve L32 eşzamanlı olarak: U12 ve U32)
ERROR LEDs <sup>(1)</sup>	○	General error detected	一般エラーを検出	일반 오류 감지됨	Erro geral detectado	Обнаружена ошибка общего характера	Genel hata tespit edildi
	○ ●	Module in defined safe state	モジュールは規定の安全状態に移行	정의된 안전 상태의 모듈	Módulo em estado seguro definido	Модуль в определенном безопасном состоянии	tamamlanmış güvenli durumda
ERROR LEDs <sup>(1)</sup>	○ ○	Configuration error detected	設定エラーを検出	구성 오류 감지됨	Erro de configuração detectado	Обнаружена ошибка конфигурации	Yapılardırma hatası tespit edildi
ERROR POWER	○ ○ ●	Power supply error detected	電源エラーを検出	전원 공급장치 오류 감지됨	Erro na fonte de alimentação detectado	Обнаружена ошибка питания	Güç kaynağı hatası tespit edildi
ERROR STATE	○ ○ ●	Error detected at safety-related output	安全出力時に検出されたエラー	안전 관련 출력에서 오류 감지됨	Erro detectado na saída relacionada com a segurança	Обнаружена ошибка на выходе, связанном с безопасностью	Emniyetle ilgili çıkış hata tespit edildi
ERROR L12, L32	○ ○ ●	Error detected at safety-related output of extension module	拡張モジュールの安全出力でエラー検出	확장 모듈의 안전 관련 출력에서 오류 감지됨	Erro detectado na saída relacionada com a segurança do módulo de extensão	Обнаружена ошибка на выходе расширительного модуля, связанном с безопасностью	Emniyetle ilgili çıkış hata tespit edildi
LEDs	○	All LEDs illuminate during power-up for diagnostics purposes.	診断目的で、電源投入時にすべてのLEDが点灯	전단 목적으로 작동 시작 중 모든 LED가 켜집니다.	Durante a ativação, todos os LED se acendem para fins de diagnóstico.	При включении питания все светодиоды загораются в целях диагностики.	Araza teşhis amaçlı olarak çalışmaya sırasında tüm LED'ler yanar.
	○	LED solid on	LED常時点灯	LED 솔리드 켜짐	LED contínuo	Светодиод горит постоянным светом	LED katı açık
	●	LED off	LEDオフ	LED 깨짐	LED desligado	Светодиод не горит	LED kapalı
	○ ●	LED flashing	LED点滅	LED 깜빡임	LED intermitente	Светодиод мигает	LED yanıp söüyor
⑩LEDs		All LEDs except POWER	POWER以外のすべてのLED	전원(POWER)을 제외한 모든 LED	Todos os LED, exceto POWER	Все светодиоды кроме светодиода питания (POWER)	GÜC hariç tüm LED'ler

Technical Data	テクニカルデータ	기술 데이터	Dados técnicos	Datos técnicos	Teknik Veriler	
Data Functional Safety	データ ファンクショナルセーフティ	데이터 기능 안전	Dados relativos à segurança funcional	Данные функциональной безопасности	Fonksiyonel Veri Güvenliği	
Defined safe state: Safety-related outputs are de-energized, NO open, motor movement detected.	規定の安全な状態: 安全関連出力がオフ、NOがオープン状態、モーターアクションが検出。	정의된 안전 상태: 안전 관련 출력에 전원 공급 중단됨, NO 개방, 모터 움직임 감지됨.	Estado seguro definido: as saídas relacionadas com a segurança estão desligadas da tensão, NO aberto, detectado movimento do motor.	Определенное безопасное состояние: выключены, связанные с безопасностью, обесточены, нормально разомкнуты, обнаружено движение двигателя.	Tanımlı durum: Ariza teşhis amacıyla çalıştırma sırasında tüm LED'ler yanar.	-
Maximum Performance Level (PL) Category (cat.) <sup>(1)</sup>	最大パフォーマンスレベル (PL) カテゴリー (Cat.) <sup>(1)</sup>	최대 성능 수준 (PL 범주 (cat.) <sup>(1)</sup> )	Nível de desempenho (PL) máximo Categoria (cat.) <sup>(1)</sup>	Máx. уровень эффективности защиты (PL) - Категория (cat.) <sup>(1)</sup>	Maksimum Performans Seviyesi (PL) Kategorisi (kat.) <sup>(1)</sup>	PL e, cat. 3 (ISO 13849-1)
Maximum Safety Integrity Level (SIL) <sup>(1)</sup>	達成可能な最大安全度水準 (SIL) <sup>(1)</sup>	최대 안전 무결성 수준 (SIL) <sup>(1)</sup>	Nível de integridade de segurança (SIL) <sup>(1)</sup>	Máx. уровень полноты безопасности (SIL) <sup>(1)</sup>	Maksimum Güvenlik Büyünlük Seviyesi (SIL) <sup>(1)</sup>	3 (IEC 61508-1)
Safety Integrity Level Claim Limit (SILCL) <sup>(1)</sup>	達成可能な安全度水準要求限度 (SILCL) <sup>(1)</sup>	안전 무결성 수준 요구 한계 (SILCL) <sup>(1)</sup>	Límite de nível de integridade de segurança declarado (SILCL) <sup>(1)</sup>	Заявленный предел уровня полноты безопасности (SILCL) <sup>(1)</sup>	Güvenlik Büyünlük Seviyesi Alım Sınırı (SILCL) <sup>(1)</sup>	3 (IEC 62061)
Type	タイプ	유형	Tipo	Тип	Tip	B (IEC 61508-2)
Hardware Fault Tolerance (HFT)	ハードウェアのフルトレース (HFT)	하드웨어 결함 허용(HFT)	Tolerância de erros do hardware (HFT)	Отказоустойчивость аппаратных средств (HFT)	Donanım Hatası Toleransı (HFT)	1 (IEC 61508, IEC 62061)
Lifetime in years at an ambient temperature of 55 °C (131 °F)	周辺温度 55 °C (131 °F) のときのライフタイム	수명(단위: 연수)(주위 온도 55°C (131°F) 기준)	Vida útil em anos a uma temperatura ambiente de 55 °C (131 °F)	Срок службы (лет) при температуре окружающего воздуха 55°C (131°F)	55 °C (131 °F) ortam sıcaklığında yıl cinsinden kullanım ömrü	20
Safe Failure Fraction (SFF), percent	安全側故障確率 (SFF)	안전 고장 비율(SFF), 퍼센트	Fração de falha segura (SFF), em percentagem	Доля безопасных отказов (SFF), процентов	Güvenli Anıza Fraksiyonu (SFF), yüzde	> 99 % (IEC 61508, IEC 62061)
Probability of Dangerous Failure per hour (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	1時間当たりの危険側故障確率 (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	시간당 위험 고장 확률 (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	Probabilidade de uma falha perigosa por hora (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	Вероятность опасного отказа в час (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	Saat Başına Tehlikeli Anıza Olasılığı (PFH <sub>h</sub> ) [1/h] [XPSUVN11A•   XPSUVN31A•]	2.39E-09   2.44E-09 (IEC 61508, ISO 13849-1)
Mean Time To Dangerous Failure (MTTF <sub>d</sub> ) in years <sup>(2)</sup>	平均危険側故障時間 (年) (MTTF <sub>d</sub> ) <sup>(2)</sup>	평균 위험 고장 시간 (MTTF <sub>d</sub> ) 단위: 연수 <sup>(2)</sup>	Tempo médio até uma falha perigosa (MTTF <sub>d</sub> ) em anos <sup>(2)</sup>	Среднее время до опасного отказа (MTTF <sub>d</sub> ) en años <sup>(2)</sup>	Yıl Bazında Tehlikeli Anızaya Kadar Geçen Ortalama Süre(MTTF <sub>d</sub> ) <sup>(2)</sup>	> 30 (ISO 13849-1)
Average Diagnostic Coverage (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	平均診断範囲 (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	평균 진단 범위 (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	Cobertura de diagnóstico média (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	Средний охват диагностикой (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	Ortalama Anıza Teşhis Kapsamı (DC <sub>avg</sub> ) <sup>(3)</sup>	98.9 % (ISO 13849-1)
<sup>(1)</sup> Actual values depend on wiring and configuration	<sup>(1)</sup> 実際の値はワイヤ接続と設定に応じて異なります	<sup>(1)</sup> 實際の値は配線 및 구성에 따라 다릅니다	<sup>(1)</sup> Os valores reais dependem da cablagem e da configuração	<sup>(1)</sup> Фактические значения зависят от внешних соединений и конфигурации	<sup>(1)</sup> Gerçek değerler kablo bağlantısı ve yapılandırılmaya bağlıdır	-
<sup>(2)</sup> High as per ISO 13849-1	<sup>(2)</sup> 高 (ISO 13849-1)	<sup>(2)</sup> ISO 13849-1에 따라 높음	<sup>(2)</sup> Alto de acordo com a norma ISO 13849-1	<sup>(2)</sup> Большое в соотв. с ISO 13849-1	<sup>(2)</sup> ISO 13849-1'e göre yüksek	-
<sup>(3)</sup> Medium as per ISO 13849-1	<sup>(3)</sup> 中 (ISO 13849-1)	<sup>(3)</sup> ISO 13849-1에 따라 중간	<sup>(3)</sup> Média de acordo com a norma ISO 13849-1	<sup>(3)</sup> Средний в соотв. с ISO 13849-1	<sup>(3)</sup> ISO 13849-1'e göre orta	-

Maximum number of cycles over lifetime NO	有効ライフタイムを通じた最大開閉回数	수명 전체 NO에서 최대 주기 수	Número máximo de ciclos ao longo da vida útil NO	Макс. количество циклов свыше срока службы, норм. разомкн. конт.	NO kullanım ömrü boyunca maksimum döngü sayısı
DC13 24 Vdc 1 A	DC13 24 Vdc 3 A	AC1 250 Vac 4 A	AC15 250 Vac 1 A		AC15 250 Vac 3 A
361000	12000	303000	780000		100000

Mechanical Data	メカニカルデータ	기계 데이터	Dados mecânicos	Механические данные	Mekanik Veriler	
Dimensions W x H x D	寸法 W x H x D	치수 W x H x D	Dimensões L x A x C	Размеры Ш x В x Г	Boyutlar G x Y x Ç	22.5 mm (0.89 in) x 99 mm (3.90 in) x 117 mm (4.61 in)
Weight	重量	무게	Peso	Вес	Ağırlık	0.2 kg (0.44 lbs)
Electrical Data	電気的データ	전기 데이터	Dados elétricos	Электрические данные	Elektrik Verileri	
Supply voltage XPSUVN11A• XPSUVN31A•	電源電圧 XPSUVN11A• XPSUVN31A•	공급 전압 XPSUVN11A• XPSUVN31A•	Tensão de alimentação XPSUVN11A• XPSUVN31A•	Напряжение питания XPSUVN11A• XPSUVN31A•	Besleme voltajı XPSUVN11A• XPSUVN31A•	24 Vac (-15 % ... +10 %) 24 Vdc (+20 % ... +20 %) 48...240 Vac (-10 % ... +10 %) 48...240 Vdc (-10 % ... +10 %)
Nominal input power 24 Vac   24 Vdc 240 Vac   48 Vdc	定格入力電力 24 Vac   24 Vdc 240 Vac   48 Vdc	공정 입력 전원 24 Vac   24 Vdc 240 Vac   48 Vdc	Potência de entrada nominal 24 Vac   24 Vdc 240 Vac   48 Vdc	Номинальная входная мощность 24 Vac   Vdc 240 Vac   48 Vdc	Nominal giriş gücü 24 Vac   24 Vdc 240 Vac   48 Vdc	5.0 VA   2.0 W 9.0 VA   2.5 W
Frequency range AC	AC周波数範囲	주파수 범위 AC	Intervalo de freqüências CA	Диапазон частоты AC	Frekans aralığı AC	50 ... 60 Hz
Oversupply category	過電圧カテゴリー	과전압 범주	Categoria de sobretensão	Класс перенапряжения	Aşırı voltaj kategorisi	II
Pollution degree	汚染度	오염도	Grau de poluição	Степень загрязнения	Kirlilik derecesi	2
Insulation voltage	絶縁電圧	절연 전압	Tensão de isolamento	Напряжение по изоляции	Yalıtım voltajı	300 V
Impulse withstand voltage	耐インパルス電圧	충격 내전압	Tensão de resistência a impulsos	Выдерживаемое импульсное напряжение	Darbe dayanım gerilimi	4 kV
NOTE:	メモ :	메모:	NOTA:	ПРИМЕЧАНИЕ:	NOT:	
All power supplies of all connected equipment must have a common reference potential (terminal B2). B2 must be connected to ground.	接続されているすべての装置の電源はすべて、共通の基準電位でなければなりません（端子B2）。 B2はアースに接続する必要があります	연결된 모든 장비의 모든 전원은 공통 기준 전위(단자 B2)가 있어야 합니다. B2가 접지에 연결되어야 합니다.	Todas as fontes de alimentação de todos os equipamentos conectados têm de ter um potencial de referência comum (terminal B2). B2 tem de ser ligado à terra.	Все источники питания всех подключенных устройств должны иметь общий опорный потенциал (клещи B2). B2 должен быть соединен с землей.	Tüm bağlı ekipmanların tüm güç kaynakları ortak bir referans potansiyeline sahip olmalıdır (terminal B2). B2 toplankalanmalıdır.	

Technical Data Safety-Related Analog Input (L1, L2, L3)	テクニカルデータ 安全アナログ入力 (L1, L2, L3)	기술 데이터 안전 관련 아날로그 입력(L1, L2, L3)	Dados técnicos da entrada analógica relacionada com a segurança (L1, L2, L3)	Технические данные аналогового входа, связанного с безопасностью (L1, L2, L3)	Teknik Veriler Güvenlikle İlgili Analogs Giriş (L1, L2, L3)	
Frequency range AC of residual voltage for detection of motor standstill	モーター停止を検出すための残留電圧のAC周波数範囲	모터 정지 감지를 위한 잔류 전압의 주파수 범위 AC	Intervalo de freqüências CA da tensão residual para deteção da paragem do motor	Диапазон частоты переменного остаточного напряжения для распознавания неподвижного состояния двигателя	Motorun durmasının tespiti için artık voltajın AC frekans aralığı	0...1 kHz
Oversupply category	過電圧カテゴリー	과전압 범주	Categoria de sobretensão	Класс перенапряжения	Aşırı voltaj kategorisi	II
Pollution degree	汚染度	오염도	Grau de poluição	Степень загрязнения	Kirlilik derecesi	2
Insulation voltage phase-to-ground	絶縁電圧(位相接地間)	절연 전압 위상 대 접지	Tensão de isolamento fase-terra	Напряжение изоляции "фаза – земля"	Fazdan topraga yalitim voltajı	400 V
Insulation voltage phase-to-phase	絶縁電圧(位相間)	절연 전압 위상 대 위상	Tensão de isolamento fase-fase	Напряжение изоляции "фаза – фаза"	İzolasyon voltajı fazdan faza	690 V
Impulse withstand voltage	耐インパルス電圧	충격 내전압	Tensão de resistência a impulsos	Выдерживаемое импульсное напряжение	Darbe dayanım gerilimi	6 kV
Measured voltages [between terminals]	測定電圧 [端子間]	측정된 전압 [단자 사이]	Tensões medidas [entre terminais]	Измеренные напряжения [между клеммами]	Ölçülen voltajlar [terminaller arasında]	U12 [L1 - L2] U32 [L3 - L2]
Voltage thresholds for detection of motor standstill, peak-to-peak	モーターの停止を検出すための電圧閾値(ピークツーピーク)	모터 정지 감지를 위한 전압 임계값, 최고점 간	Limites de tensão para deteção da paragem do motor, pico-a-pico	Пороговые напряжения для детектирования неподвижного состояния двигателя, от пика до пика	Tepeden tepeye motor durma tespiti için voltaj eşikleri	50 mV, 65 mV, 85 mV, 110 mV, 140 mV, 180 mV, 230 mV, 300 mV, 400 mV, 500 mV
Hysteresis for voltage thresholds for detection of motor movement	モーター動作を検出すための電圧閾値のヒステリシス	모터 움직임 감지를 위한 전압 임계값에 대한 히스테리시스	Histerese para limites de tensão para deteção do movimento do motor	Гистерезис пороговых напряжений для распознавания движения двигателя	Motor hareketinin tespiti için voltaj eşikleri içi hysteresis	100 %

Technical Data Safety-Related Outputs	テクニカルデータ セーフティ 関連出力	기술 데이터 안전 관련 출력	Dados técnicos das saídas relacionadas com a segurança	Технические данные выходов, связанных с безопасностью	Emniyetle İlgili Çıkışların Teknik Verileri	
Normally Open relay contacts	NO接点	평상시 개방형 릴레이 접점	Contactos de relé normalmente abertos	Нормально разомкнутые релейные контакты	Normalde Açık röle kontakları	1
Maximum short circuit current IK	最大回路短絡電流 IK	최대 단락 전류 IK	Corrente máxima de curto-círculo IK	Максимальный ток короткого замыкания IK	Maksimum kısa devre akımı IK	0.6 kA
Maximum continuous current	最大直流	최대 연속 전류	Corrente continua máxima	Максимальный непрерывный ток	Maksimum sürekli akım	6 A
Minimum load	最小負荷	최소 부하	Carga mínima	Минимальная нагрузка	Minimum yük	10 mA / 5 V
Utilization category as per IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 準拠の用途カテゴリ	활용 범주 기준 IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	Categoria de utilização em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1	Категория применения в соотв. с IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	göre kullanım kategorisi IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1'e	AC1 (250 V)   AC15 (250 V)   DC1 (24 V)   DC13 (24 V)
Maximum current AC1   AC15   DC1   DC13	最大電流 AC1   AC15   DC1   DC13	최대 전류 AC1   AC15   DC1   DC13	Corrente máxima AC1   AC15   DC1   DC13	Максимальный ток AC1   AC15   DC1   DC13	Maksimum akım AC1   AC15   DC1   DC13	5 A   3 A   5 A   3 A
External fusing category gG fuse	外部ヒューズ[gGカテゴリヒューズ]	외부 퓨즈 범주 gG 퓨즈	Fusível externo, fusível de categoria gG	Внешний предохранитель категории gG	Harici sigorta kategorisi gG sigorta	6 A
NOTE:	メモ:	메모:	NOTA:	ПРИМЕЧАНИЕ:	NOTE:	
The optional extension module XPSUEP•4A+ provides further safety-related outputs.	オプションの拡張モジュール XPSUEP•4A+は、安全出力を提供します。	옵션 확장 모듈 XPSUEP•4A+는 주가 안전 관련 출력을 제공합니다.	O módulo de extensão opcional XPSUEP•4A+ fornece outras saídas relacionadas com a segurança.	Опциональный расширительный модуль XPSUEP•4A+ предоставляет дополнительные выходы, связанные с безопасностью.	Isteğe bağlı genişletme modülü XPSUEP•4A+ güvenlikle ilgili daha fazla çıkış sağlar.	
Do not remove the label from the extension module connector unless you want to connect the extension module. Remove all power before connecting the extension module.	拡張モジュールを接続する場合を除いて、拡張モジュールコネクタからラベルを剥がさないでください。	확장 모듈을 연결하려는 경우가 아니면 확장 모듈에 서라벨을 제거하지 마십시오.	Não retirar a etiqueta do conector do módulo de extensão, a menos que se pretenda conectar o módulo de extensão. Cortar a energia por completo antes de conectar o módulo de extensão.	Не удаляйте наклейку с разъема расширительного модуля до тех пор, пока вы не будете действительно подсоединять этот модуль. Прежде чем подсоединять расширительный модуль, отключите все виды энергии.	Uzatma modülünü bağlamak istemediğinizde etiketi uzatma modülü konektöründen çıkarmayın. Uzatma modülünü bağlamadan önce tüm elektriği kesin.	

**⚠ WARNING / 警告 / 경고 / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / UYARI**

(en) <b>INCORRECT USE OF OUTPUTS</b> Do not use the additional outputs Z1 and Z2 for safety-related purposes. <b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b>	(pt) <b>UTILIZAÇÃO INCORRETA DAS SAÍDAS</b> Não utilizar as saídas adicionais Z1 e Z2 para fins relacionados com a segurança. <b>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</b>
(jp) <b>出力の不適切使用</b> 補助出力(Z1,Z2)を安全関連部として使用しないでください。これらの指示に従わない場合、死亡事故、重傷事故、または機器の損傷につながる恐れがあります。	(ru) <b>НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДОВ</b> Не использовать дополнительные выходы Z1 и Z2 в целях, связанных с безопасностью. Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.
(ko) <b>출력의 오용</b> 안전 관련 목적으로 추가 출력 Z1 및 Z2를 사용하지 마십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망, 중상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.	(tr) <b>ÇIKIŞLARIN YANLIŞ KULLANIMI</b> Güvenlikle ilgili amaçlar için ek Z1 ve Z2 çıkışlarını kullanmayın. <b>Bu talimatlara uymulmaması ölüm, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</b>

Technical Data Additional Output (Z1), Non-Safety-Related	テクニカルデータ 追加出力 (Z1)、セーフティ関連でない	기술 데이터 추가 출력(Z1), 비안전 관련	Dados técnicos da saída adicional (Z1), não relacionada com a segurança	Технические данные дополнительного выхода (Z1), не связанного с безопасностью	Ek Çıkış Teknik Verileri (Z1), Güvenlikle İlgili Olmayan	
Semiconductor pulsed outputs, non-safety-related. Provides diagnostics pattern (Z1).	半導体診断パルス出力、非安全 (Z1)	반도체 패턴 출력, 비안전 관련. 전단 패턴을 제공(Z1).	Saídas de impulsos semicondutores, não relacionadas com a segurança. Fornece o padrão de diagnóstico (Z1).	Полупроводниковые импульсные выходы, не связанные с безопасностью. Предоставляет диагностическую характеристику (Z1).	Yarı iletken darbeli çıkışlar, güvenlikle ilgili olmayan. Diagnostik şema (Z1) sunar.	1
Semiconductor binary status output, non-safety-related. Is activated when the safety-related outputs are activated (Z2).	半導体診断2値出力、非安全 (Z2) 安全出力がオンの場合に有効化。	반도체 바이너리 상태 출력, 비안전 관련. 안전 관련 출력이 활성화될 때 활성화됨(Z2).	Saída de estado binário semicondutora, não relacionada com a segurança. É ativada quando as saídas relacionadas com a segurança são ativadas (Z2).	Полупроводниковый выход, двоичного состояния, не связанный с безопасностью. Активируется при активации выходов, связанных с безопасностью (Z2).	Yarıiletken ikili durum çıkış, emniyetle ilgili değil Güvenlikle ilgili çıkışlar etkinleştirildiğinde etkinleştirilir (Z2).	1
Output voltage	出力電圧	출력 전압	Tensão de saída	Выходное напряжение	Çıkış voltajı	24 Vdc
Maximum current	最大電流	최대 전류	Corrente máxima	Максимальный ток	Maksimum akım	20 mA

Timing Data	タイミングデータ	타이밍 데이터	Dados de temporização	Значения времени	Zamanlama Verileri	
Maximum response time to request at safety-related input	安全関連供給入力時のリクエストに対する最大応答時間	안전 관련 입력에서 요청에 대한 최대 응답 시간	Tempo máximo de reação a um pedido numa entrada relacionada com a segurança	Макс. время реакции на запрос на входе, связанном с безопасностью	Emniyetle ilgili girişte talep edilecek maksimum reaksiyon süresi	20 ms
Maximum response time after power outage XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	停電後の最大応答時間 XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	정전 후 최대 응답 시간 XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	Tempo máximo de reação após corte de energia XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	Макс. время реакции после исчезновения питания XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	Elektrik kesintisinden sonra maksimum reaksiyon süresi XPSUVN11A• [dc   ac] XPSUVN31A• [dc   ac]	80 ms   120 ms 80 ms   80 ms
Switch on delay after power on	電源オン後のスイッチオン遅延	전원 켜짐 후 지연을 설정	Retardamento na ligação após ativação	Задержка включения после включения питания	Güç açıldıktan sonra geciktirmeyi açın	2500 ms
Delay times for activation of safety-related outputs (activation delay selector)	安全出力 有効化のための遅延時間 (有効化遅延セレクター)	안전 관련 출력의 활성화를 위한 지연 시간(활성화 지연 선택기)	Tempos de retardamento para a ativação de saídas relacionadas com a segurança (seletor de retardamento da ativação)	Значения времени задержки для активации выходов, связанных с безопасностью (селектор задержки активации)	Güvenlikle ilgili çıkışların aktivasyon için gecitirme süreleri (aktivasyon gecitirme seçici)	0.5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 8 s, 12 s, 20 s, 35 s, 60 s

Environmental Characteristics		환경 특성	Características ambientais	Характеристики окружающей среды	Çevresel Özellikler	
Storage	保管	보관	Armazenamento	Хранение	Depolama	
Ambient temperature	周囲温度	주위 온도	Temperatura ambiente	Окружающая температура	Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Temperature variation	温度変動	온도 편차	Variação de temperatura	Колебания температуры	Sıcaklık değişimi	1 °C/min (1.8 °F/min)
Ambient humidity	周囲湿度	주위 습도	Humidade ambiente	Окружающая влажность	Ortam nemi	10 ... 100 % r.h.
Vibration, sinusoidal [displacement amplitude 2 ... 9 Hz   acceleration amplitude 9 ... 200 Hz]	振動、正弦波 [変位振幅 2 ... 9 Hz   加速度振幅 9 ... 200 Hz]	진동, 정현파(sinusoidal) [변위 진폭 2 ... 9Hz   가속도 진폭 9 ... 200 Hz]	Vibração, sinusoidal [amplitude de deslocação 2 ... 9 Hz   amplitude de aceleração 9 ... 200 Hz]	Вибрация, синусоидальная [амплитуда смещения при 2 ... 9 Гц   амплитуда ускорения при 9 ... 200 Гц]	Titleim, sinüzoidal [yer değiştirme genliği 2 ... 9 Hz   hızlanma genliği 9 ... 200 Hz]	1.5 mm   5 m/s <sup>2</sup>
Shock, shock response spectrum type L, peak acceleration	衝撃、衝撃応答スペクトルタイプ L、最大加速度	충격, 충격 응답 스펙트럼 유형 L, 최고 가속도	Choque, espectro de resposta ao choque - tipo L, aceleração de pico	Удар, тип L спектра реакции на удар, пиковое ускорение	Şok, şok tepkisi spektrumu tip L, en yüksek ivme	40 m/s <sup>2</sup>
Transportation	輸送	운반	Transporte	Транспортировка	Taşıma	
Ambient temperature	周囲温度	주위 온도	Temperatura ambiente	Окружающая температура	Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 85 °C (-13 °F ... 185 °F)
Temperature variation air/air	空気/空気温度变化	온도 편차 공기/공기	Variação de temperatura ar/ar	Колебания температуры воздух/воздух	Hava/hava sıcaklık değişimi	-25 °C ... 30 °C (-13 °F ... 86 °F)
Ambient humidity, no condensation	周囲湿度、結露なし	주위 습도, 결로 없음	Humidade ambiente, sem condensação	Окружающая влажность, без конденсации	Ortam nemi, yoğuşmasız	5 ... 95 % r.h.
Vibration, sinusoidal [displacement amplitude 2 ... 9 Hz   acceleration amplitude 9 ... 200 Hz  加速度振幅 200 ... 500 Hz   acceleration amplitude 200 ... 500 Hz]	振動、正弦波 [変位振幅 2 ... 9 Hz   加速度振幅 9 ... 200 Hz   加速度振幅 200 ... 500 Hz   acceleration amplitude 200 ... 500 Hz]	진동, 정현파(sinusoidal) [변위 진폭 2 ... 9Hz   가속도 진폭 9 ... 200 Hz   가속도 진폭 200 .... 500 Hz]	Vibração, sinusoidal [amplitude de deslocação 2 ... 9 Hz   amplitude de aceleração 9 ... 200 Hz   200 ... 500 Hz]	Вибрация, синусоидальная [амплитуда смещения при 2 ... 9 Гц   амплитуда ускорения при 9 ... 200 Гц   амплитуда ускорения при 200 ... 500 Гц]	Titleim, sinüzoidal [yer değiştirme genliği 2 ... 9 Hz   hızlanma genliği 9 ... 200 Hz   hızlanma genliği 200 ... 500 Hz]	3.5 mm   10 m/s <sup>2</sup>   15 m/s <sup>2</sup>
Shock, peak acceleration shock response spectrum [type I   type II]	衝撃、最大加速度衝撃応答スペクトル[タイプI   タイプII]	충격, 최고 가속도 충격 응답 스펙트럼 [유형 I   유형 II]	Choque, espectro de resposta ao choque na aceleração de pico [tipo I   tipo II]	Удар, пиковое ускорение, спектр реакции на удар [тип I   тип II]	Şok, en yüksek hızlanma şok tepki spektrumu [tip I   tip II]	100 m/s <sup>2</sup>   300 m/s <sup>2</sup>
Operation	操作	작동	Operação	Эксплуатация	Çalıştırma	
Ambient temperature, no icing, derating at ≥ 35 °C (95 °F)	周辺温度、氷結なし、温度≥35 °C (95 °F)でのディレーティング	주위 온도, 결빙 없음, ≥ 35 °C(95 °F)에서 감소	Temperatura ambiente, sem congelação, redução a ≥ 35 °C (95 °F)	Окружающая температура, без образования льда, ухудшение показателей при ≥ 35°C (95°F)	Ortam sıcaklığı, buzlanma yok, ≥ 35 °C'de (95 °F) değer kaybı	-25 °C ... 55 °C (-13 °F ... 131 °F)
Maximum installation altitude above mean sea level	最大設置海拔高度	평균 해수면 위 최대 설치 고도	Altitude máxima de instalação acima do nível médio do mar	Максимальная высота установки над уровнем моря	Deniz seviyesinin üzerinde maksimum kurulum yüksekliği	2000 m (6562 ft)
Temperature variation	温度変動	온도 편차	Variação de temperatura	Колебания температуры	Sıcaklık değişimi	0.5 °C/min (0.9 °F/min)
Ambient humidity, no condensation	周囲湿度、結露なし	주위 습도, 결로 없음	Humidade ambiente, sem condensação	Окружающая влажность, без конденсации	Ortam nemi, yoğuşmasız	5 ... 95 % r.h.
Vibration, sinusoidal [displacement amplitude 2 ... 9 Hz   acceleration amplitude 9 ... 200 Hz]	振動、正弦波 [変位振幅 2 ... 9 Hz   加速度振幅 9 ... 200 Hz]	진동, 정현파(sinusoidal) [변위 진폭 2 ... 9Hz   가속도 진폭 9 ... 200 Hz]	Vibração, sinusoidal [amplitude de deslocação 2 ... 9 Hz   amplitude de aceleração 9 ... 200 Hz]	Вибрация, синусоидальная [амплитуда смещения при 2 ... 9 Гц   амплитуда ускорения при 9 ... 200 Гц]	Titleim, sinüzoidal [yer değiştirme genliği 2 ... 9 Hz   hızlanma genliği 9 ... 200 Hz]	3 mm   10 m/s <sup>2</sup>
Shock, shock pulse shape: half-sine, peak acceleration	衝撃、衝撃／パルス波形：正弦半波、最大加速度	충격, 충격 폴스 파형: 하프 사인, 최고 가속도	Choque, forma do impulso de choque: semi-senoinal, aceleração de pico	Удар, форма ударного импульса: полусинусоидная, пиковое ускорение	Şok, şok darbe şekli: yarım sinüs, tepe ivme	150 m/s <sup>2</sup>
Degree of Protection	保護レベル	보호 등급	Grau de proteção	Класс защиты	Koruma Derecesi	
Housing	筐体	하우징	Invólucro	Корпус	Muhafaza	IP 40
Terminals	端子	단자	Terminais	Клеммы	Terminaler	IP 20
Installation required in control cabinet/enclosure with degree of protection	設置する制御盤/筐体に必要な保護等級	보호등급이 있는 제어 케이닛/엔클로저에서 설치 필요	Instalação obrigatória no armário/invólucro de controlo com grau de proteção	Необходима установка в шкафу управления / корпусе со степенью защиты	Koruma derecesine sahip kontrol kabinine/muhafazaya kurulum gereklidir	IP 54

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子元件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
线缆和缆线附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572