






# XBK P5●/H7●/T6●/T8●/T5●/T7

## XBK P50100U●0M





## XBK P50100D●0M



Setting the preselection digit by digit / Affichage de la présélection décade par décade / Anzeige der Vorwahl pro Zähldekade / Visualización de la preselección decada a decada / Visualizzazione della preselezione cifra per cifra.


AMP tags / Cosses AMP / Kabelschuhe AMP / Terminales planos AMP / Capicorda AMP: 0,8 x 2,8/0,03 x 0,11

## XBK H700000●M



Fixing / Fixation / Befestigung / Fijación / Fissaggio

Connections: screw terminals  
 Branchement : bornier à vis  
 Anschluß: schraubklemmenleiste  
 Conexión: bornas con tornillos  
 Connessioni: morsettiere a vite



mm <sup>2</sup> 0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...1,5	0,2...2,5	0,2...4
AWG 24...16	24...14	24...16	24...14	24...12
	3,5 mm (0,14 in)		C	
		Nm		0,5
		Pound-inch		4,5

**XBK H70000004M** : ~ 24 V +/- 10 %, 50 Hz  
**XBK H70000001M** : ~ 115V +/- 10 %, 50 Hz  
**XBK H70000002M** : ~ 230 V +/- 10 %, 50 Hz

## ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO

### HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before working on equipment.  
 - Verify voltage is off by measurement.  
 - Verify correct terminal connections when wiring.  
**Electric shock will result in death, serious injury or equipment damage.**

### TENSION DANGEREUSE

Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.  
**Une électrocution entrainera la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

### GEFAHRLICHE SPANNUNG

Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten  
**Elektrischer Schlag mit Lebensgefahr bzw. schweren Verletzungen oder Materialschaden zur Folge haben!**



### TENSIÓN PELIGROSA

Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio.  
**Una descarga eléctrica podría provocar la muerte, lesiones serias o daños materiales.**

### TENSIONE PERICOLOSA


Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento  
**Una scarica elettrica potrebbe causare la morte, gravi lesioni o danni alle apparecchiature.**

## XBK T60000U●●M





AMP tags / Cosses AMP / Kabelschuhe AMP /  
 Terminales planos AMP / Capicorda AMP :  
 0,8 x 2,8/0.03 x 0.11

Reset




## XBK T80000U00M



AMP tags / Cosses AMP / Kabelschuhe AMP /  
 Terminales planos AMP / Capicorda AMP :  
 0,8 x 2,8/0.03 x 0.11



## XBK T50000U●●M / XBK T70000U00M





$1 < e < 2,5$   
 $0.394 < e < 1$

mm  
 inch

Reset



Fixing / Fixation /  
 Befestigung / Fijación /  
 Fissaggio



mm <sup>2</sup>	0.2...1.5	0.2...2.5	0.2...1.5	0.2...2.5	0.2...4
AWG	24...16	24...14	24...16	24...14	24...12
	Ø 3,5 mm (0.14 in)			Nm	0.5
				Pound-inch	4.5