




XS7-T / XS8-T



Inductive proximity sensors / Détecteurs de proximité inductifs
 Induktive Näherungsschalter / Detectores de proximidad inductivos
 Interruttori di prossimità induttivi / Detectores de proximidade indutivos

XS7/8-T2 (26x26 mm.)




XS7/8-T4 (40x40 mm.)



⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER


HAZARDOUS VOLTAGE Disconnect all power before servicing equipment. Electric shock will result in death or serious injury.	TENSION PELIGROSA Desenergice el equipo antes de realizarle servicio. Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.	TENSION DANGEREUSE Couper l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. Une électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.
---	--	--

Mechanical installation
 Mise en œuvre mécanique
 Mechanische Installation
 Instalación mecánica
 Messa in opera meccanica
 Instalação mecânica




	Sn (mm)	e1 ≥	e2 ≥	e3 ≥	d1 ≥	h ≥
XS7-T2	10	25	110	30	26	0
XS7-T4	15	38	120	45	40	26
XS8-T2	15	40	120	45	78	0
XS8-T4	20	60	160	60	120	40

Head orientation
 Orientation de la tête
 Ausrichtung des Kopfteils
 Orientación de la cabeza
 Orientamento della testa
 Orientação da cabeça




Electrical installation
 Mise en œuvre électrique
 Elektrische Installation
 Instalación eléctrica
 Messa in opera elettrica
 Instalação elétrica

XS-T•DA210/214LD/214LD01



XS-T•C440/440LD




Voltage limits (1)	10...58 V	10...58 V
Load switching capacity (2)	1,5...100 mA	0...200 mA
Voltage drop (3)	≤ 5,2 V	≤ 2 V
Leakage current (4)	≤ 0,7 mA	≤ 0,1 mA
Current consumption (5)	-	≤ 10 mA

- (1) Limite de tension / Betriebsspannung / Límites de tensión / Limiti di tensione / Limites de tensão
- (2) Courant commuté / Schaltstrom / Intensidad conmutada / Corrente commutata / Corrente comutada
- (3) Tension de déchet / Spannungsfall (Ausgang durchgesteuert) / Tensión residual / Caduta di tensione / Tensão de defeito
- (4) Courant résiduel / Reststrom (Ausgang gesperrt) / Intensidad residual / Corrente residual / Corrente residual
- (5) Courant consommé / Leerlaufstrom / Intensidad consumida / Corrente consumata / Corrente consumida

BN	Brown	Brun	Braun	Marrón	Marron	Castanho
BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
WH	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco	Branco

Installation precautions
 Précautions de mise en œuvre
 Vorsicht bei der Inbetriebnahme
 Precaución de instalación
 Consigli di messa in opera
 Precaução de instalação







Indication, Signalisation
 Funktionsanzeige, Señalización
 Segnalazione, Sinalização

NO	NC

W91560182011 A06 1/2

Machine cabling accessories
 Constituants de câblage machine
 Zubehör für Maschinen-
 Anschlußtechnik
 Contituyentes de connexionado
 Accessori di cablaggio
 Constituintes de cablagem

XS-T.....LD



Dimensions Encombremets Abmessungen Dimensiones Dimensioni d'ingombro Altravancamentos				
PvR L = 2 m.	XZ-CP1241L2	XZ-CP1141L2	-	-
PvR L = 5 m.	XZ-CP1241L5	XZ-CP1141L5	-	-
7P (Pg7)	-	-	XZ-CC12FCM40B	XZ-CC12FDM40B

Connection schemes Schémas de raccordement Anschlußpläne Esquemas de conexión Schemi di collegamento Esquemas de ligação		
---	--	--

	BN	Brown	Brun	Braun	Marrón	Marron	Castanho
	BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
	BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
	WH	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco	Branco