

R2L2

96266319 R2L2 S 48L50 WS L740 CL2 CLO BP

THORN

THORN

96266319



Ce luminaire contient des lampes à LED intégrées.



A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

Les lampes à LED du luminaire ne peuvent pas être échangées.

874/2012 