



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F




Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr./part number	Farbe/colour
93.421.4653.1	pastellblau/schwarz - pastel blue/black
93.421.4653.0	pastellblau/weiss - pastel blue/ white

Bohrbild Buchse/Stecker
hole pattern female/male

M 2:1



Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Maßstab/Scale 5:1	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 93.421.4600.0 01K	Index
	/			gezeichnet drawn	30.09.	Schmitt J.			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/			Maße in mm/Dimensions are in mm					
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -					
	/	 wieland www.wieland-electric.com	Type Typ BST1412LB1 PB02	Benennung/Title BUCHSENTEIL FEMALE PART Löt Ausführung-gewinkelt (90°) / solder-execution-bent					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.