




CR-20
CR-30








Fig.2



Français

Commande CR-20 (Fig.1) / CR-30 (Fig.2)

Schéma pour la commande déportée.

Raccorder les bornes de la commande déportée CR-20 / CR-30 aux bornes correspondantes sur l'appareil.

Les câbles de liaison doivent avoir une section minimale de 0,5 mm². Le fonctionnement est indiqué dans les instructions fournies avec l'appareil.

