


Simon 500cIMA


Montaje - Montagem - Montage - Assembly - تجميع

simon


1




2




4




3



5





6



. mecanismos no incluidos . este producto é vendido sem mecanismos . appareillages non inclus . mechanism not included . مفاتيح غير مرفقة

ref. 52513214-036

CAT 6A/6



Referencias	Modulos	X min	X max
52510212-036	2	2	172,5
52510213-036	3	3	235,5
52510214-036	4	4	298,5
52510215-036	5	5	361,5

INFORMACIÓN TÉCNICA / INFORMAÇÃO TÉCNICA / INFORMATION TECHNIQUE / TECHNICAL INFORMATION

Para asegurar el cumplimiento del REBT y la norma UNE-EN 50.085-1:2006 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. SIMON no es responsable si no se realiza bajo sus condiciones.

Para assegurar o cumprimento do REBT e a norma UNE-EN 50.085-1:2006 é necessário instalar o produto de acordo com as presentes instruções. A SIMON não assume qualquer reponsabilidades se as suas condições não forem observadas.

Pour garantir le respect de la REBT et la norme UNE-EN 50.085-1:2006, on doit installer le produit conformément aux présentes instructions. SIMON se dégage de toute responsabilité si ces conditions ne sont pas respectées.

To ensure compliance with the low voltage electro-technical regulations and the UNE-EN 50.085-1:2006 standard, this product must be installed in accordance with the instructions provided. SIMON accepts no responsibility if these conditions are not met.

بيانات فنية
لضمان انتفاء التعليمات الفنية الكهربائية الخاصة بالجهد الكهربائي المنخفض والمواصفة رقم UNE-EN50.085
يجب تركيب المنتجات وفقاً لهذه التعليمات ، شركة Simon غير مسؤولة إذا لم يتم ذلك وفق شروطها 1:2006

MANTENIMIENTO / MANUTENÇÃO / MAINTENANCE / ENTRETIEN / الصيانة


Limpiar la superficie con jabón neutro y agua usando un paño no abrasivo. Enjuagar siempre con agua los restos de jabón. Finalmente se recomienda secar la superficie.

Clean the surface with neutral soap and water using a non-abrasive cloth. Always rinse the rest of the soap with water. Finally, it is recommended to dry the surface.

Nettoyer la surface avec du savon neutre et de l'eau à l'usage d'un torchon non abrasif. Toujours rincer les restes de savon avec de l'eau. Finalement, il est recommandé de sécher la surface.

Limpar a superfície com sabão neutro e água usando um pano não abrasivo. Enxaguar com água os restos de sabão. Finalmente, recomenda-se secar a superfície.

تنظيف السطح بالماء والصابون المتعادل باستخدام قطعة قماش غير حادة.
غسل السطح بالماء والصابون بالماء دافئاً. وأخيراً يوصى بتجفيف السطح.





TORRETAS METÁLICAS

BLOCO DE TOMADAS METÁLICAS


MINI POTEAUX MÉTALLIQUES

METAL MINI TOWER


وشوش معدنية




52510212-036
2mod




52510213-036
3mod



52510214-036
4mod



52513214-036
4mod



52510215-036
5mod