

Pièce de rechange

Verrine de rechange pour L 560 S

EAN 4007841 001551

Réf. 001551



Description du fonctionnement

Rapidement remplacé! Le globe de rechange du luminaire extérieur à détecteur L 560 S pour un remplacement rapide et sans problème d'un globe défectueux.

Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841001551
Coloris	sans

Contenu de l'emballage	1
Catégorie de produits	Pièce de rechange