



Sommaire

Présentation	2
Installation mécanique	3
Mise en place du coffret sur un rail DIN	3
Pose du capot de protection	3
Mise à la terre du coffret	3
Installation optique	4
Position des presse-étoupes et passe-fils à membrane	4
Arrimage du câble d'entrée	4
Utilisation de la cassette	5
Épissurage dans la cassette	5

Outillage nécessaire



Tournevis cruciforme



Pince à dénuder




Pince coupante



Tournevis plat

Présentation




Repère	Désignation	Repère	Désignation
A	Capot de protection	F	Arrimage porteur central
B	Face raccords	G	Etrier ZB4
C	Clip pour rail DIN	H	Vis M13
D	Cassette d'épissage 12 FO	I	Presse-étoupe M20
E	Mousse	J	Passe-fil à membrane

Installation mécanique


Mise en place du coffret sur un rail DIN

- L'iBIC se fixe sur un rail DIN grâce au clip pour rail DIN (C).
- Il est possible de déplacer le clip pour rail DIN (C) en dévissant les deux vis (K) et en le fixant sur une des trois autres positions possibles (L).




Pose du capot de protection

- Le capot de protection (A) se fixe à l'aide de la vis (M).



Mise à la terre du coffret


- Faire passer le fil de terre (N) dans un des passe-fils à membrane (J) et le fixer sur la vis (O).



Installation optique


Position du presse-étoupes et des passe-fils à membrane

- Il est possible d'échanger la position du presse-étoupe (I) et des 3 passe-fils à membrane (J) fournis dans le kit.



Arrimage du câble d'entrée

- Faire passer le câble (P) dans le presse-étoupe (I).
- Fixer le porteur central (Q) sur l'arrimage porteur central (F) à l'aide de l'étrier (G), dans le cas d'un porteur central trop petit, remplacer la vis de l'étrier par la vis M3x10 fournie.
- Faire cheminer le micromodule (R) jusqu'à l'entrée de la cassette (D).
- Coincer le micromodule dans la mousse (E) fournie, replier la mousse et l'intégrer dans la cassette.
- Dénuder la gaine de protection en la faisant dépasser de 10 mm dans la cassette.
- Lover la fibre dans la cassette en attendant l'épissurage.



Installation optique (suite)


Utilisation de la cassette

Ouverture

- Soulever les ergots d'ouverture.

Fermeture

- Presser sur le centre du capot pour assurer le blocage.




Épissage dans la cassette

Le support de la cassette (S) de capacité 12 épissures permet le positionnement de 2 rangées de 6 épissures de longueur 40 ou 45 mm (\varnothing 2.4 mm après rétreint).

- Sortir les fibres en attente dans la zone de lovage pour effectuer l'épissage.
- Ranger les protections d'épissures (T) dans le support de la cassette.

Ordre de positionnement

Rangée 1	Rangée 2
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12



- Ramener les fibres soudées du côté opposé à l'épissure.
- Réaliser en l'air une couronne de fibre de diamètre 80mm environ.
- Ranger l'ensemble de la boucle ainsi formée dans la cassette.

Réserver au minimum 0,75 m de fibre nue dans la cassette pour les épissures.

