SIEMENS 5³¹²



Indicateur numérique universel

BAU200

pour signal d'entrée réglable

Afficheur numérique

- pour montage en façade d'armoire électrique
- affichage par LED
- signal d'entrée réglable par touches (type de signal, plage de mesure)
- pour toutes les sondes de Siemens Building Technologies (LG-Ni 1000, T1, PT100, PT 1000, 0 ... 10 V)
- avec signal de sortie analogique 0...10 V
- pour tension nominale 24 V~ 50 ... 60 Hz

Domaines d'application

L'indicateur numérique universel est conçu pour montage en façade d'armoire électrique, dans des portes ou des plaques de protection d'armoire. Il sert à l'affichage de divers signaux d'entrée réglables.

Fonctions

Les touches permettent de régler le type de signal et la plage de mesure. (cf. tableau p.4).

La valeur mesurée est affichée sous forme numérique et transmise en tant que signal 0 ... 10 V en sortie.

L'alimentation, le signal d'entrée et le signal de sortie sont séparés galvaniquement par un transformateur.

Commande

A la commande, indiquer la quantité, la désignation et la référence de l'appareil.

Exemple:

1 indicateur numérique universel BAU200

Exécution

Boîtier en matière plastique, comportant :

- Affichage par LED 3,5 digits (plage d'affichage max 1999 / -1999)
- Cadre frontal avec clavier à membrane
- Circuit imprimé avec bornes à vis

Indications pour le montage et l'installation

L'appareil est livré avec une notice de montage (CE1G5312X).

L'indicateur numérique est conçu pour être encastré en façade d'armoire électrique, dans des portes ou des plaques de protection d'armoire. Il s'introduit par la face avant. Les deux attaches coulissantes latérales situées sur le boîtier maintiennent l'appareil sans vissage.

Recyclage



L'appareil contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être éliminé comme un déchet domestique.

La réglementation locale en vigueur doit être impérativement respectée.

Indications pour la mise en service

Les réglages nécessaires sont décrits dans la notice d'utilisation CE1G5312x, jointe à l'appareil.

| Tension | 24V~, 5060 Hz |
|------------------------------------|--|
| Tolérance de tension max. | ± 20% |
| Consommation | ≤ 8 VA (4 W) |
| Fusible externe | T 1.6 A |
| Entrée de mesure : | séparée galvaniquement de l'alimentation et de |
| Littlee de mesdie . | la sortie par un transformateur |
| Entrée 0 10 V- | résistance d'entrée ≥200kΩ |
| Little o To v- | précision 0 5 V: ± (0.02 V + 3 digit) |
| | précision 5 10 V: ± (0.02 V + 2 digit) |
| | surtension maximum 50 V |
| Sonde à résistance (2 | LG-Ni 1000, Pt 1000, Pt 100, T1 |
| conducteurs) | 20 14 1000, 1 1 1000, 1 1 100, 1 1 |
| osinaasisa.s) | correction de sonde -3 +3°C / -3 +3°F |
| | courant de mesure 800 μA |
| | précision ± (0.5% de l'affichage + 5 digit) |
| | surtension maximum 5 V |
| Lignes de mesure | câble standard, 300 m maximum |
| g | (blinder en cas de charge CEM importante) |
| Sortie analogique 010 V- | séparée galvaniquement de l'alimentation et de |
| 9.4 | l'entrée par un transformateur |
| | charge ≥10kΩ |
| | précision ± 0.2% (± 20 mV) |
| Affichage | numérique, 3,5 digits avec signe moins. |
| | Indication de l'unité physique par étiquettes |
| | autocollantes fournies |
| Signalisation des dépassements de | |
| plage | |
| Valeur jusqu'à +/-20 % en dehors | la valeur clignote à 2 Hz |
| de la plage | |
| Entrée ouverte | EEE s'affiche et clignote à 2 Hz |
| (valeur > + 20 % limite haute) | |
| Entrée en court-circuit | -EEE s'affiche et clignote à 2 Hz |
| (valeur > -20 % limite basse) | |
| Raccordement électrique | 6 bornes à vis 2,5 mm ² |
| Classe d'isolement selon EN 60 730 | III |
| Protection selon CEI529 | IP50 (installé en armoire), IP 20 (bornes) |
| Température ambiante : | |
| Fonctionnement | 0 50 °C (classe 2K3) |
| Stockage | −10 60 °C (classe 3K5) |
| Humidité ambiante | < 90% h.r., sans condensation |
| Compatibilité électromagnétique | EN / CEI 61000-6-2 |
| | EN / CEI 61000-6-3 |
| Sécurité | EN / CEI 61010-1 |
| Conformité | CE (RoHS, WEEE) |
| Position de montage | quelconque |
| Maintenance | sans entretien |
| poids (emballage compris) | 0,340 kg |


| LG-Ni1000 | | | | |
|-----------|-----|--|-----|-------|
| Plage | de | | à | Unité |
| 1 | 0 | | 50 | °C |
| 2 | -30 | | 50 | °C |
| 3 | -30 | | 90 | °C |
| 4 | -30 | | 130 | °C |
| 5 | -50 | | 70 | °C |
| 6 | -50 | | 180 | °C |
| 7 | 32 | | 122 | °F |
| 8 | -22 | | 122 | °F |
| 9 | -22 | | 194 | °F |
| 10 | -22 | | 266 | °F |
| 11 | -58 | | 158 | °F |
| 12 | -58 | | 356 | °F |

| T1 | • | | |
|-------|-----|---------|-------|
| Plage | de | à | Unité |
| 1 | -50 | 80 | °C |
| 2 | -30 | 130 | °C |
| 3 | -58 | 176 | °F |
| 4 | -22 | 266 | °F |

| Pt100 | • | • | | |
|-------|-----|---|-----|-------|
| Plage | de | | à | Unité |
| 1 | 0 | | 60 | °C |
| 2 | -50 | | 80 | °C |
| 3 | -30 | | 130 | °C |
| 4 | 32 | | 140 | °F |
| 5 | -58 | | 176 | °F |
| 6 | -22 | | 266 | °F |

| Pt1000 | • | * | | |
|--------|------------|---|-----|-------|
| Plage | de | | à | Unité |
| 1 | -50 | | 80 | °C |
| 2 | -30 | | 130 | °C |
| 3 | -20 | | 400 | °C |
| 4 | -58 -22 | | 176 | °F |
| 5 | -22 | | 266 | °F |
| 6 | -4 | | 752 | °F |

| 0-10V | | | | |
|----------|----------|--|------------|-------|
| Plage | de | | à | Unité |
| 1 | 0 | | 50 | °C |
| 2 | 0 | | 70 | °C |
| 3 | 0 | | 100 | °C |
| 4 | 0 | | 130 | °C |
| 5 | -10 | | 120 | °C |
| 6 | -35 | | 35 | °C |
| 7 | -50 | | 50 | °C |
| 8 | 32 | | 122 | °F |
| 9 | 32 | | 158 | °F |
| 10 | 32 | | 212 | °F |
| 11 | 32 | | 266 | °F |
| 12 | 14 | | 248 | °F |
| 13 | -31 | | 95 | °F |
| 14 | -58 | | 122 | °F |
| 15 | 0 | | 100 | % |
| 16 | 0 | | 95 | % |
| 17 | 0 | | 90 | % |
| 18 | 0 | | 1999 | ppm |
| 19 | 0 | | 10 | V |
| 20 | 0 | | 1000 | W/m2 |
| 21 | 0 | | 5 | m/s |
| 22 | 0 | | 10 | m/s |
| 23 | 0 | | 15 | m/s |
| 24 | -50 | | 50 | |
| | 1 | | | Pa |
| 25 26 | 0 | | 100 200 | Pa |
| 27 | 0 | | | Pa |
| 28 | 0 | | 250 | Pa |
| 29 | 0 | | 300 | Pa |
| 30 | 0 | | 500 | Pa |
| 31 | 0 | | 1000 | Pa |
| 32 | | | 1500 | Pa |
| | 20 50 | | 300 | Pa |
| 33 | | | 500 | Pa |
| 34 | 100 | | 1000 | Pa |
| 35 | 0 | | 25 | mbar |
| 36 | 0 | | 30 | mbar |
| 37 | 0 | | 100 | mbar |
| 38 | 0 | | 200 | mbar |
| 39 | 0 | | 500 | mbar |
| 40 | 0 | | 1000 | mbar |
| 41 | 0 | | 2 | bar |
| 42 | 0 | | 4 | bar |
| 43 | 0 | | 5 | bar |
| 44 | 0 | | 10 | bar |
| 45 | 0 | | 16 | bar |
| 46 | 0 | | 20 | bar |
| 47 | 0 | | 25 | bar |
| 48 | 0 | | 40 | bar |
| 49 | -1 | | 9 | bar |
| 50 | -1 | | 24 | bar |




| | Pin | Caractéristique |
|------------|-------|--------------------------|
| Pt1000 | | |
| LG-Ni1000 | 1,4 | Entrée de sonde |
| T1 | | |
| Pt100 | 1,3 | Entrée de sonde |
| Vdc | 5,6 | Entrée analogique 010 V- |
| Analog Out | 8,9 | Sortie analogique 010 V- |
| 24 VAC | 14,16 | Tension d'alimentation |

Encombrements

Dimensions en mm

Appareil



Découpe

