

## I INSTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

### Sonda di temperatura, umidità e pressione atmosferica per esterno OH/SRE

OH/SRE è una sonda per la misurazione della temperatura, dell'umidità e pressione atmosferica (barometro) che deve essere installata a parete all'esterno dell'abitazione.

La sonda deve essere collegata al bus domotico CAME.

Il dispositivo è provvisto di un ingresso (1-~~2~~-2) al quale può essere collegata una sonda remota di temperatura OH/STI o una sonda di temperatura di tipo PT1000; l'ingresso può essere utilizzato anche come contatto finestra.

Nel caso in cui la collocazione della sonda non permetta di rilevare correttamente la temperatura ambientale, mediante il software di programmazione è possibile impostare un valore di scostamento per correggere il dato rilevato.

#### Attenzione:

Il modulo deve essere usato esclusivamente per gli usi per il quale è stato progettato.

#### Funzione dei morsetti

- LA1 Collegamento linea BUS
- 1-~~2~~-2 Ingresso sonda remota

#### Funzione del pulsante SERVICE (fig. 3)

Permette l'identificazione del dispositivo in fase di programmazione (vedi istruzioni software).

#### Funzione del LED Service (fig. 3)

Si accende ogni volta che viene premuto il pulsante di SERVICE.

Altre segnalazioni

- Sempre acceso: guasto.
- Sempre spento (anche dopo aver premuto il pulsante SERVICE): guasto o BUS non collegato.

#### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: da linea BUS
- Assorbimento: 5mA MAX
- Temperatura di funzionamento: -20 °C a +50 °C.
- Massima umidità relativa in funzionamento: 0-93% senza condensa.
- Grado di protezione: IP43
- Distanza massima della eventuale sonda di temperatura collegata all'ingresso 1-~~2~~-2: 2 metri
- Tipologia di dispositivi collegabili all'ingresso 1-~~2~~-2:
  - OH/STE, (sonda NTC 10K, Beta 3977)
  - PT1000, variazione lineare di 3,85 Ω/°C
  - Ingresso digitale (per esempio contatto finestra)
- Sensibilità delle sonde:
  - Temperatura  
Range: da -30°C a +60°C  
Risoluzione: 0,1°C  
Precisione: 0,3 °C (0,5°C con PT1000)
  - Umidità  
Range: da 10 a 90% U.R.  
Risoluzione: 1% U.R.

Precisione: con U.R.<70%, ± 4% U.R.

- Pressione atmosferica

Range: da 950 a 1100mbar

Risoluzione: 1mbar

Precisione: ± 3mbar

**SMALTIMENTO** Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio evitare che lo stesso venga disperso nell'ambiente. Lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti. Sui componenti, per cui è previsto lo smaltimento con riciclaggio, sono riportati il simbolo e la sigla del materiale.

**Dichiarazione CE** - CAME S.p.A., dichiara che questo dispositivo è conforme alla direttiva 2014/30/UE. Originale su richiesta.

## EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

### OH/SRE outdoor temperature, humidity and atmospheric pressure sensor

OH/SRE is a sensor for measuring temperature, humidity and atmospheric pressure values (barometer) which should be wall-mounted outside the home.

The sensor should be connected to the CAME home automation bus.

The device comes with an input (1-~~2~~-2) which can be connected to an OH/STI remote temperature sensor or a type PT1000 temperature sensor; the input can also be used as a window contact.

If the position of the sensor does not permit the correct measurement of the ambient temperature, the programming software can be used to set an offset value to correct the value measured.

#### Attention:

The module must only be used for the uses for which it was designed.

#### Function of terminals

- LA1 BUS line connection
- 1-~~2~~-2 Remote sensor input

**Function of the SERVICEbutton** (fig.3) Allows identification of the device in programming phase (see software instructions).

#### Function of the Service LED (fig. 3)



This turns on each time the SERVICE button is pressed.

Other signals



- Always on: faulty
- Always off (even after pressing button SERVICE): faulty, or BUS not connected.

#### Technical Features

- Power supply: from BUS line
- Absorption: 5mA MAX
- Operating temperature: -20 °C to +50 °C.
- Maximum operating relative humidity: 0-93% without condensation.




2



3

4



5

- Protection rating:  
IP43
- Maximum distance from any temperature sensor connected to the input 1-2:  
2 metres
- Types of devices which can be connected to the input 1-2:  
  - OH/STE, (NTC sensor 10K, Beta 3977)
  - PT1000, linear variation of 3.85 Ω/°C
  - Digital input (window contact, for instance)
- Sensor sensitivity:  
  - Temperature  
Range: from -30° to +60°C  
Resolution: 0.1°C  
Precision: 0.3 °C (0.5°C with PT1000)
  - Humidity  
Range: from 10 to 90% R.H.  
Resolution: 1% R.H.  
Precision: with R.H.<70%, ± 4% R.H.
  - Atmospheric pressure  
Range: from 950 to 1,100mbar  
Resolution: 1mbar  
Precision: ± 3mbar

**DISPOSAL** - Do not litter the environment with packing material: make sure it is disposed of according to the regulations in force in the country where the product is used. When the equipment reaches the end of its life cycle, take measures to ensure it is not discarded in the environment. The equipment must be disposed of in compliance with the regulations in force, recycling its component parts wherever possible. Components that qualify as recyclable waste feature the relevant symbol and the material's abbreviation.

**CE Declaration** - CAME S.p.A. declares that this device complies with directive 2014/30/UE. Original upon request.

## D INSTALLATIONS-ANLEITUNG

### Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftdrucksonde für den Außenbereich OH/SRE

OH/SRE ist eine Sonde für die Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftdruckmessung (Barometer), die an der Außenwand der Behausung montiert wird.

Die Sonde muss mit dem Domotik-Bus von CAME verbunden werden.

Das Gerät verfügt über einen Eingang (1-2), über den eine ferngesteuerte Temperatursonde OH/STI oder eine zweite Temperatursonde vom Typ PT1000 verbunden werden kann; der Eingang kann auch als Fensterkontakt verwendet werden.

Kann die Raumtemperatur aufgrund der Position, in der die Sonde angebracht ist, nicht ordnungsgemäß gemessen werden, kann über die Programmierungssoftware ein Abweichwert eingegeben werden, mit dem der gemessene Wert korrigiert wird.

### Achtung:

Das Modul darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es geplant wurde.

**Funktionen der Klemmen**  
**rLA1** Verbindung BUS-Leitung  
**1-2** Eingang ferngesteuerte Sonde

**Funktion der Taste SERVICE** (Abb. 3)  
Erlaubt die Kennung der Vorrichtung bei der Programmierung (siehe Bedienungsanweisung der Software).

**Funktion der LED Service** (Abb. 3)  
Die LED schaltet sich bei jedem Drücken der Taste SERVICE ein.  
Weitere Meldungen  

- Immer eingeschaltet: defekt.
- Immer ausgeschaltet (auch nach Drücken der Taste SERVICE): defekt oder BUS nicht angeschlossen.

### Technische Eigenschaften

- **Versorgung:**  
über die BUS-Leitung
- **Stromaufnahme:**  
5mA MAX
- **Betriebstemperatur:**  
-20 °C bis +50 °C.
- **Maximale relative Betriebsfeuchtigkeit**  
-93% ohne Kondensatbildung.
- **Schutzgrad:**  
IP43
- **Mindestabstand einer eventuell mit dem Eingang verbundenen Temperatursonde 1-2:**  
2 Meter
- **Art der Geräte, die mit dem Eingang verbunden werden können 1-2:**  
  - OH/STE, (Sonde NTC 10K, Beta 3977)
  - PT1000, lineare Variation von 3,85 Ω/°C
  - Digitaleingang (z.B. bei Fensterkontakt)
- **Sensibilität der Sonde:**
  - Temperatur  
Bereich: von -30°C bis +60°C  
Auflösung: 0,1°C  
Präzision: 0,3 °C (0,5°C mit PT1000)
  - Feuchtigkeit  
Bereich: von 10 bis 90% r.E.  
Auflösung: 1% r.E.  
Präzision: mit r.E. <70%, ± 4% r.E.
  - Luftdruck  
Bereich: von 950 bis 1100mbar  
Auflösung: 1mbar  
Präzision: ± 3mbar

**ENTSORGUNG** - Vergewissern Sie sich, dass das Verpackungsmaterial gemäß den Vorschriften des Bestimmungslandes ordnungsgemäß und umweltgerecht entsorgt wird. Das nicht mehr benutzbare Gerät ist umweltgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung hat den geltenden Vorschriften zu entsprechen und vorzugsweise das Recycling der Geräteteile vorzusehen. Die wiederverwertbaren Geräteteile sind mit einem Materialsymbol und -zeichen versehen.

**Herstellererklärung CE** - Die CAME SpA erklärt, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/UE konform ist. Original auf Anfrage.

## F INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

### Sonde de température, humidité et pression atmosphérique pour extérieur OH/SRE

OH/SRE est une sonde pour mesurer la température, l'humidité et la pression

atmosphérique (baromètre) qui doit être installée sur un mur à l'extérieur de l'habitation.

La sonde doit être connectée au bus domotique CAME.  
Le dispositif est équipé d'une entrée (1-2) à laquelle peut être reliée une sonde à distance de température OH/STI ou une sonde de température de type PT1000 ; l'entrée peut également être utilisée comme contact fenêtre.

Dans le cas où le placement de la sonde ne permet pas de détecter correctement la température ambiante, à l'aide du logiciel de programmation, il est possible de programmer une valeur de décalage pour corriger les données détectées.

### Attention :

Le module doit exclusivement être utilisé pour les usages pour lesquels il a été conçu.

### Fonction des bornes

**rLA1** Connexion ligne BUS  
**1-2** Entrée sonde à distance

### Fonction du bouton SERVICE (fig. 3)

Il permet d'identifier le dispositif en phase de programmation (voir notice du logiciel).

### Fonction de la LED Service (fig. 3)

Elle s'allume à chaque fois qu'on appuie sur le bouton de SERVICE.

Autres signalisations

- Toujours allumée : panne.
- Toujours éteinte (même après avoir appuyé sur le bouton SERVICE) : panne ou BUS non raccordé.

### Caractéristiques techniques

- **Alimentation :**  
par ligne BUS
- **Absorption :**  
5mA MAX
- **Température de fonctionnement :**  
-20 °C à +50 °C.
- **Humidité relative maximale en marche :**  
0-93% sans condensation.
- **Degré de protection :**  
IP43
- **Distance maximum de l'éventuelle sonde de température reliée à l'entrée 1-2 :**  
2 mètres
- **Type de dispositifs reliables à l'entrée 1-2 :**
  - OH/STE, (sonde NTC 10K, Beta 3977)
  - PT1000, variation linéaire de 3,85 Ω/°C
  - Entrée digitale (par exemple contact fenêtre)

- **Sensibilité des sondes :**
  - Température  
Plage : de -30°C à +60°C  
Résolution : 0,1°C  
Précision : 0,3 °C (0,5°C avec PT1000)
  - Humidité  
Plage: de 10 à 90% H.R.  
Résolution : 1% H.R.  
Précision : avec H.R.<70%, ± 4% H.R.
  - Pression atmosphérique  
Plage : de 950 à 1100mbar  
Résolution : 1mbar  
Précision : ± 3mbar

**ELIMINATION** - S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit. À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature. L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces. Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.

**Déclaration CE** - CAME S.p.A. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Original sur demande.

## ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

### Sonda de temperatura, humedad y presión atmosférica para exterior OH/SRE

OH/SRE es una sonda para la medición de la temperatura, la humedad y la presión atmosférica (barómetro) que se debe instalar en la superficie de una pared, fuera de la vivienda.

La sonda debe conectarse al bus domótico CAME.

El dispositivo incluye una entrada (1-2) a la que se puede conectar una sonda remota de temperatura OH/STI o una sonda de temperatura de tipo PT1000; la entrada también puede utilizarse como contacto de ventana.

Si la posición de la sonda no permite medir correctamente la temperatura ambiente, mediante el software de programación se puede definir un valor de desviación para corregir el valor registrado.

### Atención:

El módulo debe destinarse únicamente a los usos para los que está diseñado.

### Función de los bornes

**rLA1** Conexión línea BUS  
**1-2** Entrada sonda remota

### Función del botón SERVICE (fig. 3)

Permite identificar el dispositivo en la fase de programación (vea las instrucciones del software).

### Función del LED Service (fig. 3)

Se enciende cada vez que se pulsa el botón SERVICE.

Otras indicaciones

- Siempre encendido: avería.
- Siempre apagado (incluso después de haber pulsado el botón SERVICE): avería o BUS no conectado.

### Características técnicas

- **Alimentación:**  
por línea BUS
- **Absorción:**  
5mA MAX
- **Temperatura de funcionamiento:**  
-20 °C a +50 °C.
- **Máxima humedad relativa en funcionamiento:**  
0-93% no condensante.
- **Grado de protección:**  
IP43
- **Distancia máxima de la posible sonda de temperatura conectada a la entrada 1-2:**  
2 metros

- Tipo de dispositivos que se pueden conectar a la entrada 1-~~2~~-2:
  - OH/STE, (sonda NTC 10K, Beta 3977)
  - PT1000, variación lineal de 3,85  $\Omega/^{\circ}\text{C}$
  - Entrada digital (por ejemplo, contacto de ventana)

- Sensibilidad de las sondas:

- Temperatura  
Rango: de -30°C a +60°C  
Resolución: 0,1°C  
Precisión: 0,3 °C (0,5°C con PT1000)
- Humedad  
Rango: de 10 a 90% H.R.  
Resolución: 1% H.R.  
Precisión: con H.R.<70%, ± 4% H.R.
- Presión atmosférica  
Rango: de 950 a 1100mbar  
Resolución: 1mbar  
Precisión: ± 3mbar

**ELIMINACIÓN** - Asegúrese de que el material del embalaje no sea liberado al medio ambiente, sino eliminado con arreglo a las normas vigentes en el país de uso del producto. Al final del ciclo de vida del aparato, evite que sea liberado al medio ambiente. La eliminación del equipo debe realizarse cumpliendo las normas vigentes y propiciando el reciclaje de sus componentes. En los componentes reciclables figuran el símbolo y la sigla del material.

**Directiva CE** - CAME S.p.A declara que este dispositivo es conforme a la Directiva 2014/30/UE. Original disponible bajo pedido.

ria ou BUS não ligado.

#### Características técnicas

- Alimentação:  
pela linha BUS
- Consumo:  
5mA MÁX.
- Temperatura de funcionamento:  
-20 °C a +50 °C.
- Humidade máxima relativa em funcionamento:  
0-93% sem condensação.
- Grau de proteção:  
IP43
- Distância máxima do sensor de temperatura ligado à entrada 1-~~2~~-2:  
2 metros
- Tipo de dispositivos que podem ser ligados à entrada 1-~~2~~-2:
  - OH/STE, (sensor NTC 10K, Beta 3977)
  - PT1000, variação linear de 3,85  $\Omega/^{\circ}\text{C}$
  - Entrada digital (por exemplo, contacto de janela)
- Sensibilidade dos sensores:
  - Temperatura  
Gama: de -30°C a +60°C  
Resolução: 0,1°C  
Precisão: 0,3 °C (0,5°C com PT1000)
  - Humidade  
Gama: de 10 a 90% H.R.  
Resolução: 1% H.R.  
Precisão: com H.R.<70%, ± 4% H.R.
  - Pressione atmosférica  
Gama: de 950 a 1100mbar  
Resolução: 1mbar  
Precisão: ± 3mbar

**ELIMINAÇÃO** - Certifique-se de que o material da embalagem não é abandonado no meio ambiente, mas eliminado seguindo as normas aplicáveis no país de utilização do produto. No fim do ciclo de vida do aparelho, evite que o mesmo seja abandonado no ambiente.

A eliminação do equipamento deve ser realizada respeitando as normas aplicáveis e privilegiando a reciclagem dos seus componentes.

Nos componentes, para os quais é prevista a eliminação por reciclagem, está indicado o símbolo e a sigla do material.

**Declaração CE** - CAME Spa, declara que este aparelho está conforme a diretiva 2014/30/UE. Original sob encomenda.

## P INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

### Sensor de temperatura, humidade e pressão atmosférica para exterior OH/SRE

OH/SRE é um sensor para medir a temperatura, a humidade e a pressão atmosférica (barómetro) que deve ser instalado numa parede fora de casa. O sensor deve ser ligado ao bus domótico CAME.

O dispositivo está equipado com uma entrada (1-~~2~~-2) que pode ser ligada a um sensor remoto de temperatura OH/STI ou a um sensor de temperatura de tipo PT1000; a entrada também pode ser usada como contacto de janela.

No caso da posição do sensor não permitir medir corretamente a temperatura ambiente, usando o software de programação é possível definir um valor de desvio para corrigir o dado medido.

#### ⚠️ Atenção:

O módulo deve ser utilizado exclusivamente para os fins para os quais foi concebido.

#### Função dos terminais

- rLA1 Ligação da linha BUS
- 1-~~2~~-2 Entrada sensor remoto

#### Função do botão SERVICE (fig. 3)

Permite a identificação do dispositivo na fase de programação (ver instruções software).

#### Função do LED Service (fig. 3)

Acende-se todas as vezes que for carregado o botão de SERVICE.

Outras sinalizações

- Sempre aceso: avaria.
- Sempre apagado (mesmo depois de ter carregado o botão SERVICE): ava-

# CAME

s a f e t y & c o m f o r t