


DEHNsecure M DSE M 1 ... (FM)

DE Einbauanleitung
GB Installation instructions
IT Istruzioni di montaggio
FR Instructions de montage
NL Montagehandleiding
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem
DK Monteringsvejledning
SE Monteringsanvisning
FI Asennusohje
GR Οδηγίες συναρμολόγησης
PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod
TR Kurulum Talimatları
RU Инструкция по монтажу
CN 安装说明
HU Szerelési útmutató
JP 設置説明書




1 IEC 61643-41



	DSE M 1 60 (FM)	DSE M 1 242 (FM)
UN / Tol: +10%/-0%	48 V/DC	220 V/DC
U _c	60 V/DC	242 V/DC
I _{SCCR}	5 kA DC	
I _k	25 kA DC	
I _{imp} (10/350 μs)	25 kA	
max. $\Rightarrow$ ¹⁾	125 A gG	
max. $\Rightarrow$ ²⁾	250 A gG	
θ°	-40°C ... +80°C (... +60°C) ¹⁾	
φ	5% ... 95%	
I _{RE} (AC/DC) / I _c (DC)	<< 10 μA	
IP ³⁾	20	
SPD A	OCM	
OVC	IV	
L x W x H	90 mm x 36 mm x 73 mm	


	16.5 mm	16.5 mm	16.5 mm
max. □ L ₁ /M ₂ /PE	35 mm ²	50 mm ²	
max. □ L ₂ /M ¹	25 mm ²	35 mm ²	
min. □ L ₁ /M ₂ /PE	10 mm ²		
□ L ₂ /M ¹	16 mm ² Cu	15.5 mm	

DSE M 1 242 (FM) DSE MOD 242	
Max. U _{ac}	255 V
Max Sicherung	10 A gG




unipolar grounded ⁴⁾

1)




2)




unipolar ungrounded ⁴⁾

1)




2)




bipolar grounded ⁴⁾

1)




2)




bipolar ungrounded ⁴⁾

1)



2)



DEHNsecure M, DSE M 1 ... (FM)

F

$F1 \leq 125 \text{ A gG}$

$F1 > 125 \text{ A gG}$

2)

 F
A gG

S_2 /
mm²

S_3 /
mm²

25...63

10

16

80

16

16

100

25

25

125

35

35

Short-circuit protection / Kurzschlußschutz		
F1	F1 ≤ 250 A gG ↓ F2	
F2	F1 > 250 A gG ↓ F2 ≤ 250 A gG	
F1 / F2	S ₂ / mm ²	S ₃ / mm ²
...80 A	10	16
100...125 A	16	16

DEHNsecure M DSE M 1 ... FM	
	U_N / I_N AC: 250 V / 0. DC: 250 V / 0. 125 V / 0. 75 V / 0.
 max. 1.5 mm ²	III
OV	III

DEHNsecure M DSE M 1 ... FM	
U _N / I _N	AC: 250 V / 0.5 A
	DC: 250 V / 0.1 A
	125 V / 0.2 A
	75 V / 0.5 A
max. 1.5 mm ²	
OVC	III □

Instruções de segurança



A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Informações técnicas adicionais
Número de portas do SPD (dispositivo de protecção contra sobretensões): 1
3) Classe de protecção: IP 20 (instalado)
4) deve ser isolado eletricamente da fonte de alimentação CA. O controlo do isolamento é obrigatório.

Veiligheidsvoorschriften



Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534:...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Bijkomende technische gegevens
Aantal poorten van de SPD: 1
3) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)
4) moet elektrisch gescheiden zijn van de AC-voedingsspanning
Isolatiebewaking absoluut noodzakelijk.

Bezpečnostní pokyny



Připojení a montáž přístroje smí provádět pouze elektrikář. Dodržujte tararfindan yapılabilir. Uslulararası düzenlemeler ve güvenlik hükümleri dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bölüm 534:...)).

Čihaz montáži öncesінде, čiř hasar durumı kontrol edilmelidir. Bir hasar veya bařka bir kusur tespit edilirse cihaz montajı yapılamamalıdır. Cihazın kullanımına sadece bu montaj kılavuzu kapsamında belirtilen ve gösterilen kořullarda izin verilir. Belli bir deęerin uzerinde olan uzerlemeler cihazı ve buna baęlı elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda müdahaleler ve deęisiklikler yapılması, garanti haklarınıın düřmesine yol açar.

Dalři technické údaje
Počet portů SPD: 1
3) Druh ochrany: IP 20 (vestavěný)
4) musí být elektricky oddělen od napájení AC, monitorování izolace je nezbytně nutné.

Informazioni di sicurezza



L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte 534:...)). Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegativi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

Dati tecnici aggiuntivi
Numero di ports del dispositivo di protezione da sovratensioni: 1
3) Grado di protezione: IP 20 (installato)
4) deve essere elettricamente separata dalla tensione di alimentazione CA
Montaggio dell'isolamento tassativamente necessario.

Sikkerhedshenvisninger



Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. De nationale foreskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes. Se også (IEC 60364-5-53:534), for monteringen skal aflederen kontrolleres for uventede skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er nævnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der overskrider de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater ødelægges. Åbning og indgreb i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

Yderligere tekniske oplysninger
Aantal SPD-porte: 1
3) Kapsling: IP 20 (monteret)
4) skal være elektrisk adskilt fra AC-spændingsforsyningen.
Isolationsovervågning er absolut nødvendig.

Güvenlik uyarıları



Cihazın bağlantı ve montajı, sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılabilir. Uslulararası düzenlemeler ve güvenlik hükümleri dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bölüm 534:...)).

Čihaz montajı öncesinde, čiř hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir hasar veya bařka bir kusur tespit edilirse cihaz montajı yapılamamalıdır. Cihazın kullanımına sadece bu montaj kılavuzu kapsamında belirtilen ve gösterilen kořullarda izin verilir. Belli bir deęerin uzerinde olan uzerlemeler cihazı ve buna baęlı elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda müdahaleler ve deęisiklikler yapılması, garanti haklarınıın düřmesine yol açar.

EK Teknik Bilgiler
SPD liman sayı: 1
3) Korumu sınıfı: IP 20 (entegre)
4) AC gerilim beslemesinden elektrikli ayrılmıř olmalıdır. İzolasyon izlemesi mutlaka gereklidir.

Indicaciones de seguridad



La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534:...)). Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo. La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Informaciones técnicas adicionales
Número de puertos del DPS: 1
3) Clase de protección: IP 20 (instalado)
4) Debe estar aislado eléctricamente de la alimentación de CA
La vigilancia del aislamiento es obligatoria.

Säkerhetsföreskrifter



Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 del 534:...)). Kontrollera apparaten på yttre skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras. Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskåldigörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras. Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfallar.

Ytterligare tekniska uppgifter
Antal portar överspänningsskydd: 1
3) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)
4) måste vara elektriskt separerad från AC-spänningsförsörjningen.
Isolationsövervakning krävs.

Инструкции по безопасности



Подключение и монтаж устройства должен проводить только специалист-электрик. Следует соблюдать национальные нормативные документы по безопасности (см. так же МЭК 60364- 5-53 (VDE 0100 Часть 534:...)). Перед монтажом провести проверку на наличие внешних повреждений. При обнаружении какого-либо повреждения или дефекта, монтаж устрой ства запрещен. Монтаж устрой-ства производить согласно требованиям, описанным в данной инструкции по монтажу. При воздействии нагрузки, превышающей предельно допустимые значения, прибор и подключенное к нему электрическое оборудование могут быть повреждены или разрушены. Любое несанкционированное вмешательство или самостоятельная модифи-кация устройства ведут к прекращению гарантийного срока.

Дополнительные технические характеристики
Количество портов: 1
3) Степень защиты: IP 20 (в собранном виде)
4) необходимо электрически отделить от линии питающего напряжения переменного тока, обязательно требуется обеспечить контроль изоляции.

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Consignes de sécurité



Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie 534:...)). Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présenté. La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Caractéristiques techniques supplémentaires
Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1
3) Indice de protection : IP 20 (monté)
4) doit être séparé de l'alimentation électrique en tension AC.
Surveillance obligatoire de l'isolation.

Turvaohjeet



Tämän laitteen liittäminen saa suorittaa vain sähköalan ammattmie- mies. Maakohtaisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava (IEC 60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534:...)). Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todettaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asenta- a. Koneen käyttö on sallittua vain näissä asennusohjeissa mainituissa ja soitetuissa olosuhteissa. Laitte sekä siihen liitetyt sähkökäyttövälineet saatavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittävät annettut arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimukseen mitätöitymiseen.

Liisä teknisiä tietoja
SPD-porttien lukumäärä: 1
3) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)
4) On oltava eristettyä sähköisesti AC-jännitteensyötöstä.
Eristysensivalvonta on pakollinen.

Biztonsági útmutatások



A készüléket csak villanyszerező csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az országos előírásokat és biztonsági rendelkezéseket be kell tartani (lásd még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. rész) is). Felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék külseje nem rongálódott-e meg. Ha netén rongálódás vagy egyéb hiányosság állapítható meg, nem szabad felszerelni a készüléket. A készüléket csak a beépítési útmutatóban említett és bemutatott feltételek mellett szabad használni. A között értékek meghaladó terhelések esetén a készülék, valamint a rácsatlakoztatott elektronkos berendezések tönkremehetnek. A készüléken végzett beavatkozások és változtatások a jótállási igény megszűnéséhez vezetnek.

További műszaki információk
Portok száma a TVF-n: 1
3) Védettségi mód: IP 20 (felszerelt állapotban)
4) az AC feszültségellátástól elektronmosan leválasztva kell lennie. Szigetelési monitoring kötelezően szükséges.

Safety Instructions



The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (See IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534:...)). The device must be checked for external damage before installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

Additional technical data
Number of ports of the SPD: 1
3) Degree of protection: IP 20 (installed device)
4) must be electrically isolated from the AC power supply. Insulation monitoring mandatory.

Υποδείξεις ασφάλεια



Η σύνδεση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από κάποιον/κάποια ηλεκτρολόγο. πρέπει να τηρηθούν οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Μέρος 534:...)). πριν τη συναρμολόγηση η συσκευή πρέπει να ελεχτεί για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εξακριβώσετε κάποια ζημιά ή άλλο λάτμμα. Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται ο αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδεδεμένοι με αυτήν πόροι. Επεμβάσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απόλεια των αξιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση.

Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία
Αριθμός πορτών SPD: 1
3) Τύπος προστασίας: IP 20 (ενσωματωμένο)
4) πρέπει να είναι ηλεκτρικά διαχωρισμένη από την παροχή τάσης AC. απαιτείται απορριπτική επιτήρηση της μόνωσης.

安全须知



只允许由专业电工来连接和安装设备。必须遵守国家有关法规和安安全规章 (另见 IEC 60364-5-53 (VDE 0100 第 534 条...))。安装前必须检查设备是否有外观损坏。如果有损坏或者有其它缺陷, 则不得安装该设备。该设备只允许在本安装说明书中规定的范围和条件下使用。如果负载超出了规定的数值, 则该设备可能会损坏所连接的电气设备。该设备的使用不得超过规定的电气规格。

其它的技术数据
SPD 端口的数量: 1
3) 防护等级: IP 20 (装在壳内外的)
4) 必须与交流电源执行电气隔离。必须进行绝缘监测。

Sicherheitshinweise



Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitshinweisungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534:...)). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Zusätzliche technische Angaben
Anzahl der Ports des SPD: 1
3) Schutzart: IP 20 (eingebaut)
4) muss von AC-Spannungversorgung elektrisch separiert sein. Isolationsüberwachung zwingend erforderlich.

Wskazówki bezpieczeństwa



Urządzenie może być podłączone i zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę. Należy przestrzegać norm krajowych i przepisów bezpieczeństwa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Część 534:...)). Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzona uszkodzenie lub inna usterka, urządzenie nie wolno instalować. Eksploatacja urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych. Otwieranie urządzenia i manipulowanie przy nim uniemożliwia gwarancję.

Dodatkowe dane techniczne
Ilość portów SPD: 1
3) Rodzaj ochrony: IP 20 (integrowane)
4) musi być odseparowany elektrycznie od napięcia zasilania AC. Bezwzględnie wymagany system nadzoru stanu izolacji.

安全上の注意事項



機器の接続および設置は、必ず有資格の電気工士が行います。国内の規定および安全規制を順守してください (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 パート 0100:...)) も参照のこと。設置前に機器に外部損傷がないか点検します。損傷またはその他の欠陥が確認された場合は、機器を取り付けることはできません。本機器は、本取付説明書に記載され、指示された条件下でのみ使用することができます。定格値を超える負荷がかかりますと機器やこれに接続されている電装品が損傷を受ける場合があります。機器に変更を加えたり改造を行った場合、本機器の保証は失効するものとします。

追加技術データ
SPDポートの個数: 1
3) 保護等級: IP 20 (取り付けた状態)
4) AC-電源供給から電氣的に分離する必要があります。断熱材のモニタリングが必要です。

Special technical information referred to UL 1449:

1. Safety Instructions

The DEHNsecure series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using ¼ inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.