

PRISES MANO



Caractéristiques

PRISE MANO RAPIDE

- Avec système auto-perforant : Tous fluides



PRISE MANO À BRASER

- Valve schrader 1/4 SAE : R22 R407 R134
- Tube cuivre : 50 mm



PRISE MANO À VISSER

- Sortie triple 1/4 SAE : R22 R407 R134

DEMONTE VALVES

Caractéristiques



DÉMONTE ET REMPLACE VALVES SCHRADER

- Pour valves 1/4" SAE et 1/2 UNF
- L'opération se fait, circuit sous pression
- Facilite les opérations de récupération
- Vanne d'arrêt et prise mano intégrée



DÉMONTE VALVES

- Fabriqué en Laiton

PEIGNE A AILETTES

Caractéristiques



PEIGNE À AILETTES

- Pour nettoyer et redresser les ailettes des condenseurs

FILTRE

Caractéristiques



FILTRINE MÉDIA

- Efficacité selon EN779 G2
- Poids (g/m2) 80

Multiple de Cde	Ø (pouce)	Référence	PU € HT
1	1/4 3/8	CP1438	14,02
1	1/2 5/8	CP1258	14,02

Multiple de Cde	Ø Tube (pouce)	Référence	PU € HT
1	1/4	CP03	6,75
1	3/8	CP04	9,87

Multiple de Cde	Ø (pouce)	Référence	PU € HT
1	1/4	CP05	14,47

Multiple de Cde	Ø des valves	Référence	PU € HT
1	1/4SAE ou 1/2 20UNF	OV03	106,17

Multiple de Cde	Ø des valves	Référence	PU € HT
1	1/4SAE ou 1/2 20UNF	OV02	13,80

Multiple de Cde	Référence	PU € HT
1	OA01	12,43

Multiple de Cde	épaisseur (mm)	longueur (m)	largeur (m)	Référence	PU € HT
1	10	2	1	CF01	35,15