

CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de rechange



1212902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160637, récepteur de cosse pour manchon de 0,75 mm²

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1212902 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH323Y |
| Product key | BH323Y |
| GTIN | 4055626041551 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 45,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 45,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 84799070 |
| Pays d'origine | DE |

CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de rechange

1212902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Récepteur de cosse

CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de rechange



1212902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000 LOC0,75 - Positionneur de rechange



1212902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212902>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 17130192 |
| ECLASS-12.0 | 17130192 |
| ECLASS-13.0 | 17130191 |

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr