



ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

DANSK

简体中文


① Connections

Connect the 3-phase power supply and the neutral (if present) taking care of the sequence. Connect the relay output according to the ratings. For DIN Rail version (DPB02), automatic screwdriver can be used with Max. tightening torque 0.5 Nm (fig. 1).



② Function and input range setting

Select the input voltage range by setting DIP switches 3, 4 and 5 according to the table in fig. 2.
Use DIP switch 1 to set a power ON delay. The actual mains reading will start after this set delay, thus alarms are inhibited during the delay. DIP Switch 2 sets the mains as either 3Ph (Delta) or 3Ph + N (Star).



③ Mechanical mounting (DPB02)

Hang the device to the DIN-Rail ensuring rear lower clip latching. Use a screwdriver to remove the product as shown in figure 3.

④ Adjustment and startup

Ensure the input voltage range is correct.
Set desired asymmetry value by turning the upper dial.
Set the desired delay on alarm, if required, by turning the lower dial.
Turn power ON, if all the 3 phases are present, in the proper sequence, and the value of phase asymmetry below the set limit, the green LED turns ON, the output relay and the yellow LED are ON.

Korrekt Eingangsspannungsbereich sicherstellen.
Gewünschten Asymmetriewert durch Drehen des oberen Drehschalters einstellen.
Gewünschte Verzugszeit für Alarm, wenn erforderlich, durch Drehen des unteren Drehschalters einstellen.
Spannung einschalten; wenn alle 3 Phasen in der korrekten Reihenfolge vorhanden sind und der Wert der Phasenasymmetrie unterhalb der eingestellten Grenze liegt, schaltet die grüne LED auf AN, das Ausgangsrelais und die gelbe LED sind ebenfalls AN.


① Anschlüsse

Schließen Sie die 3 Phasen L1, L2, L3 und (falls vorhanden) den Nullleiter an und achten Sie dabei auf die richtige Phasenfolge. Relaisausgang entsprechend den Betriebsdaten anschließen. Bei der DIN-Schieneversion (DPB02), können automatische Schraubenzieher benutzt werden (Drehmoment max. 0,5 Nm) (Abb. 1).



② Wahl der Funktion und des Eingangsbereichs

Eingangsspannungsbereich durch Einstellen der DIP-Schalter 3, 4 und 5 gemäß der Tabelle in Abb. 2 wählen. DIP-Schalter 1 zum Einstellen einer Einschalt-verzugszeit benutzen.
Das Lesen der aktuellen Stromversorgungswerte beginnt nach Ablauf dieser eingestellten Verzugszeit, damit sind Alarne während der Verzugszeit unterdrückt. DIP-Schalter 2 stellt für die Stromversorgung entweder 3 Phasen (Dreieck) oder 3 Phasen + N (Stern) ein.



③ Montage (DPB02)

Befestigen Sie das Relais auf der DIN-Schiene und achten Sie darauf, daß die Befestigungsfeder eingerastet ist. Benutzen Sie einen Schraubendreher, wie im nebenstehenden Bild 3 gezeigt, um das Relais wieder zu entfernen.

④ Einstellungen und Einschalten

Vérifiez que la plage de tension d'entrée est correcte. Réglez la valeur d'asymétrie en ajustant la molette supérieure. Réglez le délai sur alarme, le cas échéant, en ajustant la molette inférieure. Mettez sous tension si les 3 phases sont présentes, dans la bonne séquence, et si l'asymétrie de phase si située sous la limite prévue, la DEL verte s'allume et le relais de sortie et la DEL jaune sont allumées.

① Connexions

Conneter les 3 phases d'alimentation et le neutre (si présent) en prenant soin de respecter l'ordre des phases. Connecter la sortie relais selon le schémas. Pour la version rail DIN (DPB02), un tournevis automatique peut être utilisé avec un couple de serrage max 0,5 Nm (fig. 1).



② Paramétrage de la fonction et de la gamme de mesure

Sélectionnez la plage de tension d'entrée en réglant les commutateurs DIP 3, 4 et 5 selon le tableau de la fig. 2. Utiliser le commutateur DIP 1 pour régler un délai de mise sous tension.
La lecture du secteur courant démarra après ce délai. Les alarmes sont donc neutralisées pendant ce délai. Le commutateur DIP 2 règle le secteur sur Triphasé (Delta) ou sur Triphasé + N (étoile).



③ Montage (DPB02)

Accrocher l'appareil sur le rail DIN en s'assurant que l'agrafe est positionnée. Utiliser un tournevis pour retirer le produit tel indiqué sur le schéma 3.

④ Réglage et mise en service

Vérifiez que la plage de tension d'entrée est correcte. Réglez la valeur d'asymétrie en ajustant la molette supérieure. Réglez le délai sur alarme, le cas échéant, en ajustant la molette inférieure. Mettez sous tension si les 3 phases sont présentes, dans la bonne séquence, et si l'asymétrie de phase si située sous la limite prévue, la DEL verte s'allume et le relais de sortie et la DEL jaune sont allumées.

① Conexiones

Conectar las tres fases de alimentación y el neutro (si esta disponible) teniendo en cuenta la secuencia de fases. Conectar el relé de salida de acuerdo a la carga indicada. Para las versiones a carril DIN (DPB02), puede usarse un destornillador automático (max. par 0,5 Nm) (fig.1).



② Ajuste del rango de entrada y de la función

Seleccione el intervalo de tensión de entrada ajustando los interruptores DIP 3, 4 y 5 en función de la tabla de la fig. 2.
Utilice el interruptor DIP 1 para configurar un retraso del encendido.
La lectura de la red efectiva se iniciará tras el retraso configurado, de modo que las alarmas estarán inhibidas durante ese tiempo.
El interruptor DIP 2 configura la red como trifásica (triángulo) o como trifásica + neutro (estrella).



③ Montaje Mecánico (DPB02)


Sujetar el equipo al rail DIN asegurando que los clips de sujeción traseros estén fijados. Use un destornillador para manipular el equipo como indica la figura 3.

④ Ajuste y puesta en marcha

Compruebe que el intervalo de la tensión de entrada sea correcto.
Configure el valor de asimetría que deseé girando el dial superior.
Configure, en caso necesario, el retraso a la conexión de la alarma que deseé girando el dial inferior.
Active la alimentación; si las tres fases están presentes en la secuencia adecuada y el valor de la asimetría de fase se encuentra por debajo del límite configurado, el LED verde se iluminará y el relé de salida y el LED amarillo estarán encendidos.

① Collegamenti

Collegare la rete trifase e il neutro (se presente) rispettando la sequenza di fasi. Collegare l'uscita relè secondo i valori di carico indicati. Per la versione DIN-rail (DPB02) può essere utilizzato un avvitatore automatico con massima coppia di serraggio di 0,5 Nm (fig. 1).



② Messa a punto della portata d'ingresso e della funzione

Selezionare la gamma di tensione di ingresso impostando i DIP switch 3, 4 e 5 secondo la tabella in fig. 2.
Agire sul DIP switch 1 per impostare il ritardo all'accensione. L'effettiva lettura dell'ingresso inizierà dopo questo ritardo, quindi gli allarmi sono inibiti durante il ritardo.
Il DIP switch 2 imposta il tipo di rete elettrica come Trifase (Triangolo) o come Trifase con Neutro (Stella).



③ Montaggio sulla guida DIN (DPB02)

Aggianciare lo strumento alla guida DIN verificando la chiusura della molla. Per rimuovere il prodotto dalla guida usare un cacciavite come mostrato in figura 3.

④ Regolazione e accensione

Assicurarsi che la gamma della tensione di ingresso sia corretta. Impostare il livello di asimmetria massima desiderata agendo sulla manopola superiore.
Impostare il ritardo di allarme richiesto agendo sulla manopola inferiore.
Accendere il dispositivo, se le 3 fasi sono tutte presenti, con la sequenza corretta, il valore di asimmetria sotto il limite impostato, il LED verde ed il LED giallo si accendono ed il relé di uscita si eccita.

① Tilslutninger

Tilslut den 3-fasede forsyningsspænding samt nul (hvis den er til stede), vær opmærksom på korrekt faserfolge. Tilslut relæudgangen i overensstemmelse med data. Man kan benytte automatiskrækker på DIN-skinnen type (DPB02), med max. tilspændingsmoment 0,5 Nm (fig. 1).



② Indstilling af funktions- og indgangsområde.

Vælg indgangsspænding ved at sætte DIP-omskiftere 3, 4 og 5 i henhold til tabellen i fig. 2.
Brug DIP-omskifter 1 for at indstille en tændingsforsinkelse (ON).
Den aktuelle aflæsning af strømforsyningen starter efter den indstillede forsinkelse. Dermed undertrykkes alarmene under forsinkelsen.
DIP-omskifter 2 indstiller strømforsyningen som enten 3Ph (Delta) eller 3Ph + N (Star).



③ Mekanisk montering (DPB02)

Monter systemet på DIN-skinnen, og sørge for, at fjederen låser. Afmontering af systemet foretages ved at anvende en skruetrækker som vist i figuren 3.

④ Justering og opstart

Sørg for, at indgangsspændingen er korrekt.
Indstil den ønskede asymmetriske værdi ved at dreje det øverste hjul.
Indstil evt. den ønskede relæ på alarm ved at dreje det nederste hjul.
Tænd for strømmen (ON) i den korrekte rækkefølge, hvis alle 3 faser er tilstede, og den asymmetriske grænseværdi er under den indstillede grænseværdi, tændes den grønne LED (ON), og udgangsrelæet og den gule LED tændes (ON).


① 连接

连接 3 相电源和中性线（如果存在），请注意顺序。根据额定值连接继电器输出。
对于 DIN 导轨式版本 (DPB02)，可使用最大拧紧扭矩为 0.5 Nm 的自动螺丝刀（图 1）。



② 功能和输入范围设置

根据图 2 中的表格，通过设置 DIP 开关 3、4 和 5 来选择输入电压范围。
使用 DIP 开关 1 设置通电延迟。实际电源读数将在此设定延迟后开始，因此延迟期间会禁用警报。
DIP 开关 2 将电源设置为 3Ph (三角接线) 或 3Ph + N (星形接线)。



③ 机械安装 (DPB02)

将设备悬挂在 DIN 导轨上，确保后部夹具锁定。
如需从导轨上拆下单元，请按图 3 所示使用螺丝刀。

④ 调整和启动

确保输入电压范围正确。
通过转动上旋钮设置所需的不对称值。
如果需要，通过转动下旋钮设置所需的警报延迟。
如果 3 相相序都按正确的顺序存在，并且相位不对称值低于设定限值，当打开电源时，则绿色 LED 指示灯会亮起，输出继电器导通和黄色 LED 指示灯亮起。

When the voltage value of phase asymmetry goes above the set limit, for more than the set delay time, the relay and yellow LED turn OFF, red "AL" LED (blinking 2 Hz during the delay time) turns ON.
If the phase sequence is wrong, or one phase is lost, the output relay releases immediately (only 200 ms delay occurs).
This failure is indicated by the red "AL" LED which flashes 5 Hz as long as the alarm condition is occurring.

Wenn der Spannungswert der Phasenasymmetrie für länger als die eingestellte Verzugszeit die eingestellte obere Grenze überschreitet, schalten das Relais und die gelbe LED auf AUS, und die rote „AL“-LED (blinkt mit 2 Hz während der Verzugszeit) schaltet auf AN.
Wenn die Phasenfolge falsch ist oder eine Phase ausfällt, reagiert das Ausgangsrelais sofort (es erfolgt nur eine Verzugszeit von 200 ms).
Dieser Fehler wird von der roten „AL“-LED angezeigt, die mit 5 Hz blinkt, solange die Alarmbedingung besteht.

Lorsque la valeur de tension d'asymétrie de phase passe au-dessus de la limite plus longtemps que le délai prévu, le relais et la DEL jaune s'éteignent et la DEL rouge « AL » (clignotante à 2 Hz pendant le délai) s'allume.
Si la séquence de phase est fausse, ou si une phase est perdue, le relais de sortie se déclenche immédiatement (un délai de 200 ms s'écoule).
Cette défaillance est indiquée par la DEL « AL » rouge qui clignote à 5 Hz tant que l'état d'alarme subsiste.

Cuando el valor de la tensión de la asimetría de fase supera el límite configurado durante un tiempo superior al retardo configurado, el relé y el LED amarillo se apagan y el LED "AL" rojo (intermitencia de 2 Hz durante el tiempo de retardo) se iluminará.
Si la secuencia de las fases es incorrecta o se pierde una fase, el relé de salida se abrirá de inmediato (solamente se producirá un retardo de 200 ms).
El LED "AL" rojo señalará este fallo con una intermitencia de 5 Hz durante el tiempo que se prolongue la alarma.

Quando il valore di asimmetria tra le 3 fasi supera il valore impostato per un tempo superiore al ritardo di allarme impostato, il LED giallo si spegne, il relè di uscita si disaccatta ed il LED "AL" rosso (lampeggiante a 2 Hz durante il ritardo) si accende fisso.
Se la sequenza delle fasi è errata, oppure se una fase viene a mancare, il relè di uscita si disaccatta ed il relativo LED giallo si spegne immediatamente (solo 200ms di ritardo). Questa condizione è indicata dal LED "AL" rosso che lampeggia con frequenza 5 Hz finché permane lo stato d'allarme.

Når fasens asymmetriske spændingsværdi overskridt den indstillede grænseværdi i mere end den indstillede forsinkelsestid, slukkes relæet og den gule LED (OFF), og den røde "AL" LED (blinker med 2 Hz under forsinkelses-tiden) tændes (ON).
Hvis fasesekvensen er forkert, eller en af faserne mistes, udløses udgangsrelæet straks (kun en 200 ms forsinkelse opstår).
Denne fejl angives ved hjælp af den røde "AL" LED, som blinker med 5 Hz, så længe alarmbetingen vedvarer.

如果相位不对称电压值高于设定极限值，时间超过设定延迟时间，继电器关断，黄色 LED 指示灯关闭，红色 "AL" LED 指示灯（延迟时间内以 2 Hz 的频率闪烁）亮起。
如果相序错误或其中一个相位丢失，则输出继电器立刻断开（仅出现 200ms 延迟）。
只要发生警报，故障会通过红色 "AL" LED 指示灯指示，该指示灯会以 5 Hz 的频率闪烁。

⑤ Note

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

⑥ Terminals

Power supply:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Relay output:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires (DPB02).

⑤ Bemerkungen

Heben Sie bitte die Originalverpackung für eventuelle Rücksendungen an die Serviceabteilung auf.

⑥ Anschlußklemmen

Betriebsspannung:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Relaisausgang:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Klemmenanschluß bis max. 2 x 2,5 mm² je Klemme (DPB02).

⑤ Note

L'emballage doit être conservé lors du retour du matériel en cas de remplacement ou de réparation.

⑥ Bornier

Alimentation:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Sortie relais:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Chaque borne peut accepter des câbles 2 x 2,5 mm² (DPB02).

⑤ Nota

El embalaje deberá ser guardado para reenviar el equipo en caso de sustitución o reparación.

⑥ Terminales

Alimentación:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Relé de salida:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Cada terminal admite 2 cables de 2,5 mm² (DPB02).

⑤ Nota

Conservare l'imballo originale in caso di sostituzione o riparazione.

⑥ Terminali di collegamento

Alimentazione:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Uscita relè:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Ad ogni morsetto possono essere collegati 2 fili di 2,5 mm² (DPB02).

⑤ Bemerk

Gem emballagen til brug ved returnering i forbindelse med erstatningsleverance eller reparation.

⑥ Terminaler

Forsyning:
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

Relæudgang:
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

Til hver terminal kan bruges op til 2 x 2,5 mm² ledninger (DPB02).

⑤ 注意

应保存包装材料，以便在需要更换或修理时重新运送。

⑥ 端子

电源：
DPB02: L1, L2, L3, N
PPB02: 5, 6, 7, 11

输出：
DPB02: 15, 16, 18
PPB02: 1, 3, 4

每个端子可接受最大 2 x 2.5 mm² 的电线。(DPB02).

General warnings:

- Read carefully the present instruction manual. If the device is used in a manner not specified by the manufacturer the protection function may be impaired.
- All operations concerning installation, or unmounting, of device or modules shall be carried out by qualified personnel and after having disconnected all power sources.
- A readily accessible overcurrent protection (fuse or circuit breaker) shall be incorporated in the building installation wiring.

UL Notes:

- Use 60 or 75°C copper (CU) conductor and wire size No. 30-14 AWG, stranded or solid (DIN models only)
- Terminal tightening torque of 4.4 Lb-In" (DIN models only)
- Being these devices Overvoltage Category III they are: "For use in a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 4.0 kV. Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449"
- The devices shall be installed in a pollution degree 2 environment or better.
- For UL61010 compliance: The plug-in models shall be used with Carlo Gavazzi ZPD11, ZPD11A or ZPD11XA DIN Rail Sockets



FIG. 3



FIG. 1








FIG. 2



Responsibility for disposal / Verantwortlichkeit für Entsorgung / Responsabilité en matière d'élimination / Responsabilidad de eliminación / Responsabilità di smaltimento/ Ansvär för bortskaffelse / 处理责任:

The product must be disposed of at the relative recycling centres specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

Dieses Produkt muss bei einem geeigneten von der Regierung oder lokalen öffentlichen Autoritäten anerkannten Recyclingbetrieb entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zur Vermeidung möglicher schädlicher Folgen für Umwelt und Personen bei.

Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'État ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et les personnes.

Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.

Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolte indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.

Produktet skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.

产品必须在当地政府或公共机构所指定的相关回收中心内进行处理。正确处理和回收可以防止对环境和人身安全造成潜在的危害。