

Distribution électrique basse tension

Masterpact NW

Disjoncteurs et interrupteurs

NAVY de 800 à 4000 A

Guide d'exploitation


06/2009



Identifiez Masterpact	2
Décodez la plaque de performance	2
Découvrez Masterpact	4
Identifiez ses composants	4
Utilisez Masterpact	8
Découvrez les commandes et les voyants témoins	8
Armez Masterpact	9
Fermez votre appareil	10
Ouvrez votre appareil	11
Effectuez un réarmement après défaut	12
Verrouillez les commandes	13
Utilisez le châssis du Masterpact débrochable	16
Découvrez les positions	16
Débrochez, testez ou embrochez	17
Verrouillez les positions du châssis	20
Verrouillez les volets isolants	23
Découvrez les auxiliaires électriques	26
Affectation des bornes de raccordement	26
Schémas électriques	27
Fonctionnement	29
Mettez en service et exploitez Masterpact	30
Opérations de mise en service	30
Que faire suite à un déclenchement d'appareil ?	31
Remplacement des pièces d'usure	32
Démontez les parties spécifiques NAVY	33
Remontez les parties spécifiques NAVY	34
Programme maintenance	36
Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?	36
Maintenance préventive et périodicité recommandée	41
Maintenance préventive niveau II recommandée tous les ans à bord du navire (à quai)	42
Maintenance préventive niveau III recommandée tous les 2 et 5 ans (en atelier)	43
Diagnostic constructeur niveau IV recommandé tous les 5 ans	44
Commandez les accessoires et pièces de rechange de Masterpact	46
Raccordements et coupures	46
Unité de contrôle Micrologic	47
Unité de contrôle Micrologic, équipement de test	48
Contacts de signalisation	49
Auxiliaires de commande à distance	51
Accessoires de l'appareil et rechanges	53
Accessoires du châssis, contacts de position et rechanges	55
Assurez les performances de Masterpact	58
Vous avez un problème ? Diagnostic et solutions	58
Vérifiez les conditions d'exploitation de Masterpact	60
Conditions d'environnement	60

Décodez la plaque de performance


DB103528




Les disjoncteurs ou interrupteurs Masterpact NW NAVY ont une gamme de courant assigné allant de 800 A à 4000 A.

Ces appareils présentent différents types de pouvoir de coupure :

- N1 : standard avec une sélectivité totale
- H1 : haute performance avec une sélectivité totale
- H2 : compromis entre limitation et sélectivité.



DB118544



Plaque de performance

DB118545

Masterpact NW
NW25 H1

Ui 1000V *Uimp* 12kV
Ue (V) *Icu* (kA)
 220/440 ~ 65
 480/690 ~ 65

Ics = 100% *Icu*
Icw 65kA/1s **cat.B**

IEC 60947-2 50/60Hz
 UTE VDE BS CEI UNE AS NEMA


	<i>Ue</i> (V)	<i>Ie</i> (A)
AC23A	690	2500

IEC 60947-3 50/60Hz


Courant assigné x 100 A
 Type de disjoncteur
 Aptitude au sectionnement
 Désignation : disjoncteur ou interrupteur sectionneur
 Tension assignée d'isolement
 Tension de tenue au choc
 Pouvoir de coupure ultime
 Tension assignée d'emploi
Ics : pouvoir assigné de coupure de service
Icu : pouvoir de coupure ultime
 Courant assigné de courte durée admissible
 Fréquence d'utilisation
 Normes d'utilisation et d'exploitation

Votre Masterpact NAVY est en version débrochable.

Appareil débrochable




Châssis NAVY




Appareil débrochable NAVY


DB 119549




Plastron




Découvrez les commandes et les voyants témoins




Appareil ouvert, désarmé




Appareil fermé, désarmé




Appareil ouvert, armé, pas "prêt à fermer"




Appareil fermé, armé, pas "prêt à fermer"



Appareil ouvert, armé, "prêt à fermer"




Après tout armement, les voyants adoptent l'état suivant.




Pour armer le disjoncteur, vous devez accumuler l'énergie nécessaire à chaque fermeture. Vous pouvez utiliser la poignée d'armement ou la commande électrique optionnelle.

Armement manuel :
actionnez complètement
la poignée d'armement,
7 fois jusqu'au ... "Clac".



Armement automatique :
si la commande électrique
MCH est intégrée, le ressort
est automatiquement armé
après chaque fermeture.



Appareil "prêt à fermer"



Appareil pas "prêt à fermer"



Conditions de fermeture

La fermeture n'est possible que si votre appareil est "prêt à fermer".

Les conditions à remplir simultanément sont :



- appareil ouvert
- appareil armé
- aucun ordre d'ouverture.

Si l'appareil n'est pas "prêt à fermer" lorsque l'ordre est donné, relâchez l'ordre et redonnez-le une fois l'appareil "prêt à fermer".

Fermez votre appareil


En local mécaniquement

Actionnez le bouton poussoir de fermeture mécanique.




En local électriquement

BPFE




XF NAVY




Actionnez le bouton poussoir de fermeture électrique. Associé à l'électroaimant de fermeture XF, il permet la fermeture à distance de votre appareil.

A distance

XF NAVY



Utilisez l'électroaimant de fermeture XF (0,85 à 1,1 Un). Relié à votre pupitre de commande, il permet la fermeture à distance de votre appareil.






Inhibez ou activez la fonction antipompage

La fonction antipompage, réalisée mécaniquement, vise à éviter qu'un appareil soumis simultanément à des ordres de fermeture et d'ouverture ne manœuvre indéfiniment.

Pour cela, en cas d'ordre permanent de fermeture, après ouverture, l'appareil reste ouvert jusqu'à relâchement de l'ordre de fermeture. Un nouvel ordre permet ensuite la fermeture. Cette fonction peut être inhibée en câblant l'électroaimant de fermeture en série avec un contact "prêt à fermer" PF.

En local

Actionnez le bouton poussoir d'ouverture.



A distance



Utilisez :

- soit un ou deux électro-aimants d'ouverture MX1 et MX2 NAVY (0,7 à 1,1 Un)
- soit un déclencheur à minimum de tension MN (déclenchement entre 0,35 et 0,7 Un)
- soit un déclencheur à minimum de tension retardée MNR (déclenchement entre 0,35 et 0,7 Un).

Relié à votre pupitre de commande, ces déclencheurs vous permettent d'ouvrir à distance votre appareil.

MX1 NAVY, MX2 NAVY, MN

MNR





Effectuez un réarmement après défaut

Votre disjoncteur vous prévient d'un défaut signalé par :

- un voyant mécanique en face avant
- un ou deux contacts de signalisation de défaut électrique SDE1, SDE2 (option).

En local

Si votre appareil n'est pas muni de l'option reset automatique, réarmez manuellement votre appareil.




Verrouillez les commandes


Interdisez la fermeture
ou l'ouverture locale

Condamnez les boutons poussoirs en utilisant un cadenas (Ø 5 à Ø 8 mm), un plombage, ou des vis.



Par cadenas.



Par plombage.




Par vis.




Verrouillez

Faites pivoter les volets.




Engagez le cadenas ou le fil de plombage, ou insérez les vis.




Déverrouillez


Retirez le cadenas, le fil de plombage, ou les vis.



Soulevez puis basculez les volets.



Vous êtes en position déverrouillée.



Verrouillez les commandes

Interdisez toute fermeture locale et à distance

Association de verrouillages


Afin d'interdire une fermeture ou une ouverture par les boutons poussoirs de l'appareil ou à distance, utilisez suivant vos besoins :

- 1 cadenas
- 1 à 2 serrures
- une association de ces deux verrouillages.


Placez 1 cadenas (Ø 5 à Ø 8 mm max.)

Verrouillez


Ouvrez l'appareil.



Tirez la languette.




Insérez le cadenas.




Vérifiez

Commandes impossibles.



Déverrouillez

Otez le cadenas.




Verrouillez les commandes

Interdisez toute fermeture locale et à distance


Interdisez à l'aide de 1 à 2 serrures

Verrouillez


Ouvrez l'appareil.



Tournez la ou les clés.




Retirez la ou les clés.




Vérifiez

Commandes impossibles.




Déverrouillez


Introduisez la ou les clés.



Tournez la ou les clés.




Clé(s) prisonnière(s).




4 types de serrures à votre disposition


RONIS




PROFALUX




CASTELL





KIRK





Déterminez à tout instant la position de l'appareil dans son châssis à l'aide du témoin situé en face avant.





■ Position "embroché"



■ Position "test"



■ Position "débroché"




Pour effectuer ces opérations, les verrouillages du châssis doivent être désactivés. (Voir page 21).

Conditions préliminaires

Pour embrocher ou débrocher Masterpact, l'introduction de la manivelle est indispensable. Les verrouillages, les cadénassages et le verrouillage porte ouverte interdisent l'introduction de la manivelle.

Passez de la position "embroché" à "test" puis à "débroché"




Attention : la manivelle d'embrochage laissée insérée ou le châssis non complètement débroché, empêche l'extraction du rail droit.

Extrayez les rails

Actionnez les manettes d'enclenchement puis tirez les rails.

Si vous souhaitez réintroduire les rails : actionnez les manettes d'enclenchement puis poussez les rails dans leur logement.





Pour une description complète de la manutention et du montage de Masterpact, reportez-vous aux notices d'installation de votre appareil.

Avant de monter Masterpact, assurez-vous que le châssis concerné correspond bien à l'appareil.


Insérez Masterpact

Installez l'appareil sur les rails.
Vérifiez que l'appareil repose sur ses 4 supports.


Ouvrez le disjoncteur
sinon il s'ouvrira
automatiquement
pendant l'embrochage.



Introduisez l'appareil dans son châssis en veillant à ne pas appuyer sur l'unité de contrôle.




Si vous ne pouvez pas insérer l'appareil dans le châssis, vérifiez que les cames de votre châssis ne sont pas relevées.




Positionnement des pinces d'embrochage

Calibre Type	NW08	NW10 NW12	NW16	NW20	NW25	NW32	NW40
N1	montage 2 4 pinces / pôle						
H1				montage 3 8 pinces / pôle		montage 4 12 pinces / pôle	montage 5 14 pinces / pôle
H2							



Passez de la position "débroché" à "test" puis à "embroché"



Verrouillez les positions du châssis

Les verrouillages par cadenas ou serrures sont cumulables.

Association des verrouillages


Afin d'interdire une fermeture ou une ouverture locale ou à distance, utilisez suivant vos besoins :

- 1 à 3 cadenas
- 1 à 2 serrures
- une association de ces deux verrouillages.


Interdisez l'embrochage, position "débroché" par 1 à 3 cadenas (Ø 5 à Ø 8 mm max.)

Verrouillez


Châssis en position "débroché".




Tirez la languette.



Engagez le ou les cadenas (Ø 5 ou Ø 8 mm max.).




Insertion impossible de la manivelle.




Déverrouillez


Retirez le ou les cadenas.



Lâchez la languette.



Introduction possible.




Verrouillez les positions du châssis

Les verrouillages par cadenas ou serrures sont cumulables.


Interdisez l'embrochage, position "débroché" par 1 à 2 serrures

Verrouillez


Châssis en position "débroché".




Tournez la ou les clés.



Retirez la ou les deux clés.




Insertion impossible de la manivelle.




Déverrouillez


Introduisez la ou les clés.



Tournez la ou les clés.




Introduction possible.




4 types de serrures à votre disposition


RONIS




PROFALUX



CASTELL



KIRK



Verrouillez les positions du châssis



Pour effectuer cette opération, il est nécessaire que l'appareil Masterpact soit déposé hors de son châssis.

Interdisez l'introduction de la manivelle en toutes positions


Vous avez la possibilité de convertir le verrouillage par cadenas et / ou serrures en position "débroché" en un verrouillage par cadenas et / ou serrures toutes positions.

Amenez le châssis en position "débroché".
Otez l'appareil du châssis.

Insérez la manivelle dans son logement d'embrochage.




Faites pivoter vers la droite le loquet :
le verrouillage du châssis est alors possible dans toutes les positions.





Cette solution vous permet d'interdire ou d'autoriser l'introduction de la manivelle.

Verrouillez la position du châssis porte ouverte



Porte ouverte : introduction impossible de la manivelle.

Porte fermée : introduction possible.




Verrouillez les volets isolants

Cadenassage en fond de châssis


Utilisez des sabots de verrouillage

Sortez le ou les sabots de leur logement.

Placez le ou les sabots dans les guides concernés.





Placez un cadenas sur les sabots de verrouillage



4 possibilités de verrouillage



Volets haut et bas
non verrouillés

Volet haut verrouillé
Volet bas non verrouillé



Volet haut non verrouillé
Volet bas verrouillé

Volets haut et bas
verrouillés




Verrouillez les volets isolants

Cadenassage ou indication de position en face avant


Ce système peut vous permettre d'obtenir deux fonctions :

- le cadenassage des volets hauts ou bas
- l'indication de la position des volets :
 - volets ouverts
 - volets fermés.




Verrouillez


Pour verrouiller les volets hauts :
tirez la languette gauche.




Insérez un cadenas
(Ø 5 mm à Ø 8 mm).




Pour verrouiller les volets bas :
tirez la languette droite.




Insérez un cadenas
(Ø 5 mm à Ø 8 mm).



Pour verrouiller les deux volets :
tirez les deux languettes.




Insérez un cadenas
(Ø 5 mm à Ø 8 mm).




Déverrouillez

Otez le cadenas.



Lâchez la languette.



Affectation des bornes de raccordement

Implantation des borniers

DB119622

CD3	CD2	CD1
834	824	814
832	822	812
831	821	811

ou

CE6	CE5	CE4
364	354	344
362	352	342
361	351	341

Com	UC1	UC2	UC3	UC4	M2C/M6C	SDE2 Res.	SDE1	CE3	CE2	CE1
E5 E6	Z5 M1	M2 M3	F2 +	V3	484/Q3	184/K2	84	334	324	314
E3 E4	Z3 Z4	T3 T4	VN	V2	474/Q2	182	82	332	322	312
E1 E2	Z1 Z2	T1 T2	F1 -	V1	471/Q1	181/K1	81	331	321	311

MN/MX2	MX1	XF	PF	MCH
D2/C12	C2	A2	254	B2
/C13	C3	A3	252	B3
D1/C11	C1	A1	251	B1

OF24	OF23	OF22	OF21	OF14	OF13	OF12	OF11	OF4	OF3	OF2	OF1	CT3	CT2	CT1
244	234	224	214	144	134	124	114	44	34	24	14	934	924	914
242	232	222	212	142	132	122	112	42	32	22	12	932	922	912
241	231	221	211	141	131	121	111	41	31	21	11	931	921	911

ou ou ou ou ou ou ou ou

EF24	EF23	EF22	EF21	EF14	EF13	EF12	EF11
248	238	228	218	148	138	128	118
246	236	226	216	146	136	126	116
245	235	225	215	145	135	125	115

CE9	CE8	CE7
394	384	374
392	382	372
391	381	371

ou

CD6	CD5	CD4
864	854	844
862	852	842
861	851	841





Schéma représenté circuits "hors tension", tous les appareils "ouvert, embroché, armé" et les relais en position "repos"

Puissance **Unité de contrôle** **Commande à distance**



Unité de contrôle				
Com	UC1	UC2	UC3	UC4
○ E5	○ E6	○ M1	○ M2	○ M3
○ E3	○ E4	○ Z3	○ Z4	○ Z5
○ E1	○ E2	○ Z1	○ Z2	○ Z5
		○ T1	○ T2	○ T3
		○ T4	○ F1+	○ F2+
		○ VN	○ V1	○ V2
			○ V3	

Commande à distance						
SDE2	SDE1	MN / MX2	MX1	XF	PF	MCH
○ 184	○ 84	○ D2 / C12	○ C2	○ A2	○ 254	○ B2
○ 182	○ 82		○ C3	○ A3	○ 252	○ B3
○ 181	○ 81	○ D1 / C11	○ C1	○ A1	○ 251	○ B1


A **P** **H** **Unité de contrôle** **Commande à distance**

■	■	■	Com : E1-E6 communication	SDE2 : Contact signal défaut électrique
■	■	■	UC1 : Z1-Z5 sélectivité logique ; Z1 = ZSI OUT SOURCE Z2 = ZSI OUT ; Z3 = ZSI IN SOURCE Z4 = ZSI IN ST (court retard) Z5 = ZSI IN GF (défaut terre) M1 = entrée bloc Vigi (Micrologic 7)	SDE1 : Contact signal défaut électrique (livré en standard)
■	■	■	UC2 : T1, T2, T3, T4 = neutre extérieur; M2, M3 = entrée bloc Vigi (Micrologic 7)	MN : Déclencheur à minimum de tension ou MX2 : Déclencheur à émission de courant
■	■	■	UC3 : F2+, F1- alimentation 24 V DC extérieur VN prise de tension neutre extérieure	MX1 : Déclencheur à émission de courant (standard ou communicant)
■	■	■	UC4 : V1, V2, V3 prise de tension externe optionnelle	XF : Electro-aimant de fermeture (standard ou communicant)
				PF : Contact prêt à fermer
				MCH : Moto-réducteur.


Nota :
en cas d'utilisation de bobines MX ou XF "communicantes", le troisième fil (C3, A3) doit être câblé même si le module communication n'est pas installé.

A : Ampèremètre numérique
P : A + puissance + protections paramétrables
H : P + harmoniques

Contacts de signalisation



Contacts châssis



Contacts de signalisation

OF4	OF3	OF2	OF1

OF14	OF13	OF12	OF11

ou **ou** **ou** **ou**

EF14	EF13	EF12	EF11

Contacts châssis

CD3	CD2	CD1	CE3	CE2	CE1	CT3	CT2	CT1

CE6	CE5	CE4

CE9	CE8	CE7

Contacts de signalisation

- OF4** : Contacts de position
- OF3** : "ouvert/fermé" de l'appareil
- OF2** : "ouvert/fermé" de l'appareil
- OF1** : "ouvert/fermé" de l'appareil
- OF14 ou EF14** : Contacts de position "ouvert/fermé" de l'appareil
- OF13 ou EF13** : Contact combiné "embroché et fermé"
- OF12 ou EF12** : Contact combiné
- OF11 ou EF11** : Contact combiné

Contacts châssis


- CD3** : Contacts de position "débroché"
- CD2** : Contacts de position "embroché"
- CD1** : Contacts de position "test"
- CE3** : Contacts de position "embroché"
- CE2** : Contacts de position "test"
- CE1** : Contacts de position "test"
- CT3** : Contacts de position "test"
- CT2** : Contacts de position "test"
- CT1** : Contacts de position "test"
- ou**
- CE6** : Contacts de position "embroché"
- CE5** : Contacts de position "embroché"
- CE4** : Contacts de position "embroché"
- ou**
- CE9** : Contacts de position "embroché"
- CE8** : Contacts de position "embroché"
- CE7** : Contacts de position "embroché"
- ou**
- CD6** : Contacts de position "débroché"
- CD5** : Contacts de position "débroché"
- CD4** : Contacts de position "débroché"

Légende :

- Appareil débrochable seulement
- SDE1, OF1, OF2, OF3, OF4 livré en standard
- Connexions reliées (un seul fil par point de connexion)


Découvrez le fonctionnement des contacts de signalisation par rapport à celui des contacts principaux de l'appareil.

Appareil



Découvrez le fonctionnement des contacts par rapport aux positions "embroché", "test" ou "débroché" du châssis.

Châssis



Effectuez ces opérations lors d'une première mise en service.

Une vérification générale requiert seulement quelques minutes et élimine tout risque d'actions incorrectes dues à une erreur ou une négligence.

Elle est prescrite :

- à la première mise en service
- après une mise hors tension prolongée de l'équipement.

Toute vérification doit être effectuée avec l'ensemble du tableau mis hors tension. Pour des tableaux compartimentés, il est suffisant de mettre hors tension les compartiments accessibles par les opérateurs.

Tests électriques

Les tests d'isolation et de tenue diélectrique sont à effectuer dès la livraison d'un tableau. Ces tests sont décrits par des normes internationales et doivent toujours être pilotés et menés par un spécialiste qualifié.

Pour les réaliser, il est impératif de :

- déconnecter les auxiliaires électriques de l'appareil (MCH, MX, XF, MN)
- pour les unités de contrôle 5.0 P et 5.0 H, retirer le plug Long Retard, ce qui déconnecte la prise de tension.

Inspection du tableau

Vérifiez que les disjoncteurs sont installés dans un environnement propre, libre de tout déchet ou débris d'installation (outils, fils électriques, éclats, particules métalliques, etc.).

Concordance du diagramme d'installation

Vérifiez la conformité des appareils avec le diagramme d'installation :

- pouvoir de coupure indiqué sur les plaques de performance
- identification de l'unité de contrôle (type, calibre)
- présence de fonctions optionnelles (commande électrique d'armement, auxiliaires, modules de mesure et d'indication, etc.)
- paramètres de protection (long retard, court retard et instantanée)
- identification du circuit protégé en face avant des appareils.

Etat du montage des connexions et des auxiliaires

Vérifiez le montage de l'appareil dans le tableau et le serrage des connexions de puissance.

Vérifiez que les auxiliaires et accessoires sont correctement installés :

- auxiliaires électriques
- borniers
- connexion des circuits auxiliaires.

Fonctionnement

Vérifiez le fonctionnement mécanique des appareils :

- ouverture des contacts
- fermeture des contacts.

Vérification de l'unité de contrôle

Vérifiez l'unité de contrôle de vos appareils.

Pour cela reportez-vous à leur notice d'exploitation respective.

Que faire suite à un déclenchement d'appareil ?

Prendre en compte le défaut

Les défauts vous sont signalés localement ou à distance par des indicateurs et des contacts auxiliaires installés suivant la configuration demandée.

Identifiez les causes du déclenchement

Un circuit ne doit jamais être refermé (localement ou à distance) avant l'identification et l'élimination de la cause du défaut.

Les causes peuvent être multiples :

- selon le type d'unité de contrôle, une assistance au diagnostic du défaut est proposée. Se reporter au guide d'exploitation de l'unité de contrôle.
- en fonction du type de défaut et de la priorité du redémarrage de l'installation, certaines précautions doivent être prises, en particulier les tests d'isolation et diélectriques sur une partie ou sur l'ensemble de l'installation. Ces vérifications et ces tests doivent être pilotés et menés par du personnel qualifié.

En cas de court-circuit, inspectez l'appareil

- Vérifiez l'état des chambres de coupure
- Vérifiez l'état des contacts
- Vérifiez le serrage des raccordements
- Vérifiez l'état des pinces d'embrochage.

Réarmez l'appareil

Vous pouvez effectuer un réarmement de votre appareil en local ou à distance.









En conditions normales d'exploitation :
Température ambiante : -5 °C / +55 °C
Atmosphère normale

Type de disjoncteur	Limite d'utilisation	Pièces à remplacer, en fonction du nombre de manœuvres effectuées par l'appareil sous courant nominal			
		Chambres de coupure	Contacts principaux	Ressorts d'embellage MCH	Déclencheurs MX/XF/MN
NW08 à NW16 types N1/H1/H2	25000	10000	10000	12500	12500
NW20 à NW25 types H1/H2	20000	440 V : 8000 690 V : 6000	440 V : 8000 690 V : 6000	10000	12500
NW32 à NW40 types H1/H2	20000	440 V : 5000 690 V : 2500	440 V : 5000 690 V : 2500	10000	12500

Précautions à prendre :
décharger la commande du mécanisme et ouvrir
l'appareil

Anti-choc



■ Démontez le système anti-choc avant démontage du MCH.







■ Voir notice MCH

Remontez les parties spécifiques NAVY





■ Remontez le MCH (voir notice MCH)



■ Remontez le système anti-choc




Remontez les parties spécifiques NAVY



■ Vérifier le bon fonctionnement de l'anti-choc

Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?

53341A-65



Le boîtier

Le boîtier est un élément essentiel du disjoncteur. Tout d'abord, il assure plusieurs fonctions de sécurité :

- isolation fonctionnelle entre phases et des phases par rapport aux masses pour résister aux surtensions transitoires générées sur le réseau
- écran empêchant le contact direct des utilisateurs avec les parties sous tension
- protection contre les effets de l'arc électrique et des suppressions induites lors des courts-circuits.

Ensuite, il sert de support à l'ensemble du mécanisme de manœuvre des pôles et des accessoires électriques et mécaniques du disjoncteur

Le boîtier ne doit présenter :

- ni trace de salissure (dépôt de graisse), de poussière excessive, de condensation ce qui a pour effet de diminuer son isolement
- ni trace de brûlure ou de fissure ce qui a pour effet de diminuer sa robustesse mécanique et donc sa tenue aux courts-circuits.

La maintenance préventive des boîtiers consiste en une inspection visuelle pour surveiller son état, un nettoyage avec un chiffon sec ou un aspirateur.

Tout nettoyant à base de solvant est strictement prohibé. Il est recommandé de faire une mesure de l'isolement tous les 5 ans et à la suite d'un déclenchement sur court-circuit. Le remplacement du boîtier est obligatoire en cas de trace de brûlure ou de fissure.

PIC00002A-40



Les chambres de coupure

En cas de court-circuit, la chambre de coupure sert à éteindre l'arc et à absorber l'importante énergie déployée tout au long de son établissement. Elle participe également à l'extinction de l'arc sous courant nominal. Une chambre de coupure en mauvais état peut conduire à la non extinction du court circuit et provoquer de manière ultime la destruction du disjoncteur. La chambre de coupure doit être régulièrement vérifiée. Les ailettes des chambres peuvent être noircies (dû aux gaz générés sous In) mais ne doivent pas présenter d'ablation importante. D'autre part les filtres ne doivent pas être obstrués pour éviter la surpression interne. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur plutôt qu'un chiffon pour dépoussiérer les filtres à l'extérieur.

DB10447A



Les contacts principaux

Les contacts servent à établir et à couper le courant sous des conditions normales (courant nominal de l'installation) et sous conditions exceptionnelles (courant de surcharge ou de court-circuit). Ces contacts s'érodent au fur et à mesure des cycles d'ouverture et de fermeture et particulièrement, peuvent subir des détériorations par suite de courants de courts-circuits.



Des contacts usés peuvent provoquer des échauffements anormaux et accélérer le vieillissement de l'appareil.

Il est impératif de procéder annuellement à un contrôle visuel de l'usure des contacts en démontant les chambres de coupure et suite à un déclenchement sur court-circuit.

Les indicateurs d'usure de contact représentent la valeur minimale en dessous de laquelle il ne faut pas descendre.

Pour espacer ou planifier les arrêts, un compteur d'usure électronique est disponible avec les Micrologic P et H. Une inspection visuelle est à prévoir lorsque le nombre 100 est atteint. A 300 les contacts doivent être remplacés.

Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?



Les mécanismes de l'appareil et du châssis

Le fonctionnement mécanique d'un disjoncteur peut être altéré par les poussières, les chocs, l'atmosphère agressive, un graissage inexistant ou trop abondant. La sécurité de fonctionnement sera maintenue par un dépoussiérage / nettoyage général, un graissage approprié, la manœuvre régulière du disjoncteur.

■ Dépoussiérage

Cette opération doit être effectuée de préférence à l'aide d'un aspirateur.

■ Nettoyage

Cette opération doit être effectuée à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau, parfaitement propre et sec sans application de solvant d'aucune sorte, en évitant les graisses sauf contacts électriques.

La pulvérisation sous forte pression ou de produits contenant des solvants (trichloréthane, trichloréthylène,) est strictement prohibée (ex WD40...).

Les principaux inconvénients de cette pulvérisation peuvent être :

- impossibilité de regraisser les points de lubrification inaccessibles (graissés à vie)
- corrosion des zones non regraissées
- détériorations dues à la pression du jet
- risque d'échauffement dû à la présence du solvant isolant sur les zones de contact
- élimination des protections spéciales
- altération des matières plastiques.

■ Graissage

Cette opération s'applique à la suite du nettoyage, sur certaines articulations mécaniques telles que décrites dans les procédures de maintenance, avec les graisses recommandées par Schneider Electric. La quantité de graisse appliquée ne doit jamais être trop importante car un surplus de graissage, si amalgamé avec des poussières peut entraîner des aléas de fonctionnement du mécanisme.

De manière générale le mécanisme de commande des pôles, dans des conditions normales d'exploitation, ne nécessite pas de regraissage particulier (lubrification à vie).

- sont à regraisser aux fréquences définies les pinces et plages d'embrochage avec les graisses préconisées par Schneider Electric
- ne doivent pas être graissés : les contacts principaux.

■ Manœuvre

Le besoin impératif de continuité de service d'une installation induit généralement le fait que les disjoncteurs de puissance sont rarement manœuvrés. Si un trop grand nombre de manœuvres accélère le vieillissement de l'appareil, l'absence de manœuvre sur une longue période peut créer des dysfonctionnements mécaniques. Des manœuvres régulières sont nécessaires pour maintenir les performances initiales de chaque organe de manœuvre.

Dans le cas d'utilisation des disjoncteurs de puissance comme inverseur de sources, il est recommandé de faire manœuvrer périodiquement le disjoncteur de secours.

Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?

056421NA-29



056455NA-37



056419NA-30



056420NA-29



Les circuits auxiliaires

■ Les auxiliaires de commande

Les auxiliaires de commande à émission de courant MX et XF, permettent respectivement d'ouvrir et fermer le disjoncteur à distance soit par un ordre électrique soit par un superviseur via un réseau de communication.

L'auxiliaire de commande à minimum de tension MN permet d'interrompre le circuit de puissance en cas de baisse ou de perte de la tension du réseau pour des raisons de sécurité des personnes (arrêt d'urgence) ou des biens.

Les MX et XF de type communicant et les MN sont alimentés en permanence et les composants électroniques internes peuvent subir un vieillissement accéléré dû à un échauffement du disjoncteur.

La maintenance préventive consiste à vérifier périodiquement leur fonctionnement aux valeurs minimales. En fonction des conditions d'environnement et d'exploitation, il est recommandé d'estimer leur durée de vie à l'aide du logiciel «durée de vie» ⁽¹⁾ et de les changer le cas échéant pour éviter tout risque de non fonctionnement indésirable.

■ La filerie auxiliaire

Elle permet de transmettre les ordres aux différents organes de commande de l'appareil et de récupérer ses états. Un mauvais raccordement ou un isolant dégradé risque d'entraîner soit un non fonctionnement de l'appareil, soit un déclenchement intempestif.

Les fileries auxiliaires doivent être régulièrement vérifiées et changées le cas échéant plus particulièrement en présence de vibrations, température ambiante élevée ou atmosphères corrosives.

■ Les contacts de signalisation

Les contacts de signalisation d'état du disjoncteur (O/F), du châssis (CE, CD, CT), de déclenchement sur défaut électrique (SDE), de disjoncteur prêt à fermer (PF), permettent à l'opérateur de visualiser des états et d'agir en conséquence. Toute signalisation erronée peut conduire à des erreurs de commande de l'appareil pouvant mettre en danger les personnes. La défaillance des contacts (usure des contacts, desserrage des bornes) peut être la conséquence de vibrations, de corrosion, ou d'échauffements anormaux, la maintenance préventive doit s'assurer de la bonne continuité (ou non continuité) du contact dans les différents états.

■ Le moto-réducteur

Le moto-réducteur (MCH) réalise le réarmement automatique des ressorts d'accumulation d'énergie dès la fermeture du disjoncteur. Ce mécanisme permet de réaliser une re-fermeture instantanée de l'appareil après ouverture. Cette fonction peut s'avérer indispensable pour des raisons de sécurité. Le levier d'armement sert uniquement de commande de secours en cas d'absence de tension auxiliaire.

Le moto-réducteur, vu les contraintes mécaniques qu'il subit lors de l'armement du mécanisme, s'use. Un contrôle périodique de son fonctionnement et du temps d'armement s'impose pour garantir la fonction "fermeture" de l'appareil.

⁽¹⁾ Contacter votre service après-vente Schneider Electric pour des renseignements complémentaires

Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?

056490A-68



Le déclencheur électronique

En cas de défaut électrique sur l'installation, c'est le déclencheur électronique qui détecte le défaut et donne l'ordre au disjoncteur de s'ouvrir pour assurer la protection des biens et des personnes. Les composants et les cartes électroniques sont sensibles à l'environnement (température ambiante, atmosphère humide et corrosive) et aux conditions d'exploitation sévères (champs magnétiques, vibrations...). Il est nécessaire pour assurer une sécurité de fonctionnement de contrôler périodiquement :

- la chaîne de déclenchement
- les temps de réponse en fonction des niveaux de courant de défaut
- en fonction des conditions d'environnement et d'exploitation, il est recommandé d'estimer leur durée de vie à l'aide du logiciel "durée de vie" ⁽¹⁾ et de les changer le cas échéant pour éviter tout risque de non fonctionnement indésirable.

PB 100802A-24



Le module de communication et accessoires


L'option de communication, permet par l'intermédiaire d'un Bus de communication, de transmettre facilement à distance des données en vue de les exploiter par différents services (entretien, gestion, production etc.).

L'interruption de la transmission de ces données peut conduire à :

- des pertes de production : non connaissance de l'état d'un disjoncteur
- des pertes financières : mauvaise gestion du réseau
- des erreurs de diagnostic
- etc.

La vérification périodique du passage des ordres (écriture, lecture, commande) à travers le réseau Bus est nécessaire pour assurer un degré élevé de fiabilité et de confiance du système de communication.

056461NA-56



⁽¹⁾ Contacter votre service après-vente Schneider Electric pour des renseignements complémentaires

Pourquoi et que maintenir sur les disjoncteurs Masterpact NW NAVY ?

Les raccordements

Les raccordements entre les différents systèmes de distribution d'un tableau (jeu de barres, câbles) et les appareillages sont une source importante de dissipation calorifique.

Un serrage non conforme aux recommandations peut conduire à un emballement thermique provoquant, la dégradation de l'appareil, des isolants des câbles et pouvant dégénérer un court-circuit et/ou un incendie.

Ce type de dysfonctionnement est souvent dû à un non respect des spécifications d'installation lors de la mise en œuvre des tableaux.

Nota : le raccordement avec des matériaux de natures différentes (cuivre / alu) est à proscrire.

■ Les raccordements glissants (châssis)

Ils se composent de 2 parties : pince et connecteur d'embrochage. Ce type de connexion est "critique" et nécessite un nettoyage périodique adapté selon les procédures décrites. La graisse facilite le raccordement des pinces et connecteurs d'embrochage et évite d'abîmer la surface argentée en diminuant l'effort d'embrochage.


Dans le cas d'atmosphère corrosive soufrée (H_2S / SO_2), il est nécessaire de respecter la procédure de nettoyage à base de solution Thiourée et regraissage obligatoire avec la graisse Fluorée spécifiée. Ce type de graisse permet de protéger les contacts argentés et cuivrés contre une sulfuration. Les sulfures d'argent ou de cuivre étant isolants, provoquent une augmentation de la résistance de contact donc une augmentation des échauffements.

La graisse se dégradant avec le temps, il est nécessaire de prévoir son remplacement de manière régulière.

■ Les raccordements fixes

En cas de raccordement par cosses ou barres.

Ce type de raccordement, si réalisé conformément aux recommandations Schneider Electric (couple, visserie 8.8 et rondelle contact), ne nécessite pas de maintenance particulière. Dans le cas contraire, vérifier régulièrement les points de chauffe (changement de couleur du cuivre / étamage) et procéder au démontage de la connexion, raviver les parties en contact et ré-assembler avec de la visserie neuve. Vérifier les bornes.



Maintenance préventive et périodicité recommandée

Le programme maintenance à effectuer tous les un, deux ou cinq ans sur les sous-ensembles des Masterpact NW NAVY et le niveau de compétence requis de l'agent d'intervention sont décrits dans les tableaux ci-après.

Ce programme est à reconduire systématiquement à la fin de chaque période de 5 ans.

Ces opérations s'appliquent pour les conditions d'environnement et d'exploitation spécifique à la Marine Militaire tels que définies.

Conditions d'environnement et d'exploitation normales

Température	La température moyenne à l'année reste < 30 °C à l'extérieur du tableau (Ta)
Taux de charge	Le taux de charge reste ≤ 80 % de In à 70 % du temps
Harmoniques	Le courant d'Harmoniques par phase est < 10 % de In
Humidité	Le taux d'humidité relative est < 85 %
Atmosphère corrosive	L'appareil est installé dans une catégorie d'environnement 3C1
Ambiance saline	Brouillard salin permanent
Poussière	Faible en exploitation et forte en maintenance L'appareillage est non protégé dans un tableau
Vibration	Les vibrations permanentes sont < 0,5 g, < 100 Hz

Maintenance préventive niveau II recommandée tous les ans à bord du navire (à quai)

Niveau II

Opérations mineures de maintenance préventive (graissage ou contrôle de bon fonctionnement) et dépannage par échange standard des équipements prévus à cet effet, effectués par un technicien habilité de l'exploitant selon les instructions de maintenance du constructeur.

Contrôle	Années					Outil	Réf. procédure	Temps l'intervention
	1	2	3	4	5			
Appareil								
Vérifier visuellement l'état général de l'appareil (plastron, unité de contrôle, boîtier, châssis, connexions)	■	■	■	■	■	Aucun	boîtier NII_1_1.pdf	5 min
Mécanisme								
Ouvrir / fermer l'appareil manuellement et électriquement	■	■	■	■	■	Aucun	mécanisme NII_1_1.pdf	1 min
Armer l'appareil électriquement et contrôler le temps d'armement	■	■	■	■	■	Aucun	mécanisme NII_1_2.pdf	1 min
Vérifier la fermeture complète des pôles de l'appareil	■	■	■	■	■	Aucun	mécanisme NII_1_3.pdf	1 min
Contrôler le nombre de manœuvres de l'appareil	■	■	■	■	■	Compteur de manœuvre	mécanisme NII_1_4.pdf	1 min
Bloc de coupure (chambre de coupure + contacts)								
Contrôler la propreté et la fixation des chambres de coupure	■	■	■	■	■	Clé dynamo	bloc coupure NII_1_1.pdf	3 min
Auxiliaires de commande et de signalisation								
Vérifier le maintien de la filerie auxiliaire et l'aspect de l'isolant	■	■	■	■	■	Aucun	auxiliaires NII_1_1.pdf	5 min
Unité de contrôle								
Faire déclencher l'appareil au moyen de l'outil de test et vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation SDE1 et SDE2	■	■	■	■	■	HHTK ou FFTK	UC NII_1_1.pdf	5 min
Verrouillage de l'appareil								
Faire fonctionner les serrures montées sur l'appareil	■	■	■	■	■	Aucun	verr_app NII_1_1.pdf	1 min
Faire fonctionner la tirette cadenas montée sur l'appareil	■	■	■	■	■	Aucun	verr_app NII_1_2.pdf	1 min
Châssis								
Extraire et réintroduire l'appareil dans son châssis	■	■	■	■	■	Aucun	chassis NII_1_1.pdf	3 min
Vérifier le fonctionnement des contacts de position (CE, CT, CD, EF)	■	■	■	■	■	Aucun	chassis NII_1_2.pdf	3 min
Verrouillage du châssis								
Faire fonctionner les serrures montées sur le châssis	■	■	■	■	■	Aucun	verr_chassis NII_1_1.pdf	1 min
Faire fonctionner les tirettes cadenas montées sur le châssis (tirettes châssis et tirettes volets)	■	■	■	■	■	Aucun	verr_chassis NII_1_2.pdf	1 min
							Temps estimé ⁽¹⁾	32 min

(1) Les temps d'intervention s'entendent avec le matériel de test disponible.

Maintenance préventive niveau III recommandée tous les 2 et 5 ans (en atelier)

Niveau III

Opérations courantes de maintenance préventive telles que réglage général, identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants ou d'éléments fonctionnels, réparations mécaniques mineures, effectuées par un technicien spécialisé de l'exploitant à l'aide de l'outillage, des appareils de mesure et de réglage spécifiés dans les instructions de maintenance du constructeur.

Contrôle	Années					Outil	Réf. procédure	Temps d'intervention	
	1	2	3	4	5				
Mécanisme									
Vérifier le temps d'armement du mécanisme par moto-réducteur à 0,85 Un						■ Chrono + alimentation externe	mécanisme NIII_2_1.pdf	10 min	
Vérifier l'état général du mécanisme		■		■		■ Tournevis	mécanisme NIII_2_2.pdf	5 min	
Bloc de coupure (chambre de coupure + contacts)									
Vérifier l'état de l'ensemble coupure		■		■		■ Tournevis	bloc coupure NIII_2_1.pdf	5 min	
Auxiliaires de commande									
Vérifier le basculement des contacts de signalisation (OF/PF/MCH)						■ Ohmmètre	auxiliaires NIII_2_1.pdf	20 min	
Vérifier le fonctionnement de l'auxiliaire de commande d'ouverture XF à 0.85 Un						■ Alimentation externe	auxiliaires NIII_2_2.pdf	10 min	
Vérifier le fonctionnement de l'auxiliaire de commande de fermeture MX à 0.70 Un						■ Alimentation externe	auxiliaires NIII_2_3.pdf	10 min	
Vérifier le fonctionnement des auxiliaires de commande d'ouverture de sécurité MN/MNR entre 0.35 et 0.70 Un						■ Alimentation externe	auxiliaires NIII_2_4.pdf	10 min	
Vérifier les temporisations de l'auxiliaire de commande MNR à 0.35 et 0.70 Un						■ Alimentation externe	auxiliaires NIII_2_5.pdf	10 min	
Vérifier le temps de déclenchement par MX						■ Testeur	auxiliaires NIII_2_6.pdf	10 min	
Unité de contrôle									
Vérifier les courbes de déclenchement au moyen de l'outil de test, les LED de signalisation (déclenché-surcharge). Sauvegarder les résultats.		■		■		■ FFK logiciel éditeur de rapport FFK	UC NIII_2_1.pdf	15 min	
Vérifier le basculement des relais M2C ou M6C en présence de Micrologic P ou H						■ Aucun	UC NIII_2_2.pdf		
Vérifier le fonctionnement de la fonction ZSI (si câblée)						■ FFK	UC NIII_2_3.pdf		
Châssis									
Dépoussiérer et regraisser le châssis		■		■		■ Mobilith SCH100	chassis NIII_2_1.pdf	15 min	
Vérifier le fonctionnement des volets isolants		■		■		■ Aucun	chassis NII_1_3.pdf	1 min	
Remplacer la graisse des connecteurs d'embrochage (cas particulier des atmosphères corrosives)		■		■		■ Mobilith SCH100	chassis NIII_2_2.pdf	30 min	
Raccordement de puissance									
Vérifier et resserrer les connexions jugées douteuses					Uniquement sur inspection visuelle et traces d'échauffement	Clé dynamométrique	racc_puissance NIII_2_1.pdf		
								Temps estimé ⁽¹⁾	2 h 30 min


(1) Les temps d'intervention s'entendent avec le matériel de test disponible.

Diagnostic constructeur niveau IV recommandé tous les 5 ans

Niveau IV



Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive assurés par les services après-vente Schneider Electric.

Pour la réalisation de ce diagnostic qui est recommandé tous les 5 ans, contactez votre service après vente Schneider Electric




Raccordements prises avant

- 6 par appareil




Raccordements prises arrière

- 6 par appareil :
- verticales
- horizontales




Séparateurs de phase

- Livrés par 3.



Chambres de coupure







- 1 chambre par pôle :
- NW08 à NW40 types N1, H1 et H2



Pinces de débrogage

- Quantités par appareil :
- voir table page 19.

Pour de plus amples informations, référez-vous au guide d'exploitation de votre unité de contrôle.



Unités de contrôle Micrologic

- Equipement standard : 1 par appareil.
- (Plug Long Retard et connecteur de raccordement non inclus, voir ci-dessous)
 - Micrologic 2.0
 - Micrologic 5.0
 - Micrologic 2.0 A
 - Micrologic 5.0 A
 - Micrologic 5.0 P
 - Micrologic 5.0 H
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- En plus de la protection, permettent selon leur catégorie :
 - la signalisation de défauts
 - la mesure de grandeurs électriques (courant, tension, puissance, ...)
 - l'analyse des harmoniques
 - la télétransmission.

Plugs Long Retard

- Equipement standard, 1 par unité de contrôle :
 - réglage 0,4 à 1 x I_r
 - réglage 0,4 à 0,8 x I_r
 - réglage 0,8 à 1 x I_r
 - sans protection Long Retard.
- Définissent la plage de réglage de la protection Long Retard.


Pile de rechange - Capot de plombage

Module de communication "châssis"

Module d'alimentation externe


Module batterie

DE103518



Malette test


DE103630



Boîtier test

Contacts de position "ouvert / fermé" de l'appareil OF NAVY

- Equipement standard : 4 OF
- Signalent la position des contacts principaux de l'appareil
- Changent d'état lorsque la distance minimale de sectionnement des contacts principaux est atteinte.
- 4 contacts inverseurs
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 480 V : 10 A (rms)
 - 600 V : 6 A (rms).
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) : 250 V : 3 A.



Contacts supplémentaires de position "ouvert / fermé" OF NAVY

- Equipement optionnel : 1 bloc de 4 contacts OF supplémentaires par appareil
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- Signalent la position des contacts principaux de l'appareil
- Changent d'état lorsque la distance minimale de sectionnement des contacts principaux est atteinte
- Contacts inverseurs
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 480 V : 10 A (rms)
 - 600 V : 6 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) : 250 V : 3 A.


Contacts combinés "embroché / fermé" EF

- Equipement optionnel : 4 contacts EF par appareil
- Chaque contact s'associe à un contact supplémentaire OF en s'installant à la place de son connecteur.
- Associent les informations "appareil embroché" et "appareil fermé", donnant l'information "circuit fermé".
- Contacts inverseurs
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 10 A (rms)
 - 480 V : 10 A (rms)
 - 600 V : 6 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) :
 - 48 V : 2,5 A
 - 130 V : 0,8 A
 - 250 V : 0,3 A.

Contact de signalisation de défaut électrique SDE1

- Equipement standard : 1 contact SDE1 par appareil
- N'existe pas en version interrupteur.
- Signale à distance l'ouverture de l'appareil sur défaut électrique.
- Contact inverseur
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 5 A (rms)
 - 480 V : 5 A (rms)
 - 600 V : 3 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) :
 - 48 V : 3 A
 - 125 V : 0,3 A
 - 250 V : 0,15 A.

E51288B




Contact supplémentaire de signalisation de défaut électrique SDE2

- Equipement optionnel : 1 contact supplémentaire SDE2 par appareil
- N'existe pas en version interrupteur
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- Signale à distance l'ouverture de l'appareil sur défaut électrique.
- Contact inverseur
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 5 A (rms)
 - 480 V : 5 A (rms)
 - 600 V : 3 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) :
 - 48 V : 3 A
 - 125 V : 0,3 A
 - 250 V : 0,15 A.

Contact de signalisation ressorts chargés CH


- Equipement standard : 1 contact CH par appareil.
- Signale que l'appareil est armé.
- Contact inverseur
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 5 A (rms)
 - 480 V : 5 A (rms)
 - 600 V : 3 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) :
 - 48 V : 3 A
 - 125 V : 0,3 A
 - 250 V : 0,25 A.

E51332A




Contact prêt à fermer PF

- Equipement optionnel : 1 contact PF par appareil
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- Signale que les conditions suivantes sont réunies, permettant la fermeture de l'appareil :
 - disjoncteur ouvert
 - ressorts d'accumulation armés
 - pas d'ordre permanent de fermeture
 - pas d'ordre permanent d'ouverture.
- Contact inverseur
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 5 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) :
 - 48 V : 3 A
 - 125 V : 0,3 A
 - 250 V : 0,15 A.



Moto-réducteur MCH

- Equipement optionnel :
 - 1 moto-réducteur MCH par appareil
 - 100/130 V CA
 - 200/240 V CA
 - 380/415 V CA
 - 400/440 V CA
 - 24/30 V CC
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- Réalise l'armement et le réarmement automatique des ressorts d'accumulation d'énergie.
- Temps d'armement : 4 s maximum
- Consommation :
 - 180 VA CA
 - 180 W CC
- Courant d'appel : 2 à 3 In pendant 0,1 s
- Cadence de manœuvre : 3 cycles maximum par mn.




Electroaimant d'ouverture MX1 NAVY et MX2 NAVY, électroaimant de fermeture XF NAVY

- Equipement optionnel :
 - 1 ou 2 MX par appareil
 - 1 XF par appareil
- La fonction MX ou XF est déterminée par l'emplacement de la bobine
- Versions NAVY et NAVY communicante :
 - 28 V CC
 - 115 V CA 50/60 Hz
 - 220 V CA 50/60 Hz
 - 380-440 V CA 50/60 Hz
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- MX : provoque l'ouverture instantanée de l'appareil dès qu'elle est alimentée
- XF : provoque la fermeture instantanée de l'appareil dès qu'elle est alimentée, si l'appareil est prêt à fermer.
- Temps de réponse de l'appareil :
 - MX : 50 ms \pm 10
 - XF : 70 ms +10 / -15
- Seuils de fonctionnement :
 - MX : 0,7 à 1,1 x In
 - XF : 0,85 à 1,1 x In
- Alimentation permanente possible
- Consommation :
 - appel (80 ms) : 200 VA
 - maintien : 4,5 VA.

Câblage des auxiliaires de commande


En régime d'appel, la puissance consommée est d'environ 150 à 200 VA. Pour les faibles tensions d'alimentation, il y a donc une longueur maximum de câble à respecter en fonction de la tension d'alimentation et de la section des câbles.

- La tension relevée aux bornes des MX/XF ne doit pas être inférieure à :
 - 80,5 V pour MX 115 V CA
 - 154 V pour MX 220 V CA
 - 266 V pour MX 340-440 V CA
 - 18 V pour MX 28 CC




Déclencheur à minimum de tension MN

- Equipement optionnel : 1 MN par appareil
- Incompatible avec la MX2 :
 - 100/130 V CA 50/60 Hz
 - 200/250 V CA 50/60 Hz
 - 380/480 V CA 50/60 Hz.
- Filerie de raccordement appareil débrochable.
- Provoque l'ouverture instantanée de l'appareil dès que sa tension d'alimentation chute.
- Temps de réponse de l'appareil : 90 ms ± 5
- Seuils de fonctionnement :
 - ouverture : 0,35 à 0,7 x In
 - fermeture : 0,85 x In
- Consommation :
 - appel (80 ms) : 200 VA
 - maintien : 4,5 VA.




Retardateur pour déclencheur à minimum de tension MN

- Equipement optionnel : 1 MN avec retardateur par appareil
- Retardateur, à commander en plus de la MN :
 - 100/130 V CA 50/60 Hz
 - 200/250 V CA 50/60 Hz
 - 380/480 V CA 50/60 Hz.
- Permet de temporiser d'un temps réglable le déclenchement de l'appareil par MN, pour éviter les ouvertures intempestives en cas de baisse de tension fugitive
- Le retardateur se câble en série avec la MN et s'installe à l'extérieur de l'appareil.
- Temps de réponse de l'appareil : 0,5 s, 1 s, 1,5 s, 3 s
- Seuils de fonctionnement :
 - ouverture : 0,35 à 0,7 x In
 - fermeture : 0,85 x In
- Consommation :
 - appel (80 ms) : 200 VA
 - maintien : 4,5 VA.




Bouton poussoir de fermeture électrique BPFE

- Equipement optionnel : 1 BPFE par appareil
- Filerie de raccordement pour appareil débrochable.
- Installé sur le plastron, ce bouton poussoir réalise la fermeture électrique de l'appareil par la XF en tenant compte de l'ensemble des sécurités liées au schéma de contrôle commande de l'installation.




Compteur de manœuvres mécaniques CDM

- Equipement optionnel : 1 CDM par appareil.
- Totalise le nombre de cycles de manœuvre de l'appareil.




Cadre de porte CDP

- Equipement optionnel : 1 CDP par appareil, pour appareil débrochable.
- Permet une étanchéité IP40, IK07.



Capot transparent CCP

- Equipement optionnel : 1 CCP par appareil équipé du CDP.
- Monté sur le cadre de porte CDP, il permet une étanchéité IP55, IK10.



Plastron


- 1 plastron pour appareil 3 pôles.



Poignée d'armement

- 1 poignée par appareil.


E46238A



Verrouillage par cadenas, plombage ou vis des boutons poussoirs


- Equipement optionnel : 1 verrouillage par appareil.
- Cet écran transparent condamne l'accès aux boutons poussoirs d'ouverture et de fermeture, indépendamment l'un de l'autre
- Le verrouillage s'effectue par 1 cadenas, un plombage ou 2 vis.

E46579A



Verrouillage de l'appareil en position ouvert par cadenas




- Equipement optionnel : 1 verrouillage par appareil.
- Empêche toute fermeture locale ou à distance de l'appareil
- Le verrouillage s'effectue par 1 à 3 cadenas.






Kit de verrouillage de l'appareil en position ouvert par cadenas et serrure

- Equipement optionnel : 1 verrouillage par appareil :
 - Profalux
 - Ronis
 - Castell
 - Kirk
 (serrures non incluses)
- Empêche toute fermeture locale ou à distance de l'appareil.

Ronis




Profalux




Serrures à ajouter au kit de verrouillage

- 1 ou 2 serrures par kit de verrouillage :
 - Ronis
 - Profalux.

Amont position fermée




Aval position fermée



Volets isolants

■ Equipement optionnel
(lot de volets pour amont
et aval) : NW08/NW40
3 pôles.


■ Montés sur le châssis,
ils obturent
automatiquement l'accès
aux pinces d'embrochage
lorsque l'appareil est en
position "test" ou
"débouché". ■ IP20.



Sabots de verrouillage des volets isolants

■ Equipement optionnel :
2 sabots par châssis.

■ Ce sabot mobile
cadenassable permet
 d'empêcher
l'embrochage de
l'appareil
 de verrouiller les volets
en position "fermé"
 de maintenir les volets
en position "ouvert".





Verrouillage du châssis en position "débouché"




■ Equipement optionnel :
1 verrouillage par châssis
pour serrures :
 Profalux
 Ronis
 Castell
 Kirk
(serrures non incluses).

■ Monté sur le châssis et
accessible porte fermée,
ce verrouillage permet la
condamnation de
l'appareil en position
"débouché" par 1 ou 2
serrures
■ Ce verrouillage peut
être converti en
verrouillage "toutes
positions".

Ronis



Profalux




Serrures à ajouter au verrouillage en position

■ 1 ou 2 serrures par kit
de verrouillage
 Ronis
 Profalux.

Accessoires du châssis, contacts de position et rechanges


E44124A



Verrouillage d'embrochage porte ouverte

- Equipement optionnel : 1 verrouillage par châssis
- Interdit l'insertion de la manivelle lorsque la porte est ouverte.
- Se monte à droite du châssis.


E51351A



Capôt bornier auxiliaire CB

- Equipement optionnel : 1 capôt CB par châssis, 3 pôles
- Empêche l'accès au bornier de raccordement des auxiliaires électriques.


E44095A



Contacts de position "embroché, débroché, test" du châssis CE, CD, CT

- Equipement optionnel : 1 à 9 contacts de position
- Configuration standard : 0 à 3 CE, 0 à 3 CD, 0 à 3 CT
- Autres configurations possibles en commandant un jeu d'actionneurs supplémentaires en plus des contacts de position :
 - 0 à 9 CE, 0 CD, 0 CT
 - 0 à 6 CE, 0 à 3 CD, 0 CT
 - 0 à 6 CE, 0 CD, 0 à 3 CT
- 1 contact
- 1 jeu d'actionneurs supplémentaires
- Filerie de raccordement (par contact).
- Indique les positions :
 - CE : embroché
 - CD : débroché (lorsque la distance minimum de sectionnement des circuits de puissance et auxiliaires est assurée)
 - CT : test.
- Contact inverseur
- Courant nominal : 10 A
- Pouvoir de coupure en CA 50/60 Hz (AC12 selon 60947-5-1) :
 - 240 V : 10 A (rms)
 - 380 V : 5 A (rms)
- Pouvoir de coupure en CC (DC12 selon 60947-5-1) : 250 V : 0,3 A.

E51336A




- 1 manivelle par châssis.

Diagnostiquez les symptômes	Déterminez les causes probables	Remédiez aux problèmes
Fermeture de l'appareil impossible localement et à distance	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appareil verrouillé par cadenas ou par serrure en position "ouvert" ■ Appareil interverrouillé mécaniquement dans le cadre d'un inverseur de source ■ Appareil insuffisamment embroché ■ Voyant-poussoir "reset" de signalisation de déclenchement sur défaut électrique actionné ■ Mécanisme d'accumulation d'énergie non armé ■ Auxiliaire de commande d'ouverture à émission de courant MX alimenté en permanence ■ Déclencheur à minimum de tension MN non alimenté ■ Auxiliaire de commande de fermeture XF alimenté en permanence alors que l'appareil n'était pas "prêt à fermer". (XF non câblée en série avec le contact PF) ■ Ordre permanent de déclenchement en présence d'un Micrologic P et H, avec les protections mini de tension et mini de fréquence en mode Trip et Micrologic alimenté 	<ul style="list-style-type: none"> □ supprimez ce verrouillage □ contrôlez la position de l'autre appareil □ mettez l'installation en conformité pour lever l'état verrouillé □ embrochez complètement l'appareil □ éliminez le défaut □ réarmez le voyant poussoir d'aquittement en face avant de l'appareil □ armez le mécanisme manuellement □ si l'appareil est équipé d'un moto réducteur MCH : vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation. Si le défaut persiste, remplacer le moto réducteur (MCH) □ présence d'un ordre d'ouverture. Recherchez les origines de cet ordre. Cet ordre doit être supprimé pour pouvoir fermer l'appareil □ présence d'un ordre d'ouverture. Recherchez les origines de cet ordre. □ vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation ($U > 0,85 U_n$). Si le défaut persiste, changer l'auxiliaire □ supprimez l'ordre et redonnez-le après vous être assuré que l'appareil est "prêt à fermer" □ Désactivez la protection dans Micrologic P et H
Fermeture de l'appareil impossible à distance mais possible localement par le bouton-poussoir de fermeture	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'ordre de fermeture par l'auxiliaire de commande de fermeture XF ne passe pas 	<ul style="list-style-type: none"> □ vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation ($0,85 - 1,1 U_n$). Si le défaut persiste, remplacez la XF
Ouverture intempestive de l'appareil sans actionnement du voyant-poussoir "reset" de signalisation de déclenchement sur défaut	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tension d'alimentation du déclencheur à minimum de tension MN insuffisante ■ Ordre de délestage envoyé par un autre appareil sur la MX ■ Ordre intempestif d'ouverture par l'auxiliaire de commande d'ouverture MX 	<ul style="list-style-type: none"> □ vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation ($U > 0,85 U_n$) □ vérifiez la charge de votre réseau □ si nécessaire, modifiez les réglages des appareils de votre réseau □ recherchez les origines de cet ordre
Ouverture de l'appareil avec actionnement du voyant-poussoir "reset" de signalisation de déclenchement sur défaut	<p>apparition d'un défaut de type :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ surcharge ■ défaut d'isolement ■ court-circuit détecté par l'unité de contrôle 	<ul style="list-style-type: none"> □ recherchez et éliminez les causes du défaut □ vérifiez l'état de l'appareil avant sa remise en service
Ouverture instantanée de l'appareil à chaque tentative de fermeture avec actionnement du voyant-poussoir "reset" de signalisation de déclenchement sur défaut	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mémoire thermique active ■ Courants transitoires de fermeture trop élevés ■ Fermeture sur court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> □ voir le guide d'exploitation de l'unité de contrôle □ réarmez le voyant-poussoir "reset" d'aquittement □ modifiez votre réseau ou les réglages de votre unité de contrôle □ vérifiez l'état de votre appareil avant sa remise en service □ réarmez le voyant-poussoir "reset" d'aquittement □ recherchez et éliminez les causes du défaut □ vérifiez l'état de l'appareil avant sa remise en service □ réarmez le voyant-poussoir "reset" d'aquittement

Diagnostiquez les symptômes	Déterminez les causes probables	Remédiez aux problèmes
Ouverture de l'appareil impossible à distance mais possible localement	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'ordre d'ouverture par l'auxiliaire de commande d'ouverture MX ne passe pas ■ L'ordre d'ouverture par le déclencheur à minimum de tension MN ne passe pas 	<ul style="list-style-type: none"> □ vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation (0,7 - 1,1 Un). Si le problème persiste, remplacer la MX □ baisse de tension insuffisante ou présence d'une tension résiduelle aux bornes du déclencheur à minimum de tension > 0,35 Un. Si le problème persiste, remplacer la MN
Ouverture de l'appareil impossible localement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mécanisme déficient ou soudure des contacts 	<ul style="list-style-type: none"> □ contacter le SAV
Réarmement de l'appareil impossible à distance mais possible localement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tension d'alimentation du MCH absente ou insuffisante 	<ul style="list-style-type: none"> □ vérifiez la tension et la conformité du circuit d'alimentation (U > 0,85 Un). Si le défaut persiste, remplacer le MCH
Déclenchement intempestif de l'appareil (signalisation par bouton poussoir de déclenchement sur défaut)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton poussoir de déclenchement sur défaut insuffisamment enfoncé 	<ul style="list-style-type: none"> □ enfoncez complètement le bouton poussoir de déclenchement sur défaut
Impossibilité d'introduire la manivelle de l'appareil en position Embroché, Test ou Débroché	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présence d'un verrouillage (clé ou cadenas) au niveau du châssis ou du verrouillage porte ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> □ supprimez ces verrouillages
Impossibilité de tourner la manivelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le bouton d'acquiescement n'est pas enfoncé 	<ul style="list-style-type: none"> □ appuyez sur le bouton d'acquiescement
Extraction de l'appareil impossible	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil n'est pas en position débrochée 	<ul style="list-style-type: none"> □ manœuvrez la manivelle jusqu'à la position débrochée et bouton acquiescement sorti
Embrochage de l'appareil impossible	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les rails ne sont pas complètement extraits 	<ul style="list-style-type: none"> □ extrayez les rails jusqu'aux butées
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Présence d'un détrompage châssis / appareil ■ Présence d'un verrouillage des volets isolants ■ Les pinces d'embrochage sont mal positionnées ■ Présence d'un verrouillage sur le châssis position "débroché" ■ Le bouton d'acquiescement n'est pas enfoncé, empêchant la rotation de la manivelle ■ L'appareil n'est pas suffisamment introduit dans le châssis 	<ul style="list-style-type: none"> □ vérifiez la bonne correspondance entre le châssis et l'appareil. □ enlevez ce ou ces verrouillages □ repositionnez les pinces □ supprimez ce verrouillage □ appuyez sur le bouton d'acquiescement □ enfoncez complètement l'appareil afin qu'il soit pris en charge par le mécanisme d'embrochage
Verrouillage de l'appareil impossible en position débrochée	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil n'est pas dans la bonne position ■ La manivelle est restée dans le châssis 	<ul style="list-style-type: none"> □ validez la bonne position par la sortie du bouton d'acquiescement □ enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement
Verrouillage de l'appareil impossible dans les positions embrochée, test, débrochée	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le verrouillage "toute position" est bien sélectionnée ■ L'appareil n'est pas dans la bonne position ■ La manivelle est restée dans le châssis 	<ul style="list-style-type: none"> □ contactez le SAV □ validez la bonne position par la sortie du bouton d'acquiescement □ enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement
Introduction de la manivelle impossible pour débrocher ou embrocher l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rails d'extraction du châssis incomplètement rentrés 	<ul style="list-style-type: none"> □ poussez en butée les rails
Extraction impossible du rail droit (châssis seul) ou du disjoncteur	<ul style="list-style-type: none"> ■ La manivelle est restée dans le châssis 	<ul style="list-style-type: none"> □ enlevez la manivelle et rangez-la dans son logement

DB106181




Température ambiante

Les appareils Masterpact NW NAVY sont aptes à fonctionner aux températures limites suivantes :

- les caractéristiques électriques et mécaniques sont spécifiées pour une température ambiante de -5 °C à $+70\text{ °C}$
- fermeture garantie jusqu'à -35 °C
- conditions de stockage de Masterpact sans son unité de contrôle : -40 °C à $+85\text{ °C}$
- conditions de stockage de l'unité de contrôle : -25 °C à $+85\text{ °C}$.

DB106182



Conditions atmosphériques extrêmes

En respectant les caractéristiques des appareils, les appareils Masterpact NW NAVY opèrent dans des conditions climatiques normales.


Les appareils Masterpact NW NAVY ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes dans des conditions atmosphériques extrêmes :

- CEI 60068-2-1 : froid en atmosphère sèche à -55 °C
- CEI 60068-2-2 : chaleur en atmosphère sèche à $+85\text{ °C}$
- CEI 60068-2-30 : chaleur en atmosphère à fort taux d'humidité (température $+55\text{ °C}$, humidité relative 95 %)
- CEI 60068-2-52 sévérité 2 : atmosphère saline.

Les appareils Masterpact NW NAVY sont indiqués pour opérer dans des atmosphères industrielles définies par la norme standard CEI 60947 (degré de pollution inférieur ou égal à 4).

Il est cependant conseillé de s'assurer que les appareils sont installés dans des tableaux correctement refroidis et ne présentant pas de poussière excessive.

DB106183



Vibrations

Les appareils Masterpact NW NAVY sont garantis contre des niveaux de vibration électromagnétique ou mécanique.

Les essais sont réalisés en conformité avec la norme CEI 60068-2-6 :

- $5 \rightarrow 22\text{ Hz}$: amplitude de déplacement $\pm 1\text{ mm}$
- $22 \rightarrow 50\text{ Hz}$: amplitude d'accélération 2 g
- $5 \rightarrow 60\text{ Hz}$: amplitude d'accélération 2 g


Des vibrations excessives peuvent provoquer des déclenchements, des pertes de connexion ou des ruptures éventuelles de parties mécaniques.

Chocs

Les appareils Masterpact NW NAVY sont garantis contre des niveaux de chocs mécaniques.

Les essais sont réalisés en conformité avec la norme CEI 60068-2-27 :

- 18 g 11 ms 1/2 sinusoïdale.



Perturbations électromagnétiques

Les appareils Masterpact NW NAVY sont protégés contre :

- des surtensions produites par une coupure électromagnétique
- des surtensions produites par des perturbations atmosphériques ou par des coupures de réseaux électriques (ex : coupure d'éclairage)
- des appareils émettant des ondes radio (transmetteur radio, talkies-walkies, radar, etc...)
- des décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.

Pour cela, les appareils Masterpact NW NAVY ont passé des tests de compatibilité électromagnétique (CEM) en accord avec les normes internationales suivantes :

- CEI 60947-2 annexe F.

Les tests cités précédemment assurent :

- l'absence de déclenchement intempestif
- le respect des temps de déclenchement.

Nettoyage

- Pièces non métalliques :

n'utiliser pas de produits, procéder avec un chiffon sec dans tous les cas

- Pièces métalliques :

procéder de préférence avec un chiffon sec. Si l'utilisation d'un produit est nécessaire, veuillez éviter l'application ou les projections sur les pièces non métalliques.

Notes

Notes

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.



Ce document a été imprimé sur du papier écologique.

Création, réalisation : Schneider Electric
Photos : Schneider Electric
Impression :