



⚠ DANGER / DANGER / GEFÄHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüferät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäßie Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che l'alimentazione sia esclusa, un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, accessori, componenti hardware, cavi e fili e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ

- Bu ekipmanın uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapağı veya kapatılmış ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyu veya telli takmadan veya çıkardıktan önce bağlı aygıtlar dahil tüm ekipmanların güç bağlanıtlarını kesin.
- Gösterilen yerlerde ve belirtildiğinde gürün kapalı olduğunu onaylamak için her zaman uygun özellikle voltaj algılamayı uygun kullanın.
- Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telleri yerlerine takın ve sabitleyin ve üniteye güç vermeden önce uygun topikal bağlantısının bulunduğunu onaylayın.
- Bu ekipmanı ve varsa ilgili ürünlerini yalnızca belirtilen voltajla kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых спомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратурной части данного оборудования.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

POTENTIAL FOR EXPLOSION

- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
- Do not install and use this equipment in applications capable of generating hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable refrigerants.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

EXPLOSIONSGEFAHR

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie diese Ausrüstung nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären erzeugen können, wie beispielsweise in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel zum Einsatz kommen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né usare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

PATLAMA OLASILIGI

- Bu ekipmanı yalnızca tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın.
- Bu ekipmanı yanıcı soğutucu aksınlıkları kullanılan uygulamalar gibi tehlikeli ortamlar oluşturabilecek uygulamaları kurmayın ve kullanmayın.

Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во взрывобезопасных зонах.
- Не устанавливайте и не используйте это оборудование в установках, способных выделять опасные атмосферные включения, таких как установки с использованием легковоспламеняющихся хладагентов.

Несоблюдение этих указаний приведет к смерти или серьезным травмам.

(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
(fr) L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

(de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

(es) La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

(it) Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

© 2023 Schneider Electric. All rights reserved.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Retenez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas descritas na guia de hardware apropriado para este equipamento.
- Sempre use o dispositivo sensor de voltagem nominal adequado para confirmar que a energia está desligada onde e quando for indicado.
- Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe um aterramento adequado antes de ligar a unidade à energia.
- Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

存在电击、爆炸或电弧闪络危险

- 在卸除任何护盖，或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接（包括已连接设备），此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
- 在有需要的地方和时候，务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
- 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与电线，并确认接地连接正确后再对设备通电。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

TOK COFY, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР

- Кез келген қақпактарды ашу немесе есіктерді алу яғни болмаса кез келген қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықты, соңын шіндеге қоysыланған құралыптардың қуатын толықмен өшіру керек (тек осы жабдық үшін тиисті жабдық ұнқасындағы көрсетілген қослаганды).
- Нұсқауларға көрілген кезде қуаттың өшіруші екенін раастаушын тиисті номиналды көрнеу барап датчиқті пайдаланыңыз.
- Барлық қақпактарды, қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдарды кайта орнатының жөне бекітінің, сейтіп құралыға қуат беру алдында тиисті жерге қоysылым бар екенін көз жеткізіңіз.
- Осы жабдықты және кез келген байлапнысты өнімдерді пайдаланғанда тек көрсетілген көрнеді пайдаланыңыз.

Бұл ұнқасаударды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.

⚠ DANGER / DANGER / GEFÄHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

POTENTIAL FOR EXPLOSION

- Install and use this equipment in non-hazardous locations only.
- Do not install and use this equipment in applications capable of generating hazardous atmospheres, such as those applications employing flammable refrigerants.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

EXPLOSIONSGEFAHR

- Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.
- Installieren und verwenden Sie diese Ausrüstung nicht in Anwendungen, die gefährliche Atmosphären erzeugen können, wie beispielsweise in Anwendungen, in denen brennbare Kältemittel zum Einsatz kommen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
- Non installare né usare questa apparecchiatura in applicazioni in grado di generare atmosfere pericolose, quali le applicazioni che impiegano refrigeranti infiammabili.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

PATLAMA OLASILIGI

- Bu ekipmanı yalnızca tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın.
- Bu ekipmanı yanıcı soğutucu aksınlıkları kullanılan uygulamalar gibi tehlikeli ortamlar oluşturabilecek uygulamaları kurmayın ve kullanmayın.

Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во взрывобезопасных зонах.
- Не устанавливайте и не используйте это оборудование в установках, способных выделять опасные атмосферные включения, таких как установки с использованием легковоспламеняющихся хладагентов.

Несоблюдение этих указаний приведет к смерти или серьезным травмам.

RISQUE D'EXPLOSION

- Ne montez et n'utilisez pas cet équipement que dans des zones non dangereuses.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet équipement dans des applications susceptibles de former des atmosphères dangereuses, par exemple dans le cadre d'applications qui emploient des réfrigérants inflammables.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Possibilidade de explosão

- Instale y utilice el equipo únicamente en ubicaciones no peligrosas.
- No instale ni utilice este equipo en aplicaciones capaces de generar atmósferas peligrosas como, por ejemplo, aplicaciones que empleen refrigerantes inflamables.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

PERIGO DE EXPLOSÃO

- Instale e utilize este equipamento apenas em locais sem perigos.
- Não instale nem utilize este equipamento em aplicações capazes de gerar atmosferas perigosas, tais como as aplicações que usam refrigerantes inflamáveis.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

可能存在爆炸危险

- 仅在安全场所中安装和使用本设备。
- 请勿在能够产生危险气体的应用中安装和使用本设备，例如使用易燃制冷剂的应用。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

ЖАРЫЛУ ҮЙКІМАЛДЫҒЫ

- Бұл жабдықтың тек қауіпсіз емес орындарда орнатының және пайдаланылатын жер сияқты қатерлі жағдай түдүрүс мүмкін жерлерде пайдаланбаңыз.

Бұл ұнқасаударды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.

A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.

Elektrikli cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu materyalin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其相关的技能和知识的人员。他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。




Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

Электр. жабдықты тек білікті кызыметкерлер орнаратып, пайдалануын, қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету керек. Schneider Electric осы материалдан пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.

Reference	Description	Display	Digital Outputs	Digital Inputs	Analog Outputs	Analog Inputs	Communication Ports	Power Supply
TM172PBG07R	M172 Performance 7 I/Os	No	3	2 fast inputs	—	2	CAN Expansion Bus 2 x RS485	24 Vac ± 10% 50/60 Hz
TM172PDG07R	M172 Performance 7 I/Os	Yes	6	2 fast inputs	2	8	USB (type A) USB (type mini-B) Ethernet	
TM172PBG18R	M172 Performance 18 I/Os	No	4 + 2 SSR	6	2 fast inputs	8	CAN Expansion Bus 2 x RS485	20...38 Vdc
TM172PDG18R	M172 Performance 18 I/Os	Yes	6	6	6	6	USB (type mini-B)	
TM172PDG18S	M172 Performance 18 I/Os	Yes	4 + 2 SSR	6	2 fast inputs	8	CAN Expansion Bus 2 x RS485	20...38 Vdc
TM172OBM18R	M172 Optimized 18 I/Os	No	6	6	6	6	USB (type mini-B)	
TM172ODM18R	M172 Optimized 18 I/Os	Yes	6	6	6	6	CAN Expansion Bus 2 x RS485	20...38 Vdc
TM172ASCTB07/18	Screw Terminal Blocks to be ordered separately.							

TM172ASCTB07
TM172ASCTB18

TM172PDG07R

TM172ODM18R
TM172PDG18R / TM172PDG18STM172PBG07R
TM172OBM18R / TM172PBG18R

- (en) 1 - Output terminal block (digital) CN6, CN9, CN15
2 - Power supply - CN10
3 - Inputs terminal block (analog) - CN5, CN13
4 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)
5 - Inputs terminal block (fast digital) - CN3
6 - Output terminal block (analog) - CN11
7 - Serial line port (RS 485) - CN1, CN19
8 - CAN expansion bus port - CN18
9 - Memory card slot (Micro SD)
10 - Service battery door
11 - Display (TM172●D●●●● only)
12 - Connector to communication module
13 - Status LEDs
14 - Keys (TM172●D●●●● only)
15 - USB mini-B port - CN16
16 - USB A port - CN17 (TM172P●●●●● only)
17 - Ethernet port - CN20 (TM172P●●●●● only)

- (es) 1 - Bloque de terminales de salida (digital) CN6, CN9, CN15
2 - Fuente de alimentación - CN10
3 - Bloque de terminales de entrada (análogica) CN5, CN13
4 - Cierre de clip para carril DIN de 35 mm (1.38 in) (segmento DIN)
5 - Bloque de terminales de entrada (digital rápida) - CN3
6 - Bloque de terminales de salida (análogica) - CN11
7 - Puerto de línea serie (RS 485) - CN1, CN19
8 - Puerto del bus de ampliación CAN - CN18
9 - Ranura de la tarjeta de memoria (Micro SD)
10 - Puerta de acceso a la batería
11 - Pantalla (sólo TM172●D●●●●)
12 - Conector a módulo de comunicaciones
13 - LED de estado
14 - Teclas (sólo TM172●D●●●●)
15 - Puerto USB mini-B - CN16
16 - Puerto USB A - CN17 (sólo TM172P●●●●●)
17 - Puerto Ethernet - CN20 (sólo TM172P●●●●●)

- (tr) 1 - Çıkış terminali bloğu (dijital) CN6, CN9, CN15
2 - Güç kaynağı - CN10
3 - Giriş terminali bloğu (analog) - CN5, CN13
4 - 35-mm (1.38 in) üst başlık bölümü rayı (DIN rayı) için klipsli kilit
5 - Giriş terminali bloğu (hızlı dijital) - CN3
6 - Çıkış terminali bloğu (analog) - CN11
7 - Seri hat bağlantı noktası (RS 485) - CN1, CN19
8 - CAN genişletme veri yolu bağlantı noktası - CN18
9 - Bellek kartı yuvası (Micro SD)
10 - Servis pil kapısı
11 - Ekran (yalnızca TM172●D●●●●)
12 - İletişim modülünde konnektör
13 - Durum LED'leri
14 - Anahtarlar (yalnızca TM172●D●●●●)
15 - USB mini-B bağlantı noktası - CN16
16 - USB A bağlantı noktası - CN17 (yalnızca TM172P●●●●●)
17 - Ethernet bağlantı noktası CN20 (yalnızca TM172P●●●●●)

- (kk) 1 - Шығыс түйіспесінің блогы (сандық) CN6, CN9, CN15
2 - Құат көзі - CN10
3 - Кіріс түйіспесінің блогы (аналогтық) - CN5, CN13
4 - 35 мм (1,38 дюйм) жоғарғы қақпақтың айқас бағыттауышының ысырма құлпы (DIN бағыттауышы)

- (fr) 1 - Bornier des sorties (numériques) CN6, CN9, CN15
2 - Alimentation - CN10
3 - Bornier des entrées (analogiques) - CN5, CN13
4 - Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (rail DIN)
5 - Bornier des entrées (numériques rapides) - CN3
6 - Bornier des sorties (analogiques) - CN11
7 - Port de la ligne série (RS 485) - CN1, CN19
8 - Port du bus d'extension CAN - CN18
9 - Emplacement de la carte mémoire (Micro SD)
10 - Trappe d'accès de la pile
11 - Affichage (TM172●D●●●● seulement)
12 - Connecteur au module de communication
13 - Voyants d'état
14 - Touches (TM172●D●●●● seulement)
15 - Port mini-B USB - CN16
16 - Port USB A - CN17 (TM172P●●●●● seulement)
17 - Port Ethernet - CN20 (TM172P●●●●● seulement)

- (it) 1 - Morsettiera uscita (digitale) CN6, CN9, CN15
2 - Alimentazione - CN10
3 - Morsettiera ingressi (analogici) - CN5, CN13
4 - Graffia di fissaggio per guida profilata a sezione top hat 35-mm (1.38 in) (guida DIN)
5 - Morsettiera ingressi (digitali veloci) - CN3
6 - Morsettiera uscita (analogica) - CN11
7 - Porta linea seriale (RS 485) - CN1, CN19
8 - Porta bus di estensione CAN - CN18
9 - Slot per scheda di memoria (Micro SD)
10 - Sportello manutenzione batteria
11 - Display (solo TM172●D●●●●)
12 - Connettore per modulo di comunicazione
13 - LED di stato
14 - Tasti (solo TM172●D●●●●)
15 - Porta USB mini-B - CN16
16 - Porta USB A - CN17 (solo TM172P●●●●●)
17 - Porta Ethernet - CN20 (solo TM172P●●●●●)

- (zh) 1 - 输出端子块 (数字量) CN6、CN9、CN15
2 - 电源 - CN10
3 - 输入端子块 (模拟量) - CN5、CN13
4 - 用于 35-mm (1.38 in) 顶帽型材导轨 (DIN 导轨) 的扣锁
5 - 输入端子块 (快速数字量) - CN3
6 - 输出端子块 (数字量) - CN11
7 - 串行线路端口 (RS 485) - CN1、CN19
8 - CAN 扩展总线端口 - CN18
9 - 存储卡插槽 (Micro SD)
10 - 电池仓门
11 - 显示屏 (仅限 TM172●D●●●●)
12 - 通讯模块接口
13 - 状态 LED
14 - 钥匙 (仅限 TM172●D●●●●)
15 - USB mini-B 端口 - CN16
16 - USB A 端口 - CN17 (仅限 TM172P●●●●●)
17 - 以太网端口 - CN20 (仅限 TM172P●●●●●)

- 5 - Кіріс түйіспесінің блогы (жылдам сандық) - CN3
6 - Шығыс түйіспесінің блогы (аналогтық) - CN11
7 - Сериялық жөл порты (RS 485) - CN1, CN19
8 - CAN кеңейтілген шинасының порты - CN18
9 - Жады картасының үсы (Micro SD)
10 - Қызыметтік батарея есіri
11 - Дисплей (тек TM172●D●●●●)

- (de) 1 - Ausgangsklemmenleiste (digital) - CN6, CN9, CN15
2 - Spannungsversorgung - CN10
3 - Eingangsklemmenleiste (analog) - CN5, CN13
4 - Überschlagschloss für 35-mm-Trageschiene/DIN-Schiene (1.38 in)
5 - Eingangsklemmenleiste (schnell, digital) - CN3
6 - Ausgangsklemmenleiste (analog) - CN11
7 - Serieller Leitungsport / SL-Port (RS 485) - CN1, CN19
8 - Port für CAN-Erweiterungsbus - CN18
9 - Steckplatz für Speicherplatte (Micro SD)
10 - Batterie-Zugangsklappe
11 - Display (nur TM172●D●●●●)
12 - Anschluss an Kommunikationsmodul
13 - Status-LEDs
14 - Bedientasten (nur TM172●D●●●●)
15 - USB-mini-B-Port - CN16
16 - USB-A-Port - CN17 (nur TM172P●●●●●)
17 - Ethernet-Port - CN20 (nur TM172P●●●●●)

- (pt) 1 - Bloco terminal de saída (digital) CN6, CN9, CN15
2 - Fornecimento de energia - CN10
3 - Bloco terminal de entradas (análogo) - CN5, CN13
4 - Travão acoplada para trilho de seção superior de 35-mm (1,38 pol.) (trilho DIN)
5 - Bloco terminal de entradas (digital rápido) - CN3
6 - Bloco terminal de saída (análogo) - CN11
7 - Porta de linha em série (RS 485) - CN1, CN19
8 - Porta do barramento de expansão CAN - CN18
9 - Ranhura do cartão de memória (Micro SD)
10 - Porta da bateria de serviço
11 - Visor (somente TM172●D●●●●)
12 - Conector para módulo de comunicação
13 - LEDs de status
14 - Teclas (somente TM172●D●●●●)
15 - Porta USB mini-B - CN16
16 - Porta USB A - CN17 (somente TM172P●●●●●)
17 - Porta Ethernet - CN20 (somente TM172P●●●●●)

- (ru) 1 - выходная клеммная колодка (цифровая) CN6, CN9, CN15
2 - источник питания - CN10
3 - входная клеммная колодка (аналоговая) CN5, CN13
4 - пристегивающийся фиксатор для рейки таврового профиля 35 мм (1,38 дюйма) (DIN-рейки)
5 - входная клеммная колодка (быстро действующая цифровая) - CN3
6 - выходная клеммная колодка (аналоговая) - CN11
7 - порт линии последовательной передачи (RS 485) CN1, CN19
8 - порт шины расширения CAN - CN18
9 - слот для карты памяти (Micro SD)
10 - дверца для обслуживания батареи
11 - дисплей (только TM172●D●●●●)
12 - разъем для коммуникационного модуля
13 - светодиодные индикаторы состояния
14 - клавиши (только TM172●D●●●●)
15 - порт USB Mini-B - CN16
16 - порт USB A - CN17 (только TM172P●●●●●)
17 - порт Ethernet — CN20 (только TM172P●●●●●)

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTIMENTO/ATENÇÃO/UYARI/警告/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ECKEPTY
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable regulations and standards.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as No Connection (N.C.).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Bei Gefahr für Personal und/oder Geräte sind geeignete Sicherheitssperren zu verwenden.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Netzleitung und Ausgangsschaltungen müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften für den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Geräts verdrahtet und mit einer Sicherung geschützt sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Dieses Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "No Connection" (N.C.) / (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- In caso di rischio di danni alle persone e/o alle apparecchiature, utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza cablati.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- La linea di alimentazione e i circuiti di uscita devono essere cablati e dotati di fusibili in conformità con i requisiti delle norme locali e nazionali applicabili relative alla corrente e alla tensione nominale dell'apparecchiatura specifica.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la sicurezza e in conformità alle regolamentazioni e standard in vigore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI

- Personel ve/veya ekipman için tehlike bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı amaçlanan ortamı için uygun sınıflandırmaya sahip ve anahtarlı veya araçlı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalışın.
- Güç hattı ve çıkış devreleri için, söz konusu ekipmanın anma akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullanılmışmalıdır.
- Ekipman fonksiyonel güvenliği ekipmanı olarak atamadığı ve yürürlükteki düzenlemelere ve standartlara uyulmadığı sürece bu ekipmanı güvenliğin kritik olduğu makine fonksiyonlarında kullanmayın.
- Bu ekipmanı parçalarına ayırmayı, onarmayı ve modifiye etmeyin.
- Ayrılmış, kullanılmayan bağlandırlara veya "No Connection" (Bağlantı Yok, N.C.) olarak gösterilen bağlandırlara herhangi bir kablo bağlamayın

Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasar yol açabilir.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды и фиксируемом с помощью запорного механизма, блокируемого ключом или специальным инструментом.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée à l'environnement prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil.
- Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement dans des fonctions d'automatisme de sécurité, sauf s'il s'agit d'un équipement de sécurité fonctionnelle conforme aux réglementations et normes applicables.
- Ne désasseyez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou portant la mention non connecté (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.
- Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondiente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas.
- La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad a no ser que esté diseñado como equipo de seguridad funcional y siga los estándares y las normas correspondientes.
- No desmonte, repare ni modifique este equipo.
- No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como No Connection (N.C.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO

- Use os travamentos de segurança apropriados onde houver perigo para o pessoal e/ou para o equipamento.
- Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente pretendido e protegido por um mecanismo de segurança chaveado ou usado.
- A linha de energia e os circuitos de saída devem ser conectados e soldados de acordo com as exigências regulamentares local e nacional para a corrente e voltagem nominais do equipamento específico.
- Não use este equipamento para funções que exijam segurança crítica, a menos que este equipamento seja designado como de segurança funcional e esteja em conformidade com as regulamentações e padrões aplicáveis.
- Não desmonte, repare ou modifique este equipamento.
- Não conecte nenhum fio a conexões reservadas ou não usadas ou a conexões designadas como "No Connection" (N.C.).

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

意外的设备操作

- 在存在人员伤害和/或设备危险的场合下，请使用适当的安全联锁。
- 在符合本设备运行时所处环境等级且通过钥匙锁闭装置来锁闭的机箱中安装和操作本设备。
- 必须遵从当地和国家法规中对特定设备额定电流和电压的规定，对电线和输出电路进行布线安装熔断器。
- 请勿在对安全性要求非常高的机器环境中使用本设备，除非该设备被指定为功能安全设备并遵循适用的法规和标准。
- 请勿拆解、修理或改装本设备。
- 请勿将任何线路连接至已保留的未用连接点，或指示为“无连接（N.C.）”的连接点。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。



ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ИСТЕУІ

- Қызыметкерлерге және/немесе жабдыққа қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік күлшілтердің пайдаланының.
- Бұл жабдықтың орнатылуы мен қолданылуы қоршаган орта жағдайларына сәйкес келетін және кілт немесе арнайы құралмен құлпыталатын корпустың ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Күат жағелсінің және шығыс тізбектердің сымдары және сақтандырыштары нақты жабдықтың номиналды тогы мен көрнекінде қойылатын жергілікті және үлттық нормативтік талаптарға сай болуы керек.
- Бұл жабдықты қауіпсіздік маңызды машина функцияларында пайдаланыбыз.
- Бұл жабдықты бөлшектеменіз, жәндеменіз немесе өзгертпеніз.
- Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (N.C.)" (Косылым жоқ (К.Ж.)) деп көрсетілген түйіспелерге жалғамаңыз.


Бұл нұсқауларды орындауда елімге немесе ауыр жаракатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

Mounting / Montage / Montaje / Montage / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Орнату

Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN / Guida della sezione profilata Top hat / Trilho da seção de fixação / Üst başlık bölümü rayı
顶帽式区段导轨 / Рейка таврового профиля / Жоғарғы бет белемінің бағыттағышы

NSYSDR200
IEC/EN60715



NSYSDR200BD







NSYSDR200T




Panel / Panneau / Platte / Panel / Pannello / Painel / Paneli / 面板 / Панель / Такта

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones
Dimensioni / Dimensões / Boyutlar / 尺寸 / Размеры / Өлшемдер


TM172AP12PM




TM171A●●●



TM172P●G07R



TM172O●M18R / TM172P●G18●



- A** CN10 **F** CN5, CN13 **C** CN3 **D** CN11 **E** CN1, CN19 (2 x RS485) **G** CN18 (CAN)

Pitch 3.50 mm (0.14 in.) / Pas de 3,50 mm / Abstand 3,50 mm / Paso de 3,50 mm / Passo 3,50 mm

Espaçamento de 3,50 mm / Aralik 3,50 mm / 螺距 3.50 毫米 / Шаг 3,50 мм / 3,81 3,50 mm аралығы

mm in.	9 0.35							
mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.08...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	26...16	26...16	22...16	22...20	2 x 28...20	2 x 28...20	2 x 24...22	2 x 20

Ø 2,5 mm (0.1 in.)	⌚ C	N·m	0.22...0.25
Ø 2,5 mm (0.1 in.)	⌚ C	lb-in	1.95...2.21

B CN6, CN9, CN11

Pitch 5.08 mm (0.20 in.) or 5.00 mm (0.197 in.) / Pas de 5,08 mm ou 5,00 mm / Abstand 5,08 mm oder 5,00 mm / Paso de 5,08 mm o 5,00 mm

Passo 5,08 mm o 5,00 mm / Espaçamento de 5,08 mm ou 5 mm / Aralik 5,08 mm veya 5,00 mm / 螺距 5.08 毫米 或 5.00 毫米 / Шаг 5,08 мм или 5,00 мм
5,08 MM НЕМЕСЕ 5,00 MM аралығы

mm in.	7 0.28							
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16

Ø 3,5 mm (0.14 in.)	⌚ C	N·m	0.5...0.6
Ø 3,5 mm (0.14 in.)	⌚ C	lb-in	4.42...5.31

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / Usare unicamente conduttori in rame.
Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. 仅使用铜导线。 / Допускается использование только медных проводников.

Tek мыс өткізгіштерді пайдаланыңыз.

A Power supply

Alimentation

Spannungsversorgung

Fuente de alimentación



Alimentatore

Fornecimento de energia

Güç Kaynağı / 电源

Электропитание

Куат көзі



(1) Type T fuse 2 A / Fusible 2 A de type T / Sicherung Typ T, 2 A / Fusible tipo T 2 A
Fusible tipo T 2 A / Fusível de tipo T 2 A / Tip T sigorta 2 A / T 型熔断器 2 A
Плавкий предохранитель типа Т на 2 А / Т түрінде 2 А сактандырылышы

The negative terminal of the power supply connection, the 0 V signal reference of the equipment (indicated as GND connections on the TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R), and the signal reference for both RS485 (indicated as GS connections on the TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) are not internally connected.

La borne négative de la connexion d'alimentation, la référence de signal 0 V de l'équipement (connexions GND sur TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) et la référence de signal des deux connexions RS485 (connexions GS sur TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) ne sont pas connectées en interne.

Die negative Klemme am Anschluss der Spannungsversorgung, die 0-V-Signalreferenz des Geräts (bei TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R als GND-Anschluss ausgewiesen) und die Signalreferenz für beide RS485-Anschlüsse (bei TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R als GS-Anschluss ausgewiesen) sind nicht intern verbunden.

El borne negativo de la conexión de la fuente de alimentación, la referencia de señal de 0 V del equipo (indicado como conexiones GND en TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R), y la referencia de señal para ambos RS485 (indicado como conexiones GS en TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) no están conectados internamente.

Il terminale negativo della connessione di alimentazione, il riferimento segnale 0 V dell'apparecchiatura (indicato come connessioni GND su TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) e il riferimento segnale per entrambi RS485 (indicati come connessioni GS su TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) non sono collegati internamente.

O terminal negativo da conexão da alimentação de energia, a referência do sinal 0 V do equipamento (indicada como conexões GND no TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) e a referência do sinal para ambas as RS485 (indicada como conexões GS no TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) não são conectados internamente.

Güç kaynağı bağlantılarının negatif terminali, ekipmanın 0 V sinyali referansı (TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R üzerinde GS bağlantıları olarak gösterilir) içi sinyal referansı dahili bağlanmaz.

电源接口的负端子、设备的 0 V 信号参考端子（在 TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R 上标注为 GND 连接点）、以及两个 RS485 的 信号参考端子（在 TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R 上标注为 GS 连接点）不进行内部连接。

Отрицательная клемма подключения источника питания, опорный сигнал оборудования 0 В (указан как подключение GND на TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) и опорный сигнал для обоих подключений RS485 (указана как подключение GS на TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R) не имеют внутреннего подключения.

Қуат көзінің терпіс түйіспесі, жабдықтың 0 В сигналының сілтемесі (TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R ішінде GND байланыстары ретінде көрсетіледі) және RS485 екеуінің сигнал сілтемесі (TM172P•G07R/TM172P•G18•/TM172O•M18R ішінде GS ретінде көрсетіледі) іштей байланыспаган.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTIMENTO/ATENÇÃO/UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ECKEPTY


POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE	RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE	ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR	POSSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO	RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO
<ul style="list-style-type: none"> Do not connect the equipment directly to line voltage. Use only isolating SELV, Class 2 power suppliers/transformers to supply power to the equipment. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne connectez pas les équipements directement à la tension du secteur. Utiliser uniquement des dispositifs d'alimentation/transformateurs SELV isolés de classe 2 pour alimenter l'équipement. <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Geräte nicht direkt an die Netzspannung an. Verwenden Sie für die Spannungsversorgung der Geräte ausschließlich potentialgetrennte SELV-Netzteile/-Transformatoren der Klasse 2. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No conecte los equipos directamente a la tensión. Utilice únicamente fuentes de alimentación/transformadores de separación de tipo SELV, clase 2 para suministrar energía al equipo. <p>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Non collegare le apparecchiature direttamente alla tensione di linea. Utilizzare solo trasformatori/ alimentatori in Classe 2, con tensioni isolate SELV per l'alimentazione alle apparecchiature. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.				
RISCO DESOBREAQUECIMENTO E INCÊNDIO <ul style="list-style-type: none"> Não conecte os equipamentos diretamente à voltagem de linha. Utilizar apenas alimentadores/res/transformadores de Classe 2, com tensões isoladas SELV, para alimentar o equipamento. <p>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</p>	AŞIRI ISINMA VE YANGIN OLASILIGI <ul style="list-style-type: none"> Ekipmanları doğrudan hat montajına bağlamayın. Ekipmana güç sağlama için sadece SELV, Sınıf 2 güç sağlayıcıları /transformatörlerini kullanın. <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</p>	过热和火灾隐患 <ul style="list-style-type: none"> 切勿将设备直接连接到线路电压。 仅使用具有SELV绝缘电压的2类变压器/电源器为设备供电。 <p>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</p>	ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА <ul style="list-style-type: none"> Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения. Для питания оборудования применяйте только источники питания/трансформаторы категории SELV (безопасное сверхнизкое напряжение), класса 2. <p>Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.</p>	ҚЫЗЫП КЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ ҮҚИТАМАЛДЫҒЫ БАР <ul style="list-style-type: none"> Жабдықтарды тіkelі же көрнекүнен жалғамаңыз. Құрылғының токқа косу ушін тек оқшаулагыш SELV, 2-ші сыныпқа жататын күтпен жабдықтастыры/трансформаторды пайдаланысыз. <p>Жабдыққа қуат беру үшін тек оқшаулагыш қуат көздерін/трансформерлерді пайдаланысыз. ЗАҚЫМДАЛУНЫҢ ӘКЕЛІУ МҮМКІН.</p>

Wiring diagram / Schéma de câblage / Anschlussbild / Diagrama de cableado / Schema di cablaggio

Diagrama da fiação / Kablolama şeması / 接线图 / Монтажная схема электропроводки / Сымдардың диаграммасы

B Digital Outputs / Sorties numériques / Digitalausgänge / Salidas digitales / Uscite digitali / Saídas digitais / Dijital Çıkışlar / 数字量输出 Цифровые выходы / Сандық шығыстар


TM172P•G07R / TM172P•G18• / TM172O•M18R



DO1, DO2: relay SPST 3 A ≈ 250 V
Resistive Load, 2 FLA/12 LRA ≈ 250 V


Maximum current for CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A; Maximum current for CN9 (C12): 6 A
Courant maximal pour CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A ; Courant maximal pour CN9 (C12): 6 A
Max. Strom für CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A; Max. Strom für CN9 (C12): 6 A
Corriente máxima para CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A; Corriente máxima para CN9 (C12): 6 A
Corrente maxima para CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A; Corriente máxima para CN9 (C12): 6 A
CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A için maksimum akım; CN9 (C12): 6 A için maksimum akım
CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4) 的最大电流：3 A；CN9 (C12) 的最大电流：6 A
Максимальный ток для CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4): 3 A; максимальный ток для CN9 (C12): 6 A
CN6 (C3), CN15 (C6), (C5), (C4) үшін максималды ток: 3 A; CN9 (C12) үшін максималды ток: 6 A

TM172O•M18R / TM172P•G18R CN15



DO4, DO5, DO6: relay SPST 3 A ≈ 250 V
Resistive Load, 2 FLA/12 LRA ≈ 250 V


TM172PDG18S CN15



DO5, DO6: SSR 0.2 A 240 Vac
DO4: relay SPST 3 A ≈ 250 V Resistive Load,
2 FLA/12 LRA ≈ 250 V

The Cx terminals are not connected internally / Les bornes Cx ne sont pas connectées en interne / Die Klemmen Cx sind nicht intern angeschlossen. / Los terminales Cx no están conectados internamente / I morsetti Cx non sono collegati internamente / Os terminais Cx não estão conectados internamente / Cx terminalleri dahili olarak bağlı değilidir / Cx 端子在内部未相互连接 / Для клемм Cx внутреннее подключение не выполняется / Cx түйіспелері іштей қосылмаған.


C Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Ingressi digitali / Entradas digitais / Dijital girişler 数字量输入 / Цифровые входы / Сандық кірістер



DI1 and DI2 can act as Fast Digital Inputs when supplied with DC current only: Pulse/Frequency counter up to 2 kHz.
DI1 et DI2 peuvent agir comme entrées numériques rapides lorsqu'elles sont alimentées en CC uniquement : compteur d'impulsions / fréquences jusqu'à 2 kHz.
DI1 und DI2 können als schnelle Digitaleingänge fungieren, wenn sie ausschließlich mit Gleichstrom versorgt werden: Impuls-/Frequenzzähler bis 2 kHz.
DI1 y DI2 pueden funcionar como entradas rápidas digitales cuando únicamente se suministra corriente CC: Contador de pulsos/frecuencia hasta 2 kHz.
DI1 e DI2 possono fungere da ingressi digitali veloci solo se alimentati in CC: contatore impulsi/frequenza fino a 2 kHz.
DI1 e DI2 podem atuar como Entradas digitais rápidas quando alimentadas somente com corrente CC: Contador de pulso/frequência até 2 kHz.
DI1 ve DI2 yalnızca DC akımında sağlandığında Hızlı Dijital Girişler görevi görebilir: 2 kHz'ye kadar Darbe/Frekans sayacı.
当仅采用直流供电时, DI1 和 DI2 可用作快速数字量输入: 脉冲/频率计数器高达 2 kHz。
DI1 и DI2 могут выполнять функцию быстродействующих цифровых входов, когда подается только постоянный ток: частотомер повторения импульсов до 2 кГц.
DI1 және DI2 жылдам сандық кірістерін тек тұрақты ток берілген кезде олар ретінде өрекет етеді: импульстік/жылдак өлшеуіші 2 кГц дейін.

The commons (COM_DI) are not internally connected with other commons or grounds. / Les communs (COM_DI) ne sont pas connectés en interne à d'autres communs ou terres. / Die gemeinsamen Leitungen (COM_DI) sind nicht intern mit anderen gemeinsamen oder Masseleitungen verbunden. / Los comunes (COM_DI) no están conectados internamente con otros comunes o conexiones a tierra. / I comuni (COM_DI) non sono collegati internamente con altri comuni o masse. / Os comuns (COM_DI) não são conectados internamente com outros comuns ou aterramentos. / Ortaklar (COM_DI) diğer ortaklara veya topraklamalarla dahili olarak bağlanmaz. / 公共端 (COM_DI) 不与其他公共端或接地点进行内部连接。/ Общие провода (COM_DI) не имеют внутреннего подключения с другими общими проводами или заземлением. / Жалпы (COM_DI) кірістер басқа жалпы кірістері мен жер тұбықтауларына шіштейн болады.


D Analog Outputs / Sorties analogiques / Analogausgänge / Salidas analógicas / Uscite analogiche / Saídas analógicas / Analog Çıkışları 模拟量输出 / Аналоговые выходы / Аналогтық шығыстар




NOTE: AO1, AO2 can be used also as PWM generator, up to 2 kHz. / AO1, AO2 peuvent aussi être utilisés comme des générateurs PWM, jusqu'à 2 kHz. / AO1, AO2 kann auch als PWM-Generator verwendet werden, bis zu 2 kHz. / AO1 y AO2 pueden utilizarse también como generador de PWM de hasta 2 kHz. / AO1, AO2 possono essere utilizzati anche come generatore PWM, fino a 2 kHz. / AO1, AO2 também podem ser utilizados como um gerador PWM, até 2 kHz. / AO1, AO2 2 kHz'e kadar PWM üretici olarak kullanılabilir. / AO1, AO2 还可用作 PWM 发生器, 最高可达 2 kHz。/ AO1, AO2 можно использовать также в качестве генератора ШИМ, до 2 кГц。/ AO1, AO2 PWM генераторы ретінде колданылады, 2 кГц дейін.

Application where the loads are subject to a +24 V amplitude rectangular wave / S'applique lorsque les charges sont soumises à une onde rectangulaire d'amplitude + 24 V. Anwendung bei Lasten, die einer Rechteckschwingung mit +24-V-Amplitude unterworfen sind / Aplicación en donde las cargas están sujetas a una onda rectangular de +24 V de amplitud / Applicatione in cui i carichi sono sottoposti ad un'onda rettangolare di ampiezza +24 V / Aplicativo em que as cargas são sujeitas a um onda retangular de amplitude de + 24 V / Yüklenir + 24 V büyüğündede dikdörtgen dalgalı maruz kaldığı uygulama / 负载需承受 +24 V 振幅矩形波的应用 / Применение, при котором нагрузки подвергаются волне прямоугольной формы с амплитудой +24 В / + 24 В амплитудаудың тіртбұрыш толықына үшіншітің жүктемелер көздану.

TM172P●G18●/TM172O●M18R




TM172P●G18● / TM172O●M18R




- (1) (CN5) Max current: 40 mA. / Intensité max. : 40 mA. / Max. Strom: 40 mA / Corriente máx.: 40 mA. / Corrente max.: 40 mA. / Corrente máx.: 40 mA.
Maks. akım: 40 mA. / 最大电流：40 mA。/ Макс. ток: 40 мА. / Ең көп ток: 40 мА。
- (2) (CN5) Max current: 100 mA. / Intensité max. : 100 mA. / Max. Strom: 100 mA / Corriente máx.: 100 mA. / Corrente max.: 100 mA.
Corrente máx.: 100 mA. / Maks. akım: 100 mA. / 最大电流：100 mA。/ Макс. ток: 100 мА. / Ең көп ток: 100 мА.

Example: / Exemple : / Beispiel: / Ejemplo: / Esempio: / Exemplo: / Örnek: / 示例: / Пример: / Мысал:

- NTC - PTC - Pt1000 probe connection / Connexion de la sonde NTC - PTC - Pt1000 / Anschluss der NTC - PTC - Pt1000 / Conexión de sonda NTC - PTC - Pt1000
Connessione sonda NTC - PTC - Pt1000 / Conexão da sonda NTC - PTC - Pt1000 / NTC - PTC - Pt1000 prob bağlantısı / NTC - PTC - Pt1000 / 探针连接
соединение пробника NTC - PTC - Pt1000 / NTC - PTC - Pt1000 датчигінің қосылымы.




- Transducer connection / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Connessione trasduttore / Conexão do transductor
Transduser bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Түрләндіргіш қосылымы



0...20 mA / 4...20 mA

Signal / Signal / Signal / Señal / Segnale / Sinal / Sinyal / 信号 / Сигнал / Сигнал
Supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación / Alimentazione / Fornimento / Besleme / 电源 / Электропитание / Құат көзі

- Voltage 0...5 V ratiometric / Tension 0...5 V ratiométrique / Spannung 0...5 V ratiometrisch / Tensión ratiométrica de 0...5 V / Tensione 0...5 V ratiometrica
Voltagem 0...5 V ratiométrica / Gerilim 0...5 V radyometrik / 电压 0...5 V 比率 / Логометрическое напряжение 0...5 В / 0...5 В кернеүі, логометриялық




F RS485-1 Modbus SL**RS485-2 - Modbus SL or BACnet MS/TP**


Serial line port / Port de la ligne série / Serieller Leitungsanschluss / Puerto de línea serie

Porta serialé (RS 485) / Porta de linha de série (RS 485) / Seriell hat bağlantı noktası (RS 485) / 串行线路端口



Порт линии последовательной передачи данных / Сериялық жели порты

**G CAN Expansion bus / Bus d'extension CAN / CAN-Erweiterungsbus / Bus de ampliación CAN / Bus di espansione CAN**

Barramento de expansão CAN / CAN Genişletme veri yolu / CAN 扩展总线 / Шина расширения CAN / CAN қеңейтім шинасы




See "CAN connection" paragraph / Consultez le paragraphe "Connexion CAN" / Siehe Absatz „CAN-Anschluss“
Consulte el apartado "Conexión CAN" / Vedi paragrafo "Connessione CAN" / Consulte o parágrafo "Ligaçao CAN"
"CAN bağlantısı" paragrafina bakınız / 请参阅“CAN连接”一节 / Смотри раздел “Подключение шины CAN”
“CAN қосылымы” тараудың қаранды.

CAN connection / Connexion CAN / CAN-Anschluss / Conexión CAN / Connessione CAN / Ligação CAN / CAN bağlantısı / CAN连接
Подключение шины CAN / CAN қосылымы.USB connections / Connexions USB / USB-Anschlüsse / Conexiones USB / Connessioni USB
Conexões USB / USB bağlantıları / USB 连接 / USB-соединения / USB қосылымдарыEthernet
Modbus TCP and BACnet IP and Web Server

CN20

Nº	Ethernet
1	TD +
2	TD -
3	RD+
4	-
5	-
6	RD-
7	-
8	-

TM172P●G07R
TM172P●G18●TM171AETHR S485
TM171AEETH

TM172O●M18R

EN 60730

Technical Data / Données techniques / Technische Daten / Datos técnicos / Dati tecnici / Dados técnicos / Dane techniczne / 技术数据

Технические данные / Техникалық деректер

The product complies with the following harmonized regulations / Le produit est conforme aux normes harmonisées suivantes / Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen / El producto es conforme con las siguientes Normas armonizadas / Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate / O produto está conforme as seguintes Normas harmonizadas / Ürün aşağıdaki uyumlu düzenlemelere uyar / 产品符合以下协调标准 / Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам / Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам

EN 60730-1
EN 60730-2-9

Construction of control : Electronic Automatic Incorporated Control / Système de commande : commande automatique avec circuit électronique intégré / Typ der Steuerung: Integrierte elektronische Automatiksteuerung / Construcción del control: Componentes electrónicos incorporados en el control automático / Costruzione del controllo: elettronica controllo automatico incorporata / Construção do controlo: controle eletrônico automático incorporado / Kontrol insaati: Elektronik Otomatik Birleştirilmiş Kontrol / 控制结构: 集成电子自动控制 / Конструкция управления: электронное автоматическое встроенное управление / Басқару құрылымы: Электрондық автоматты қірістірлігендегі басқару

Purpose of control : Operating Control / Fonction de la commande : commande de marche / Zweck der Steuerung: Betriebssteuerung / Propósito del control: Control de funcionamiento Scopo del controllo: controllo operativo / Propósito do controlo: controle operacional / Kontrolün amacı: Çalışma Kontrolü / 控制目的: 操作控制 / Цель управления: операционный контроль Басқару мақсаты: пайдаланудың басқару

Temperature for ball pressure test / Température pour l'essai à la bille / Temperatur für Kugeldruckprüfung / Temperatura para ensayo de la bola / Temperatura per test pressione sfera / Temperatura para teste de pressão de esfera / Top basing testi sıcaklığı / 球压测试温度 / Температура для испытания на твердость вдавливанием шарика / Домағалтық қысып сыйнауды температурасы

125 °C (257 °F)

Environmental front panel rating / Classification environnementale du panneau avant / Umweltbilanz der Frontplatte / Tipo de protección ambiental del panel frontal Classificazione ambientale pannello frontale / Classificação ambiental do painel frontal / Ortam ön paneli derecelendirmesi / 前面板环境参数额定值 / Степень защиты передней панели / Ортаға қатысты алдыңғы панельдің көрсеткіші

Open Type

Degree of protection provided by product housing / Degré de protection fourni par le boîtier du produit / Schutzgrad mit Produktgehäuse / Grado de protección proporcionado por la carcasa del producto / Grado di protezione fornito dal contenitore del prodotto / Grau de proteção fornecido pelo compartimento do produto Ürün muhafazasıyla sağlanan koruma derecesi / 产品外壳提供的防护等级 / Степень защиты, обеспечиваемая корпусом изделия / Өнім корпусы қамтамасыз етегін көрят дөрекесі

IP20

Mounting / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Оратны

See page 4

Type of action / Type d'action / Aktion / Tipo de Acción / Tipo di Azione / Tipo de Ação / Eylem türü / 操作类型 / Тип действия / Өркөт түрі

1.B - 1.Y

Pollution degree 2 (Normal) / Degré de pollution 2 (Normal) / Verschmutzungsgrad 2 (Normal) / Grado de contaminación 2 (Normal) / Grado di inquinamento 2 (Normale) Grau de poluição 2 (Normal) / Kirleme derecesi 2 (Normal) / 污染等级 2 (正常) / Степень загрязнения 2 (Normal) / Ластану деңгей 2 (қалыпты)

Over voltage category / Catégorie de surtension / Überspannungskategorie / Categoría de sobretensión / Categoria di sovrattensione / Categoria de sobretensão Aşırı voltaj kategorisi / 过电压类别 / Категория по перенапряжению / Артық көрнеу санаты

II

Nominal pulse voltage / Courant impulsif nominal / Nennstoßspannung / Tensión impulsiva nominal / Tensione impulsiva nominale / Tensão impulsiva nominal Nominal darbe voltajı / 标称脉冲电压 / Номинальное импульсное напряжение / Номиналды импульстік көрнеу

2500 V

Digital Outputs / Sorties numériques / Digitalausgänge / Salidas digitales / Uscite digitali / Saídas digitais / Dijital Çıkışlar / 数字量输出 / Цифровые выходы Сандық шығыстар

See page 5

Fire resistance category / Catégorie de résistance au feu / Feuerbeständigkeitsklasse / Categoría de resistencia al fuego / Categoria di resistenza al fuoco Categoría de resistência ao fogo / Yangına dayanıklılık kategorisi / 防火类别 / Категория пожарной безопасности / Әртке қарсы тұру санаты

D

Software class and structure / Classe du logiciel / Softwareklasse / Clase del software / Classe del software / Classe de software / Yazılım sınıfı ve yapısı 软件等级和结构 / Класс и структура программы / Қамтыл класы және құрылымы

A

Type of disconnection or suspension for each circuit : Micro disconnection / Type de déconnexion ou interruption pour chaque circuit : Micro déconnexion / Abschaltung oder Unterbrechung pro Kreis : Mikro-Abschaltung / Tipo de desconexión o interrupción para cada circuito : Micro disconexión / Tipo di disconnessione o interruzione per ciascun circuito : Micro disconnessione / Tipo de desligamento ou interrupção para cada circuito : Micro desligamento / Her devre için bağlı kesme veya süspansiyon türü: Mikro bağlı kesme / 每个电路的断开连接或暂停使用的类型：微断开连接或断开连接 / Тип отключения или приостановки каждого контура: Микро-отключение / Әр тізбек үшін ахырату не аспа түрі: мікро ахырату

Insulation material group / Groupe du matériau / Materialgruppe / Grupo del materiale / Grupo do material / Yalıtım malzemeleri grubu 绝缘材料类别 / Группа изоляционных материалов / Оқшаулағыш материалдары тобы

IIIa

Period of electrical stress on the insulating parts: Long period / Durée de sollicitation électrique des parties isolées: Longue période / Elektrische Beanspruchungsperiode der Isolierteile: Lange Periode / Periodo de solicitación eléctrica de los componentes aislantes: Período largo / Período di sollecitazione elettrica delle parti isolanti: Lungo periodo / Período de tensão elétrica das partes isolantes: Período longo / Yalıtım parçalarında elektrik gerginliği süresi: Uzun Dönem / 绝缘件上的电应力周期: 长周期 / Период электрического стресса на изолированные части: Долгий период / Оқшаулағыш белшектеріндегі электрлік жүктеме кезеңі: ұзақ кезең

Supply voltage ISOLATED / Alimentation ISOLÉE / SOLIERTE Versorgung / Alimentación AISLADA / Alimentazione ISOLATA / Alimentação ISOLADA Besleme voltajı YALITILMIŞ / 电源电压已隔离。 / Источник питания НЕ / Кытад көрнеу ОҚШАУЛАНГАН.

24 Vac ± 10 % 50/60 Hz
20...38 Vdc (UL/CSA)
24 Vdc (IEC)

Power draw / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia consumida / Potenza assorbita / Potência absorvida Güç çekme / 功耗 / Энергопотребление / Жетек құтты

TM172P●G07R

10 W

TM172P●G18● / TM172O●M18R

11 W

Insulation class / Classe d'isolation / Schutzklasse / Clase de aislamiento / Classe d'isolamento / Classe de isolamento / Yalıtım sınıfı / 绝缘等级 Knacc изоляции / Оқшаулау класы

II

Ambient operating temperature / Température ambiante de fonctionnement / Umgebungstemperatur bei Betrieb / Temperatura ambiente de funcionamiento / Temperatura ambiente di funzionamento / Temperatura ambiente de funcionamento Ortam çalışma sıcaklığı / 工作环境温度 / абочая температура окружающей среды / Қоршаган ортадағы жұмыс температурасы

TM172P●G07R / TM172●●●18R

-20...60 °C (-4 ... 140 °F)

TM172PDG18S

-20...55 °C (-4 ... 131 °F)

Ambient operating humidity (non-condensing) / Humidité ambiante de fonctionnement (sans condensation) / Feuchtigkeit der Betriebsumgebung (kondenswasserfrei) Humedad ambiente de funcionamiento (en ausencia de condensación) / Umidità ambiente di funzionamento (in assenza di condensa) / Humidade ambiente de funcionamento (em ausência de condensação) / Ortam çalışma nemi (yoğuşmasız) / 工作环境湿度（非冷凝） Рабочая влажность окружающей среды (без конденсата) / Қоршаган ортадағы жұмыс ылғалдығы (конденсатсыз)

5...95 %

Ambient storage temperature / Température ambiante de stockage / Lagertemperatur / Temperatura ambiente de almacenamiento / Temperatura ambiente di immagazzinamento / Temperatura ambiente de armazenamento / Temperatura przechowywania / Ortam depolama sıcaklığı / 存储环境温度 Температура окружающей среды при хранении / Қоршаган ортадағы сақтау температурасы

-30...70 °C (-22...158 °F)

Ambient storage humidity (non-condensing) / Humidité ambiante de stockage (sans condensation) / Feuchtigkeit der Lagerumgebung (kondenswasserfrei) Humedad ambiente de almacenamiento (en ausencia de condensación) / Umidità ambiente di immagazzinamento (in assenza di condensa) / Humidade ambiente de armazenamento (em ausência de condensação) / Ortam depolama nemi (yoğuşmasız) / 存储环境湿度（非冷凝） Влажность окружающей среды при хранении (без конденсата) / Қоршаган ортадағы сақтау ылғалдығы (конденсатсыз)

5...95 %

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子线路板 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
缆线和线缆附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

INFORMATION

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32016 Alpago (BL) ITALY

T +39 0437 986 111

T +39 0437 986 100 (Italy)

+39 0437 986 200 (other countries)

E sales@eliwell.com

Technical helpline +39 0437 986 300

E techsuppeliwell@se.com

www.eliwell.com

MADE IN ITALY

UK Authorized Representative:

Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom

ИНФОРМАЦИЯ / АКПАРАТ

DATA ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления печатается на контроллере и отображает неделю и год производства (ww-yy)

СДЕЛАНО В

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Дайындалған күні контроллерде басылып жазылады

және ендірістік аттас мен жылын көрсетеді.(ww-yy)

ДАЙЫНДАУШЫ ЕЛ

ИТАЛИЯДА ЖАСАЛАҒАН

АДРЕС

Eliwell Controls Srl

Via dell' Industria, 15 - Z. I. Paludi

32016 Alpago (BL) - Italy

төл.: +39 0437 986 111

Офис в Москве

Шнейдер Электрик

127018, г. Москва,

ул. Двинцев, 12, корп. 1, здание "А"

төл.: +7 495 777 99 90

факс: +7 495 777 99 92

техническая поддержка: ru.ccc@se.com

<https://www.schneider-electric.ru>

TOO "Шнейдер Электрик"

Адрес: 050010, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 38

(БЦ «Кен Даля»).

Телефон: +7 (727) 357 23 57

факс: +7 (727) 357 24 39

