


TM262L10MESE8T / TM262L20MESE8T


TM262M15MESS8T / TM262M25MESS8T
TM262M35MESS8T

- (en) 1 - SD Card slot - CN4
2 - USB mini-B programming port - CN5
3 - Serial line port - CN6
4 - Inputs/outputs terminal connector - CN8
5 - TM3 bus connector
6 - I/O status LEDs
7 - Encoder connector - CN9
8 - Clip-on lock for 35 mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)
9 - 24 Vdc power supply input / Alarm relay terminal connector - CN7
10 - Run/Stop switch
11 - 2 Ethernet switched ports - CN2 - CN3
12 - 1 Ethernet port - CN1
13 - Ethernet / Sercos port - CN1
14 - Status LEDs
15 - TMS bus connector
16 - Protective cover
17 - Locking hook (optional lock not included)
18 - Attachment parts
19 - Removable spring terminal blocks

- (es) 1 - Ranura tarjeta SD - CN4
2 - Puerto de programación USB mini-B CN5
3 - Puerto de línea serie - CN6
4 - Conector de terminal de E/S - CN8
5 - Conector de bus de TM3
6 - LED de estado de E/S
7 - Conector de codificador - CN9
8 - Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) 35 mm (1.38 in.)
9 - Entrada de fuente de alimentación 24 V CC / Conector de terminales de relé de alarma - CN7
10 - Interruptor Run/Stop
11 - 2 puertos Ethernet commutados - CN2 - CN3
12 - 1 puerto Ethernet - CN1
13 - Puerto Ethernet/Sercos - CN1
14 - LED de estado
15 - Conector de bus TMS
16 - Cubierta protectora
17 - Gancho de sujeción (bloqueo opcional no incluido)
18 - Piezas de fijación
19 - Bloques de terminales de resorte extraíbles

- (tr) 1 - SD Kart yuvası - CN4
2 - USB mini-B programlama bağlantı noktası - CN5
3 - Seri hat bağları noktası - CN6
4 - Girişler/Çıkışlar terminal konektörü - CN8
5 - TM3 veri yolu konektörü
6 - G/C durum LED'leri
7 - Kodlayıcı konektörü - CN9
8 - 35 mm (1,38 inç) için klipli kilit üst başlık bölümü rayı (DIN rayı)
9 - 24 Vdc güç kaynağı girişi / Alarm rôle terminali konektörü - CN7
10 - Run/Stop anahtarları
11 - 2 Ethernet değiştirilebilir bağlantı noktaları - CN2 - CN3
12 - 1 Ethernet bağlantı noktaları - CN1
13 - Ethernet / Sercos bağlantı noktaları - CN1
14 - Durum LED'leri
15 - TMS veri yolu konektörü
16 - Koruyucu kapak
17 - Kilitleme kancası (isteğe bağlı kilit birlikte verilmeyez)
18 - Ek parçaları
19 - Çıkarılabilir yay terminal blokları

- (kk) 1 - SD картасының науасы - CN4
2 - шағын USB - В бағдарламалай порты - CN5
3 - Сериялық жөлілік порты - CN6
4 - Кірістер/шығыстар түйіспесінің қосқышы - CN8
5 - TM3 шина қосқышы
6 - I/O күйінің ЖД
7 - Кодтау кураулының коннекторы - CN9
8 - 35 мм (1,38 дюйм) жогары қакпақтың айқас багыттауышының ысырма құллы (DIN катушкасы)
9 - 24 В тұрақты ток күтімен қамту кірісі / дабып релеңінің түйіспе қосқышы - CN7



- (fr) 1 - Emplacement pour carte SD - CN4
2 - Port de programmation USB mini-B - CN5
3 - Port de ligne série - CN6
4 - Connecteur des bornes d'entrées/sorties - CN8
5 - Connecteur de bus TM3
6 - Voyants d'état des E/S
7 - Connecteur du codéur - CN9
8 - Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)
9 - Connecteur d'entrée d'alimentation 24 Vcc/ de relais d'alarme - CN7
10 - Interrupteur Run/Stop
11 - 2 ports Ethernet commutés - CN2 - CN3
12 - 1 port Ethernet - CN1
13 - Port Ethernet / Sercos - CN1
14 - Voyants d'état
15 - Connecteur de bus TMS
16 - Capot de protection
17 - Crochet de verrouillage (verrou facultatif non fourni)
18 - Pièces de fixation
19 - Borniers à ressort amovibles

- (it) 1 - Slot per scheda SD - CN4
2 - Porta di programmazione USB mini-B - CN5
3 - Porta per linea serie - CN6
4 - Connettore terminale ingressi/uscite - CN8
5 - Connnettore bus TM3
6 - LED di stato I/O
7 - Connnettore encoder - CN9
8 - Graffa di aggancio per guida da 35 mm (1.38 in.) a sezione top hat (guida DIN)
9 - Ingresso alimentazione a 24 Vcc / Connnettore terminale relè allarme - CN7
10 - Interruttore Run/Stop
11 - Porta Ethernet commutata CN2 - CN3
12 - Porta Ethernet 1 - CN1
13 - Porta Ethernet / Sercos - CN1
14 - LED di stato
15 - Connnettore bus TMS
16 - Coperchio di protezione
17 - Gancio di chiusura (lucchetto opzionale non incluso)
18 - Parti di fissaggio
19 - Morsettiera rimovibile a molla

- (pt) 1 - Slot do cartão SD - CN4
2 - Porta de programação mini-B USB - CN5
3 - Porta de linha da série - CN6
4 - Conector do terminal de entradas/saídas - CN8
5 - Conector de barramento TM3
6 - LEDs de status de E/S
7 - Conector de codificador - CN9
8 - - Tranca de encaixe para trilho da seção superior de 35 (1.38 pol.)
9 - Entrada de fonte de energia de 24 Vdc / conector do terminal do relé de alarme - CN7
10 - Chave R/S
11 - 2 portas comutadoras Ethernet - CN2 - CN3
12 - 1 porta Ethernet - CN1
13 - Porta Ethernet / Sercos - CN1
14 - LEDs de status
15 - Conector de barramento TMS
16 - Tampa de proteção
17 - Gancho de trava (trava opcional não incluída)
18 - Peças de fixação
19 - Blocos terminais com mola removíveis

- (ru) 1 - Слот SD-карты - CN4
2 - - Программирующий порт USB мини-В - CN5
3 - Порт последовательной линии - CN6
4 - Клеммный разъем входа/выхода - CN8
5 - Шинный разъем TM3
6 - Светодиодные индикаторы состояния ввода/вывода
7 - Разъем энкодера - CN9
8 - - Пристегивающийся фиксатор для 35 мм (1,38 дюйма) рейки таврового профиля (DIN-рейка)
9 - Источник электропитания 24 В пост. тока / клеммный разъем реле аварийной сигнализации - CN7
10 - Тумблер пуска/останова
11 - 2 переключаемых порта Ethernet - CN2 - CN3
12 - 1 порт Ethernet - CN1
13 - Порт Ethernet / Sercos - CN1
14 - Светодиоды состояния
15 - Шинный разъем TMS
16 - Защитная крышка
17 - Фиксирующие крюк (дополнительный фиксатор не входит в комплект)
18 - Детали крепления
19 - Съемные клеммные колодки с пружинным зажимом

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ECKERTY

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Use the sensor and actuator power supplies only for supplying power to the sensors or actuators connected to the module.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable regulations and standards.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as No Connection (N.C.).

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Bei Gefahr für Personal und/oder Geräte sind geeignete Sicherheitssperren zu verwenden.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatz geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Verwenden Sie die Sensoren- und Aktorennetzteile ausschließlich zur Spannungsversorgung der an das Modul angeschlossenen Sensoren oder Aktoren.
- Netzleitung und Ausgangsschaltungen müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften für den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Geräts verdrahtet und mit einer Sicherung geschützt sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Dieses Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "No Connection" (N.C.) / (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- In caso di rischio di danni alle persone e/o alle apparecchiature, utilizzare i necessari interlocki di sicurezza cablati.
- Instalare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Utilizzare gli alimentatori dei sensori e degli attuatori solo per alimentare i sensori e gli attuatori collegati al modulo.
- La linea di alimentazione e i circuiti di uscita devono essere cablati e dotati di fusibili in conformità con i requisiti delle norme locali e nazionali applicabili relative alla corrente e alla tensione nominale dell'apparecchiatura specifica.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la sicurezza e in conformità alle regolamentazioni e standard in vigore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI

- Personel ve/veya ekipman için teliqli bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı arıçalanma ortamı için uygun sınıflandırılmaya sahip ve anahtarları veya araçlı bir kilitleme mekanizması güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içinde monte ederek çalıştırın.
- Güç hattı ve çıkış devrelerin için, söz konusu ekipmanın anna akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullanılmalıdır.
- Yalnızca modüle bağlı sensörlerle ve aktüatörlere güç sağlayamak için sensör ve aktüatör güç kaynaklarını kullanın.
- Ekipman fonksiyonel güvenli ekipmanı olarak atanmadığı ve yürürlükteki düzenlemelere ve standartlara uyulmadığı sürece bu ekipmanı güvenliğin kritik olduğu makine fonksiyonlarında kullanmayın.
- Bu ekipmanı parçalarına ayırmayın, onarmayın ve modifiye etmeyin.
- Ayrılmış, kullanılmayan bağlarılara veya "No Connection" (Bağlantı Yok, N.C.) olarak gösterilen bağlantılarla herhangi bir kablo bağlamayın.

Bu talimatlara uymamasi ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasar yol açabilir.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды и фиксируемом с помощью запорного механизма, блокируемого ключом или специальным инструментом.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Используйте источники электропитания датчика и исполнительного механизма только для подачи питания на датчики и исполнительные механизмы, подключенные к модулю.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection" (N.C.) ("Соединение отсутствует").

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.



Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Oprnaty

Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN / Guida della sezione profilata Top hat Trilho da seção de fixação / Üst başlık bölümü rayı

顶帽式区段导轨 / Рейка таврового профиля / Жогарғы бет бөлімінің бағыттағышы



Mounting on panel with attachment parts / Montage sur panneau avec pièces de fixation / Befestigung auf einer Montageplatte mit Befestigungsteilen / Montaje en un panel con piezas de fijación / Montaggio su pannello con parti di fissaggio / Montagem no painel com peças de fixação / Ek parçaları ile panele montaj / 使用附件安装在面板上 / Установка на панели с использованием деталей крепления / Бөлшектері бар панельге орнату



NOTE: See the hardware guide for temperature derating when mounting the product other than horizontally.

Consultez le guide de référence du matériel pour en savoir plus sur la réduction de charge de température lors du montage non horizontal du produit.

Informationen zum Herabsetzen der Temperatur bei einer anderen Montage als horizontal finden Sie im Hardwarehandbuch.

Consulte la guía de hardware para ver el descenso de temperatura si el producto no se monta en posición horizontal.

Vedere la guida hardware per informazioni sul declassamento di temperatura quando non si installa il prodotto in posizione orizzontale.


Consulte o guia de hardware para informações sobre diminuição de temperatura quando montar o produto numa posição que não seja na horizontal.

Ürünü yatay konum dışında monte ederken sıcaklık güç düşürmesi için hardware kılavuzuna bakın.

产品采用非水平安装方式时的相关温度降额，请参见硬件指南。

См. процедуру снижения рабочей температуры при монтаже изделия в негоризонтальном положении в руководстве по аппаратному обеспечению.

Құрылыштың көлдененнен басқа күйде орнату кезінде температуралы тәмендету үшін жабдық нұсқаулығын қараңыз.



A CN7

Pitch 5.08 mm / Pas de 5,08 mm / Raster 5,08 mm / Paso de 5,08 mm / Passo 5,08 mm / Espaçamento 5,08 mm / Aralik 5,08 mm / 螺距 5.08 毫米 / Шаг 5,08 мм
Аралық 5,08 мм

mm in.	7 0.28	—	—	—	—	—	—	—
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16

B CN8


Pitch 3.81 mm / Pas de 3,81 mm / Raster 3,81 mm / Paso de 3,81 mm / Passo 3,81 mm / Espaçamento 3,81 mm / Aralik 3,81 mm / 螺距 3.81 毫米 / Шаг 3,81 мм
Аралық 3,81 мм

mm in.	9 0.35	—	—	—	—	—	—	—
mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.14...0.5	2 x 0.14...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	26...16	26...16	22...16	22...20	2 x 26...20	2 x 26...20	2 x 24...22	2 x 20

Use copper conductors only / N'utilisez que des conducteurs cuivre / Nur Kupferleiter verwenden / Sólo utilice conductores de cobre / Usare unicamente conduttori in rame
Use somente condutores de cobre / Yalnızca bakır iletkenler kullanın / 仅使用铜导线 / Допускается использование только медных проводников. / Тек мыс өткізгіштерді пайдаланызы.

A Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Fuente de alimentación / Alimentatore / Fornecimento de energia / Güç Kaynağı / 电源 Электропитание / Қуат көзі

CN7





(1) Alarm Relay / Relais d'alarme / Alarmrelais / Alarm Relay
Relé de alarma / Relè allarme / Relé de alarme / Alarm Rölesi
报警继电器 / Реле аварийной сигнализации / Дабыл релеси.


(*): Type T fuse / Fusible de type T / Sicherung Typ T / Fusible tipo T
Fusibile tipo T / Tipo de fusível T / Tipi sigorta / T型熔断器
Плавкий предохранитель типа Т / Т түріне жататын сақтандырыш

B CN8

Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Ingressi digital
Entradas digitais / Dijital girişler / 数字量输入 / Цифровые входы / Сандақ кірістер




I0..I3
Fast input wiring
Câblage des entrées rapides
Verdrahtung des schnellen Eingangs
Cableado de entradas rápidas
Cablaggio ingresso rapido
Fiação de entrada rápida
Hızlı giriş kablolari
快速输入接线
Проводка скоростных входов
Жылдам кіріс сымдары




* Type T fuse / Fusible de type T / Sicherung Typ T / Fusible tipo T / Fusible tipo / Tipo de fusivel T / T tipi sigorta / T型熔断器
Плавкий предохранитель типа Т / Т түріне жататын сақтандырышы.

**Transistor outputs / Sorties statiques / Transistorausgänge / Salidas de transistor
Uscite transistor / Saídas do transistor / Transistor çıkışları / 晶体管输出 / Выходы транзистора
Транзистор шығыстары**








Q0..Q3
Fast output wiring
Câblage des sorties rapides
Schnelle Ausgangsbeschaltung
Cableado de salidas rápidas
Cablaggio uscita rapida
Flaçao de saída rápida
Hızlı çıkış kablolari
快速输出接线
Проводка скоростных выходов
Жылдам шығыс сымдары



** Use an appropriate type T fuse for the load, not to exceed 2.5A / Utilisez un fusible de type T adapté à la charge, ne dépassant pas 2.5A / Verwenden Sie eine Sicherung des Typs T, die für die Last geeignet ist (nicht mehr als 2,5A) / Utilice un fusible adecuado de tipo T para la carga, que no supere los 2,5A / Utilizzare un fusibile di tipo T appropriato per il carico, per non superare 2,5 A / Use um fusível do tipo T adequado para a carga, que não exceda 2,5A / Yük için uygun bir T tipi sigortayı bağlayın, 2,5A'yi aşmayın / 针对负载使用适当的 T 型熔断器，规格不超过 2.5A / Используйте подходящий плавкий предохранитель типа Т для нагрузки, не более 2,5А / 2,5А аспайтын жүктеме үшін Т тәрізді тиісті сақтандырышты пайдаланыңыз.

C Encoder - CN9



* Use an appropriate type T fuse for the load, not to exceed 2.5A / Utilisez un fusible de type T adapté à la charge, ne dépassant pas 2.5A / Verwenden Sie eine Sicherung des Typs T, die für die Last geeignet ist (nicht mehr als 2,5A) / Utilice un fusible adecuado de tipo T para la carga, que no supere los 2,5A / Utilizzare un fusibile di tipo T appropriato per il carico, per non superare 2,5 A / Use um fusível do tipo T adequado para a carga, que não exceda 2,5A / Yük için uygun bir T tipi sigortayı bağlayın, 2,5A'yi aşmayın / 针对负载使用适当的 T 型熔断器，规格不超过 2.5A / Используйте подходящий плавкий предохранитель типа Т для нагрузки, не более 2,5А / 2,5А аспайтын жүктеме үшін Т тәрізді тиісті сақтандырышты пайдаланыңыз.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTENZA/ATENÇÃO/UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE	RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE	ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR	POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO	RISCHIO DI SURRESCALDAMENTO E INCENDIO
<ul style="list-style-type: none"> Do not connect the equipment directly to line voltage. Use only isolating PELV or SELV power supplies to supply power to the equipment. 	<ul style="list-style-type: none"> Ne connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur. N'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Geräte dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. Verwenden Sie für die Spannungs-zufuhr für die Geräte nur isolierte PELV- oder SELV-Spannungsversorgungen. 	<ul style="list-style-type: none"> No conecte el equipo directamente a la tensión de línea. Utilice sólo fuentes de alimentación PELV o SELV aisladas para proporcionar alimentación al equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> Non collegare l'apparecchiatura direttamente alla tensione di linea. Alimentare le apparecchiature, solo con tensioni isolate ultrabbasse PELV o SELV.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.	Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.	El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.	Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
RISCO DE SOBREAQUECIMENTO E INCÉNDIO	AŞIRI ISIMMA VE YANGIN OLASILIĞI	过热和火灾隐患	ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА	ҚЫЗЫП КЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ ҮҚИМДАЛДЫҒЫ БАР
<ul style="list-style-type: none"> Não conecte os equipamentos diretamente à voltagem de linha. Use somente fornecimentos de energia com PELV ou SELV de isolamento para fornecer energia ao equipamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Ekipmanı doğrudan hat voltajına bağlamayın. Ekipmana güç sağlamak için sadece izoleli PELV veya SELV güç kaynakları kullanın. 	<ul style="list-style-type: none"> 切勿将设备直接连接到线路电压。 请仅使用 PELV 或 SELV 隔离电源为设备供电。 	<ul style="list-style-type: none"> Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения. Для электропитания модулей используйте только изолируемые источники электропитания ЗСНН или БСНН. 	<ul style="list-style-type: none"> Жабдықтарды тікелей жеп кернеүінде жалғамызы. Жабдықтарға қут беру үшін тек тек оқшаулайтын PELV немесе SELV қут көздерін пайдаланыңыз.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.	Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.	不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。	Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.	Бұл нұсқауларды орынданмаға елімеге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.

NOTE: For compliance to UL requirement, use only SELV type Class II power supplies limited to 100 VA maximum.

Conformément aux exigences UL, n'utilisez que des alimentations Classe II de type SELV, limitées à 100 VA maximum.

Zur Gewährleistung der Konformität mit den Standards UL und CSA sind ausschließlich Spannungsversorgungen vom Typ Sicherheitskleinspannung (SELV) der Klasse II mit einer Beschränkung auf maximal 100 VA zu verwenden.

Para cumplir los requisitos de UL, utilice únicamente fuentes de alimentación de tipo SELV y Class II con un límite máximo de 100 VA.

Per conformità ai requisiti UL, utilizzare solo alimentatori in Class II tipo SELV limitati a max. 100 VA.

Para conformidade com os requisitos da UL, use somente fontes de energia de Class II do tipo SELV limitadas a um máximo de 100 VA.

UL / CSA uyumu için, yalnızca en fazla 100 VA ile sınırlı SELV tipi SINIF 2 güç kaynaklarını kullanın.


为了遵守 UL/CSA, 只能使用 SELV 型 2 级电源, 最大限制为 100 VA。

для обеспечения соответствия требованиям UL/CSA используйте только источники электропитания типа БСНН КЛАССА 2 макс. 100 ВА.


UL / CSA сәйкестік үшін тек 100 ВА максимуммен шектелген SELV түріне жататын 2 СЫНЫПТЫ қут көздерін пайдаланыңыз.

Grounding the M262 System / Mise à la terre du système M262 / Erdung des M262-Systems / Conexión a tierra del sistema M262 Messa a terra del sistema M262 / Aterrramento do sistema M262 / M262 Sistemini Topraklama / M262 系统接地 Заземление системы M262 / M262 жүйесін жерге тұйықтау

DIN rail mounting / Montage du rail DIN / Montage der DIN-Schiene
Montaje de segmento DIN / Montaggio su guida DIN
Montagem do trilho DIN / DIN rayi montajı / DIN 导轨安装
Монтаж DIN-рейки / DIN катушкасын орнату




Panel surface mounting / Montage à la surface d'un panneau / Montage auf einer Schalttafel / Montaje en la superficie de un panel / Montaggio su pannello
Montagem na superfície do painel / Panel yüzeyi montajı / 面板表面安装
Монтаж на поверхности панели / Панель бетін орнату




(1) Functional ground (FE) / Terre fonctionnelle (FE) / Funktionserde (FE) / Tierra funcional (FE) / Messa a terra funzionale (FE) / Aterramento funcional (FE)
İşlevsel topraklama (FE) / 功能性接地 (FE) / Функциональное заземление (FE) / Функционалды жерге тұйықтау (FE)

USB mini-B





Ethernet 1 / Sercos (TM262M●)

N°	100BASE-T
1	TD +
2	TD -
3	RD +
4	-
5	-
6	RD -
7	-
8	-





Ethernet 2

N°	100BASE-T	1000BASE-T
1	TD +	DA +
2	TD -	DA -
3	RD +	DB +
4	-	DC +
5	-	DC -
6	RD -	DB -
7	-	DD +
8	-	DD -



Serial line / Ligne série / Serielle Leitung / Línea serie/Linea seriale / Linha serial / Seri hat / 串行线路 / Последовательная линия / Сериялық жөн

N°	RS232	RS485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	N.C.	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	N.C.	N.C.
7	N.C.	N.C.
8	Common	Common



N.C. : No Connection / Non connectée / Nicht angeschlossen
Sin conexión / Nessuna connessione / Sem conexão
Bağlantı Yok / 无连接 / Соединение отсутствует / Қосылым жок

WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTENZA/ATENÇÃO/UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ECKEPTY
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as "No Connection (N.C.)".

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "Not Connected" (N.C. / Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare cavi ai morsetti non utilizzati e/o ai morsetti indicati come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI

Kabloları kullanılmayan terminalere ve/veya "No Connection (Bağlantı Yok, N.C.)" olarak belirtilen terminalere bağlamayın.

Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez pas de câbles à des bornes inutilisées ou désignées comme non connectées (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a terminales que no se utilicen ni a terminales con la indicación "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO

Não conecte fios a terminais não utilizados e/ou terminais indicados como "Não conectado (N.C.)".

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

意外的设备操作


请勿将电线连接到不使用的终端和/或标记为“无连接 (N.C.)”的终端上。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。


ЖАБДЫҚТЫң КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ИСТЕУІ

Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (N.C.) (Қосылым жоқ (К.Ж.))" деп көрсетілген түйіспелерге жалғамаңыз.

Бұл нұсқаударды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

SD Card / Carte SD / SD-Karte / Tarjeta SD / SD Card / Cartão SD / SD Karte / SD 卡 / SD-карта / SD картасы**TMASD1**

- (1): Read only / Lecture seule / schreibgeschützt / sólo lectura di solo lettura somente leitura / salt okunur / 只读 / 只读 / 只读
 (2): Read/Write enabled / Lecture/Ecriture activées / Lese-/Schreibzugriff
 Lectura/escripción habilitadas / Attivata in Lettura/Scrittura / Leitura Gravação ativada / Okuma/Yazma etkin / 读/写已启用 / Чтение/запись включены / Oky/жазу қосылған.



部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子线路板 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
线缆和线缆附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.