

Fiche produit

Caractéristiques

XE2SP4151

Preventa - bloc de contact à encliqueter - pour inter. pédale 1 ou 2 pas - 1O+1F



Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Bloc de contact à encliqueter
Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de contacts
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Pièces de rechange
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Interrupteur à double effet Interrupteur à simple effet
Ordre du contact	Premier Premier ou deuxième

Complémentaires

Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Poids du produit	0,02 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.