

# Wheel Brush S6 50x10mm Silicon Carbide G320 Crimped 0.6mm - 3 pc

## BROSSES BOISSEAU POUR MEULEUSE DROITE - FILS ONDULÉS

- Les brosses circulaires sont utilisées pour le nettoyage général, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l'ébavurage léger et l'élimination de la corrosion et de la peinture.
- Brosses circulaires en fil d'acier : pour enlever la rouille et la peinture et nettoyer les cordons de soudure.
- Brosses circulaires en fil inox : pour éliminer les couleurs de revenu sur les cordons de soudure en acier inoxydable. Le fil inox empêche la contamination et la formation de rouille.
- Brosses abrasives (carbure de silicium et grain céramique) : pour l'ébavurage de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Utilisez le grain céramique pour une agressivité plus élevée.
- Brosse très flexible pour une adaptation optimale au contour de la pièce et une finition de surface fine.
- Conception serrée pour une durée de vie prolongée.
- Convient aux meuleuses droites avec une vitesse maximale comprise entre 15 000 et 20 000 tr/min.



∅ (mm)	50
Article Number	4932501712
Clous gauge	0.6mm
Conditionné par	3
Emmanchement ∅ mm	6 mm emmanchement queue lisse
Epaisseur (mm)	10
Grain	320
Type de fil	Grain de carbure de silicium
Vitesse max. (tr/min)	15000