# Kit LNB large bande + émetteur optique O-IRS/OTX/K

- Convertit les quatre bandes satellites et le signal FM-DAB-DTT
- Capable d'alimenter au travers d'un réseau passif de distribution fibre, 16 points de distribution.
- Niveau de sortie optique +7 dBm +/- 0.5 dB.
- Couplage du terrestre FM-DAB-DTT (88-694 MHz)
- Longueur d'onde 1310nm



Cette nouvelle technologie brevetée, permet de créer pour la partie satellite une seule bande de fréquences entre dans laquelle sont empilées les polarisations H et V. Cette nouvelle bande de fréquences ainsi créée est modulée en signaux optiques grâce à un laser interne à l'émetteur optique d'une longueur d'onde de 1310nm. Le LNB large bande est alimenté au travers de l'emetteur optique (O-IRS/OTX) par le câble coaxial de chaque polarisation H et V .

<u>NOTA</u>: Brancher l'alimentation des modules uniquement si le signal est présent à l'entrée du module. Dans le cas contraire, la CAG ne fonctionnera pas correctement et les signaux seront dégradés.

Caractéristiques techniques

earacion in 1900 recining 500	
	O-LNWB
Nombre de sorties	2
Fréquences d'entrée	10.7 - 12.75 Ghz
Fréquences de sortie	290 - 2340 MHz
Gain	50 -62 dB
Facteur de bruit	0.5 dB
Polarisations	Verticale et Horizontale
Fréquence oscillateur	10.41 GHz
Consommation	125 mA Max.
Température de fonctionnement	-30 à + 60 °C
Connectique	2 x F

Caractéristiques techniques

<u>earacierisiiques reciriiques</u>	
	O-IRS/OTX
Fréquences entrées satellites	290 - 2340 MHz
Longeur d'onde	1310 nm +/- 20
Niveaux d'entrée SAT	70 à 85 dBµV pour 40 TPS
Puissance de sortie	+7 dBm
Connecteurs de sortie	FC/PC
Fréquences entrée terrestre	88 - 694 MHz
Niveau d'entrée TERR	70 dBμV
Connectiques d'entrées	F
Alimentation pour préamplificateur	12 V
Alimentation LNB (large bande)	12 V (vertical)
Consommation externe maxi.	500 mA
Alimentation	20 V incluse
Consommation (mA)	350 mA Maxi. (sans LNB)
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Dimensions (l x h x p) (mm)	160 x 160 x 27

## Kit LNB large bande + émetteur optique O-IRS/OTX/K

### Installation et mise en service :

Le produit O-IRS/OTX a été conçu pour être monté soit sur le mât de la parabole (en utilisant le matériel fourni) ou à l'intérieur, sur un mur ou dans un coffret.

#### A) Connection de la fibre:

- 1) Nettoyer le connecteur de sortie fibre et vérifier la présence du signal avec un mesureur optique.
  - La puissance optique en sortie du O-IRS/OTX est de +7 dBm +/- 0.5 dB.
- 2) Nettoyer le connecteur optique présent sur le câble et brancher le connecteur à l'O-IRS/OTX en vous assurant que le détrompeur est bien aligné.
- 3 ) Dans le cas d'un branchement à l'extérieur, vous assurer de l'étanchéité de votre connection
- 4) La fibre utilisée doit être monomode et adaptée à l'environnement de l'installation.

#### B) Connection des câbles coaxiaux:

- 1) Les entrées V et H doivent être correctement connectées aux sorties V et H d'un LNB large bande.
- 2) L'alimentation du LNB large bande est assuré par l'O-IRS/OTX sur la sortie V= 12V. (l'intensité maxi. est de 500mA (terrestre inclu).
- 3) La tension délivrée par l'O-IRS/OTX pour l'alimentation éventuelle d'un préamplificateur est de 12V. Le signal terrestre doit être obligatoirement filtré et amplifié pour une performance optimale.
- 4) Si le câble terrestre est raccordé à un produit non protégé contre une tension, alors un stop courant doit être installé entre l'O-IRS/OTX et le produit.

#### C) Alimentation:

- 1) l'O-IRS/OTX peut être directement alimenté par le connecteur F en utilisant une alimentation 20V, avec l'adaptateur Jack-F.
- 2) Assurez-vous que l'adaptateur secteur est facilement accessible.
- 3) La LED sur l'O-IRS/OTX indique qu'il est correctement alimenté. La LED doit être verte et non clignotante.
- 4) La consommation de l'O-IRS/OTX est de 350 mA (hors LNB et préamplificateur).

