



Mise en garde

Entretien d'une installation de VMC gaz :

L'article 1 de l'arrêté du 25 avril 1985 impose un entretien périodique des installations de VMC gaz par un ou plusieurs professionnels, qualifiés.

L'article 2 de l'arrêté du 25 avril 1985 impose au moins une fois par an la vérification de l'état et du fonctionnement des bouches d'entrée d'air et d'extraction ainsi que leur entretien ou leur échange standard éventuel.

Ce produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être apporté dans une déchetterie ou à un revendeur.

ALDES adhère à un éco-organisme qui met des centres de collecte à disposition : www.ecosystemes.fr



En l'état de nos connaissances, cet article ne contient pas de substance candidate à autorisation à plus de 0,1% de son poids selon la liste du 1^{er} novembre 2008.

Notice d'utilisation

BAZ PILOT




www.aldes.com

Principe de la VMC gaz simple flux

(Ventilation mécanique contrôlée)

L'air extérieur (air neuf) entre par les entrées d'air situées dans les chambres et séjour, traverse le logement (passage sous les portes) et, après avoir recueilli les polluants, est extrait via les bouches d'extraction (situées en cuisine, WC et salle de bain) grâce au ventilateur. La bouche d'extraction de la cuisine (BAZ pilot), raccordée à la chaudière, permet également l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.




2

Utilisations :

Raccordée au réseau VMC et à la chaudière, la BAZ Pilot permet d'assurer le débit de base ventilation, le débit d'extraction des gaz brûlés et le débit de pointe.

Commande du débit de pointe :
Pour actionner le débit de pointe, appuyer sur le bouton relié à la bouche.
Au bout de 30 mn, le débit revient en mode « piloté » par la chaudière.



Mise en garde

Conseils d'utilisation pour le bon fonctionnement de la VMC Simple flux:

- Ne jamais obturer ou enlever les entrées d'air et les bouches d'extraction.
- Ne jamais boucher le passage d'air sous les portes.
- Ne jamais raccorder une hotte motorisée à la VMC.
- Ne jamais arrêter la ventilation.

3