

### **Lighting Components International**

LCI - 2 rue René Schickelé - 67000 Strasbourg - France Tél.: +33 (0)3 88 24 18 05 - Fax: +33 (0)3 88 36 74 58 contact@lci-lighting.com - www.lci-lighting.com

### MANUEL D'UTILISATION


**5036050 -** HUBLOT PLAT IP54 CII - 12-15-18W / 3000-4000-6000K - Ø220mm

**5036052 -** HUBLOT PLAT IP54 CII - 15-18-24W / 3000-4000-6000K - Ø280mm

**5036054 -** HUBLOT PLAT IP54 CII - 18-24-30W / 3000-4000-6000K - Ø330mm

Code	5036050			5036052			5036054		
Désignation	HUBLOT PLAT IP54 CII - 12-15-18W / 3000-4000- 6000K - Ø220mm			HUBLOT PLAT IP54 CII - 15-18-24W / 3000-4000- 6000K - Ø280mm			HUBLOT PLAT IP54 CII - 18-24-30W / 3000-4000- 6000K - Ø330mm		
Puissance (W)	12W	15W	18W	15W	18W	24W	18W	24W	30W
Tension d'entrée (AC)	165-265Vac								
Facteur de puissance	>0,9								
Température de couleur	3000-4000-6000K								
Flux lumineux	1800lm			2400lm		3000lm			
Dimensions	50 x Ø220mm			50 x Ø280mm		50 x Ø330mm			
Angle	120°								
Durée de vie	25 000 h								
Indice de protection	IP54								
Température de fonctionnement (Ta)	-20 à +50°C								
IRC	80								

### Schéma




## **Fonctions**

Changement de température de couleur



Changement de puissance

# **INSTALLATION**



<sup>\*</sup> uniquement pour le modèle 5036054



## **REMARQUES**

- · Avant d'utiliser ou d'installer le produit, lire attentivement les instructions et respecter les règles de sécurité.
- S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé. S'il l'est, ne pas l'utiliser. Ne pas essayer de le réparer ou de le démonter. La source lumineuse contenue dans cet appareil ne doit être remplacée que par le fabricant.
- Avant installation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée.
- L'installation, l'entretien et la maintenance doivent être effectués par un technicien professionnel.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels et matériels.
- Si l'appareil est endommagé suite au non-respect de ces instructions, la garantie sera annulée.

## **AVERTISSEMENTS**



- L'alimentation doit être coupée avant toute opération d'installation, de maintenance ou d'entretien.
- Veiller à installer et à utiliser l'appareil de la façon décrite dans ce manuel.
- Ne jamais démonter ou apporter une quelconque modification à l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de chute de l'appareil.
- Toute utilisation en dehors de la plage de température de -20°C à +50°C réduira la durée de vie de l'appareil.