



HXA053H

Bobine manque tension retardée 110-120VAC

Caractéristiques techniques

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture 0

Nombre contact auxiliaire à fermeture 0

Nombre contact auxiliaire inverseur 0

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m

Identification

meta_keyword

Accessoire ; Disjoncteur ; Boitier moulé;Disjoncteurs et interrupteurs ; Coupe circuits ; Commutateurs ; Sélecteurs ; Contacteurs ;