

**EMR6-IF1-A-1**  
**EMR6-IF15-A-1**



(DE) Betriebs- und Montageanleitung  
**Einphasige Fensterstromüberwachungsrelais, EMR6 Reihe**  
**Hinweis:** Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält sämtliche Detailinformationen zu allen Typen der Produktreihe und kann auch nicht jeden Einsatzfall der Produkte berücksichtigen. Alle Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufzufassen. Weiterführende Informationen und Daten erhalten Sie in den Katalogen und Datenblättern der Produkte, über die örtliche Eaton-Niederlassung sowie auf der Eaton Homepage unter [www.eaton.eu](http://www.eaton.eu). Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsfällen gilt der deutsche Text.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer aux catalogues et aux fiches techniques des produits, à votre agence Eaton ou sur notre site [www.eaton.eu](http://www.eaton.eu). Sous réserve de modifications techniques. En cas de divergences, le texte allemand fait foi.

Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique et en conformité avec les prescriptions nationales (p.e. VDE, etc.). Avant l'installation de cet appareil veuillez lire l'intégralité de ces instructions. Ne pas connecter de conducteur aux bornes non marquées.

(ES) Instrucciones de montaje y de servicio

**Relés de control de ventana de intensidad monofásica, serie EMR6**

**Nota:** Estas instrucciones no contienen todas las informaciones detalladas relativas a todos los tipos del producto ni pueden considerar todos los casos de operación. Todas las indicaciones son a título descriptivo del producto y no constituyen ninguna obligación contractual. Para más información, consulte los catálogos, las hojas de características, la sucursal local de Eaton o la Web [www.eaton.eu](http://www.eaton.eu). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. En caso de duda, prevalece el texto alemán.

¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados. Es necesario respetar las normas específicas del país (p.e. VDE, etc.). Antes de la instalación lea completamente estas instrucciones. No conectar ningún conductor a los bornes no marcados.

(IT) Istruzioni per l'uso ed il montaggio

**Relè di controllo di minima e massima corrente monofase (a finestra), serie EMR6**

**Nota:** Le presenti istruzioni per l'uso ed il montaggio non contengono tutte le informazioni di dettaglio sull'intera gamma di prodotti e non possono trattare tutti i casi applicativi. Tutte le indicazioni servono esclusivamente a descrivere il prodotto e non costituiscono alcuna obbligazione contrattuale. Per ulteriori informazioni consultare i cataloghi ed i data sheet dei prodotti, o la nostra homepage [www.eaton.eu](http://www.eaton.eu), oppure rivolgersi alla filiale locale di Eaton. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche tecniche. In caso di discrepanze o fraintendimenti fa fede il testo in lingua tedesca.

Avvertenza! Tensione pericolosa! Far installare solo da un elettricista specializzato. Bisogna osservare le specifiche norme nazionali p.e. VDE, etc.). Prima dell'installazione leggere attentamente le seguenti istruzioni. Non collegare nessun conduttore ai morsetti non marcati.

(RU) Инструкция по установке и эксплуатации  
**Однофазное реле контроля верхнего и нижнего пороговых значений тока, серия EMR6**

**Примечание:** Настоящая инструкция по установке и эксплуатации не претендует на полноту содержащейся здесь информации по всем типам изделий серии и не рассматривает все возможности применения настоящего изделия. Вся информация служит исключительно для его описания и не должна рассматриваться в качестве гарантированных характеристик, имеющих юридическую силу. Дополнительную информацию и данные можно получить из каталогов и листа тех. данных на настоящее изделие в местном представительстве компании Eaton, а также на сайте компании Eaton по адресу: [www.eaton.eu](http://www.eaton.eu). Возможны изменения без предварительного уведомления. При возникновении сомнений текст на немецком языке имеет приоритет.

Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком в соответствии с нормативным законодательством (т.к. VDE, итд). Перед установкой элемента внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не подключайте провода к клеммам, не имеющим обозначений.

(ZH) 操作与安装指南

**单相电流双阈值监视继电器, EMR6系列**



**注意:** 本操作指南不包含技术数据和全部应用说明, 所有数据只是具有对产品特性进行说明的作用, 因此不具备法律效力, 详细说明请参考技术样本或联系Eaton当地办事处或浏览Eaton网站 ([www.eaton.eu](http://www.eaton.eu))。如有更改恕不通知, 并以德文为标准。

警告! 危险电压! 仅可由电气专业人员安装且需符合特定的国家规定 (如VDE等)。安装前, 请仔细阅读全部阅读该安装说明, 无标识的端子不可接线。




Technical data:  
T<sub>s</sub> -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)  
IP 20  
Pollution degree 3

Additional information relating to cULus approval:  
For use in Pollution Degree 2 Environment



Information complémentaire relative à la certification cULus:  
Pour utilisation dans un environnement de degré de pollution 2



|   |  |  |
|---|--|--|
| DIN ISO 2380-1 Form A<br>0,8 x 4 mm / 0,0315 x 0,157 in<br>DIN ISO 8764-1 PZ 1<br>Ø 4,5 mm / 0,177 in |  | 0,8...0,8 mm<br>7,08 in  |
| 8 mm<br>0,315"  |  | 1 x 0,5...4,0 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>1 x 20...12 AWG<br>2 x 20...14 AWG |
| 8 mm<br>0,315"  |  | 1 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>1 x 18...14 AWG<br>2 x 18...14 AWG |
| 8 mm<br>0,315"  |  | 1 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>2 x 0,5...1,5 mm <sup>2</sup><br>1 x 18...14 AWG<br>2 x 18...14 AWG |



| Position | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----------|---|---|---|---|
| ON ↑     |   |   |   |   |
| OFF      |   |   |   |   |



Deutsch English

**I Frontansicht mit Bedienelementen**

① Betriebszustandsanzeige mit LEDs  
I: LED rot - Anzeige des Messstroms  
Überstrom  
R: LED gelb - Anzeige der Schaltstellung der Ausgangsrelais  
angezogen  
abgefallen  
U/T: LED grün - Anzeige Steuerspeisung und Zeitablauf  
Steuerspeisung liegt an  
Einschaltverzögerung T<sub>S</sub> aktiv  
Auslöseverzögerung T<sub>v</sub> aktiv

② Einstellung der Schwellwertes max.  
③ Einstellung des Schwellwertes min.  
④ Einstellung der Auslöseverzögerung T<sub>v</sub> (0 s; 0,1-30 s)  
⑤ Einstellung der Einschaltverzögerung T<sub>S</sub> (0 s; 0,1-30 s)

**II DIP-Schalterstellungen**

⑥ DIP-Schalter zur Einstellung von:  
1 ON = Rückfallverzögerung  
OFF = Ansprechverzögerung  
2 ON = Ruhestromprinzip  
OFF = Arbeitsstromprinzip  
3 ON = Speicherung ein  
OFF = Speicherung aus  
4 ON = 2 x 1 Wechsler  
OFF = 1 x 2 Wechsler

Auslieferungszustand:  
Alle DIP-Schalter in Position OFF

**III DIP-Schalterposition**

**IV Anschlussdiagramm**

|                      |                               |                                       |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| A1-A2                | Steuerspeisung U <sub>s</sub> | Control supply voltage U <sub>s</sub> |
| B-C                  | Messstrom                     | Measured current                      |
| 11(15)-12(16)/14(18) | Ausgangsrelais 1              | Output relay 1                        |
| 21(25)-22(26)/24(28) | Ausgangsrelais 2              | Output relay 2                        |

|               |      | Messbereich          |         | Measuring range |                      |
|---------------|------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|
|               |      | B1-C                 | 3-30 mA | B1-C            | 3-30 mA              |
| EMR6-IF1-A-1  | B2-C | 10-100 mA            |         | B2-C            | 10-100 mA            |
|               | B3-C | 0,1-1 A              |         | B3-C            | 0,1-1 A              |
|               | B1-C | 0,3-1,5 A            |         | B1-C            | 0,3-1,5 A            |
| EMR6-IF15-A-1 | B2-C | 1-5 A                |         | B2-C            | 1-5 A                |
|               | B3-C | 3-15 A <sup>1)</sup> |         | B3-C            | 3-15 A <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Bei Messströmen > 10 A ist ein seitlicher Abstand von 10 mm (0.39 in) erforderlich

<sup>1)</sup> In case of measured currents > 10 A, lateral spacing has to be min. 10 mm (0.39 in)

**I Front view with operating controls**

① Indication of operational states with LEDs  
I: LED red - Status indication of the measured current  
Überstrom  
R: LED yellow - Status indication of the output relays  
energized  
de-energized  
U/T: LED green - Status indication of control supply voltage and timing  
Control supply voltage applied  
start-up delay T<sub>S</sub> active  
tripping delay T<sub>v</sub> active

② Adjustment of the threshold value max.  
③ Adjustment of the threshold value min.  
④ Adjustment of the tripping delay T<sub>v</sub> (0 s; 0,1-30 s)  
⑤ Adjustment of the start-up delay T<sub>S</sub> (0 s; 0,1-30 s)

**II DIP switch functions**

⑥ DIP switches for the adjustment of:  
1 ON = OFF-delay  
OFF = ON-delay  
2 ON = Closed-circuit principle  
OFF = Open-circuit principle  
3 ON = Latching function ON  
OFF = Latching function OFF  
4 ON = 2 x 1 c/o contact  
OFF = 1 x 2 c/o contacts

Default setting:  
All DIP switches in position OFF

**III DIP switch position**

**IV Connection diagram**

|                      |                                       |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A1-A2                | Control supply voltage U <sub>s</sub> | Control supply voltage U <sub>s</sub> |
| B-C                  | Measured current                      | Measured current                      |
| 11(15)-12(16)/14(18) | Output relay 1                        | Output relay 1                        |
| 21(25)-22(26)/24(28) | Output relay 2                        | Output relay 2                        |

<sup>1)</sup> In case of measured currents > 10 A, lateral spacing has to be min. 10 mm (0.39 in)

Français Español

**I Face avant et dispositifs de commande**

① Indication de fonctionnement par LED  
I: LED rouge - Indication du courant de mesure surintensité  
sous-intensité  
R: LED jaune - Indication de l'état des relais de sortie actives  
desactives  
U/T: LED verte - Indication de la tension d'alimentation de commande et temporisation  
tension d'alimentation de commande appliquée  
T<sub>S</sub> active  
temporisation de démarrage  
T<sub>v</sub> active  
déclenchement T<sub>v</sub> active

② Réglage de la valeur de seuil max.  
③ Réglage de la valeur de seuil min.  
④ Réglage de la temporisation de déclenchement T<sub>v</sub> (0 s; 0,1-30 s)  
⑤ Réglage de la temporisation de démarrage T<sub>S</sub> (0 s; 0,1-30 s)

**II Fonctions des micro-interrupteurs**

⑥ Micro-interrupteurs pour le réglage de:  
1 ON = Temporisation au repos  
OFF = Temporisation au travail  
2 ON = Fonctionnement en logique négative  
OFF = Fonctionnement en logique positive  
3 ON = Mémorisation activée  
OFF = Sans mémorisation  
4 ON = 2 x 1 inverseurs  
OFF = 1 x 2 inverseurs

Etat de livraison:  
Tous les micro-interrupteurs en position OFF

**III Position des micro-interrupteurs**

**IV Schéma de connexion**

|                      |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| A1-A2                | Tension d'alimentation de commande U <sub>s</sub> | Corriente de medida |
| B-C                  | Courant de mesure                                 | Relé de sortie 1    |
| 11(15)-12(16)/14(18) | Relais de sortie 1                                | Relais de sortie 2  |
| 21(25)-22(26)/24(28) | Relais de sortie 2                                |                     |

|               |      | Gamme de mesure      |         | Rango de medida |                      |
|---------------|------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|
|               |      | B1-C                 | 3-30 mA | B1-C            | 3-30 mA              |
| EMR6-IF1-A-1  | B2-C | 10-100 mA            |         | B2-C            | 10-100 mA            |
|               | B3-C | 0,1-1 A              |         | B3-C            | 0,1-1 A              |
|               | B1-C | 0,3-1,5 A            |         | B1-C            | 0,3-1,5 A            |
| EMR6-IF15-A-1 | B2-C | 1-5 A                |         | B2-C            | 1-5 A                |
|               | B3-C | 3-15 A <sup>1)</sup> |         | B3-C            | 3-15 A <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Dans le cas de courants de mesure supérieures à 10 A, l'espace latérale doit être de 10 mm (0.39 in) au minimum

<sup>1)</sup> Para corrientes de medida > 10 A, dejar un espacio lateral como mínimo de 10 mm (0.39 in)

Italiano Русский

**I Vista frontale con gli elementi di comando**

① LED di visualizzazione dello stato di funzionamento  
I: LED rosso - Indicazione della corrente di misura sovra corrente  
sottocorrente  
R: LED giallo - Indicazione dello stato dei relé d'uscita  
eccitati  
des-eccitati  
U/T: LED verde - Indicazione tensione di comando e stato della temporizzazione  
tensione di comando applicata  
ritardo di inserzione T<sub>S</sub> attivo  
ritardo di intervento T<sub>v</sub> attivo

② Impostazione del valore di soglia max.  
③ Impostazione del valore di soglia min.  
④ Impostazione del ritardo di intervento T<sub>v</sub> (0 s; 0,1-30 s)  
⑤ Impostazione del ritardo di inserzione T<sub>S</sub> (0 s; 0,1-30 s)

**II Funzioni degli interruttori DIP**

⑥ Interruttori DIP per l'impostazione di:  
1 ON = Ritardo alla disconnessione  
OFF = Ritardo all'eccitazione  
2 ON = Funzionamento normalmente chiuso  
OFF = Funzionamento normalmente aperto  
3 ON = Memorizzazione ON  
OFF = Memorizzazione OFF  
4 ON = 2 x 1 contatto di scambio  
OFF = 1 x 2 contatti di scambio

Impostazione di fabbrica:  
Tutti gli interruttori DIP in posizione OFF

**III Posizione degli interruttori DIP**

**IV Schema di collegamento**

|                      |                                    |                    |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| A1-A2                | Tensione di comando U <sub>s</sub> | Corrente di misura |
| B-C                  | Corrente di misura                 | Relè di uscita 1   |
| 11(15)-12(16)/14(18) | Relè di uscita 1                   | Relè di uscita 2   |
| 21(25)-22(26)/24(28) | Relè di uscita 2                   |                    |

|               |      | Campo di misura      |         | Измеряемый диапазон |                      |
|---------------|------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|
|               |      | B1-C                 | 3-30 mA | B1-C                | 3-30 mA              |
| EMR6-IF1-A-1  | B2-C | 10-100 mA            |         | B2-C                | 10-100 mA            |
|               | B3-C | 0,1-1 A              |         | B3-C                | 0,1-1 A              |
|               | B1-C | 0,3-1,5 A            |         | B1-C                | 0,3-1,5 A            |
| EMR6-IF15-A-1 | B2-C | 1-5 A                |         | B2-C                | 1-5 A                |
|               | B3-C | 3-15 A <sup>1)</sup> |         | B3-C                | 3-15 A <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Nel caso in cui la corrente di misura fosse > 10 A, prevedere uno spazio laterale di minimo 10 mm (0.39 in)

中文

**I 前面板操作**

① LED状态指示  
U: 红色LED - 测量电流的状态指示  
过电流  
欠电流  
R: 黄色LED - 输出继电器的动作状态指示  
动作  
复位  
U/T: 绿色LED - 控制供电电压和定时的状态指示  
控制供电电压上电  
启动延时 T<sub>S</sub> 有效  
动作延时 T<sub>v</sub> 有效

② 过电流阈值max. 调节  
③ 欠电流阈值min. 调节  
④ 动作延时时间T<sub>v</sub>调节 (0 s; 0,1-30 s)  
⑤ 启动延时时间T<sub>S</sub>调节 (0 s; 0,1-30 s)

**II DIP开关功能**

⑥ DIP开关调节:  
1 ON = 复位延时  
OFF = 响应延时  
2 ON = 闭路原则  
OFF = 开路原则  
3 ON = 故障保持功能有效  
OFF = 故障保持功能无效  
4 ON = 2 x 1 输出触点  
OFF = 1 x 2 输出触点

默认设置:  
所有DIP开关处于OFF位置。

**III DIP开关位置**

**IV 接线图**

|                      |                       |         |
|----------------------|-----------------------|---------|
| A1-A2                | 控制供电电压 U <sub>s</sub> | 测量电流    |
| B-C                  | 测量电流                  | 输出继电器 1 |
| 11(15)-12(16)/14(18) | 输出继电器 1               | 输出继电器 2 |
| 21(25)-22(26)/24(28) | 输出继电器 2               |         |

|               |      | 测量范围                 |         | Измеряемый диапазон |                      |
|---------------|------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|
|               |      | B1-C                 | 3-30 mA | B1-C                | 3-30 mA              |
| EMR6-IF1-A-1  | B2-C | 10-100 mA            |         | B2-C                | 10-100 mA            |
|               | B3-C | 0,1-1 A              |         | B3-C                | 0,1-1 A              |
|               | B1-C | 0,3-1,5 A            |         | B1-C                | 0,3-1,5 A            |
| EMR6-IF15-A-1 | B2-C | 1-5 A                |         | B2-C                | 1-5 A                |
|               | B3-C | 3-15 A <sup>1)</sup> |         | B3-C                | 3-15 A <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> 如果测量电流 > 10 A, 相邻模块之间必须留有最少 10 mm (0.39 in) 的空间。

<sup>1)</sup> Если величина измеряемого тока > 10 A, то расстояние до др. приборов должно быть не менее 10 мм (0.39 дюймов)

Deutsch

**Arbeitsweise**

Die Fensterstromüberwachungsrelais EMR6-IF können in einphasigen AC- oder DC-Netzen zur gleichzeitigen Über- >I<sup>+</sup> und Unterstromüberwachung „<-I“ eingesetzt werden. Für die Über- und Unterstromüberwachung können (je nach Konfiguration) je ein Wechsler ON oder beide Wechsler parallel verwendet werden. Der zu überwachende Strom (Messwert) wird dazu an den Klemmen B1/B2/B3-C eingesteckt. Die Geräte arbeiten je nach Einstellung nach dem Arbeits- ON oder Ruhestromprinzip ON und können auf Ansprech- ON oder Rückfallverzögerung konfiguriert werden.

**Ansprechverzögerte Fensterstromüberwachung mit parallel schaltenden Wechslern**

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert vor Ablauf der eingestellten Einschaltverzögerung T<sub>S</sub> behalten die Ausgangsrelais ihren aktuellen Zustand bei. Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert nach Ablauf von T<sub>S</sub> wird die Auslöseverzögerung T<sub>v</sub> gestartet, wenn konfiguriert ist. Befindet sich der Messwert nach Ablauf von T<sub>v</sub> noch über bzw. unter dem Schwellwert minus bzw. plus der fixen Hysterese (5%), ziehen die Ausgangsrelais an / fallen die Ausgangsrelais ab. Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert minus bzw. plus die Hysterese, fallen die Ausgangsrelais an / ziehen die Ausgangsrelais an, sofern die Speicherung nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Speicherung bleiben die Ausgangsrelais angezogen ON und fallen erst ab, wenn die Steuerspeisung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen OFF und ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisung aus- und wieder eingeschaltet wird = Reset.

**Rückfallverzögerte Fensterstromüberwachung mit parallel schaltenden Wechslern**

Über- bzw. unterschreitet der Messwert den eingestellten Schwellwert nach Ablauf der eingestellten Einschaltverzögerung T<sub>S</sub> ziehen die Ausgangsrelais an / fallen die Ausgangsrelais ab, wenn konfiguriert ist und bleiben für die eingestellte Auslöseverzögerung T<sub>v</sub> in der jeweiligen Stellung. Unter- bzw. überschreitet der Messwert den Schwellwert minus bzw. plus die fixe Hysterese (5%), wird die Auslöseverzögerungszeit T<sub>v</sub> gestartet, sofern die Speicherung nicht aktiviert ist. Nach Ablauf von T<sub>v</sub> fallen die Ausgangsrelais ab / ziehen die Ausgangsrelais wieder an, sofern die Speicherung nicht aktiviert ist. Bei eingeschalteter Speicherung bleiben die Ausgangsrelais angezogen ON und fallen erst ab, wenn die Steuerspeisung unterbrochen wird / bleiben die Ausgangsrelais abgefallen OFF und ziehen erst wieder an, wenn die Steuerspeisung aus- und wieder eingeschaltet wird = Reset.

Ist der „Schwellwert max“ minus Hysterese < „Schwellwert min“ plus Hysterese eingestellt, so blinken alle LEDs synchron. Die Funktion der Ausgangsrelais bleibt unverändert.

**Funktionsdiagramme**

(Abbildungen siehe Rückseite)

V Fensterstromüberwachung, 1 x 2 c/o ohne Speicherung  
VI Fensterstromüberwachung, 1 x 2 c/o rückfallverzögert ohne Speicherung  
VII Fensterstromüberwachung, 1 x 2 c/o ansprechverzögert mit Speicherung  
VIII Fensterstromüberwachung, 1 x 2 c/o rückfallverzögert mit Speicherung  
IX Fensterstromüberwachung, 2 x 1 c/o ansprechverzögert ohne Speicherung  
X Fensterstromüberwachung, 2 x 1 c/o rückfallverzögert ohne Speicherung  
XI Fensterstromüberwachung, 2 x 1 c/o ansprechverzögert mit Speicherung  
XII Fensterstromüberwachung, 2 x 1 c/o rückfallverzögert mit Speicherung

① Steuerspeisung  
② Schwellwert max.  
③ Hysterese  
④ Messwert  
⑤ Hysterese  
⑥ Schwellwert min.  
⑦ Arbeitsstromprinzip  
⑧ Ausgangsrelais 1  
⑨ LED grün  
⑩ LED rot  
⑪ LED gelb  
⑫ Ruhestromprinzip

>I<sup>+</sup> = 11, 15-12, 16/14, 18 ; <-I<sup>-</sup> = 21, 25-22, 26/24, 28

