



NOTICE D'INSTALLATION - USER MANUAL


ENCASTRE DE SOL LED ES1010 - LED GROUNDLIGHT ES1010

AVERTISSEMENT

La consommation totale d'énergie des lampes en série ne doit pas dépasser la puissance totale de sortie de l'alimentation LED.

WARNING

The total power consumption of series lamps should not exceed the total power output of LED power Supply.



FR 1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Découpez un trou de 29 mm de diamètre dans la surface d'installation.
3. Alimenter uniquement le spot avec une source de 12/24Vdc.
4. Insérez le spot LED dans le trou et faites passer le câble.
5. Si plusieurs spots sont câbler sur une même alimentaiton, réalisez le câblage des spots en montage parallèle.
6. Rétablissez l'alimentation et vérifiez le bon fonctionnement du luminaire.

ES 1. Apague la fuente de alimentación.
2. Corte un orificio de 29 mm de diámetro en la superficie de instalación.
3. Encienda el foco únicamente con una fuente de 12/24Vdc.
4. Inserte el foco LED en el orificio y pase el cable.
5. Si hay varios focos conectados a la misma fuente de alimentación, cablee los focos en conjunto paralelo.
6. Restablezca la energía y verifique que el dispositivo esté funcionando correctamente.

EN 1. Turn off the power supply.
2. Cut a 29mm diameter hole in the installation surface.
3. Only power the spot with a 12/24Vdc source.
4. Insert the LED spotlight into the hole and pass the cable through.
5. If several spotlights are wired to the same power supply, wire the spotlights in parallel assembly.
6. Restore power and check that the fixture is functioning properly.

PT 1. Desligue a fonte de alimentação.
2. Faça um furo de 29 mm de diâmetro na superfície de instalação.
3. Alimente o spot apenas com uma fonte de 12/24Vdc.
4. Insira o refletor LED no orifício e passe o cabo.
5. Se vários refletores estiverem ligados à mesma fonte de alimentação, ligue os refletores em montagem paralela.
6. Restaure a alimentação e verifique se o aparelho está a funcionar corretamente.



- IT** 1. Spegnere l'alimentazione.
2. Praticare un foro del diametro di 29 mm nella superficie di installazione.
3. Alimentare il faretto solo con una sorgente a 12/24Vdc.
4. Inserire il faretto LED nel foro e far passare il cavo.
5. Se più faretti sono collegati allo stesso alimentatore, cablare i faretti in parallelo.
6. Ripristinare l'alimentazione e verificare che l'apparecchio funzioni correttamente.

- DE** 1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Schneiden Sie ein Loch mit 29 mm Durchmesser in die Installationsfläche.
3. Betreiben Sie den Spot nur mit einer 12/24-Vdc-Quelle.
4. Setzen Sie den LED-Strahler in das Loch ein und führen Sie das Kabel hindurch.
5. Wenn mehrere Strahler an die gleiche Stromversorgung angeschlossen sind, verdrahten Sie die Strahler in Parallelschaltung.
6. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

- RU** 1. Выключите питание.
2. Вырежьте отверстие диаметром 29 мм в установочной поверхности.

3. Запитывайте точку только от источника 12/24 В постоянного тока.
4. Вставьте светодиодный прожектор в отверстие и пропустите кабель.
5. Если к одному источнику питания подключено несколько прожекторов, подключайте прожекторы параллельно.
6. Восстановите питание и убедитесь, что прибор работает правильно.

- ZH** 1. 关闭电源。
2. 在安装表面切一个直径 29mm 的孔。
3. 仅使用 12/24V 电源为该点供电。
4. 将 LED 聚光灯插入孔中, 并将电缆穿过。
5. 如果多个聚光灯连接到同一电源, 请将聚光灯并联组装。
6. 恢复电源并检查灯具是否正常工作。

- ITZ** 1. Schakel de stroomtoevoer uit.
2. Snij een gat met een diameter van 29 mm in het installatieoppervlak.
3. Voorzie de spot alleen van stroom met een 12/24Vdc-bron.
4. Steek de LED-module in het gat en voer de kabel erdoorheen.
5. Als er meerdere spots op dezelfde voeding zijn aangesloten, bedraad de spots dan parallel.
6. Herstel de stroomvoorziening en controleer of het armatuur goed functioneert.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !