

La gamme complète largeur maximale passage utile 6,5 m



Code **Description**

Barrières en 24 V DC avec motoréducteur et armoire de commande incorporés

001 G6500 	Barrière en acier galvanisé et laqué avec emplacement pour accessoires.
001 G6501 	Barrière en acier inoxydable AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.

Accessoires pour : 001G6500 - 001G6501

001 G0602	Lisse en aluminium laqué blanc Ø 100 mm L = 6,85 m (ressorts fournis avec cette lisse).
001 G06850	Lisse tubulaire en aluminium peint en blanc Ø 100 mm L = 6,85 m munie de profilé couvre-rainure et de profilé anti-choc.

Accessoires pour : 001G03750 - 001G06850

001 G028401	Cordon lumineux pour lisse (longueur de lisse x 2 + 1 m).
001 G028402	Câble pour le branchement du cordon lumineux.

Accessoire pour : 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501

002 LB38 	Carte pour le branchement de 3 batteries de secours (12 V - 7 Ah non fourni).
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Accessoires pour : 002LB38

3199 PNP612	Batteries de secours 12 V - 7 Ah (prevoir 2 batteries).
--------------------	---------------------------------------------------------

Accessoires pour équilibrage (voir tableau ASSEMBLAGE LISSE ET RESSORTS D'EQUILIBRAGE)

001 G02040	Ressort d'équilibrage ø 40 mm.
001 G04060	Ressort d'équilibrage ø 50 mm.
001 G06080	Ressort d'équilibrage ø 55 mm.

Accessoires

001 G0465	Tablier pour lisses en aluminium laqué (modules de L = 2 m).
001 G02807	Appui fixe pour lisse.
001 G02808	Appui mobile pour lisse.
001 G02809	Bandes rouges réfléchissantes adhésives pour lisses (cond. de 20 pièces).
001 G0468	Support pour l'application sur l'armoire des photocellules 001DELTA-I et 001DELTA-SI.
001 G04601	Adaptateur pour l'application des clignotants série KIARO (le support KIAROS est indispensable).



BARRIERES ROUTIERES

ATTENTION: RESPECTER LES LIMITES D'UTILISATION MENTIONNEES DANS LE CATALOGUE

001G0468 Ne peut être utilisé pour les barrières avec lisse équipée du tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808.
 001G02808 Pour passage utile jusqu'à 3 m au maximum.
 001G03756 Renfort à utiliser OBLIGATOIREMENT avec les lisses pour passages utiles supérieurs à 3 m ou avec cordon lumineux 001G28401.
 Renfort à utiliser OBLIGATOIREMENT avec les lisses pour passages utiles supérieurs à 2,5 m, avec appui mobile 001G02808 ou avec tablier 001G0465.
 001G02807 Appui fixe à utiliser obligatoirement pour passage utile supérieur à 3 m
 001G0465 - 001G02808 Ne peuvent pas être utilisés ensemble.