

UTILISATION

Ensembles de test IP2X pour multimètres et appareils de mesure.

- CEI 61010-2-031.
- EN 61010-2-031.

**REFERENCES**

	Composition
DX-06001	2 pointes de touche noire et rouge. 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge. 2 pinces crocodiles noire et rouge.
DX-06002	2 pointes de touche noire et rouge. 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge. 2 pinces crocodiles noire et rouge. 1 pince crocodile sur flexible rouge.
DX-06003	2 pointes de touche noire et rouge. 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge. 2 pinces crocodiles noire et rouge. 1 pince crocodile sur flexible rouge. 2 cordons à reprise noir et rouge 1 fusible HPC calibre 1 A.