# Guide d'installation rapide de l'onduleur

### Le présent guide d'installation s'applique à l'onduleur sur réseau R6-5-10K-S2-X, R6-5K~10K-S3

Remarque :L'onduleur de séries R6-5-10K-S2-X dispose de 2 MPPT, l'onduleur de séries R6-5K-10K-S3 dispose de 3 MPPT, les méthodes d'installation et de connexion électriques sont identiques aux deux séries.Du fait des contraintes d'espace dans le présent Guide d'installation rapide, les schémas de l'onduleur R6-5-10K-S2-X ont été omis.

### 1. Moyens et espaces d'installation




Fig.1.1 Méthodes d'installation

Fig.1.2 Dégagement d'installation

### 2. Taille du panneau suspend et forage de trou




Fig.2.1 Taille du panneau suspend pour R6-5-10K-S2-X, R6-5-10K-S3




Fig.2.2 Percez des trous de dimensions pour R6-5-10K-S2-X, R6-5-10K-S3

## 3. Installation de l'onduleur




Fig.3.1 Montez le panneau arrière

Fig.3.2 Montez l'onduleur


### 4. Connexion électrique côté CA

Section transversale du conducteur des câbles (mm²)		Diamètre externe du câble	Matériau du conducteur
Champ d'appliction	Valeur recommandée	Diametre externe du cable	Materiau du conducteur
6,0-16,0	10,0	14-20	Cuivre

Tableau 4.1 Connexion électrique côté CA

Section transversale du Longueur maximale du câble (m)				
	conducteur (mm²)	R6-5/6K-S3/ R6-5/6K-S2-X	R6-7/8K-S3/ R6-7/8K-S2-X	R6-9/10K-S3/ R6-9/10K-S2-X
	8	15	11	9
	10	18	14	11

Tableau 4.2 Longueur maximale du câble côté CA



1. Dénudez 16 mm de l'enveloppe d'isolation du câble

- 2. Insérez le câble dans le presse-étoupe étanche à l'eau
- 3. Insérez les câbles dans les ports correspondants et fixez-les à l'aide des vis
- 4. Sécurisez le presse-étoupe en tournant l'écrou de verrouillage
- 5. Branchez le presse-étoupe dans le port CA de l'onduleur

Remarque : Si la section transversale est inférieure à 10mm², nous recommandons un câble à plusieurs conducteurs, dans le cas contraire, nous recommandons un câble à conducteur uniqueLe câble ayant un conducteur en cuivre est recommandé.

Fig.4.1 Connexion du câble CA

### 5. Protection supplémentaire de la mise à la terre





Fig.5.1 Protection de la mise à la terre de l'onduleur

mise à la terre supplémentaire est 6 à 16 mm².

### 6. Connexion de communication



- 1. Faites passer le câble à travers l'écrou de verrouillage du presse-étoupe
- 2. Installez le joint en caoutchouc dans les câbles
- 3. Insérez les câbles RJ45 dans les ports correspondants
- 4. Sécurisez le presse-étoupe en faisant tourner l'écrou de verrouillage et branchez le presse-étoupe au port de communication de l'onduleur




Fig.6.1 Connexion du câble de communication

### 7. Installation du module de communication et




Fig.7.1 Installation des modules communication

Branchez le module de communication au port 4G/Wi-Fi et sécurisez le module en faisant tourner l'écrou

### 8. Connection côté CC

Section transversale du conducteur des câbles (mm²)		Diamètre externe du câble	Type de câble
Champ d'appliction	Valeur recommandée	6-9	Câble multibrins en cuivre pour l'exté
4,0-6,0	5,26		rieur conforme à la norme 600 Vdc

Tableau 8.1 Spécifications recommandées pour les câbles CC




Fig.8.1 Installation of PV câble

- 1. Dénudez 8 mm d'isolation de câble et insérez le câble dénudé dans le connecteur CC
- 2. Serrez ensemble le câble et le connecteur CC et insérez-les dans l'enceinte
- 3. Sécurisez l'enceinte en tournant la vis
- 4. Insérez l'enceinte dans le port CC de l'onduleur