



Couleur: blanc

Données techniques	
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	2 500 repères/Rouleau
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques	
Profondeur	0,26 mm
Longueur	12 mm
Surface de repérage	4 x 12 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Insertion
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau	
Couleur	blanc
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	221 g
Charge calorifique	0 MJ



Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	+10 ... +22 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +80 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821674979
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 211-811	

Documentation

Mode d'emploi	
211-821 Information on printing material	128.08.2020pdf1248.71 KB

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

1.1.1.2 Douille de repérage

**Réf.: 211-812**

douilles; Longueur 12 mm; pour une utilisation avec réf. 211-811; sans halogène; Diamètre extérieur câble : 1,4 ... 5,0 mm; transparent

Réf.: 211-813

douilles; Longueur 12 mm; pour une utilisation avec réf. 211-811; sans halogène; Diamètre extérieur câble : 5,0 ... 11,0 mm; transparent

Indications de manipulation

Repérage




Détacher du rouleau une étiquette marquée par une imprimante à transfert thermique.



Introduire l'étiquette dans le logement d'une douille de repérage. Le marquage peut ainsi être modifié à tout moment, même une fois les conducteurs raccordés.



Tirer l'étiquette à insérer jusqu'au bout du logement de marquage de la douille de repérage.



Puis incliner l'étiquette pour détacher la languette d'insertion.