
Borne pour circuits imprimés; 4 mm²; Pas 7,5 mm; 7 pôles; Push-in CAGE CLAMP®;

4,00 mm²; gris

https://www.wago.com/2624-3307









Couleur: I gris

Identique à la figure

Dimensions en mm

L = (nombre de pôles - 1) x pas + 6,5 mm





Borne pour circuits imprimés série 2624, gris

La borne pour circuits imprimés (numéro d'article 2624-3307) assure une connexion facile et fiable. Avec nos bornes pour circuits imprimés, vous obtenez un système de connexion complet qui peut être employé de manière polyvalente : en tant que connecteur pour circuits imprimés, en tant que connexion passante, en tant que connexion volante pour différents types de montage, ou en tant que connecteur de bornes sur rail enfichables. Ces bornes pour circuits imprimés à la tension nominale de 1000 V sont adaptées à des courants électriques allant jusqu'à 41 A. Le produit convient donc également aux dispositifs à la consommation importante. Cette borne pour circuits imprimés nécessite une longueur de dénudage comprise entre 10 et 12 mm pour la connexion au conducteur. Ce produit utilisela technologie Push-in CAGE CLAMP®. Avec la technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP®, le raccordement de tous types de conducteurs est facile. Grâce à l'avantage supplémentaire du branchement direct, les conducteurs à rigidité suffisante ainsi que les conducteurs fins avec embout d'extrémité se laissent brancher sans outil. Les dimensions sont 51,5 x 20,3 x 16,3 mm en largeur x hauteur x profondeur. Selon le type de câble, cette borne pour circuits imprimés est adaptée aux sections de conducteur allant de 0.2 mm² à 6 mm². Les contacts sont en cuivre électrolytique (Cu), le boîtier gris en Polyamide (PA66) garantit l'isolation et le crochet d'accroche est fait en un ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi). De l'Étain a été employé dans la surface des contacts. Un outil de manipulation permet de manipuler ces bornes pour circuits imprimés. Les bornes pour circuits imprimés sont conçues pour être montées traversant. Le câble est inséré à un angle de 90 ° par rapport au circuit imprimé. Les broches de soudage ont des dimensions de 0,8 x 1 mm, ainsi qu'une longueur de 4 mm, et sont placées en ligne sur tout le bornier. Il y a deux goupilles de soudage par potentiel.

Fiche technique | Référence: 2624-3307 https://www.wago.com/2624-3307



Remarques

Variantes pour Ex i:

autres nombres de pôles Impression directe Autres couleurs

D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur https://configurator.wago.com.

Données électriques			
Données de référence selon	IE	C/EN 60664	-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	630 V	1000 V	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV	6 kV	6 kV
Courant de référence	41 A	41 A	41 A

Données d'approbation selon	UL 1059		
Use group	В	С	D
Tension de référence	300 V	150 V	300 V
Courant de référence	26 A	26 A	10 A

Données d'approbation selon		CSA	
Use group	В	С	D
Tension de référence	300 V	-	300 V
Courant de référence	26 A	-	5 A

Données de raccordement			
Points de serrage	7	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	7	Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Nombre de types de connexion	1	Type d'actionnement	Outil de manipulation
nombre des niveaux	1	Conducteur rigide	0,2 6 mm² / 24 10 AWG
		Conducteur souple	0,2 6 mm² / 24 10 AWG
		Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 2,5 mm ²
		Conducteurs souples ; avec embout d'ex- trémité sans isolation plastique	0,25 2,5 mm²
		Conducteur souple avec embout d'extrémité double	0,25 1,5 mm²
		Longueur de dénudage	10 12 mm / 0.39 0.47 inch
		Axe du conducteur au circuit imprimé	90°
		Nombre de pôles	7

Données géométriques		
Pas	7,5 mm / 0.295 inch	
Largeur	51,5 mm / 2.028 inch	
Hauteur	20,3 mm / 0.799 inch	
Hauteur utile	16,3 mm / 0.642 inch	
Profondeur	16,3 mm / 0.642 inch	
Longueur de la broche à souder	4 mm	
Dimensions broche à souder	0,8 x 1 mm	
Diamètre de percage avec tolérance	1.3 ^(+0,1) mm	

Page 2/5 Version 09.01.2025 Pour la suite voir page suivante

https://www.wago.com/2624-3307



Données mécaniques

Type de montage Montage traversant

Contacts circuits imprimés

Contacts circuits imprimés THT

Affectation broche à souder en ligne sur tout le bornier

Nombre de broches à souder par potentiel

Données du matériau

Remarque Données du matériau Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel

Couleur

Groupe du matériau isolant

Matière isolante Boîtier principal Polyamide (PA66)

Classe d'inflammabilité selon UL94 V0

Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi) Matériau des ressorts de serrage

Matériau du contact Cuivre électrolytique (E_{Cu})

Surface du contact Étain Charge calorifique 0,02 MJ Poids 13,2 g

Conditions d'environnement

-60 ... +105 °C Plage de températures limites Température d'utilisation -35 ... +60 °C

Température d'utilisation continue -60 ... +105 °C

Données commerciales

eCl@ss 10.0 27-44-04-01 eCl@ss 9.0 27-44-04-01 ETIM 9.0 EC002643 ETIM 8.0 EC002643 Unité d'emb. (SUE) 50 pce(s) Type d'emballage Carton Pays d'origine PL GTIN 4055143582568

Numéro du tarif douanier 85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales







Homologation	Norme	Nom du certificat
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60947-7-4	NL-61583

DEKRA Certification B.V.

CSA C22.2 No. 158 70117145

Homologations générales

cURus UL 1059

Underwriters Laboratories

Inc.

KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.

EN 60947-7-4

71-100535

E45172


https://www.wago.com/2624-3307



Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 2624-3307

Documentation Informations complémentaires Technical Section pdf 03.04.2019 2027.26 KB





1 Produits correspondants 1.1 Accessoires en option 1.1.2 Outil 1.1.2.1 Outil de manipulation

Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Connecter les conducteurs à fil souple et libérer tous les conducteurs avec l'outil de manipulation.

https://www.wago.com/2624-3307



Raccorder le conducteur



Insertion directe pour raccorder les conducteurs rigides.



L = (nombre de pôles - 1) x pas + 6,5 mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !