

Fiche technique | Référence: 770-100

Matrice pour le raccordement; de 2 à 5 pôles; Matière plastique; orange

<https://www.wago.com/770-100>



Couleur: ■ orange

Matrice pour le raccordement *WAGOSTA*® MIDI

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits *WAGOSTA*®. Le système de connexion *WAGOSTA*® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® est synonyme de raccordement électrique fiable. Grâce à l'ouverture de test intégrée, les connexions peuvent même être vérifiées lorsqu'elles sont branchées. Cela permet d'économiser du temps et des efforts.

Technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® – câbler vos installations sans vissage fastidieux !

WAGOSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Optez pour la qualité et la durabilité – avec protection contre l'inversion de WAGO, le câblage de plusieurs composants électriques est considérablement simplifié.

Avec le système *WAGOSTA*® MIDI vous profitez :

- aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation
- remplacement rapide des terminaux défectueux pendant le fonctionnement

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	orange
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,839 MJ
Poids	28 g

Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 9.0	EC002863
ETIM 8.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	20 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332819787
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 770-100



Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe
770-100



Indications de manipulation

Application



Dénuder le câble.



Couper les extrémités des fils à la longueur appropriée (3 - pôles).



Placer le câble dénudé dans la matrice pour le raccordement, puis disposer les fils dans leur position définitive en commençant par le neutre conformément au marquage.



Couper les extrémités des fils à la longueur appropriée (5 - pôles).

Application



Dénuder les extrémités sur 9 mm (voir marquage).



Insérer le connecteur câblé dans le boîtier de décharge de traction (3 - pôles).



Insérer le connecteur câblé dans le boîtier de décharge de traction (5 - pôles).