

Fiche de données

P 14/10 D01 RT SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les anneaux de jauge sont utilisés pour protéger contre l'utilisation de tailles de fusible incorrectement sélectionnées. Ils sont simplement insérés dans la base de fusible respective et empêchent l'utilisation de fusibles plus grands.

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Calibre (disjoncteur automatique), 10 A
Référence	0328700000
Type	P 14/10 D01 RT SAKS4
GTIN (EAN)	4008190010294
Qté.	50 pièce(s)

Fiche de données**P 14/10 D01 RT SAKS4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	10,5 mm	Profondeur (pouces)	0,413 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0,433 inch
Diamètre	12 mm	Poids net	0,36 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Aluminium	Couleur	Rouge
----------	-----------	---------	-------

Caractéristiques du système

Version	Elément fusible
---------	-----------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	10 A
-----------------	------

Dimensions

Diamètre	12 mm
----------	-------

Fusibles

Couleur	Rouge	Courant	10 A
Fusible	E14	Type	Bagues de calibrage pour inserts E14 10 A
Version	Elément fusible		

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	